惠州大亚湾开发区管委会应急管理局政府信息公开

索引号：	1144130055730313XH/2021-00106	分类：	
发布机构：	惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局	成文日期：	2021-09-28
名称：	大亚湾开发区西区街道“8·14”事故调查报告		
文号：		发布日期：	2021-10-13
主题词：			

大亚湾开发区西区街道“8•14”事故调查报告

发布日期：2021-10-13 浏览次数：2162

21年8月14日，惠州大亚湾开发区西区街道卓越蔚蓝海岸花园8期项目工地发生一起事故，造成一死亡。

据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）的有关规定，区管委会于8月18日成立大亚湾开发区西区街道卓越蔚蓝海岸花园8期项目工地“8·14”事故调查小组。由区安委办副主任、监分局副局长杜海斌同志任调查组组长，成员由区纪委监察机关、区群团工作部、区公安局、区安分局、区住建局、区人社局、西区街道办等部门人员组成，并聘请相关专家参与。

查组严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，和生产安全事故“四不放过”“科学重、依法依规、实事求是、注重实效”的原则组织调查。调查组通过对事故现场勘查、调阅相关档材料、询问笔录、事故原因分析、专家论证等多种方式进行调查，现已查明事故发生经过和原因，定了事故性质，现将情况报告如下：

查认定，**卓越蔚蓝海岸花园8期项目工地“8·14”事故是一起非生产安全事故。**

基本情况

一）项目情况

目名称：卓越东部蔚蓝海岸花园八期（58-63、68栋、综合门诊部及地下室）（以下简称“卓越八项目”）

呈地点：大亚湾西区上田龙山四路西侧

包单位：惠州市卓越东部房地产开发有限公司

壬单位：深圳市中柱装饰工程有限公司（以下简称深圳中柱公司）

20年7月18日，惠州市卓越东部房地产开发有限公司与深圳市中柱装饰工程有限公司签订《卓越东蔚蓝海岸花园八期一标项目内墙天棚涂料工程专业分包合同》。

越八期项目总建筑面积：166752.85㎡，事发时施工进度为：主体已全部完工，绿化施工已完成%，公共区域已移交建设单位。

二）死者情况

者刘人参，男，汉族，1974年4月出生,身份证号512226197404282665，重庆市奉节县人，深圳中柱装饰工程有限公司杂工。

勘查情况

一）事发位置

见场勘查和笔录询问，事故位于广东省惠州市大亚湾西区街道上田村卓越八期项目内，其东面为龙四路，西面和南面为已建成小区，北面龙海二路。事故具体位置为卓越八期项目60栋地下室内，死倘卧位置距地下室出入口约12m，距北侧墙边约13m。

二）事故位置周围情况

见场勘察和笔录询问，事发时项目处于待竣工状态，地下室无施工作业，当事人倒卧位置南侧有一饰废料垃圾堆。周边无电线电缆及施工机具、无物体打击痕迹、无高处作业面。

事故经过、应急救援、应急处置评估和善后处置情况

一）事故经过

21年8月14日早上6时30分左右，深圳中柱公司现场杂工班带班王伟安排当事人刘人参、工友姚章到卓越八期项目地下室进行清理装修垃圾工作，刘人参负责59栋区域，姚章辉负责60栋区域。

14日早上6时50分左右，王伟在地下室巡视时，接到姚章辉电话，“说刘人参倒地不起、现在没有立”。王伟立即赶到59栋区域，看到刘人参侧面躺在地上，上前查看情况，发现当事人还有微弱呼，但没意识，于是立即拨打了120急救电话。随后120到达现场，医生对当事人刘人参进行抢救无效角认死亡。

二）应急救援情况

14日早上9时07分，区110指挥中心报告：一男子（刘某，74年生，重庆人）于今日上午7时许被见倒卧于西区卓越蔚蓝海岸八期工地地下车库，经120现场确认已无生命体征。 接报后，区总值班立即向区管委会相关领导报告，相关领导高度重视，立即指示调度区公安、住建、安监及西区街道等单位赶赴现场处置。

三）应急处置评估

平估，此次事故在大亚湾区内信息报送渠道通畅，信息流转及时。各部门反应迅速、响应及时，处有效。

四）事故的善后处理情况

前，事故单位已与刘人参的家属达成赔偿协议，善后工作已处理完毕。

事故原因分析

事故调查组现场勘查、笔录询问、死者家属反映情况及大亚湾经济技术开发区公安司法鉴定中心出的《“2021.8.14”大亚湾西区刘人参非正常死亡现场勘验及尸检情况说明》（以下简称《情况说》），分析事故原因如下：

居区公安司法鉴定中心提供的《情况说明》初步意见：

根据尸表检验，死者体表未检见明显致死性机械性暴力损伤，可以排除暴力打击致死。

根据尸表检验，死者体表未检见明显电流斑，可初步排除因电击损伤致死。

查明死因，需进行尸体解剖，病理组织学及理化检验，因家属不同意解剖检验，故无法查明具体死

根据尸表所见，结合案情、现场及死者既往病史分析认为，死者刘人参因自身疾病猝死的可能性

上所述，事故调查组认定：死者刘人参在59栋地下室进行清理装修垃圾时，因自身疾病猝死的可能大。

事故性质

事故调查组调查，认定该起事故属于非生产安全事故。

整改措施

起事故反映一些企业对工人的人文关怀程度不够，上岗前未进行体检，对工人的健康状况不清楚，能及时了解工人的身体状况。

一）深圳市中柱装饰工程有限公司

认真落实岗前体检制度，了解工人的身体健康和心理健康状况，合理安排相应工作。

二）区住建局

此事通报全区在建项目，督促相关企业深刻吸取事故教训，举一反三，防止类似事故发生，确保安生产形势稳定。

区安委办发布。未经允许，不得转载。）