兰溪市兰江街道雁洲路双灯家纺路段“1·9”道路交通事故调查报告

兰溪市人民政府事故调查组

2025.2

2025年1月9日18时33分许，兰溪市兰江街道雁洲路双灯家纺路段发生一起重型自卸货车与电动自行车相撞的交通事故，造成1人死亡。

事故发生后，经兰溪市人民政府批准，成立了由市应急管理局、市公安局、市交通运输局、市总工会、兰溪经济开发区管委会为成员单位的兰溪市兰江街道雁洲路双灯家纺路段“1·9”道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请市纪委监委、市检察院派员参加，依法全面开展事故调查处理工作。

按照“四不放过”的要求和坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘查、调查取证、检验鉴定和综合分析，查明事故原因，认定事故性质，分清事故责任，并针对性提出事故防范整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故有关情况

（一）事故经过

2025年1月9日晚，胡某宝驾驶浙H1***7号重型自卸货车从兰溪红狮水泥旁工地出发，准备返回兰溪市经济开发区的暂住地，途径兰溪市兰江街道雁洲路自东向西行驶。18时33分许行驶至兰溪市兰江街道雁洲路双灯家纺路段向右变更车道时，与车辆右侧同向直行由吴某仙驾驶的兰溪076***5号电动自行车发生碰撞并碾压吴某仙，造成吴某仙当场死亡及电动自行车受损的道路交通事故，事故发生以后胡某宝驾驶货车离开现场。

（二）当事人情况

1.浙 H1***7 号重型自卸货车驾驶员：胡某宝，男，1979 年 3 月 17 日出生，46 岁，身份证号及驾驶证号：412322********3354，档案编号：3308****8285，初次领证日期：2010 年 2 月 24 日，准驾车型：B2，户籍地：河南省商丘市梁园区孙付集乡，现住地：浙江省兰溪市兰江街道锦绣路，已排除酒驾，考取机动车驾驶证以来共 142 起违法记录，均已处理。

2.“兰溪 076***5”号电动自行车驾驶员：吴某仙，女，1974 年 10 月 11 日出生，50 岁，身份证号：330719********6361，户籍地：浙江省兰溪市兰江街道七一村，现住地：浙江省兰溪市兰江街道七一村，在本次事故中当场死亡。

（三）事故车辆情况

1.浙 H1***7 号重型自卸货车，车辆所有人：衢州方叶物流有限公司，使用性质：货运，厂牌型号：乘龙牌/LZ****M5FB，检验有效期止 2025 年 4 月 30 日，车辆投保于中华联合财产保险股份有限公司温州中心支公司，第三者 200 万元。

2.兰溪 076***5 号电动自行车，车辆所有人：吴某仙，品牌：小飞哥牌，经勘查未发现有改装迹象。

（四）事故路段交通环境

事故现场位于兰溪市兰江街道雁洲路双灯家纺路段，该路段为东西走向，东侧为环城西路，西侧为鸿运路，中间有绿化带隔离，夜间有路灯照明，事故路段处双向共七条车道，为机非混合

沥青路面道路，单幅路宽350cm。近三年未发生交通事故。

（五）检验鉴定情况

1.浙H1***7号重型自卸货车的转向系技术状况、制动系装置技术状况均符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的技术要求。

2.兰溪076***5号电动自行车因事故碰撞损坏，事故前技术状况无法认定。

二、事故发生原因和性质认定

（一）事故原因

胡某宝驾驶机动车上道路行驶，疏忽大意，未注意观察路面其他车辆动态，未确保与路面其他车辆保持必要的横向安全距离是造成事故的全部原因。

（二）事故责任认定

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。”之规定，认定重型自卸货车驾驶员胡某宝负事故全部责任，吴某仙无责任。

（三）事故性质认定

经事故调查组调查认定，兰溪市兰江街道雁洲路双灯家纺路段“1·9”交通事故是一起生产经营性道路交通事故。

三、事故暴露的主要问题

重型自卸货车驾驶员胡某宝交通安全意识淡薄，变更车道过程中疏于观察，未确保与路面其他车辆保持必要的安全距离。

四、对事故有关单位及责任人的处理建议

1.建议由司法机关对重型自卸货车驾驶员胡某宝涉嫌交通肇事罪问题进行调查处理;

2.建议由市交警大队函告衢江区交警大队督促衢州方叶物流有限公司落实企业安全生产主体责任，加强源头管理，及时消除安全隐患。

五、事故防范和整改措施

（一）督促企业落实运输安全主体责任，强化驾驶员安全教育

公安交警和交通等部门要严格督促企业落实运输安全主体责任，按照“三机制”开展好交通安全管理，制定完善约束性措施，督促企业创建“无交通违法行为企业”，依法规范运输，做好驾驶员日常管理和教育培训工作。同时要加大驾驶员的安全教育力度，特别是要对有多次违法行驶行为的客车、货车驾驶员要一律开展集中学习，强化学习交通法律规范要求，杜绝交通违法行为和交通事故的发生。

（二）强化联合整治，加大货运车辆管理强度

公安、交通等部门要强化联合执法力量，以路面为主阵地，紧盯重点时段、重点路段，突出重型货车、工程车、渣土车以及危化品运输车辆等重点车辆，加大路检路查力度，严厉打击超载、

超速、疲劳驾驶、违规装载、违反交通信号、危化品运输车辆不按规定线路通行等重点违法行为。开展外籍驾驶员和货运车辆的交通安全管理，通过发放宣传资料和观看事故警示教片等方式，切实提高外籍驾驶员的安全意识和法制意识。

（三）排除安全隐患，进一步完善路面交通设施

公安机关在日常工作中发现各类道路安全隐患，要进行科学分析，及时核实排除，对道路配置不高、交通环境有待提高的现状，提出整体改造及整治意见措施。对主要路口增配减速装置、标志标线、警示牌、优先慢行指示等，并定期做好设施的维护，确保发挥效用。强化路面治理，对部分道路增设非机动车道，提高道路通行能力，使道路交通的基础与现代交通逐步相适应，从而保证交通环境规范有序，有效降低事故发案。