2023年7月21日，通辽市科尔沁区民航路南段061号路灯处发生一起触电事故，致一人死亡。依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安法》）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）的有关规定,2023年7月24日，科尔沁区人民政府成立了由区委常委、区政府副区长任应急管理局、区公安分局、区人社局、区总工会有关同志组成的事故调查组，并邀请区纪委监委同志参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入事故现场勘察、检测检验、调查取证、询问有关人员，查发生经过和原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人处理意见及事故防范措施和整改建议。现将有关情况下：

一、基本情况

（一）事故发生地概况

事故发生地为通辽市科尔沁区民航路南段061号路灯北。

（二）事故发生单位概况

1、通辽市世纪信禾广告策划有限公司，成立于2019年3月15日，企业类型为有限责任公司(自然人独资)，统一社会信用代码91150502MA0Q61L定代表人：李晓梅，注册地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区永清办事处八委永00173幢10号一楼102室，企业注册资本100万人民币，经营范围：广制作、发布、代理；图文设计制作、广告牌匾制作安装及维修、灯光音响工程、监控工程、电子屏工程、室外亮化工程、综合布线、物料制作、安装展示服务；企业营销策划、会议营销策划、活动执行、公关活动策划、商务礼仪、媒体代理；影视制作、宣传片拍摄与制作、发布、代理；宣传用品作、婚庆礼仪服务、礼仪定制、礼仪用品租赁、演出设备租赁及安装、商业演出、演出文化经济业务；装饰服务；设备租赁及安装、会场布置租赁、租赁、场地租赁；经销文化办公用品、礼品。

2、北京市政路桥管理养护集团有限公司通辽分公司，成立于2022年2月21日，企业类型为有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资会信用代码91150591MA7H78654G，法定代表人：孟均，注册地址：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区智慧大厦一楼西侧101号房间，经营范围：施、公路设施管理养护；施工总承包；专业承包；劳务分包；市政、公路、桥梁工程检测和实验；水质检测；设计、代理、发布广告；工程勘测；城化；园林绿化设计；项目管理；销售机械设备、电器设备、建筑材料、装饰材料、五金交电、花卉、苗木、草种、植物肥料、植草纤维、交通标识；运输；机动车停车管理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；物业管理；出租办公用房、出租商业用房；设备租赁；劳务服务；计算机系统础软件服务；应用软件服务；软件开发；数据处理。

二、事故经过及善后处理情况

（一）事故经过

通辽市世纪信禾广告策划有限公司（乙方）与通辽市爱国卫生服务中心（甲方）签订了创城灯杆旗制作合同，甲乙双方授权代表口头协议由乙方找人负责灯杆旗的安装，乙方授权代表与其公司雇佣制作灯杆旗的工人邱海虎达成私人口头协议，由邱海虎找人安装灯旗杆，邱海虎找到刘杰，刘杰本起事故遇难者朱志强。2023年07月21日晚，刘杰、朱志强在民航路安装路灯旗，朱志强登梯子（高约３米）进行安装，刘杰在下方托举广告牌，安装作业时触碰到带电杆塔（路灯进线电缆外皮破损与杆塔接地，进线空开短路后没跳闸，导致杆塔带电）致坠落死亡。

（二）善后情况

遇难者朱志强的家属尚未获得赔偿，伤者刘杰正在治疗

三、应急救援处置情况

科尔沁区应急管理局接到事故报告后，立即组织人员赴现场处理，对事故现场进行调查取证，并在第一时间将该起事故上报至区政府值班室和市局。

四、现场勘查情况

时间：２０２３年７月２１日，天气：雨，温度：27.0°C，湿度：95.0%,风向：南风。

事故发生于内蒙古自治区通辽市科尔沁区民航路南段061号路灯北侧。民航路为双侧单行道，中间为绿化带，路灯在绿化带内安装。在061号路灯一个银白色铁质梯子，路灯杆中间位置悬挂着广告牌，该广告牌上下由两根不锈钢架子支撑，架子处用两根铁丝与路灯杆捆绑相连接，其中下部的铁杆连接处发现有勒掉路灯杆油漆的痕迹。061号路灯北侧的道路上紧挨着路肩处发现一具男性尸体，该尸体头西脚东呈仰卧状，上身穿白色短袖，下裤子，右脚穿黑色布鞋，左脚赤足穿黑色袜子，在尸体南侧的花池子内发现另一只黑色布鞋。尸体移走后地面上有大量疑似血迹。

五、事故造成的人员伤亡情况及直接经济损失

（一）事故人员伤亡信息

姓名	性别	年龄	身份证号	户籍	工作单位	职务
朱志强（死亡）	男	30岁	152321xxxxxx1532	科尔沁区钱家店镇新立屯村	通辽市世纪信禾广告策划有限公司临时工	无
刘杰（受伤）	男	30岁	152321xxxxxx1512	科尔沁区钱家店镇五村	通辽市世纪信禾广告策划有限公司临时工	无

（二）直接经济损失

事故直接经济损失约200万元人民币。

六、事故性质及原因分析

（一）事故性质

通过事故调查组对作业现场勘查及事故相关人员笔录取证查证，结合通辽市公安局科尔沁区分局委托的吉林鸣正司法鉴定中心所提供的《吉林鸣定中心司法鉴定报告书》，最终确认该事故为一起安全生产责任事故，事故等级为一般事故。

（二）事故直接原因

1、061号路灯220V出线电缆至灯头处电缆外皮破损与路灯杆体接地，且进线空开短路后没有跳闸，导致杆塔带电，导致事故发生。

2、通辽世纪信禾广告策划有限公司临时工朱志强在未佩戴劳动防护用品、未取得特种作业许可证的情况下，进行登高作业，致使事故发生。

（三）事故间接原因

1、通辽世纪信禾广告策划有限公司经理张威与邱海虎达成雇佣关系，由邱海虎负责招募工人为张威安装路灯杆旗，张威作为雇主不具备相应的知识和管理能力；未履行安全管理职责；未与从业人员订立劳动合同；未对从业人员进行安全生产教育培训；未保证从业人员具备必要的安全生产知从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；未按规定对特种作业人员经专门培训，资格上岗作业。

2、北京市政路桥管理养护集团有限公司通辽分公司对061号路灯日常维护和检修不到位，没能发现061号路灯220V进线电缆外皮破损与灯杆接地开短路后没有跳闸，导致061路灯带电，北京市政路桥管理养护集团有限公司通辽分公司落实安全生产主体责任不到位，没有及时发现并消除上述事

八、事故责任分析及处理意见

（一）事故相关单位的责任认定及处理建议

1、通辽市世纪信禾广告策划有限公司未履行安全管理职责；未与从业人员订立劳动合同；未对从业人员进行安全生产教育培训；未保证从业人要的安全生产知识；未对从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。违反了《中华国安全生产法》第四条、第二十八条、第三十条、第四十五条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三款、第七款、第九十九条第一百一十四条第一款拟对通辽市世纪信禾广告策划有限公司进行行政处罚。

2、北京市政路桥管理养护集团有限公司通辽分公司对路灯日常维护和检修不到位，没能发现061号路灯220V进线电缆外皮破损与灯杆接地，进后没有跳闸，导致061路灯带电，北京市政路桥管理养护集团有限公司通辽分公司落实安全生产主体责任不到位，没有及时发现并消除上述事故隐患《中华人民共和国安全生产法》第四条、第三十六条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三款、第一百一十四条第一款拟对北桥管理养护集团有限公司通辽分公司进行行政处罚。

（二）事故不予追究责任人员

1、通辽世纪信禾广告策划有限公司临时工朱志强，安全生产意识淡薄；未佩戴劳动防护用品；未取得登高作业许可证进行登高作业，导致事故在事故中死亡，故不追究其责任。

2、通辽世纪信禾广告策划有限公司临时工刘杰，在本起事故中受伤，故不追究其责任。

（三）事故有关责任人的责任认定及处理建议

北京市政路桥管理养护集团有限公司通辽分公司常务副经理孟召阳作为企业主要负责人，未履行安全管理职责；未及时排查生产安全事故隐患，事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条拟对北京市政路桥管理有限公司通辽分公司常务副经理孟召阳进行行政处罚。

（四）涉嫌刑事犯罪的处理意见

建议公安机关对本起事故中，涉嫌形式犯罪的个人（单位）进行调查处理。

九、事故防范和整改措施建议

这起事故暴露出北京市政路桥管理养护集团有限公司通辽分公司日常隐患排查治理不到位、通辽市世纪信禾广告策划有限公司安全管理缺失，为教训，防止类似事故发生，提出以下整改意见：

1、北京市政路桥管理养护集团有限公司通辽分公司加强日常隐患排查整治，及时对设备进行维护保养，确保安全。

2、通辽市世纪信禾广告策划有限公司加强安全管理，进行全员安全生产教育和培训，并及时记录教育培训情况；为从业人员提供符合规定的劳品，特种作业人员经专门培训持证上岗。