高新区（新市区）新疆天山纺织服装有限公司“4·27”一般机械伤害事故调查报告

2025年4月27日21时50分左右，位于高新区（新市区）正扬路街道新疆天山纺织服装有限公司发生一起机械伤害事故，事故造成1人受伤。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经乌鲁木齐高新区（新市区）管委会、区政府授权，成立了由区应急管理局牵头，区纪委监委、公安分局、工信局、司法局、人力资源和社会保障局、总工会、园区办、正扬路街道办事处共同组成了高新区（新市区）“4·27”机械伤害事故调查组，并邀请检察院参加了事故调查工作。调查组通过现场勘查、多方取证和综合分析，查清了事故发生的经过、原因和性质。经调查认定高新区（新市区）天山纺织服装有限公司“4·27”一般机械伤害事故是一起因公司员工违章作业造成的一般机械伤害事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生相关单位概况

新疆天山纺织服装有限公司，统一社会信用代码：9165010033****510M，法定代表人：刘忠斌，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立日期：2015

年4月9日，经营范围：纺织、服装、鞋帽的生产和销售；纺织机械及配件、纺织原料及辅料的销售；环保技术推广服务；供暖服务；房屋租赁；货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）事故发生单位安全管理情况

新疆天山纺织服装有限公司设立安全管理机构；主要负责人及安全管理人员持有相应资格证；公司建立有安全生产责任制、安全生产管理制度、安全生产操作规程和应急预案；建立了风险分级管控及隐患排查治理机制，定期进行了隐患排查治理，建立了隐患排查台账；对从业人员开展了三级安全教育和培训；制定了安全生产费用提取计划，建立了安全生产费用使用台账。

（三）事故发生经过

2025年4月27日21时50分左右，新疆天山纺织服装有限公司员工阿迪力·尼亚孜（伤者）在位于高新区（新市区）正扬路街道新疆天山纺织服装有限公司梳纺车间用手清理梳毛机底部绕毛时，不慎被梳毛机挤压导致左臂断裂，造成阿迪力·尼亚孜（伤者）受伤，现场交班班长马建军听到机器异响立即按下急停按钮，看到阿迪力·尼亚孜（伤者）一只胳膊断裂，接班班长马胜东看到后对阿迪力·尼亚孜（伤者）进行了紧急止血包扎处理，交班班长马建军立即拨打了120急救电话，22点15分左右120到达现场将阿迪力·尼亚孜(伤者）送往新疆医科大学第一附属医院进行救治。

（四）事故现场勘测情况

1.事故发生地点位于高新区（新市区）高新北区工业园新疆天山纺织服装有限公司梳纺车间。



2.事发机械设备为1号梳毛机（设备编号：WL-59-60寸），梳毛机锡林漏底部有挂毛。



（五）事故造成的人员伤亡

人员伤亡情况：伤者：阿迪力·尼亚孜，男，身份证号：6529231989****4553；是新疆天山纺织服装有限公司员工，在此

次事故中受伤。根据新疆医科大学第一附属医院出院证明诊断为左上肢创伤性切断，依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）为重伤。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 4 月 27 日 21 时 50 分左右，新疆天山纺织服装有限公司交接班班长马建军、马胜东、值班干部葛某贵对阿迪力·尼亚孜进行救援，22 时交班班长马建军拨打了 120 急救电话。

（二）事故现场应急处置情况

交班班长马建军听到机器异响立即按下急停按钮，看到阿迪力·尼亚孜（伤者）一只胳膊断裂，接班班长马胜东看到后对阿迪力·尼亚孜（伤者）进行了紧急止血包扎处理。22 时马建军立即拨打了 120 急救电话，22 时 15 分左右 120 到达现场将阿迪力·尼亚孜（伤者）送往医院进行救治。现场救援工作结束。

接到事故报告后，区应急管理局、园区办、公安分局、正扬路街道办事处等相关部门领导和工作人员迅速到达现场了解事故经过，协调善后处置等工作，并按要求向上级部门汇报了情况。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，2025 年 4 月 27 日新疆天山纺织服装有限公司班长马建军拨打 120 急救电话，22 时 15 分左右 120 急救人员到达现场，采取急救措施后将伤者送至新疆医科大学第一附属医院救治。事故发生后新疆天山纺织服装有限公司积极进行救治，承

担了全部医疗费用。安抚家属开展相关善后工作。目前，伤者于2025年5月10日出院在家中疗养，现正进行工伤赔偿。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员能及时通知本单位主要负责人，拨打了120急救电话，及时将伤者送至医院救治，应急处置得当。

区委、区政府及政府相关部门应急响应迅速。区应急管理局对事故现场进行了勘验，成立事故调查组；区公安分局维持现场秩序，确保事故现场环境安全稳定；正扬路街道办事处及时核实受伤人员情况并上报信息；各部门能够严格履行各自安全生产职责，到达事故现场后有序开展各项工作，善后处理得当，未造成不良社会影响。

三、事故原因技术分析

（一）事故直接原因

阿迪力·尼亚孜违反公司操作规程在梳毛机未停机状态下进入地沟清理绕毛，用手触摸机器的运转部位，导致左臂被梳毛机挤压断裂是本次事故发生的直接原因。

（二）直接原因分析

阿迪力·尼亚孜安全意识淡薄，未严格遵守公司《企业标准梳纺梳毛挡车工岗位规范》第7.8.7条、第7.8.8条、第7.10.3.4条的规定，缺乏基本自我保护意识和对危险的预判能力，这是导致事故发生直接的原因。

（三）间接原因分析

班组长马胜东、马建军未按照《企业梳纺梳毛挡车工岗位规范》第7.8.8条的规定进行监督，是事故发生的间接原因。

（四）其他可能因素排除

通过事故勘察、询问排除人为故意因素。

四、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）事故有关责任单位的处理建议

虽然构成重伤但新疆天山纺织服装有限公司设立了安全管理机构；主要负责人及安全管理人员持有相应资格证；公司建立有安全生产责任制、安全生产管理制度、安全生产操作规程和应急预案；建立了风险分级管控及隐患排查治理机制，定期进行了隐患排查治理，建立了隐患排查台账；对从业人员开展了三级安全教育和培训；制定了安全生产费用提取计划，建立了安全生产费用使用台账。新疆天山纺织服装有限公司已履行企业主体责任，建议不予行政处罚。

（二）事故有关责任人员处理建议

1.阿迪力·尼亚孜（伤者）未按照企业梳纺梳毛挡车工岗位规范作业。该行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[1]之规定，对事故发生负有直接责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[2]的规定，建议由新疆天山纺织服装有限公司给予批评教育，依照公司有关规章制度给予处分。

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

2.班组长马建军、马胜东未按照企业梳纺梳毛挡车工岗位规范作业。该行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的规定，建议由新疆天山纺织服装有限公司给予批评教育，依照公司有关规章制度给予处分。

五、事故整改和防范措施

（一）新疆天山纺织服装有限公司要深刻吸取教训，加大员工安全教育力度，学习各岗位安全风险点和防范措施，提升员工实际操作能力。认真组织生产、技术、设备、管理方面人员对设备存在的工艺缺陷及设备缺陷深刻反思，提出解决措施。及时发现并纠正员工的违规行为，对违反安全管理制度、操作规程的行为严肃处理，杜绝此类事故的发生。

（二）应急管理局指导监督所属行业开展安全生产监督检查，及时查处企业安全生产中存在的安全隐患，督促企业认真落实安全生产主体责任。

（三）工业园区管理办公室按职责认真履行监管责任，加强对辖区企业的安全帮扶指导力度，督促企业及时整改存在的突出问题。

（四）正扬路街道办事处作为属地监管单位，要进一步加强对辖区企业的安全监管，督促辖区企业严格遵守国家安全生产法律法规及国家标准。

高新区（新市区）新疆天山纺织服装有限公司“4·27”
一般机械伤害事故调查组

2024 年 7 月 15 日