金沙鼓场“12·3”一般道路运输事故调查报告

金沙县人民政府事故调查组

2026年4月

目 录

一、事故基本情况.....1

（一）事故车辆情况.....2

（二）事故当事人情况.....3

（三）事故涉及相关企业情况.....5

（四）人员伤亡和直接经济损失情况.....6

（五）事故道路情况.....6

二、事故发生经过.....8

三、 应急处置及评估情况.....10

四、事故原因和性质.....10

（一）直接原因.....11

（二）间接原因.....11

（三）事故性质.....11

五、有关责任单位存在的主要问题.....11

（一）事故发生单位.....11

（二）其他相关责任部门.....13

六、对事故相关单位和责任人员的处理建议.....14

（一）对事故责任人员的处理建议.....14

（二）对事故有关责任单位的处理建议.....15

七、事故整改建议及防范措施.....17

（一）对金沙强运公司的整改建议与措施.....17

（二）对贵州上汽公司的整改建议与措施.....17

（三）对金沙县公安局的整改建议与措施.....18

（四）对县交通运输局的整改建议与措施.....18

2025年12月3日9时36分，李某某驾驶贵F30897号重型半挂牵引车（牵引贵A8359挂号重型平板自卸半挂车）行驶至G326国道金沙县鼓场街道太极社区龙塘路段时，撞上正在横过道路的行人陈某某，随即撞上对向驶来由刘某某驾驶的贵F23055号中型普通客车（搭乘王某某等4名乘客），造成陈某某受伤后经送医院抢救无效死亡、王某某等人不同程度受伤以及两车不同程度受损的道路运输事故。该事故造成1人死亡、5人受伤，直接经济损失约86.98万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，经金沙县人民政府批准，成立了由金沙县应急管理局牵头，鼓场街道办事处、柳塘镇人民政府、县公安局、县交通运输局、县总工会为成员的金沙鼓场“12·3”一般道路运输事故调查组（以下简称事故调查组）对此次事故进行调查。同时，邀请贵阳市花溪区人民政府派员参加，邀请金沙县纪委县监委、金沙县人民检察院派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘查、调查询问、查阅资料、收集相关书证和物证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，提出了事故防范措施建议，现将事故调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况

1.贵F30897号重型半挂牵引车，登记所有人：金沙县强运运输有限公司，法定代表人：张某某，公司统一社会信用代码：91520523MA6HXRYE××，登记地址：贵州省毕节市金沙县柳塘镇中坝村××，发动机号码：19T002796××，厂牌型号：红岩牌CQ4256HYVG3××重型半挂牵引汽车，车辆识别代号：LZFH25X44KD0116××,使用性质：货运，初次登记日期：2020年3月12日，准牵引总质量：40000千克，保险公司：中国太平洋财产保险股份有限公司，交强险保险单号：AGYA936CTP25B00790××,有效期限：2025年3月28日至2026年3月28日，商业险保险单号：AGYA936Y2025B00653××，有效期限：2025年3月27日至2026年3月26日。

贵A8359挂号重型平板自卸半挂车，登记所有人：贵州上汽汽车运输有限公司，统一社会信用代码：92520111MA6GQEY××,登记地址：贵州省贵阳市花溪区石板镇云凹村天河大道××××，厂牌型号：梁威牌SLH9402ZZ××型重型平板自卸半挂车，车辆识别代号：LA996CRZ5J1SLH6××，使用性质：货运，初次登记日期：2018年12月28日，核定载质量：32270千克，机动车状态：逾期未检验、注销（注册登记日期：2018年12月28日，注销

日期：2023年7月17日），检验有效期止：2021年12月31日，未购买保险。

2.贵F23055号中型普通客车，登记所有人：金沙县安达交通运输有限责任公司，法定代表人：刘某，公司统一社会信用代码：9152052371435244××，登记地址：贵州省毕节市金沙县鼓场街道开明同心城××楼，厂牌型号：东风牌EQ6606L××型中型普通客车，车辆识别代号：LGF1797GXHF1082××，使用性质：公路客运，核定载客：19人，保险公司：申能财产保险股份有限公司：653323088160250002 4××，有效期限：2025年8月19日至2026年8月18日，商业险保险单号：653230088860250002 0××，有效期限：2025年8月19日至2026年8月18日。

（二）事故当事人情况

1.李某某，男，汉族，1974年2月9日出生，现住址：贵州省金沙县鼓场街道玉屏社区××小区，户籍地址：贵州省金沙县新化乡新龙村××××，身份证号码：522424197402094 8××，系贵F30897号重型半挂牵引车（牵引贵A8359挂号重型平板自卸半挂车）驾驶人，初次领证日期：1994年9月1日，有效期止：长期，准驾车型：A2，发证机关：贵州省毕节市公安局交通警察支队，驾驶证号码：522424197402094 8××，驾驶证档案编号：5224002417××，从业资格类别：经营性道路旅客运输驾

驶员、经营性道路货物运输驾驶员，证号：522424197402094 8××，有效期限至2029年7月20日。

2.刘某某，男，汉族，1966年9月14日出生，现住址：贵州省金沙县西洛街道金槐社区西区××栋×××室，户籍地址：贵州省金沙县西洛乡中心村水碾组，身份证号码：522424196609143 2××，系贵F23055号中型普通客车驾驶人，初次领证时间：2002年11月4日，有效期止：长期，准驾车型：A2，发证机关：贵州省毕节市公安局交通警察支队，驾驶证号码：522424196609143 2××，驾驶证档案编号：5224400018××。从业资格类别：经营性道路旅客运输驾驶员、经营性道路货物运输驾驶员，证号：522424196609143 2××，有效期限至2026年9月13日，系本次事故中的伤者。

3.陈某某，男，汉族，1960年3月17日出生，现住址：贵州省金沙县西洛乡山槽村楠木三组00026××号，户籍地址：贵州省金沙县西洛乡山槽村楠木三组00026××号，身份证号码：522130196003173 4××，道路行人，系本次事故死者。

4.王某某，女，苗族，1985年8月14日出生，现住址：贵州省金沙县西洛街道香榭豪庭小区×栋23××室，户籍地址：贵州省金沙县岩孔镇绿竹村五龙组××，身份证号码：522424198508144 6××，贵F23055号中型普通客车乘客，系本次事故中的伤者。

5. 甘某某，女，汉族，2025 年 9 月 13 日出生，现住址：贵州省金沙县西洛街道香榭豪庭小区×栋 23××室，户籍地址：贵州省金沙县岩孔镇绿竹村五龙组××，身份证号码：5205232025091300××，贵 F23055 号中型普通客车乘客，系本次事故中的伤者。

6. 游某某，男，满族，1966 年 3 月 11 日出生，现住址：贵州省金沙县安洛乡杨家寨村半箐组××号，户籍地址：贵州省金沙县安洛乡杨家寨村半箐组××号，身份证号码：5224241966031146××，贵 F23055 号中型普通客车乘客，系本次事故中的伤者。

7. 王某某，女，汉族，1983 年 10 月 11 日出生，现住址：贵州省金沙县西洛乡中华村××组，户籍地址：贵州省金沙县西洛乡中华村××组，身份证号码：5224241983101150××，贵 F23055 号中型普通客车乘客，系本次事故中的伤者。

（三）事故涉及相关企业情况

1. 金沙县强运运输有限公司（以下简称金沙强运公司），统一社会信用代码：91520523MA6HXRYE××，成立日期：2019 年 8 月 26 日，营业期限：长期，住所：贵州省毕节市金沙县柳塘镇中坝村××，法定代表人：张某某，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审

批）的，市场主体自主选择经营。普通货物道路运输，汽车（新车销售），旧车交易，汽车修理，汽车装饰，汽车配件销售，煤炭购销，煤炭加工。道路运输经营许可证号：黔交运管许可毕节字5205230024××号，证件有效期：2023年2月6日至2027年2月5日，经营范围：道路普通货物运输，现有货运车辆9台（其中：自有车辆4台，挂靠车辆5台，涉事车辆属于公司自有车辆）。

2.贵州上汽汽车运输有限公司（以下简称贵州上汽公司），统一社会信用代码：91520111MA6GQEYF××,成立日期：2018年1月11日，营业期限：长期，住所：贵州省贵阳市花溪区石板镇云凹村天河大道××××，法定代表人：申某某，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。普通货物道路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营性活动）。道路运输经营许可证号：黔交运管许可贵阳5201110772××号，证件有效期：2023年7月25日至2027年7月24日，经营范围：道路普通货物运输，现有货运车辆24台（其中：挂车15台，牵引车9台）。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

该事故致1人死亡，5人受伤，分别是：死者陈某某，伤者刘某某、甘某某、王某某、游某某、王某某。直接经济损失约86.98万元。

（五）事故道路情况

事故现场位于金沙县鼓场街道太极社区（秀河线49公里800米）路段，呈东西走向，东往金沙县鼓场街道五里坡方向，西往金沙县新化乡方向。事故路段为沥青路面，弯道路段，事发时天气为阴天，路面潮湿，道路全宽7.1米，有道路中心单黄实线，道路一侧为金属防护栏，一侧为山体，单向一车道,纵坡度1%，视距200米。



事故中心照



事故俯视照

二、事故发生经过


2025年12月3日，李某某驾驶贵F30897号重型半挂牵引车（牵引贵A8359挂号重型平板自卸半挂车）在贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂卸完煤后，沿东二环线返回金沙县新化乡林森煤业有限公司装载电煤，于当日9时36分许行驶至金沙县鼓场街道太极社区（秀河线49公里800米）路段一左转弯路段，遇道路上行人陈某某时驾驶操作不当致车辆侧滑，在侧滑过程中撞上行人陈某某，随即又撞上对向行驶来的由刘某某驾驶并搭乘王某某等人的贵F23055号中型普通客车，造成陈某某受伤后经送医院抢救无效于2025年12月3日11时4分宣告死亡，王某某等人不同程度受伤及两车不同程度受损的道路运输事故。



方位照：金沙县鼓场街道方向↑



方位照：金沙县新化乡方向↑


A型图

道路交通事故现场图

时间	2021 年 12 月 01 日 09	天气	小
地点	[illegible]	路面性质	沥青

比例

说明：图表格内的时间是指到达现场的时间 [illegible]

绘图时间 2021 年 12 月 01 日 11 时 10 分

勘查员 [illegible] 绘图员 [illegible] 当事人或见证人签字 [illegible]

现场图

三、应急处置及评估情况

（一）应急处置情况

事故发生后，贵F30897号重型半挂牵引车驾驶人李某某拨打了120急救电话和110报警电话，随后县政府相关领导及县直相关单位接报后第一时间赶赴事故现场开展应急处置和救援，经多方共同努力，及时将伤者陈某某、刘某某、王某某、甘某某、王某某、游某某送医救治，道路交通得到及时恢复通行。

（二）应急救援评估

事故发生后，县政府相关领导及县直相关单位、鼓场街道办

事处、柳塘镇人民政府、120医疗急救中心等单位在接到事故报告后立即响应，应急处置工作开展有序，责任落实到位，未发生舆情炒作等负面情况。

四、事故原因和性质

根据《金沙县公安局交通警察大队道路交通事故认定书》（第5224241202500003××号）[1]和事故调查组调查后综合分析，事故原因及性质如下:

（一）直接原因

当事人李某某驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路行经弯道路段未降低车速行驶且操作不当的过错[2][3][4]是造成此次事故的直接原因。

---

[1][]《金沙县公安局交通警察大队道路交通事故认定书》当事人导致交通事故的过错及责任或者意外原因：“此事故经我队现场勘查、调查取证及相关检验鉴定报告综合分析认定：李某某的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的动车。”第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。“及第四十二条第二款：“夜间行驶或者在容易发生危险的路段行驶，以及遇有沙尘、冰雹、雨、雪、雾、结冰等气候条件时，应当降低行驶速度。之规定。”

“综上所述，此事故系李某某一方过错所致，根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条:“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。”及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(一)项:“公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。(一)因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任；”之规定认定：当事人李某某承担此次事故的全部责任；当事人刘某某、王某某、甘某某、王某某、游某某无责任。”

[2][]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”

[3][]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”

[4][]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第二款：“夜间行驶或者在容易发生危险的路段行驶，以及遇有沙尘、冰雹、雨、雪、雾、结冰等气象条件时，应当降低行驶速度。”

（二）间接原因

金沙强运公司安全管理严重缺失，企业主体责任落实不到位是造成此次事故的间接原因。

（三）事故性质

经事故调查组综合认定，该事故是一起一般道路运输类[5]生产安全责任事故。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位

1.金沙强运公司：

（1）未落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患[6]。一是公司未按照制定的《生产安全事故隐患排查治理制度》《安全生产岗位责任制度》《车辆设施设备检修维护制度》对车辆进行日常维护；二是公司对涉事车辆贵F30897号重型半挂牵引车上道路行驶前未进行安全检查，导致涉事车辆带病（制动系统中一轴左前轮制动分泵推杆陈旧性无储备行程，制动蹄片与制动鼓无接触现象，无制动效能[7]）运输作业；三是公司未建立完善运输车辆

---

[5][]涉及十二类道路运输车辆（即公路客运、公交客运、网络客运、旅游客运、租聘、教练、货运、危险品运输、工程救援、校车、企业通勤车在内的其他营运性车辆或其他生产经营性车辆，简称“十二类”道路运输车辆）发生的事故为道路运输类生产安全事故。

[6][]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

[7][]《机动车运行安全技术条件》（GB 7258-2017）第7条第7.1.1项：“机动车应设置足以使其减速、停车和驻车的制动系统或装置，且行车制动的控制装置与驻车制动的控制装置应相互独立。”

一级维护、二级维护技术档案，且涉事车辆贵F30897号重型半挂牵引车二级维护[8]周期超过《汽车维护、检测、诊断技术规范要求》（GB/T18344-2016）的推荐维护周期[9]（于2025年5月7日后就未按规定开展二级维护）。

（2）未建立健全全员安全生产责任制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实[10]。公司未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容[11]。

（3）安全生产管理机构不健全。一是公司主要负责人张某某和安全生产管理人员高某未持有应当由交通运输部门对其安全生产知识和管理能力考核合格的证明；二是安全生产管理人员高某2025年8月离职后，公司至事故发生时未配备专职安全生产管理人员[12]。

（4）违法违规使用已注销车辆（贵A8359）作货物运输使用。公司实际控制人张某某明知贵A8359挂号重型平板自卸半

---

[8][]《道路运输车辆技术管理规定》第十六条：“道路运输经营者应当建立车辆维护制度。车辆维护分为日常维护、一级维护和二级维护。日常维护由驾驶员实施，一级维护和二级维护由道路运输经营者组织实施，并做好记录。”

[9][]GB/T 18344 -2016《汽车维护、检测、诊断技术规范》：“道路运输车辆一级维护、二级维护推荐周期：轻型以上货车（最大设计总质量>3500KG），二级维护行驶里程间隔上限值或行驶时间间隔上限值50000KM或120日。”

[10][]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款：“生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。”

[11][]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款：“生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。”

[12][]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款“矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。”

挂车未进行年检[13]、办理保险[14][15]和2020年9月1日贵阳市交委公示注销的情况下作货物运输使用。

2.贵州上汽公司：

隐患排查治理督促整改落实还存在差距。对已经发现所属贵A8359挂号重型平板自卸半挂车脱检的违法行为跟踪督促整改不力，致使其违法行为长期存在（该车检验有效期已于2021年12月31日止，但公司未及时督促金沙强运公司对该车进行年检），直至事故发生。

（二）其他相关责任部门

金沙县交通运输局：

行业管理职责履行有差距。2025年4月29日，该局执法人员对金沙强运公司进行执法检查，发现该公司企业法定代表人张某某、安全生产管理人员高某未持证等隐患，现场下达了《金沙县交通运输综合行政执法监督检查文书》，并责令其在2025年6月29日前整改完成，但2025年6月30日该局执法人员对该条隐患进行复查时，复查意见为“法人张某某、安全员高某未持证，整改中，安全员换为熊某，法人正在考试”，但

[13][]《道路运输车辆技术管理规定》第二十一条第（二）项：“道路运输经营者应当自道路运输车辆首次取得道路运输证当月起，按照下列周期和频次进行检验检测和技术等级评定：其他道路运输车辆自首次经国家机动车登记主管部门注册登记不满120个月的，每12个月进行1次检验检测和技术等级评定；超过120个月的，每6个月进行1次检验检测和技术等级评定。”

[14][]《中华人民共和国道路交通安全法》第十七条：“国家实行机动车第三者责任强制保险制度，设立道路交通事故社会救助基金。”

[15][]《机动车交通事故责任强制保险条例》第二条：“在中华人民共和国境内道路上行驶的机动车的所有人或者管理人，应当依照《中华人民共和国道路交通安全法》的规定投保机动车交通事故责任强制保险。”

熊某实际未任公司的安全生产管理人员（2026年1月4日才与金沙强运公司签订聘用合同），存在复查整改隐患审核不严谨和执法“宽松软虚”，直至发生事故后该局相关执法人员未对该公司法定代表人张某某持证和安全生产管理人员的配备情况进行跟踪督促，导致公司至事故发生时依然未建立健全安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员。

六、对事故相关责任人员和单位的处理建议

（一）对事故责任人员的处理建议

1.李某某（公民身份证号码：522424197402094 8××），男，群众，金沙强运公司员工，系贵F30897号重型半挂牵引车（牵引贵A8359挂号重型平板自卸半挂车）驾驶人，李某某驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路行经弯道路段未降低车速行驶且操作不当造成1人死亡、5人受伤，对事故的发生负全部责任，涉嫌交通肇事罪[16]，建议由金沙县公安局依法处理。

2.张某某（公民身份证号码：522424198203224 6××），女，群众，系金沙强运公司法定代表人、主要负责人，负责金沙强运公司日常管理工作。未持有应当由交通运输部门对其安全生产知识和管理能力考核合格的证明（2019年12月27日至今未持证）；未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制[17]；未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机

[16][]《中华人民共和国道路交通安全法》第一百零一条第一款：“违反道路交通安全法律、法规的规定，发生重大交通事故，构成犯罪的，依法追究刑事责任，并由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证。”

[17][]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项：“建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；”

制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患[18]。对事故的发生负有责任，建议由金沙县应急管理局依法给予行政处罚。

3. 张某某（别名张某，公民身份证号码：5224241984060746××），男，群众，系金沙强运公司实际控制人，负责金沙强运公司全面工作。未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，安排将未按规定进行检验检测、技术等级评定和办理保险的贵A8359挂号重型平板自卸半挂车进行货物运输使用。对事故的发生负有责任，建议由金沙县应急管理局依法给予行政处罚。

（二）对事故有关责任单位的处理建议

1. 金沙强运公司，安全管理严重缺失，企业主体责任落实不到位。一是未落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；**二是**未按全员安全生产责任制要求明确并落实各岗位的责任人员、责任范围和考核标准；**三是**公司主要负责人和安全生产管理人员不具备与从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力；**四是**违法违规使用已注销车辆（贵A8359）作货物运输使用，且发生生

[18][]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项："组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；"

产安全责任事故[19]。建议由金沙县应急管理局依法给予行政处罚；针对违法违规使用已注销车辆（贵A8359）作货物运输使用的问题，建议由金沙县交通运输局依法处理。

2.贵州上汽公司，隐患排查治理督促整改落实还存在差距。对已经发现所属贵A8359挂号重型平板自卸半挂车脱检的违法行为跟踪督促整改不力，致使其违法行为长期存在（该车检验有效期已于2021年12月31日止，但公司未及时督促金沙强运公司对该车进行年检），直至事故发生。建议由金沙县公安局函告贵州省贵阳市花溪区公安局依法处理。

3.金沙县交通运输局，行业管理职责履行有差距。其执法人员对金沙强运公司进行执法检查，发现该公司企业法定代表人张某某、安全生产管理人员高某未持证问题，但复查时复查意见为“法人张某某、安全员高某未持证，整改中，安全员换为熊某，法人正在考试”，但熊某实际未任公司的安全生产管理人员（2026年1月4日才与金沙强运公司签订聘用合同），存在复查整改隐患审核不严谨和执法“宽松软虚”，直至发生事故后该局相关执法人员未对该公司法定代表人张某某持证和安全生产管理人员的配备情况进行跟踪督促，导致公司至事故发生时依然未建立健全安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员。建议按照干部管理权限对相关责任人员进行处理。

---

[19][]《中华人民共和国安全生产法》第十六条：“ 国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任单位和责任人员的法律责任。”

七、整改建议及防范措施

为深刻吸取此次事故教训，举一反三，进一步加强道路交通安全管理，有效防范和遏制事故发生，确保人民群众生命财产安全，提出以下整改建议及防范措施:

（一）对金沙强运公司的整改建议与措施

1.立即整改，依法依规经营。严格按照车辆设施设备检修维护制度和道路货物运输车辆年度技术评定一、二级维护工作计划、车辆设施设备检修维护制度认真开展车辆维护工作；对公司现有全部营运车辆（含挂靠车辆）、驾驶员资质、年检和办理保险情况进行全面自查自纠，对不符合规定的立即进行整改，并接受金沙县交通运输局的核查。

2.健全安全管理体系，落实主体责任。依法建立健全安全管理机构并配齐配足安全管理人员，其法定代表人、安全生产管理人员必须持证上岗，并接受金沙县交通运输局的核查。

（二）对贵州上汽公司的整改建议与措施

1.加强对车辆情况排查。完善公司车辆管理制度，加强对现有车辆情况进行全面排查，针对车辆未按规定进行检验检测、技术等级评定和办理保险的问题，积极督促相关企业及时提档过户，并接受贵州省贵阳市花溪区交通运输局和公安局的核查。

2.加强隐患排查治理。强化车辆日常维护与检查，建立完善车辆档案，及时记录车辆维护、保养、维修及相关零部件更

换情况，并接受贵州省贵阳市花溪区交通运输局和公安局的核查。

（三）对金沙县公安局的整改建议与措施

加强对上路行驶的道路货物运输车辆的路检路查频次，严厉打击注销车辆上路运输的违法行为。

（四）对金沙县交通运输局的整改建议与措施

1.压实企业关键人员资格监管责任。建立健全对运输企业主要负责人、安全生产管理人员等关键岗位人员的资格审查和考核机制，确保证照信息的真实性、有效性和一致性。

2.严格落实安全生产监督检查制度和计划。制定科学合理的年度监督检查计划，明确检查重点、频次和内容，并确保计划得到有效执行；对检查中发现的问题隐患，要建立清单，责令限期整改，并跟踪督促，确保整改到位。

3.对全县道路货物运输企业开展专项整治。对货运营运者安全生产管理制度落实、安全生产管理机构、“两类”人员持证及安全考核、车辆技术、从业人员安全生产教育培训、安全生产经费投入使用、应急预案及演练、动态监控责任落实情况等方面进行专项整治和打击，确保违法违规行为得到有效遏制。

4.严格落实安全生产事故隐患复查销号。针对该局执法人员复查问题隐患时存在审核不严谨和执法“宽松软虚”问题，建议金沙县司法局对金沙县交通运输局的执法情况进行执法监督。

金沙鼓场“12·3”一般道路运输

事故调查组

2026年4月1日