

索 引 号：000014349/2026-461965　　是否有效：是

发布机构：威宁县人民政府　　发文日期：2026-04-08 15:14:35

名　　称：威宁自治县么站镇“3·29”道路交通运输事故调查报告

文　　号：

威宁自治县么站镇“3·29”道路交通运输事故调查报告

日期：2026-04-08 15:14:35　来源：威宁县应急管理局　访问量：28次　字号：[小 中 大]　[我要打印]　[关闭]　视力保护色：

威宁自治县么站镇“3·29”道路交通运输事故调查报告

2023年03月29日07时55分许，么站镇九可线8公里加400米（小地名：雷打坡）处发生一起道路交通运输事故，造成1人死亡，直接经济损失7万余元。

事故发生后，威宁自治县公安交警大队、么站镇派出所立即派出警务人员赶赴现场组织事故救援，开展路面管控、现场勘查、调查取证。威宁自治县委、政府高度重视，要求妥善处理善后事宜，尽快查明事故原因，举一反三深刻吸取事故教训。根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，自治县人民政府成立了事故调查组。调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、技术鉴定、调查取证、查阅资料、询问谈话和综合分析，查明了事故发生的经过、原因及人员伤亡情况，认定了事故性质，提出了防范整改措施建议。现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）车辆基本情况

1、豪爵牌无号牌普通二轮摩托车，车身颜色红色，车辆发动机号：VA006977，车辆识别代号LC6PCKU4F0004519,未购买机动车保险，未办理入户上牌登记，该车实际所有人刘某柱，车辆核载2人，实载1人。

事故发生后经贵州中一司法鉴定，该车发生事故时转向系合格，制动系合格。

2、云DDR671号南骏牌轻型自卸货车，经公安交通管理综合应用信息平台查询：车身颜色：蓝色，车辆发动机号：00724505，车辆识别代号：LS1C221B6B0428899,车辆检验有效期：2022-12至2023-06，机动车强制保险公司名称：中国大地财产保险股份有限公司曲靖中心支公司（保险单号：PDFA225301141200000002024,保险期间至2022年04月24

00时至2023年04月23日24时止）,机动车辆商业险保险公司名称：中国大地财产保险股份有限公司曲靖中心支公司（保险单号：PDEJ225301142000000001933,保险期间至2022年04月24日00时至2023年04月23日24时止）,车辆核载3人，实载人。

事故发生后经贵州中一司法鉴定，该车发生事故时转向系合格，制动系合格。

（二）驾驶人基本情况

豪爵牌无号牌普通二轮摩托车驾驶人刘某柱:男，汉族，1965年04月08日出生。

云DDR671号南骏牌轻型自卸货车驾驶人徐某明：男，汉族，1974年09月12日出生经公安交通管理综合应用信息平台询，徐某持“C1E”类机动车驾驶证，档案编号：53030302xxxx。

（四）道路有关情况

事故现场位于么站镇九可线8公里加400米(小地名:雷打坡)处，道路呈东西走向，东至威宁自治县么站镇方向，西至宁自治县金斗镇方向，路表潮湿，沥青路面，道路全宽为6.2米，机非混合道，无防护设施，道路为一般弯道，道路半为：38.125，事故发生时视线为50米。

二、事故发生经过及应急处置等情况

（一）事故发生经过

2023年03月29日07时55分许，贵州省威宁自治县么站镇驾驶人刘某柱驾驶豪爵牌无号牌普通二轮摩托车由威宁县站镇方向往金斗镇方向行驶，当车辆行驶至威宁自治县九可线8公里加400米(小地名:么站镇雷打坡)处时，与云南省宣威驾驶人徐某明驾驶的云DDR671号轻型自卸货车发生碰撞，造成豪爵牌无号牌普通二轮摩托车驾驶人刘某经医院抢救无效亡，豪爵牌无号牌普通二轮摩托车受损的道路交通事故。

（二）事故应急救援及善后处置情况

威宁自治县公安交通警察大队接警后，迅速联合么站镇派出所赶到现场，开展事故救援、指挥疏导交通等工作，救援作结束后，积极开展事故协调工作。目前，死者刘某柱已按照当地风俗妥善安埋。当地生产生活正常，社会秩序稳定。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

刘某柱驾驶豪爵牌无号牌普通二轮摩托车，在行驶过程占道行驶，与对向驶来的车辆发生碰撞，未采取安全有效减速让措施，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

驾驶人徐某明驾驶云DDR671号轻型自卸货车，行驶在没有交通信号的道路时，未在确保安全、畅通的原则下行驶，动车超载，其违法行为及过错是造成此事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定，么站镇“3·29”道路交通运输事故是一起**生产安全责任事故**。

四、对事故有关责任人员的处理建议

1、驾驶人刘某柱驾驶豪爵牌无号牌普通二轮摩托车上道路行驶，在行驶过程占道行驶，与对向驶来的车辆发生碰撞未采取安全有效的减速避让措施。在此次事故中负主要责任，鉴于在此次事故中死亡，建议不予追究责任。

2、徐某明驾驶云DDR671号轻型自卸货车，行驶在没有交通信号的道路时，未在确保安全、畅通的原则下行驶，机车超载，其违法行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条：“车辆、行人应当按照交通信号通行；在没交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。”及第四十八条第一款:“机动车载物应当符合核定的载质量，严超载；载物的长、宽、高不得违反装在要求，不得遗洒，飘散载运物。”之规定，在此次事故中负次要责任，建议公安机关法调查处理。

3、威宁自治县公安局么站镇派出所所长蔡某宏，中共党员，对辖区内饮酒驾驶车辆、无牌无证车辆查处打击力度不够，建议向公安局党委写书面检查。

4、威宁自治县么站镇人民政府安全生产分管领导赵某，中共党员，对辖区内无牌无证车辆，宣传力度不够，未采取有效措施，建议向么站镇党委作书面检查。

五、事故防范和整改措施

（一）深刻吸取事故教训，切实强化安全生产红线意识。各乡镇（街道）、有关部门，特别是**么站镇**要深刻吸取本次道路交通事故教训，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的一系列重要指示批示精神，强化属地管理责任和源头治理，认真研究事故预防和工作改进措施，坚决避免类似事故再次发生。

（二）道路交通行业主管部门切实加强道路交通运输安全防范管理工作和宣传工作。

（三）自治县公安交通警察大队及各派出所要切实加强路检路查的管控力度，坚决杜绝各类占道乱停乱放现象的存在，要切实加大对各类机动车驾驶员醉驾、酒驾、无牌无证车辆及各类不符合驾驶条件的机动车辆的查处力度。

威宁自治县“3·29”道路运输事故调查组

2023年8月1日

我要纠错 返回首页 打印 关闭

上一篇： 威宁自治县六桥街道“7·12”一般道路交通运输事故调查报告

下一篇： 威宁自治县龙场镇“5·18”一般道路交通运输事故调查报告

--中央部委网站-- --各省（市、区）网站-- --省直部门网站-- --省内市州网站-- --各县市区政府--

关于我们 | 隐私声明 | 版权保护 | 联系方式 | 网站地图 | 网站年报

主办：威宁彝族回族苗族自治县人民政府 黔ICP备17006141号

网站标识码: 5205260003 贵公网安备 52052602000121号

联系电话：0857-6222835 服务邮箱：wn0857@163.com

建议您使用Microsoft Edge、Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站

黑客攻击破坏举报电话：毕节市公安局 0857-8330348

网上有害信息举报专区

党政机关 政府网站找错