马鞍山瑞辉实业有限公司“10.13”生产安全非责任事故调查报告

2024年10月13日下午15时30分左右，位于我区雨山经开区境内马鞍山瑞辉实业有限公司厂房内发生一起事件，造成一人死亡。

事件发生后，区委区政府主要领导高度重视，立即对相关工作进行了安排。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）以及《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府第232号令），由区应急管理局牵头、雨山公安分局、区纪监委、区总工会、区人社局、雨山经开区组成调查组。调查人员通过现场勘察、询问相关人员和查看有关资料等方式，对该起事故进行了详细调查，认定了事故的性质，现将调查情况报告如下:

一、涉事单位概况

马鞍山瑞辉实业有限公司（以下简称瑞辉公司）成立于2009年02月25日，公司法定代表人:赵**，公司信用代码:91340500684972109W，公司注册地址:安徽省马鞍山市雨山区工业园天门大道旁。经营范围:通用设备制造（不含特种设备制造）;机械设备销售;金属材料制造;金属结构销售;金属制品研发;金属制品销售等。

二、涉事单位现阶段经营活动概况

2024 年 5 月 22 日，瑞辉公司因钢结构厂房老化严重，需要翻新和设备升级改造，向雨山经开区管委会作出一份书面的停产报告。自此日起，瑞辉公司停止生产并开始了厂房翻新和设备升级改造。



停产报告

安徽马鞍山雨山经济开发区管理委员会：

我公司原厂房老化严重，现需要翻新和设备升级改造，在此期间将停止生产。

特此报告。

马鞍山瑞辉实业有限公司

2024 年 5 月 22 日

（瑞辉公司出具的停产报告）

三、事故现场基本情况

事发地当天天气多云，气温 19℃至 22℃，东北风 1 级。事发地点位于瑞辉公司（图 1）翻建钢结构厂房现场中间偏北面的主梁下（图 2），旁边有车间立柱和供人员上下的爬梯（图 3），爬梯上方距离地面 15 米有 4 台行车（图 4）。




（图 1：瑞辉公司大门口位置）



（图 2：事发地的位置）



（图 3：事发地车间立柱上的爬梯）



（图 4：事发地上方的行车）

四、事故发生经过及救援情况

2024 年 10 月 13 日（周日），因瑞辉公司工期安排，当天未开展钢结构厂房翻新和设备升级改造等工作，企业相关负责人、工作人员以及建筑施工单位工作人员都放假休息，全厂只剩一名公司门卫在厂内值守。当日下午 15 时 30 分左右，瑞辉公司门卫听见厂区内有声响，随即在厂区内开展巡查发现，有人倒在厂房内。门卫上前查看时发现，该人倒在翻建钢结构厂房现场中间偏北面的主梁下，头部及耳朵眼内有血迹，上前呼叫此人已无应答。瑞辉公司门卫立即向公司主要负责人赵**汇报情况，并拨打了“120”急救电话。同时公司负责人赵**也赶往现场。20 分钟后，伤者被“120”急救车送往市十七冶医院抢救，后经抢救无效死亡。事后，瑞辉公司主要负责人赵**就此事向属地公安部门报案。

事件造成的人员伤亡情况:

根据公安部门调查，死者朱**，男，46 岁，安徽省马鞍山市雨山区银塘镇岱山村人，身份证号：340521**********；经查非瑞辉公司职工，也非建筑施工单位及其他相关单位工作人员，并且当时非工作时间。

五、事故发生原因及判断

1、事发时朱**的位置上方有行车，距离地面约 15 米，调查人员通过现场勘查情况，结合朱**受伤情况推断，朱**是从高处摔落至地面致死。

2、公安部门对现场进行了勘查，排除了他杀的可能性。

六、事故结论认定

调查人员通过对其他相关人员的询问调查及现场查看等途径，认定此起高处坠落导致的死亡事故的发生既不在企业作业时间段，也不在生产经营活动中,是一起生产安全非责任事故，公安部门结合瑞辉公司之前电缆曾有失窃，及本次瑞辉公司就此事件的报案，决定对此事立案侦查。

七、防范措施和建议

瑞辉公司要深刻汲取本次事件教训，举一反三，切实加强厂区内停工停产期间安全保卫、值班值守、巡逻检查等工作。认真落实隐患排查治理责任，细化岗位责任，进一步理清安全管理职责，防止此类事件的再次发生。

雨山区人民政府

“10.13”非正常死亡事故调查组

2024 年 11 月 4 日