舟山驰众建材有限公司“8.16”触电一般生产安全事故责任追究和整改措施落实情况评估报告

2021年8月16日早上8时18分左右，舟山驰众建材有限公司一名机修工人在车间内调试设备时发生触电事故，造成1人死亡，直接经济损失约160万元。事故发生后，舟山市人民政府依法成立了事故调查组开展事故调查工作。2021年10月29日，舟山市人民政府对《舟山驰众建材有限公司“8.16”触电一般生产安全事故调查报告》（以下简称《事故调查报告》）进行了批复，按照《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》和《浙江省安全生产委员会办公室关于印发浙江省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（浙安委办〔2021〕37号）等有关规定，2022年7月18日，舟山市应急管理局牵头成立了“舟山驰众建材有限公司“8.16”触电一般生产安全事故”评估组（以下简称“评估组”），对该起事故责任追究和整改措施落实情况进行了评估，现将有关情况报告如下：

一、评估工作组织及开展情况

评估组以《事故调查报告》为依据，按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，针对责任追究及整改措施要求开展了事故评估工作。评估组听取了事故责任单位舟山驰众建材有限公司事故发生后的工作情

况汇报，查看了安全生产责任制及相关规章制度的制定落实情况，向相关单位了解事故发生后整改措施落实情况，并收集了相关资料，完成了评估工作。

二、事故责任企业和责任人员的责任追究落实情况

（一）有关人员的责任追究已落实。

1.徐*武。舟山驰众建材有限公司洗砂机配电箱制作安装者，无低压电工特种作业操作证进行电工作业，设备接线不规范，未对安装的设备落实接地线和漏电保护装置，导致设备外壳带电。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条，对事故的发生负有责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条的规定，舟山市应急管理局对其处以0.8万元的行政处罚，徐*武于2022年2月14日将罚款缴纳完毕。

2.沈*平。舟山驰众建材有限公司法定代表人，对从业人员安全生产教育和培训不到位，对作业现场隐患排查不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第(三)和(五)项有关规定，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第(一)项的规定，舟山市应急管理局对其处以2.94万元的行政处罚，沈*平于2022年2月25日将罚款缴纳完毕。

（二）有关单位的责任追究已落实到位。

舟山驰众建材有限公司。对从业人员安全生产教育和培

训不到位，将洗砂设备电气线路安装工程发包给不具备资质的个人，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，对施工隐患排查不到位，未及时消除现场安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第三十八条、第四十六条和《浙江省安全生产条例》第十四条、第十五条等有关规定，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第(一)项有关规定，舟山市应急管理局对其处以21万元的行政处罚，舟山驰众建材有限公司于2022年2月25日将罚款缴纳完毕。

三、事故有关责任单位整改措施落实情况

舟山驰众建材有限公司：深刻吸取了事故教训，对公司的洗砂机设备进行了全面隐患排查，对涉事洗砂机设备安装了接地线和漏电保护装置；建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，安排了专人定期开展隐患排查，加强了从业人员的安全培训教育，严格执行员工的三级安全教育，定期召开事故案例警示会，提高了工人的安全意识。对承包单位的安全生产工作进行了统一协调、管理，并定期对承包单位进行安全检查，并督促承包单位进行安全隐患排查治理；完善了公司的应急救援预案，并定期开展了应急救援预案演练，对于特种作业人员均要求持证上岗。

海洋产业集聚区管委会。作为属地监管部门，组织召开了专题安全形势分析会，对此事故进行举一反三，深刻吸取了事故教训。加大了对辖区内建材行业的安全生产监督、检

查和指导力度，并与市应急局一起开展联合安全检查，对重点企业、重大隐患进行了专项整治。加强了对辖区内企业的安全培训教育，督促企业落实安全生产主体责任，做好隐患排查治理工作，落实安全防范措施，防范了类似安全事故的再次发生。

四、总体评估意见

评估组经综合评估后一致认为，各单位均依据市政府批复意见，对相关责任人员及责任单位作出相关处理。各单位均能认真汲取事故教训，按照事故调查报告的要求进行整改完善，落实事故各项责任追究和整改措施，有效提升了安全管理水平。被评估的单位基本落实了事故调查报告责任追究和整改措施要求。

2022 年 7 月 20 日