平南县平南镇六壬村创利木业单板厂
“8·12”员工触电死亡事故调查报告

2017年8月12日16时30分许，在平南县平南镇六壬村创利木业单板厂，发生一起员工安装锯木机器触电造成一人死亡事故。

事故发生后，为了尽快查明这起事故发生的原因，分清责任，依法追究相关责任单位和责任人的责任，汲取事故教训，防止类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，经平南县人民政府授权，2017年8月14日由平南县安全生产监督管理局牵头成立了平南县平南镇六壬村创利木业单板厂“8·12”员工触电死亡事故调查组。调查小组成员由县安监局、县公安局、县总工会、县监察局、县林业局、县人社局、县工信局、县工商局、平南镇人民政府等单位组成，并邀请县检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查，查询相关资料，询问有关当事人、调查取证、专项研究和综合分析等方式认定了事故的性质和责任，提出了对事故责任单位和个人处理意见和防范整改措施。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故相关企业基本情况

平南县平南镇创利木业单板厂，成立于2013年7月24日，经营地址为平南县平南镇六壬村林屋队，营业执照注册号为450821600332055，负责人林xx，（男，居民身份证号：452524197005xxxxxx，家庭住址：广西平南县平南镇六壬村）经营范围：单板加工销售。该厂有员工14人，占地面积20亩，创利木业单板厂日常生产经营管理工作主要由林xx的妻子吕x负责。

（二）当事人情况

曹xx，男，1992年6月xx日出生，居民身份证号：452725199206xxxxxx，家庭住址：广西南丹县中堡乡东井村，2017年3月经人介绍到平南县平南镇创利木业单板厂工作，曹xx没有与创利木业单板厂签订劳动合同，只是口头约定按量计算报酬：刨板38元/㎡、晒板32元/㎡、截木20/㎡。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2017年8月12日下午5点左右，在创利木业单板厂员工宿舍曹xx叫黄xx和黄zz一起过到车间帮忙安装一台新锯木机，曹xx本人先到仓库里把新锯木机拉过到车间里，在没有切断电源线路情况下，自己开始安装一些小配件，黄zz大概五分钟后到车间，黄xx也随后来到车间帮忙，黄xx和

黄zz不会电线、电器安装工作，就开始做其他工作，这时，曹zz的妻子黄cc也来到车间帮忙，他们都背对着曹xx，不知道曹xx是怎样安装电线的，大概工作半小时，突然在场的员工听到曹xx“啊”的叫了一声，整个人便倒在地上，手拿着一根电缆在胸部，电缆的一端在胸部发出火花，同时传出一股烧焦味，张着嘴在喘气。黄xx迅速把电路总闸拉开，也同时把装锯木机的那个开关拉开，断电后黄cc就把曹xx身上的电缆拿开，立即做胸压进行抢救，并大声呼救。

（二）事故救援情况

在仓库的创利木业单板厂管理人员蓝xx听到有人呼救后，马上赶到事发车间帮忙，并拨打“120”急救电话及“110”报警电话求救，随后也打电话通知板厂的其他老板。等了20多分钟没见“120”急救车到，为了争取抢救时间，黄cc便叫厂内员工将曹xx放上拉木板的三轮车往县城方向送出去抢救，到了平金二级公路边的顺发加油站才遇见赶来的“120”急救车，车上医护人员立刻下车对曹xx进行抢救，抢救约半个小时后，医生告诉无生命迹象，曹xx抢救无效死亡。

（三）事故发生报告及善后情况

接到报告后平南县公安局环城派出所、县安监局、平南镇政府工作人员赶赴抢救现场对死者家属进行安抚，然后通知殡仪馆出车把尸体运走。县安监局执法人员和平南镇政府

工作人员连夜对事发现场进行勘查。

事故发生后经县群工部、平南镇政府、县安监局、县人社局、林业局、等部门与当事人双方召开多次协调会，最终就赔偿结果达成一致，并于2017年8月18日签订赔偿协议，赔给死者家属人民币34万元，善后处理工作基本结束。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失

（一）事故伤亡情况

事故造成一人死亡，死者：曹xx，男，汉族，1992年6月xx日出生，住广西南丹县中堡乡东井村。

（二）事故直接经济损失

直接经济损失：约35万元人民币。

四、事故发生原因及性质

（一）直接原因

曹xx没有电工操作证，没有连接安装机械电源线路专业知识，在带电情况下安装机械供电线路，造成触电事故，导致自己死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、平南县平南镇创利木业单板厂安全生产主体责任落实不到位，没有建立安全生产管理制度、安全责任制度和操作规程，安全生产管理体系存在严重缺陷，负责人和管理员都未参加安全安全生产知识培训；安全教育培训不到位：一、安全教育培训形式不规范，安全教育流于形式；二、对员工经

常性的安全教育不全面，致使员工安全意识淡薄，违犯操作规程，酿成事故发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产”、第二十五条“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程……”、第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患……”第四十一条**“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程……”**的规定，是导致“8·12”触电事故发生的间接原因。

2、林xx，作为创利木业单板厂负责人，安全生产的第一责任人，未认真履行安全职责，未建立、健全本企业安全生产责任制，未及时组织员工进行安全教育培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第一项、第二项、第三项“建立健全本单位安全生产责任制；组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划”的规定，是导致“8·12”触电事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经现场勘验分析和事故调查组的调查取证，综合分析，事故调查组认定，该事故是平南县平南镇创利木业单板厂安全生产主体责任落实不到位，安全管理存在严重漏洞，教育培训不到位，工人安全意识淡薄，违规操作而导致的一起一般性安全生产责任事故。

五、对事故有关责任单位和责任人的处理建议

（一）对相关责任单位处理建议

平南县平南镇创利木业单板厂，安全生产制度不落实，安全生产教育培训制度不落实，不具备安全生产条件，造成事故发生，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第二十五条、第四十一条的规定，对“8·12”触电事故负有主要管理责任，建议由平南县安全生产监督管理局依法依规对其作出行政处罚。

（二）事故责任人处理建议

1、林xx，作为平南县平南镇创利木业单板厂责任人，安全生产的第一责任人，安全生产责任不落实，未认真履行安全职责，安全生产制度不完善，未对员工进行安全教育培训，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第一项、第二项、第三项的规定，对“8·12”触电事故发生负有领导责任，建议由平南县安全生产监督管理局依法依规对其作出行政处罚。

2、曹xx安全意识淡薄，业务不熟悉、违规操作，导致事故发生，对事故负有直接责任，鉴于曹游勇在事故中死亡，建议不再追究其责任。

六、事故防范和整改措施

针对该起事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，进一步规范企业的安全管理，有效防范和遏制类似事故发生。提出如下措施建议:

（一）督促生产经营企业进一步落实安全生产主体责任。各乡镇、各行业主管部门，加大对属地企业或者直接监管行业领域的企业监管，督促指导企业进一步完善各项管理制度，健全安全生产管理机构，严格执行事故隐患排查治理规定，全面落实企业的安全生产主体责任。

（二）生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章 制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（三）相关企业管理部门要在全县范围内开展一次安全生产大排查和安全管理培训教育，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能并提升从业人员的安全操作意识和突发事件应急处置能力。

平南县平南镇六壬村创利木业单板厂

“8·12”员工触电死亡事故调查组（代章）

2017年10月20日