生产安全事故调查报告书

发生时间：2023年1月14日

事故地点：七里堡市场

事故类别：高处坠落

事故级别：一般事故

填报单位：事故调查组（历城区应急管理局代）

历城区“1·14”济南七里堡市场有限公司一般高处坠落事故调查报告

2023年1月14日10时05分左右，济南七里堡市场有限公司在七里堡市场进行漏水点检维修过程中，发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡，直接经济损失300万余元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省人民政府令第342号）等有关法律法规，历城区人民政府于2023年1月18日成立由区委常委、常务副区长任组长，区应急管理局局长任副组长，区应急管理局、区工业和信息化局（商务局）、区公安分局、区总工会、区人力资源社会保障局、洪家楼街道办事处相关同志为成员的“历城区‘1·14’济南七里堡市场有限公司一般高处坠落事故调查组”（以下简称“事故调查组”），邀请区纪委监委、区检察院介入调查。

事故调查组按照“四不放过”要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出了事故防范措施。

一、基本情况

1.事故单位：济南七里堡市场有限公司（以下简称“七里堡公司”），法定代表人：黄某明；统一社会信用代码：91370112779710670Y；类型：其他有限责任公司；注册资本：壹仟万元整；成立日期：2005年8月26日；住所：济南市历城区二环东路1599号七里堡市场；经营范围：投资办市场、房屋及摊位租赁（不含融资性租赁）、保洁服务、物业管理（凭资质证经营）等。

2.相关单位：山东唐门信息技术有限公司（以下简称“唐门公司”），法定代表人：王某丁；统一社会信用代码：91370112MA3PQFBJ3P；企业类型：其他有限责任公司；成立日期：2019年5月13日；注册资本：壹仟万元整；住所：山东省济南市历城区二环东路1599号七里堡市场A座4-405；经营范围：计算机信息技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、计算机系统集成等。

唐门公司为七里堡公司子公司，由七里堡公司总经理金某春负责公司工作。蔡某永、杨某强与唐门公司签订劳动合同，由唐门公司负责缴纳社保、发放工资。蔡某永、杨某强在七里堡公司工程部工作，由七里堡公司管理。

二、事故发生经过、救援及善后处理、事故报告、现场警示教育、“四位一体”工作开展情况

（一）事故发生经过

2023年1月14日上午10时左右，七里堡公司工程部经理范某根安排工程部蔡某永、杨某强到七里堡市场A区2楼

进行漏水点检维修作业。杨某强从蔡某永扶着的人字梯（使用状态高度2.37米）进入吊顶（距地面3.05米）巡查，发现三楼酒店位置漏水后，让蔡某永将杨某强的手机递上去拍照，向公司领导汇报。

10时05分左右，蔡某永在地面无人扶人字梯情况下，向上攀爬人字梯给杨某强递手机，当到达人字梯顶部位置时，蔡某永踏空、人字梯倾倒，蔡某永摔落地面受伤。

（二）应急救援及善后处置情况

10时06分，七里堡公司商场管理部李某美拨打了110、120电话，120救护人员将蔡某永送至济南市中心医院进行抢救，当晚23时左右，蔡某永经抢救无效死亡。

目前，善后工作已妥善处理。

（三）事故报告情况

2023年1月15日10时40分，七里堡公司向洪家楼街道办事处报告一起人员意外死亡事件。洪家楼街道办事处通过进一步核实，于1月16日19时32分，向区应急管理局报告辖区七里堡公司在检维修过程中发生一起1人死亡生产安全事故。

（四）现场警示教育会情况

根据《山东省生产安全事故现场警示教育办法（试行）》要求，历城区安委会办公室组织区应急管理局、洪家楼街道办事处，以及包括事故单位在内的22家企业，共42人参加的事故现场警示教育会议。

（五）“四位一体”工作开展情况

根据《关于“四位一体”加强事故调查处理工作的通知》（鲁安办发〔2022〕5号）要求，事故调查组对洪家楼街道办事处相关人员在“安全生产、干部作风、廉政建设、涉黑涉恶”等方面进行了调查，在“廉政建设、涉黑涉恶”方面未发现相关问题，在“安全生产、干部作风”方面，洪家楼街道办事处因核实事故具体情况导致信息报送不及时。

三、事故原因和性质认定

（一）直接原因

蔡某永违反操作规程，攀登人字梯递手机过程中，由于踏空造成人字梯倾倒，导致其坠落地面受伤死亡是此起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

七里堡公司未落实安全生产主体责任。

主要负责人未健全并落实本单位全员安全生产责任制；未按规定落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训；违反操作规程组织作业。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，历城区“1·14”济南七里堡市场有限公司一般高处坠落事故，是一起生产安全责任事故，且存在迟报事故行为。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议给予行政处罚的人员

1.金某春，七里堡公司总经理，负责公司全面工作。未健全并落实本单位全员安全生产责任制，未按规定落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，事故发生后，未按规定时间向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，对事故发生负有领导责任，且存在迟报事故行为，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第五项、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第九条第一款规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十五条第二项规定，建议由区应急管理局对其分别裁量（上一年年收入百分之四十、上一年年收入百分之六十）、合并处以上一年年收入百分之一百罚款的行政处罚。

2.范某根，七里堡公司工程部经理，违反综合维修岗安全技术操作规程，组织人员进行检维修作业，导致1人受伤死亡，对事故发生负有主要责任，违反《山东省安全生产条例》第三十条第一款第三项规定，依据《山东省安全生产条例》第七十六条第二款规定，建议由区应急局对其处以5万元罚款的行政处罚。

（二）对责任单位处理建议

七里堡公司未落实安全生产主体责任。未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，违反综合维修岗安全技术操

作规程组织作业，事故发生后，未按规定时间向应急管理部门和其他有关部门报告事故情况，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、《山东省安全生产条例》第三十条第一款第三项、《山东省生产安全事故应急办法》（山东省人民政府令第 341 号）第二十二条规定，对事故发生负有责任，且存在迟报事故行为，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项、《山东省生产安全事故应急办法》（山东省人民政府令第 341 号）第三十五条第一款规定，建议由区应急管理局对其分别裁量、合并处以 75 万元罚款的行政处罚。

（三）问责建议

洪家楼街道办事处因核实事故具体情况导致信息报送不及时，建议由洪家楼街道办事处向区安全生产委员会办公室作出书面检查，并对相关人员进行处理，于 30 日内将处理结果以书面形式报区安全生产委员会办公室备案。

（四）其他处理建议

罗某，七里堡公司常务副总经理，负责公司七里堡市场的日常经营管理工作。未有效落实管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的职责，建议由七里堡公司按照公司内部奖惩制度进行处理，并于 30 日内将处理结果以书面形式报区安全生产委员会办公室备案。

五、事故防范和整改措施

针对事故暴露出的问题，必须深刻吸取事故教训，举一

反三，筑牢安全生产防线，严防类似事故的再次发生，提出以下防范措施和建议:

（一）洪家楼街道办事处要落实安全生产属地监管职责，强化监督管理力度，继续深挖属地各行业领域生产经营单位在落实安全生产主体责任中存在的各类问题，对辖区范围内发生的生产安全事故，严格按规定程序报告，及时、如实报送事故信息。

（二）七里堡公司要严格按照法律法规要求，压实企业主体责任。一是要牢固树立安全发展理念，健全并落实全员安全生产责任制，明确各岗位责任人员、责任范围和考核标准等内容，杜绝违反操作规程组织或进行检维修作业的行为。二是进一步加大从业人员安全生产教育和培训力度，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟练掌握岗位安全操作规程，掌握岗位的安全技能，强化从业人员岗位安全责任意识。三是全面开展隐患排查治理工作，按照分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制要求，修订和完善检维修作业现场管控措施，督促作业人员正确佩戴和使用劳动防护用品，严格遵守本单位操作规程，坚决杜绝类似事故发生。四是要深入学习《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，发生各类生产安全事故后要按照规定时间及时、如实报告，杜绝迟报事故行为再次发生。

历城区“1·14”济南七里堡市场有限公司

一般高处坠落事故调查组

（历城区应急管理局代）

2023年3月9日