新版政务公开专栏试运行中，如果您未查找到相关信息，可通过导航返回首页后进行搜索。

政府信息公开

名　　称：	济阳区泰兴东街蒸汽管网工程“7·18”一般事故调查报告
索 引 号：	113701250043144453K/2025-6699284
发文单位：	区应急管理局
发布日期：	2025-12-30

济阳区泰兴东街蒸汽管网工程“7·18”一般事故调查报告

新版政务公开专栏试运行中，如果您未查找到相关信息，可通过导航返回首页后进行搜索。

2025年7月18日19时30分许，济阳区济北街道办事处泰兴东街蒸汽管网工程施工现场发生一起事故，造成1人死亡，直接经济损失约220万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第236号）等法律法规规定，2025年7月20日，区政府成立了济阳区泰兴东街蒸汽管网工程“7·18”一般事故调查组，由分管副区长任组长，区应急管理局、区总工会、区城市公用事业发展中心、市公安局济阳分局、济北街道办事处为成员，并邀请区纪委监委机关、区人民检察院介入调查。调查组组织四名专家组成专家组参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过组织现场勘查、调查取证、综合分析、专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、应急救援和直接经济损失情况，认定了事故性质。现将调查情况报告如下：

一、相关单位基本情况

（一）项目基本情况

泰兴东街蒸汽管网工程。工程属于基础设施工程，主要目的是进一步提升企业供气效能，优化区域能源配置。工程主要内容是蒸汽管道的安装及配套土建施工，建设总长度400米，采用直埋敷设方式。

（二）建设单位基本情况

济南市济阳**供热有限公司（以下简称“济阳**供热”）。

经营范围：热力生产和供应；热力设施的建设、运营及维护。

（三）总包单位基本情况

济南**工程有限公司（以下简称“济南**工程”）。经营范围：GB2级、GC3级、GB1级压力管道安装，……。

资质证书有效期至2025年10月25日；资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级；……。

安全生产许可证有效期至2028年3月15日。

（四）专业分包单位

山东电力设备**安装有限公司（以下简称“山东电力**公司”）。经营范围：许可项目：建筑工程施工；建筑劳务分包……。

建筑企业资质证书有效期至2028年12月26日；资质类别及等级：防水防腐保温工程专业承包贰级；……。

安全生产许可证有效期至2026年10年1日。

（五）监理单位基本情况

山东**工程咨询有限公司（以下简称“山东**”）。经营范围：工程管理服务；……。

监理资质证书有效期至2028年12月22日；业务范围：市政公用工程监理甲级。

（六）项目发包情况

2025年5月13日济阳**供热与山东**监理签订了《工程监理合同》。

新版政务公开专栏试运行中，如果您未查找到相关信息，可通过导航返回首页后进行搜索。

专业分包合同》，分包范围及内容：泰兴东街蒸汽管网工程管道（接口）保温专业分包。

（七）施工单位安全管理情况


企业组织制定了《安全生产责任制》及22项规章制度；制定了《防腐工安全操作规程》和《保温工安全操作规程》；新员工入职前开展了三级安全生产教育培训并组织了考试（李某鹏三级培训考试成绩分别为96、100、96）。

企业在开工前申报并通过了《施工组织设计/（专项）施工方案》对全体从业人员进行了安全技术交底；为员工发放了安全帽、劳保手套等劳动防护用品；每班开工前由带班班组长或者安全管理人员组织召开现场“班前会”对安全工作进行再提醒。

二、事故现场情况


事故地点位于泰兴街北侧、大汇产业园门口西侧施工现场（示意图1），现场使用彩钢瓦与市政道路隔离，沟槽于7月15日开挖，7月17日成槽，宽约2.5米，深约2米，现场采取放坡加支护措施；管道为碳钢材质，外径约1.2米、内径0.73米，每段长12米（示意图2）。

防腐保温作业的主要内容是：待蒸汽管道放置到预先挖好的管道沟内后，工人在管道外层包裹聚氨酯防腐保温材料，完成防腐保温作业后进行土方回填，恢复原状。作业过程中，在管道两侧分别设置护板，护板中间安装支撑杆进行固定。



（示意图1）

新版政务公开专栏试运行中，如果您未查找到相关信息，可通过导航返回首页后进行搜索。



（示意图2）

山东电力**公司实行白班、夜班“两班倒”，白班的工作时间为7时至19时（受高温天气影响11时至15时停工休息）；夜班的工作时间为20时至次日凌晨4时。

三、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年7月18日19时15分许，李某鹏、常某沛等4名夜班施工人员陆续来到位于泰兴街大汇产业园门口西侧的蒸汽管网工程施工现场，因未到工作时间，工人们便聚集在工地围挡周围的阴凉处乘凉。

19时30分许，4名工人站在管道沟南侧的沟坡上等待打卡上班，此时李某鹏突然晕倒跌入管道沟，其身体在压倒护板支撑杆后，又滚到了蒸汽管与护板之间的缝隙内。

（二）事故应急处置情况

发现李某鹏晕倒后，现场其他工人立即到管道沟内，将其抬到地面上，班组长张某明于19时33分拨打了“120”急救电话，19时47分，救护车到达现场，现场人员协助救护人员将李某鹏抬到救护车上送至济阳区中医院进行救治，20时25分，经救治无效宣布临床死亡。

（三）善后处理情况

7月19日，善后处理工作完毕。

四、现场警示教育会情况

根据《山东省生产安全事故警示教育办法（试行）》（鲁安办发〔2022〕9号）有关要求，2025年7月28日，区安委会组织召开了事故警示教育会议，区城市公用事业发展中心及行业监管部门负责人、分管负责人，部分企业负责人、安全管理人员参加了事故警示会。

五、事故原因分析

根据医院诊疗记录、就诊资料、现场工人询问笔录等证据，调查组综合分析认定，认定本次事故的直接原因是：在非工作时间李某鹏突发自身疾病导致死亡。

六、事故性质

调查组经调查认定，济阳区泰兴东街蒸汽管网工程“7·18”一般事故是一起死者突发疾病导致死亡的意外事件，不属于生产安全事故。

七、事故防范措施建议

虽然本次事故是一起非生产安全事故，但为深刻吸取事故教训，有效预防类似事故再次发生，建议重点抓好以下工作：

新版政务公开专栏试运行中，如果您未查找到相关信息，可通过导航返回首页后进行搜索。

全体从业人员的身体、心理状况和行为习惯的关注，加强对从业人员身体健康状况的排查，防范从业人员因身体健康、行为异常等导致事故发生。

2.区城市公用事业发展中心要进一步加强对本行业有关项目的监督检查力度。要严格落实行业监管职责，加强对本行业领域内安全生产的监督管理，督促相关企业、单位从严落实安全生产主体责任，加强对全体从业人员身体健康、精神状态的关注，严防类似事故再次发生。

3.各施工单位要进一步加强安全生产管理工作。要严格落实安全生产主体责任，加强对本单位全体从业人员的身体状态和健康情况的全面核查和评估，定期对从业人员的身体状况进行检查，对发现健康异常或存在疾病的及时采取有效措施，严防各类事故发生。

区政府“7·18”一般事故调查组

2025年12月26日

扫码使用手机浏览本页内容

单位概况

区应急管理局

797	0
信息发布总数	点击量

我要留言

新版政务公开专栏试运行中，如果您未查找到相关信息，可通过导航返回首页后进行搜索。

版权所有@ 济阳区人民政府 济阳区人民政府办公室承办

网上信访受理平台 | 网站地图

鲁ICP备05030463号 网站标识码：3701250002 鲁公网安备37012501000212号

电话:(0531)84232781 地址:济阳区开元大街129号 邮编:251400

济南市互联网违法和不良信息举报平台

政府网站找错