索引号	11500228MB1958632Q/2026-00058	发文字号	
主题分类	应急管理	体裁分类	应急管理
发布机构	梁平区应急局	有效性	有效
标题	梁平云龙2·19一般道路交通事故调查报告		
成文日期	2026-06-23	发布日期	2026-06-23

梁平云龙2·19一般道路交通事故调查报告

2026年2月19日23时22分许，王*飞驾驶重庆骏融物流有限公司所属车辆渝D56560号重型自卸货车在重庆市段上坡右转弯时发生侧翻，造成1人死亡。

2026年4月2日，重庆市梁平区公安局交通管理支队出具第505500120260000023号《道路交通事故认定书》王*飞承担此次道路交通事故的全部责任。按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处《关于规范道路运输生产安全事故调查处理工作的通知》（渝安监发〔2018〕22号）等有关规定，经区政府同公室、区交通运输委、区总工会、区公安局交通管理支队、重庆市合川区应急管理局等单位参加的梁平云龙2·故进行调查，并以事故调查组名义邀请区检察院派员参加，邀请区纪委监委机关介入事故调查。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、检验测试、技术鉴定、调查取证原因、应急处置和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议和事故防报告如下：

事故调查组认定，梁平云龙2·19一般道路交通事故是一起因重型自卸货车驾驶员未按照操作规范安全驾驶任事故。



一、事故基本情况

（一）事故发生相关人员概况。

王*飞，渝D56560号重型自卸货车驾驶人，男，30岁，汉族，身份证号：500242******0030，户籍地：重村*组**号，持“B2”类驾驶证，档案编号：5042***14742，初次领证日期：2022年10月25日，有效期止：2028路运输从业人员从业资格证》，证号：500242******220030，有效期至2029年3月24日。经调查，驾驶人王*飞

（二）事故车辆情况。

渝D56560号车，车辆类型：重型自卸货车，车辆品牌型号：驰田牌，车辆识别代号：LGAX5CF****0450
登记所有人：重庆骏融物流有限责任公司，使用性质：货运，注册日期：2018年3月14日，检验有效期至202
司：中国人民财产保险股份有限公司合川支公司，保险单号：PDZA202*****0000422627。取得了《中华人民
渝交运管渝字50038****738号。

（三）事故相关单位概况。

重庆骏融物流有限责任公司，成立于2021年1月6日，类型为有限责任公司，法定代表人：任伟，经营场所
小区*幢*楼。公司营业执照统一社会信用代码：91500117******N66E，经营范围：道路货物运输（不含危
D56560号车、渝DX9691号车、渝DX6595号车、渝D0S33号车。取得了《中华人民共和国道路运输经营许可
500382015262号。

（四）事故发生经过。

2026年1月，王*飞负责运输重庆渝水环保科技有限公司垫江污泥处理中心至重庆市浩骞农业发展有限责任
泥，运输费1.09元/吨/公里。2026年2月19日，王*飞驾驶渝D56560号重型自卸货车将重庆渝水环保科技有限公
市浩骞农业发展有限责任公司。当日23时22分许，王*飞驾驶该车行驶至双河村3组村公路陈家桥路段上坡右转
坎下，造成王*飞当场死亡、车辆及路产受损的道路交通事故。

（五）道路情况。

事故现场位于重庆市梁平区云龙镇双河村3组村公路陈家桥路段，弯坡道路，道路宽8.3米，坡度I≈6%,弯
道路，沥青路面，路面完好，事发时为夜间，无路灯照明，天气晴，路面干燥，有交通标志（限速30km/h）、

（六）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该事故造成1人死亡，因死者家属正在协商，暂无法统计经济损失。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况。

2026年2月19日23时29分许，重庆市梁平区公安局交通管理支队接到事故信息后，立即指派民警赶往现场
医护人员赶往现场救治伤员。

（二）事故现场应急处置。

事故发生后，重庆市梁平区公安局交通管理支队和“120”医务人员到达现场开展应急处置，“120”医务人员

（三）事故应急处置评估。

事故发生后，重庆市梁平区公安局交通管理支队等相关职能部门及时响应，应急处置工作有序开展，责任

三、事故相关检验检测和鉴定情况

（一）根据《重庆市梁平区公安局物证鉴定所法医学尸表检验分析意见书》（梁公鉴（病理）〔20　〕7号
所致的表现。

（二）根据《重庆市鑫道司法鉴定中心司法鉴定意见书》（渝鑫技术鉴字〔2026〕第308号），被鉴定渝
行驶系统、传动系统工况正常无故障；驻车制动有效；行车制动有效。

（三）根据《重庆市鑫道司法鉴定中心司法鉴定意见书》（渝鑫车速鉴字〔2026〕V-106号），事发时渝D
56km/h。

四、事故原因分析

重庆市梁平区公安局交通管理支队《道路交通事故认定书》（第505500120260000023号），认定本次道路
渝D56560号重型自卸货车夜间在限速30km/h的道路上超速行驶，且在上坡路段右转弯行驶时，未按照操作规范
辆发生侧翻后滑移至左侧路外坎下。当事人王*飞的道路交通安全违法行为是导致本次交通事故的全部原因。

综上所述，当事人王*飞的行为是导致本交通事故的全部过错，在事故中起全部作用。

五、调查中发现的其他问题

重庆骏融物流有限责任公司，调查组结合该公司的日常经营管理情况，对涉事驾驶员入职资格审核、安全
查，未发现其与事故有关的违法违规行为。但调查发现：2025年，渝D56560号重型自卸货车未按照重庆骏
40000km或者120日必须进行一次二级维护）进行二级维护。

六、相关单位履职情况

重庆骏融物流有限责任公司，作为生产经营主体单位，开展了如下工作。

一是安装GPS动态监控。公司为渝D56560号重型自卸等所有货车安装了北斗GPS车载4G卫星定位终端，并
时进行预警和提醒，并对渝D56560号重型自卸货车根据运输路线设置了GPS超速报警值，实时进行相关提醒。

二是安全文明驾驶教育。王*飞上岗前由重庆骏融物流有限责任公司对其驾驶资质进行了综合审核，2025年
公司对王*飞进行入职安全教育培训，累计培训24个学时，王*飞通过岗前安全知识培训考试。日常重庆骏融物
安全教育培训，平时通过微信工作群提醒王*飞安全驾驶、文明驾驶，王*飞均接受了相应教育。

三是超速违法行为治理上。2025年1月至2026年2月期间，重庆骏融物流有限责任公司所属4台货车累计3次
20%），平均每辆车年超速频次为0.75次，超速率远低于行业平均超速频次，属于违法低风险企业，对超速违
书面通知相应人员在“交管12123”APP上学习超速危害的科普视频，并提醒驾驶人员应严格按照交通管理规则驾
未发生过伤亡安全事故，企业整体管理良好。

四是事发系突发行为。事发前阶段王*飞驾驶渝D56560号重型自卸货车持续按照规定速度进行驾驶。事发时
在接收到超速信息时，正在反馈预警信息时已发生事故，重庆骏融物流有限责任公司按要求履行了管理和超速
驶人连续性超速行为，具有偶发性。

重庆骏融物流有限责任公司履行了超速预防管理的技术和管理措施，也履行文明驾驶的安全教育培训和督促

七、相关政府（部门）履职情况

（一）重庆市梁平区公安局交通管理支队。制定了《2025年道路交通安全监督执法检查计划》和《2026年
按照年度执法检查计划开展了安全检查。2025年11月至2026年1月，重庆市梁平区公安局交通管理支队[illegible]
检查客运场站12次，对发现的隐患及时发放整改通知书并对客货运企业开展警示约谈15家次；清理排查[illegible]运车
“三客一危”车辆检验率100%、重型货车检验率97.54%、挂车检验率97.04%；共查处各类交通违法行为58410件，

（二）重庆市合川区交通运输委员会。研究制定了《2026年安全生产与自然灾害防治执法检查计划》，[illegible]
查。2026年1至2月重庆市合川区交通运输委员会检查客货运输企业35家次，发现问题37个，整改37个，行政处
业督促指导2次、危品运输企业1次。

八、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员。

王*飞，渝D56560号重型自卸货车驾驶人。夜间在限速的道路上超速行驶，且在上坡路段右转弯行驶时，造成其驾驶的车辆发生侧翻后滑移至左侧路外坎下。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二定。当事人王*飞的行为是导致本交通事故的全部过错，在事故中起全部作用，造成事故发生。鉴于其已在事故

（二）建议不予责任追究的单位。

重庆骏融物流有限责任公司，系渝D56560重型自卸货车的车属单位。经调查组核实，该公司作为生产经营事驾驶员开展了限速范围内进行驾驶的岗前教育培训和日常安全教育；二是对超速违法驾驶开展了技术和管理本次事故发生前驾驶员正常驾驶，系驾驶员在事故路段突发性超速驾驶违法，事发超速时相应预警信息正在发了相关管理责任，建议不予追究责任。

（三）建议不予责任追究的监管单位。

1.重庆市梁平区公安局交通管理支队。经查，暂未发现梁平区公安局交通管理支队存在履职不到位的情况暂行规定》第三十五条第二款：“工作范围内发生生产安全事故。经查实尽职尽责的，应当不予处分。”的规定支队及其相关人员的监管责任。

2.重庆市合川区交通运输委员会。经查，暂未发现重庆市合川区交通运输委员会存在履职不到位的情况，行规定》第三十五条第二款：“工作范围内发生生产安全事故。经查实尽职尽责的，应当不予处分。”的规定，员会及其相关人员的监管责任。

（四）其他处理建议。

重庆骏融物流有限责任公司，系渝D56560号重型自卸货车的车属单位。经调查组核实，该公司作为生产经维护，上述行为违反了《道路运输车辆技术管理规定》第十七条第四款之规定，建议由重庆市合川区交通运输

九、事故防范措施建议

为了从此次事故中深刻吸取教训，避免和预防类似事故再次发生，针对本次事故特点，建议如下：

（一）加大道路交通安全知识宣传力度。道路运输管理机构要进一步强化行业安全监管责任，加强道路运交通安全警示教育，提醒辖区运输企业落实安全生产制度并定期开展交通安全警示教育，全力促进道路交通安

（二）企业要严格落实安全管理制度。重庆骏融物流有限责任公司必须建立健全安全生产制度。一是要将一定要严格按照制度规定执行，确保车辆正常安全运行。二是车辆档案记录要如实记载，及时更新，保证一车人员的安全意识，从源头上杜绝交通事故的发生。





扫一扫在手机打开当前页



联系我们丨网站地图丨版权声明

版权所有：重庆市梁平区人民政府　主办：重庆市梁平区人民政府办公室
ICP备案：渝ICP备06000570号-1　网站标识码：5002280002　渝公网安备50022802000041号

