红星街道广汉市明强汽车运输有限公司“9·4”一般道路交通事故调查报告

红星街道广汉市明强汽车运输有限公司

“9·4”一般道路交通事故调查组

2025 年 11 月

目 录

一、事故基本情况 5

（一）事故单位情况 5

（二）事故车辆和驾驶员情况 5

（三）事故单位安全管理情况 6

（四）事故发生经过 8

（五）事故现场勘验情况 10

（六）人员伤亡和直接经济损失情况 10

（七）属地和有关部门监管情况 11

二、事故应急处置及评估情况 12

（一）事故信息报告及应急处置情况 12

（二）医疗救治和善后处理情况 13

（三）事故应急处置评估 14

三、事故原因分析 14

（一）交通事故认定情况 14

（二）事故相关检验检测和鉴定情况 14

（三）直接原因分析 15

四、调查发现的问题及处理建议 15

（一）相关人员 15

（二）相关单位 15

五、事故防范及整改措施建议.....15
（一）全面压实道路交通安全监管责任.....15
（二）严格落实企业安全生产主体责任.....16
（三）举一反三全面加强安全风险防范.....16

红星街道广汉市明强汽车运输有限公司“9·4”一般道路交通事故调查报告

2025年9月4日6时56分，泸州市龙马潭区红星街道玉带路二段自建路发生一起道路交通事故，造成1人死亡，直接经济损失***万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关法律法规规定，区人民政府成立了由区政府办公室、区应急管理局、区交通运输局、市交通执法三大队、市公安局交警三大队、区总工会、区公安分局、广汉市应急管理局、广汉市交通运输局和红星街道办事处等派人组成的红星街道广汉市明强汽车运输有限公司“9·4”一般道路交通事故调查组（以下简称调查组）开展事故调查，邀请区检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质以及责任，提出了对有关人员和单位的处理建议和事故防范措施。

经调查认定，红星街道广汉市明强汽车运输有限公司“9·4”一般道路交通事故是一起驾驶人员观察不到位导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

广汉市明强汽车运输有限公司（以下简称明强运输公司），统一社会信用代码：915***，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：邹某，注册资本：***万元，地址：四川省广汉市，经营范围：道路货物运输（不含危险货物）等。《道路运输经营许可证》，编号：川交运管许可德字510***号，有效期至2027年9月20日。现有从业人员146人，其中管理人员33人，驾驶人员113人，营运车辆113台。

（二）事故车辆和驾驶员情况

1.川F***号重型普通货车（以下简称事故货车），为蜀都牌LAG***，所有人为明强运输公司，车辆性质：货运，发动机编号为***，出厂日期：2017年3月6日，注册日期：2017年3月16日，检验有效期至2026年3月31日，强制报废日期：2032年3月16日，整备质量30600kg，核定载质量17965kg。2025年6月27日，在遂宁市天禾车业有限责任公司进行了二级维护，下一次二级维护时间为2025年10月25日前。

2.苏某，事故货车驾驶员，男，汉族，37岁，身份证号：510***，驾驶证档案编号：510***，准驾车型：B2，初次领证日期2010年4月22日，驾驶证状态正常，住址：四川省

德阳什邡市，取得经营性道路货物运输驾驶员从业资格证，有效期至2028年6月11日。

经调查，苏某于2016年6月入职明强运输公司，参加公司岗前教育培训32学时，实操培训48学时，经考核合格上岗；2025年参加公司线上线下组织的安全教育培训18次，累计27学时；2025年，公司GPS监控和日常检查未发现苏某违章行为；2023年至2025年，在交管平台违法系统查询到6次违规违章情况，公司对其违章行为进行了处罚、通报批评和再教育处理。

（三）事故单位安全管理情况

1.组织机构和管理人员情况

公司设有安全科、车辆技术管理科、动态监控科、生产运行部等7个部门，设总经理1人，副总经理1人，安全科长1人，2名专职安全管理人员，安全管理人员7人，注册安全工程师1人，负责公司安全生产工作。

2.安全生产规章制度和操作规程建立情况

公司建立了全员安全生产责任制和安全生产责任清单制2项责任制；建立了安全生产资金投入、劳动防护用品配备和管理、安全生产例会、安全生产宣传教育和培训、风险分级管控、隐患排查治理、安全设施和设备管理、作业安全管理、安全生产检查、应急预案管理、安全生产档案管理、生产安全事故报告和应急救援、车辆动态监控管理、安全生

产举报与奖励管理等 34 项安全生产规章制度；建立了驾驶人员安全行车操作、安全员岗位安全操作等 27 项安全生产操作规程，主要负责人签发后实施。

3.日常安全生产管理情况

2025 年，按照公司安全生产会议制度要求，召开安全会议 9 次，研究了安全生产工作完成情况、安全生产工作任务部署、传达上级有关安全生产文件精神、分享安全生产经验和典型案例等安全事项。今年提取***元安全生产费用，用于公司安全生产方面投入。2025 年 2 月 21 日制定了年度培训计划，每月开展安全教育培训，培训内容包含冬季八防、春运安全专项培训、防春困、雨季行车、五一节前安全专项培训、防御性驾驶培训、车辆爆胎应急处置等，2025 年 1-9 月，开展安全教育培训 13 次，共计 22 学时，并进行了记录。2025 年 1-9 月，对日常车辆每月定期检查 9 次，不定期检查共计 3 次，对排查的问题隐患建立台账，明确整改责任人员和时限，并按期整改销号。对主要运营线路开展风险辨识，进行道路现场勘验，并形成路勘报告，明确危险因素、风险和管控措施；公司签约符合资质的 GPS 监控系统服务商，所有车辆安装了 GPS 车载终端，运用 GPS 监控系统 5 项功能，即超速报警、轨迹回放、语音信息功能、实时监控功能、行驶过程记录功能，通过 GPS 监控系统提高对车辆运行过程的管控能力。配备 3 名 GPS 动态监控专职监控人员，经公司培

训、考试合格后上岗。GPS 监控员随时关注执行生产任务的车辆运行动态，发现 GPS 有异常情况会及时和驾驶员取得联系，了解情况。严格管控驾驶员行驶 4 小时，休息 20 分钟的规定，提醒驾驶员合理安排休息时间和随时注意路面动态变化。严格控制车辆行驶速度，针对高速、国省道及乡村道路等不同路况进行车辆时速控制并进行监控。2025 年 1-9 月，共处理从业人员违章情况**起，公司每月进行通报；公司建立了事故货车的技术档案，记录了车辆维保情况，每 120 天进行一次二级维护；2025 年，按演练计划开展交通事故应急救援、消防应急救援、防汛应急救援、装卸事故应急 4 次演练。

（四）事故发生经过

9 月 2 日下午，公司车辆设备管理人员刘某某按照公司规定给苏某、甘某某、伍某某等 5 人派单：9 月 3 日从成都市金堂区转龙镇将货物运输至泸州市龙马潭区红星街道川庆钻探工程有限公司井下作业公司作业队伍所在地。

9 月 3 日 9 时，苏某、甘某某、伍某某等 5 人分别驾驶车辆到达金堂区转龙镇装货。

15 时 8 分，货物捆装完毕。

15 时 17 分，苏某驾驶事故货车离开转龙镇。

17 时 20 分，苏某驾驶事故货车在四川省资阳市简阳市（距陈家沟 458m）休息。

17 时 37 分，继续出发行驶。

18 时 54 分，苏某驾驶事故货车在四川省内江市资中县（距古井沟 90m）休息。

19 时 17 分，继续出发行驶。

19 时 46 分，苏某驾驶事故货车在四川省内江市市中区（距回龙村 335m）休息。

20 时 22 分，继续出发行驶。

20 时 57 分，苏某驾驶事故货车在四川省内江市隆昌县 G76 夏蓉高速公路（距鬼湾子 3m）休息。

21 时 14 分，继续出发行驶。

21 时 56 分，苏某驾驶事故货车在四川省泸州市龙马潭区（距土地嘴 49m）休息。

9 月 4 日 6 时 27 分，出发驶往泸州市龙马潭区红星街道玉带路二段自建路川庆钻探工程有限公司井下作业公司作业队伍所在地。

6 时 52 分，苏某驾驶事故货车与沪 D***等 3 辆车先行到达红星街道玉带路二段自建路停车等待。

6 时 53 分，甘某某自行前往川庆钻探工程有限公司井下作业公司作业队伍所在地西门大门开门。

6 时 54 分，甘某某回到车上驾驶车辆进入卸货地，苏某驾驶车辆跟车前行。期间，苏某停车避让了沿路边行驶的一辆电瓶车。

6 时 56 分，苏某驾驶事故货车转弯过程中撞到行走中的汪某某并碾压。

（五）事故现场勘验情况

事故地点位于龙马潭区红星街道川庆钻探工程有限公司井下作业公司作业队伍所在地西门前道路[1]。（事故现场如图所示）



事故现场图

事故现场道路为双向单车道，干燥水泥路面，路面完好。道路宽 8.2m、死者位置距川庆钻探工程有限公司井下作业公司作业队伍所在地西门西侧 5.2m，东侧 2.3m。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

死者汪某某，女，58 岁，身份证号，510***，住址：四川省泸州市龙马潭区，行人。

[1] 该道路不是市政道路和公路。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）统计，人身伤亡赔付***元，医疗、现场抢救、处理事故等费用***元，直接经济损失共计***万元。

（七）属地和有关部门监管情况

1.广汉市三水镇人民政府

2025年以来，成立由镇长任组长、人大主席任副组长，交管办及各村（社区）书记为成员的工作领导小组。通过签订目标管理责任书、车辆安全停放承诺书等，构建“一级抓一级、层层抓落实”的责任闭环。健全协同治理机制，整合镇域资源，建立交管办、派出所、城管及交警四中队联合执法与信息共享机制。依托村（社区）网格化管理，推动管理重心下移，形成政府主导、多方参与、群众配合的治理格局。开展集中宣传，“坝坝会”8次，悬挂横幅50余幅，发放宣传单15000余份，线上日均滚动播放标语20条次，推送警示片10部，联合开展“七进”警示教育；集中规范场镇重点区域停车秩序，拆除车辆雨棚600余个，劝导教育违规人员200余人；安装波形护栏532米、警示标牌51个等防护设施，清理高枝杂树15处，安装太阳能路灯178盏，增补学校周边警示标识。

2.广汉市交通运输局

2025年以来，组织召开各类安全专题会议8场，深入分析研判道路运输行业安全形势，按阶段制定专项工作方案并

推进落实。强化责任落实与基础管理。组织全市道路运输企业“关键少数”及主要负责人开展法律法规与安全生产培训考核，覆盖413人次。与89家企业签订《安全责任书》，推动企业签订“两函一书”1600余份，制定完善抢险救灾、反恐防范、汛期应急等13类预案，并印发《今冬明春重大事故灾害隐患排查整治专项行动工作方案》等多个专项治理文件。深化隐患排查与专项整治。督促企业开展隐患自查自改，上报并整改问题393项。强化行业监管，累计检查企业567户次，排查隐患561项，均已整改完毕；依法注销15家不再符合运营条件企业的道路运输经营许可证。加强动态监管与违规惩处。通过动态监控系统对“两客一危”车辆驾驶行为实行全程抽查，查处违规行为**起，落实从业资格证记分295分，停岗学习8人，停运车辆1台。严格行政执法与违规治理。截至9月9日，累计实施道路运输行政处罚**起，包括查处非法营运“野的”**台、非法危险品运输车辆**台，处罚运输企业及出租车违规行为**起、证件不齐网约车**起，共处罚款**万元。联合或单独约谈道路运输单位8家次。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报告及应急处置情况

1.事故信息报告情况

事故发生后，苏某下车查看并立即拨打 122 报警电话。同时，甘某某、伍某某立即拨打 120 急救电话，7 时 9 分，

苏某分别向安全科长易某某和副总经理吴某电话报告，易某某向总经理邹某电话报告，邹某向广汉市交通运输局报告事故情况。

8时55分，市公安局交通管理支队直属三大队电话向红星街道办事处通报事故情况，9时27分，红星街道办事处电话向区总值班室报告事故情况。

9时48分，区政府书面向市政府报告事故情况。

9时50分，区应急管理局书面向市应急管理局报告事故情况。

2.应急响应及现场处置情况

事故发生后，甘某某、伍某某协助苏某在现场处置。120指挥中心接报后，指派普惠外科医院接诊，医务人员于7时12分到达现场将伤者送至西南医科大学附属中医医院急诊科进行抢救。110指挥中心接警后，指派市公安局交通管理支队直属三大队民警赶赴现场，7时10分，民警到达现场维护秩序和参与现场处置；红星街道办事处接报后，8时50分相关人员前往事故现场进行处理。9时10分，区应急管理局相关人员赶到现场调查处置。

（二）医疗救治和善后处理情况

8时9分，经抢救后医务人员确认汪某某死亡，遗体送往南寿山殡仪馆。

明强运输公司与死者家属达成赔偿协议并进行了赔付，

死者遗体已于9月7日火化，善后处理终结。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，相关部门第一时间赶到事故现场进行处置。事故信息报送及时准确，应急响应及时、处置有序得当，未发生次生事故，目前无不良社会影响，各项工作有序开展。

三、事故原因分析

（一）交通事故认定情况

根据公安交警部门道路交通事故认定，苏某驾驶机动车上路行驶，因观察不当未确保行车安全的行为[2]，是造成此次事故的直接原因；苏某在本次道路交通事故中承担事故全部责任，汪某某在本次道路交通事故中无责任。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.事故货车检验鉴定情况

根据泸州菲斯特司法鉴定中心鉴定意见：未发现被鉴定车辆转向系统、制动系统、信号装置存在安全隐患。

2.酒精检测情况

市公安局交通管理支队直属三大队对苏某进行酒精检测，检测结果为0mg/100ml。

3.吸毒检测情况

市公安局交通管理支队直属三大队提取苏某尿样进行吸毒检测，检测结果为阴性。

[2] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

4.死者死因鉴定情况

泸州市公安局龙马潭区分局物证鉴定室对死者汪某某进行法医学尸表检验鉴定：汪某某符合交通事故致重度颅脑损伤死亡。

（三）直接原因分析

根据现场勘验、询问谈话和司法鉴定等情况分析，苏某驾驶事故货车行驶过程中因观察不当，与行走过程中的汪某某发生碰撞，是造成此次事故的直接原因。

四、调查发现的问题及处理建议

（一）相关人员

苏某，事故货车驾驶员，违反道路交通安全法律法规，对事故发生负有直接责任，建议由泸州市公安局交通管理支队直属三大队依法处理。

（二）相关单位

明强运输公司，落实了安全生产主体责任，但调查发现其还存在只登记驾驶员驾驶里程而未按公司制度对车辆行驶里程按月登记[3]的情况，该问题和本次事故发生不存在因果关系，建议由广汉市交通运输管理部门进行处理。

五、事故防范及整改措施建议

（一）全面压实道路交通安全监管责任

相关街镇要认真履行属地管理责任，结合安全生产风险

[3]《明强运输公司交通安全管理制度》9.1 车辆档案管理 9.1.2 车辆驾驶员要在每月 25 日前将车辆的月行程里程、保养维修、肇事情况上报公司技安部登记，由技安部负责人核实后填写车辆技术登记。

防范“三个千万”工作，举一反三，全面排查整治辖区内集镇道路、农村自建路等路段安全隐患，加强重要路口、事故多发地段安全劝导工作，联合交管部门严厉打击交通违法违规行为;交通运输管理部门要认真履行行业监管责任，督促指导辖区内运输企业落实安全管理制度、加强驾驶员安全教育和运输途中安全监管，全面防范化解安全风险。

（二）严格落实企业安全生产主体责任

明强运输公司要深刻吸取事故教训，组织企业驾驶人员以案为鉴开展一次安全警示教育，切实以身边事故教训给一线驾驶人员敲响警钟。要全面加强车辆运输安全生产知识技能考核培训，所有新上岗人员必须考核合格方可正式上岗，切实把安全生产责任压实到一线员工。要认真落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，及时发现并消除车辆存在的安全隐患，加强对人、车的动态监控和全时空管理，及时发现、制止和整改车辆“带病”运行、超载超速、疲劳驾驶等问题，严防类似事故再次发生。

（三）举一反三全面加强安全风险防范

各街镇、区级有关部门要认真汲取事故教训，结合安全生产治本攻坚三年行动，以重大事故隐患排查整治为抓手，认真排查整治本辖区、本行业领域内安全问题隐患，特别是要对容易引发道路交通安全的路面隐患、非法营运车辆、交通违法违规行为等进行系统排查整治，加强道路交通安全宣

传，筑牢安全防线，坚决遏止道路交通事故频发势头。