南宁五象新区檀府印象项目“9•10”触电死亡事故调查报告

发布时间：2020-11-11 10:34 来源：良庆应急局 字体+

2020年9月10日14时25分左右，在南宁五象新区檀府印象一期工地（地址：南宁市良庆区庆丰路与玉洞大道交汇处）发生一起因工
故，造成1人死亡，直接经济损失120万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区〈实施生产
例〉办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函[2019]174
民政府办公室关于明确生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办〔2014〕67号）的规定，城区政府成立了由城区应急局局长颜志环
生任副组长，应急局、总工会、人社局、住建局、良庆公安分局、良庆镇政府等部门派人组成的南宁五象新区檀府印象项目“9
区纪委监委派员参加事故调查组工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查明
接经济损失情况，认定事故性质，分清责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对暴露出的突出问题，提出事故防范措施，

一、基本概况

（一）事故相关单位基本情况

1.施工单位：浙江省东阳第三建筑工程有限公司, 成立于1996年07月26日，《营业执照》统一社会信用代码为9133078314752003
江省东阳市振兴路1号，法定代表人：胡迅华，公司类型：其他有限责任公司，经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、建筑装修装饰
《建筑业企业资质证书》，证书编号：D233006138，发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部，资质类别及等级：建筑工程施工总
许可证》，编号：（浙）JZ安许证字〔2005〕070086，发证机关：浙江省住房和城乡建设厅，许可范围：建筑施工，有效期：2020年0
日。

2.监理单位：广西建荣工程项目管理有限公司，成立于2006年06月29日，《营业执照》（副本）统一社会信用代码：91450100788
址：南宁市青秀区佛子岭路18号德利·东盟国际文化广场B1栋1401、1402、1403号房，法定代表人：曹慧，公司类型：有限责任公司（

范围：房屋建筑工程监理等，营业期限：长期，登记机关：南宁市行政审批局，日期：2019年09月17日。持有《工程监理资质证书》，
1，资质等级：房屋建筑工程监理甲级。发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部，发证日期：2020年01月06日，有效期至2025年

3.东阳市丰收建筑劳务有限公司，营业执照统一社会信用代码：91330783MA28EQ830X；公司地址：浙江省东阳市吴宁街道办事
人：韦丰，注册资本：壹仟万元整，公司类型：有限责任公司（自然人独资），成立日期：2016年12月07日，营业期限：2016年12月0
筑劳务分包（不含涉外劳务）；建筑工程、水利水电工程、建筑装饰装修工程等。登记机关：东阳市市场监督管理局，登记日期：2018
企业资质证书》，证书编号：D333109342，资质类别及等级:施工劳务不分等级。持有《安全生产许可证》，编号：（浙）JZ安许证字[
建筑施工；发证机关：浙江省住房和城乡建设厅；发证日期：2017年04月18日。

（二）工程概况

南宁五象新区檀府印象项目一期檀熙工程工地位于南宁市五象新区（地址：南宁市良庆区庆丰路与玉洞大道交汇处），项目分为12
共4栋。总建筑面积172068.17平方米，均为框架剪力墙结构。项目建设单位为广西众擎易举投资有限公司，监理单位为广西建荣工程项
为浙江省东阳第三建筑工程有限公司，劳务施工单位为东阳市丰收建筑劳务有限公司。

（三）事故现场勘验情况

该项目13#楼为33层，建筑高度为105.6米，建筑总面积为28134.3平方米，发生事故为一楼临时建筑材料存放仓库，面积为58平方
地面高度为2.6米，电线型号为耐火阻燃型2.5平方型。

二、事故发生经过及救援情况

2020年9月10日14时左右，东阳市丰收建筑劳务有限公司雇佣工人根据水电班组长潘国树安排进场施工。

14时20分左右在进行水管切割施工时需要接电，班组长潘国树让陆日辉在工位上等候，他去找电工工友来处理接电源事宜，交代陆
即离开。

14时25分，潘国树回来发现陆日辉已经触电躺在施工现场，马上让电工切断电源开关并进行抢救及拨打120急救电话报警。

14时40分左右120急救到达现场开始抢救并送往广西国际壮医院进行救治。

20时50分许转院到广西壮族自治区人民医院进行抢救救治。于次日凌晨3时许经抢救无效宣布确认死亡。

事故发生后，浙江省东阳第三建筑工程有限公司立即启动事故应急预案。

接到事故报告后，良庆区应急局、五象新区质安站、良庆镇派出所、良庆镇人民政府等部门立即派员赶赴现场救援，同时要求东阳
立即联系死者家属积极协商解决善后问题，截至目前所有善后工作已处理完毕。

三、事故造成的人员死亡和直接经济损失

（一）人员伤亡基本情况

陆*辉，男，壮族，居民身份证号码：452624********2333，广西平果县人，住址：广西平果县旧城镇望力村巴洋屯二队50号。东
佣工人，不具备电工操作资质，在2020年9月10日项目施工中擅自接电导致触电，在事故中因伤势过重，经广西壮族自治区人民医院抢

（二）直接经济损失情况

事故共造成直接经济损失120万元。

四、事故的原因和性质

（一）事故的原因

1.直接原因：

陆*辉，男，壮族，广西平果县人，安全防范意识淡薄；未遵守施工现场管理规定，不具备电工操作资质情况下，在施工过程中擅自
在没有其他防护措施的情况下，导致其不慎触电因伤势严重而死亡。

2.间接原因：

东阳市丰收建筑劳务有限公司落实安全生产主体责任不到位，履行督促、检查安全生产工作职责不到位，未能及时发现和消除安全
格执行安全管理规程，工人缺乏安全意识是这起事故发生的诱因。

（二）事故的性质

这起事故是一起因东阳市丰收建筑劳务有限公司管理工作不到位，履行督促、检查安全生产工作职责不到位，工人缺乏安全意识而
故。

五、事故责任认定和处理建议

（一）对事故责任人的事故责任认定和处理建议

1.陆*辉，男，壮族，居民身份证号码：452624********2333，广西平果县人，住址：广西平果县旧城镇望力村巴洋屯二队50号。
司雇用工人，安全防范意识淡薄；不遵守施工现场管理规定，不具备电工操作资质情况下，在施工过程中擅自接电，自我保护意识不强，
下导致事故发生。对这起事故负有直接责任。鉴于陆日辉在事故中已死亡，建议不予追究生产安全责任。

2.陈*良，男，汉族，居民身份证号码：330724********3317，住址：浙江省东阳市巍山镇古渊头村西湾40号，东阳市丰收建筑劳
人，未依法履行安全生产工作职责，未能及时发现消除安全生产事故隐患，对这起事故负主要领导责任。建议由南宁市良庆区应急管理

3.卢*忠，男，汉族，居民身份证号码：330724*******0318，住址：浙江省东阳市吴宁街道南市路108号，浙江省东阳第
未依法履行安全员工作职责，现场管理、监督和检查不到位，未能及时发现消除安全生产事故隐患，对这起事故负有领导责任。
司依规处理。

4.蓝*，男，壮族，居民身份证号码：452701********0014，住址：南宁市西乡塘区唐山路24-4号唐山华都1单元303号，广西建荣
总监，未依法履行安全员工作职责，履行督促、检查安全生产工作职责不到位，对这起事故负有领导责任。建议由广西建荣工程项目管

（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议

东阳市丰收建筑劳务有限公司落实安全生产主体责任不到位，履行安全生产工作职责不到位,对这起生产安全事故发生负有责任。建
依法处理。

六、事故防范和整改措施

为深刻反思事故，吸取事故教训，举一反三，查找问题，消除隐患，提出如下措施建议：

（一）东阳市丰收建筑劳务有限公司要深刻吸取本次事故教训，认真贯彻落实国家的安全生产方针政策和法律规定，增强安全生产
的原则，切实落实企业安全生产主体责任。要加强对施工现场的安全管理，不断提高现场监管能力，认真排查治理安全生产隐患，督促
操作规程作业；要加大对派驻项目的安全生产管理人员的培训教育，提高一线管理人员现场管理水平，及时发现和消除安全隐患，防止

（二）浙江省东阳第三建筑工程有限公司要深刻剖析本次事故发生的原因，特别是现场管理上存在的不足，举一反三，采取切实可
全管理。要按照危险性较大的分部分项工程管理规定，严格建设工程专项施工方案编制、论证、审批程序，落实专项施工方案提出的各
教育培训和安全技术交底，提高从业人员自我保护意识和安全操作技能，杜绝“三违”现象的发生；要深入开展安全生产隐患排查治理，
整改人员、措施、责任及时整改到位，一时不能整改的，要做好事故防范措施，坚决遏制事故再次发生。

（三）广西建荣工程项目管理有限公司要认真履行监理职责,按照《建设工程监理规范》的有关规定加强现场监理，对所监理工程的
教育培训、隐患排查治理情况要认真进行检查；要强化对危险性较大分部分项工程的日常巡查检查，严格实行旁站监理制度，对发现的
改责任单位限期完成整改，并按照规定组织复查，形成安全生产隐患治理闭环管理；要加大日常检查巡查力度，严厉处理违规作业、冒

（四）建筑行业主管部门要加强对建筑工程施工的安全生产日常监督管理，督促企业落实安全生产责任制，督促监理单位和施工单
施工现场的安全管理，确保施工现场安全设施、安全条件符合规范要求。

南宁五象新区檀府印象项目“9·10”触电

死亡事故调查组（代）

2020年10月26日