索 引 号：	000014349/2023-53456	**信息分类：**	灾害事故救援
发布机构：	纳雍县应急局	**发文日期：**	2023-01-09 16:57
文　　号：		**是否有效：**	是
名　　称：	纳雍县宣慰街道办事处 “8.06”道路运输事故调查报告		

纳雍县宣慰街道办事处 “8.06”道路运输事故调查报告

来源：纳雍县应急局　　发布日期：2023-01-09 16:57

2022年08月06日，贵州省纳雍县利园街道办事处鸡场村居民艾某驾驶无号牌拖拉机装载木料从纳雍县利园街道办事处鸡场村往化作乡方向行驶，当车辆行驶至坡脚沟至居仁线0公里加170米处（小地名：纳雍县众隆商品混凝土有限公司门口路段）时，车辆因故障停在路上，无号牌拖拉机驾驶员联系修理师傅到场修理施救，在对车辆施救过程中，于当日22时11分许，车辆失控往前滑行与对向车道由胡某洲驾驶的因无号牌拖拉机故障占道无法前行等待通行的贵AE＊＊69号重型半挂牵引车牵引贵A＊＊01挂号重型罐式半挂车左侧发生刮撞，在此过程中无号牌拖拉机驾驶员艾某发现车辆失控滑行便从滑行车辆左侧追赶滑行车辆，在追赶滑行车辆的过程中艾某被滑行车辆与停止等待通行的贵AE＊＊69号重型半挂牵引车牵引贵A＊＊01挂号重型罐式半挂车挤压导致其当场死亡及车辆受损的道路运输事故。

事故发生后，县委、县政府领导高度重视，要求相关部门科学施救，妥善处理善后事宜，尽快查明事故原因，切实做好道路交通安全管理工作，严防类似事故再次发生。纳雍县交警大队一中队、事故中队及宣慰街道办事处相关人员立即赶到事故现场，开展事故应急救援、事故现场勘查及善后处置工作。

依据《中华人民共和国安全生产法（2021修正）》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，纳雍县人民政府批准成立了由县应急局牵头，县公安局、县交通运输局、县总工会、同时邀请县纪委监委派员参加的事故调查组，依法对事故开展调查、取证、分析、认定等工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料、收集相关书证和物证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，查清了相关乡镇（街道）、县直部门及相关人员在道路交通监督管理方面存在的问题，认定了事故性质和责任，并针对事故暴露出的问题提出了事故防范措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故车辆有关情况

1．无号牌拖拉机，品牌型号： 振兴牌ZX150T－4型，发动机号码：4P10＊＊＊＊549，车架编号： ZX150T4Q1＊＊＊＊3754，未投保险，经调查核实该车原号牌为贵06－6＊＊20，于2021年9月7日在纳雍县农业农村局办理注销申请业务，车辆实际管理支配人为艾某。

2．贵AE＊＊69号重型半挂牵引车，车辆识别代号： LFWSRXSJ1＊＊＊＊7528，发动机号：53＊＊＊＊06， 检验有效期止：2023年06月30日，保险终止日期：2023年06月10日，投中国太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司，机动车交通事故责任强制保险保单号：AGYAOOJCTP22＊＊＊＊440R，机动车所有人：贵州鑫志强运输有限公司，登记住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭街道办事处长岭路与观山路西北角中天会展城。

3．贵A＊＊01挂号重型罐式半挂车，车辆识别代号：LA9940G3X＊＊＊＊C354，检验有效期止：2023年06月30日，机动车所有人：贵州鑫志强运输有限公司，登记住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭街道办事处长岭路与观山路西北角中天会展城。

（二）当事人情况

1．艾某，男，汉族，19＊＊年＊＊月＊＊日出生，居民身份证号：522426＊＊＊＊＊＊＊＊＊2418，户籍地：贵州省纳雍县利园街道办事处鸡场村，现住址：贵州省纳雍县利园街道办事处鸡场村，持B2证，档案编号：5224＊＊＊＊8844，驾驶无号牌拖拉机，在此次事故中死亡。

2．胡某洲，男，汉族，19＊＊年＊＊月＊＊日， 居民身份证号：432302＊＊＊＊＊＊＊＊＊0037，户籍所在地：湖南省沅江市沿河路，现住址：贵州省纳雍县寨乐乡街上，持A2证，档案编号：432＊＊＊＊＊9383，驾驶贵AE＊＊69号重型半挂牵引车牵引贵A＊＊01挂号重型罐式半挂车.

（三）事故发生路段情况

现场位于坡脚沟至居仁线0公里加170米处（小地名：纳雍县众隆商品混凝土有限公司门口路段），路面全宽6.16米，纵坡度4%，道路呈双向两车道施划有中心虚线，柏油路面，潮湿，道路呈东西走向，东往居仁方向，西往小干桥方向。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2022年08月06日，贵州省纳雍县利园街道办事处鸡场村居民艾某驾驶无号牌拖拉机装载木料从纳雍县利园街道办事处鸡场村往化作乡方向行驶，当车辆行驶至坡脚沟至居仁线0公里加170米处（小地名：纳雍县众隆商品混凝土有限公司门口路段）时，车辆因故障停在路上，无号牌拖拉机驾驶员联系修理师傅到场修理施救，在对车辆施救过程中，于当日22时11分许，车辆失控往前滑行与对向车道由胡某洲驾驶的因无号牌拖拉机故障占道无法前行等待通行的贵AE＊＊69号重

型半挂牵引车牵引贵A＊＊01挂号重型罐式半挂车左侧发生刮撞，在此过程中无号牌拖拉机驾驶员艾某发现车辆失控滑行便从滑行车辆左侧追赶滑行车辆，在追赶滑行车辆的过程中艾某被滑行车辆与停止等待通行的贵AE＊＊69号重型半挂牵引车牵引贵A＊＊01挂号重型罐式半挂车挤压导致其当场死亡及车辆受损的道路运输事故。

（二）应急救援情况及处置情况

事故发生后，纳雍县交警大队一中队、事故中队及宣慰街道办事处相关人员立即赶赴事故现场，开展事故应急救援、事故现场勘查及善后处置工作。目前，死者艾某已安葬，善后事宜处置妥当。

三、事故原因

艾某驾驶达到报废标准且机件不符合技术标准具有安全隐患的车辆上道路行驶是造成交通事故的原因。

四、事故性质

经调查认定，纳雍县宣慰街道办事处“8.06”道路运输事故是一起生产安全责任事故。

五、事故暴露出的主要问题

1．纳雍县利园街道办事处党政主要负责人履行属地道路交通安全第一责任人职责落实不到位，尤其对履行农用车安全管理职责工作不力，对辖区道路交通安全宣传力度不够，未对辖区内农用车驾驶员开展宣传教育培训，对辖区内报废的农用车辆排查、整治不力，对已公示报废的农用车未采取有效措施进行管理，导致辖区内鸡场村居民艾某驾驶已经报废的原号牌为贵06－6＊＊20变形拖拉机非法上路，导致事故的发生。

2．纳雍县宣慰街道办事处履行推进属地道路交通安全职责落实不到位，对辖区道路农用车安全管理重视程度、工作力度不够，组织相关职能部门在辖区坡脚沟至居仁路段对农用车路检路查工作力度不够。

3．纳雍县公安局交通警察大队（以下简称纳雍县交警大队），对坡脚沟至居仁路段无牌无照变型拖拉机上路行驶打击力度不够，开展路检路查上路率、管事率低。

4．纳雍县公安局居仁派出所对辖区坡脚沟至居仁路段开展路检路查上路率、管事率低，对在该路段上行驶的失管失控车辆打击力度不够。

5．纳雍县农业农村局对农用车安全管理工作安排部署不具体，指导督促利园街道办事处对农用车报废工作不力，与县交警部门共同推进变形拖拉机上路联合执法力度不够，对变形拖拉机非法上路违法违规行为打击不力。

六、事故有关责任单位和人员处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1．艾某，驾驶已经被注销证照，达到报废标准且机件不符合技术标准具有安全隐患的车辆上道路行驶造成交通事故，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十四条第三款及第二十一条之规定，鉴于艾某在此次事故中死亡，不予追究其责任。

2．王某，纳雍县利园街道办事处党工委副书记、办事处主任，主持纳雍县利园街道办事处全盘工作，履行属地道路交通安全第一责任人职责落实不到位，尤其对农用车安全管理工作重视程度不够，对农用车安全管理工作安排部署不全面，不具体，对辖区内农用车摸底排查台账底数不清，指导督促开展农用车报废工作不力，未跟踪督促辖区内鸡场村已经被注销手续的达到报废标准的原号牌为贵06－6＊＊20的变形拖拉机进行报废，对“8.06”事故中肇事车辆非法上路打击不力应负领导责任。建议由纳雍县人民政府对王某进行谈话提醒处理。

3．张某龙，纳雍县利园街道办事处党工委委员、副主任、武装部长，分管安全生产工作，履行推进属地道路交通安全职责不到位，尤其对农用车安全管理工作不重视，工作安排部署不全面，不具体，不深不细，对辖区内农用车摸底排查台账不管不问，底数不清，不知道辖区原号牌为贵06－6＊＊20的变形拖拉机于2021年9月已经被纳雍县农业农村局注销证照，对辖区内报废农机车辆排查、整治不力，对“8.06”事故中肇事车辆非法上路打击不力应负领导责任。建议由纳雍县人民政府对张某龙予以诫勉处理。

4．王某，纳雍县利园街道办事处党工委委员副书记、政法委员，分管农业农村工作，不正确履行管行业必须管安全的职责，对履行推进属地农机车辆安全管理职责落实不到位，对农机车辆安全宣传、排查、整治力度不够，明知原号牌为贵06－6＊＊20的变形拖拉机已被纳雍县农业农村局注销证照，不向主要领导汇报，听之任之，仍然把该拖拉机纳入正常车辆管理，导致报废农用车失管失控，对“8.06”事故中肇事车辆非法上路失管失控应负领导责任。建议由纳雍县人民政府对王某予以诫勉处理。

5．邱某，纳雍县宣慰街道办事处党工委委员、副主任、武装部长，分管安全生产工作，履行推进属地道路交通安全职责落实不到位，重视不够，组织相关职能部门在辖区坡脚沟至居仁路段对农用车路检路查工作力度不够，对“8.06”事故中肇事车辆非法上路打击不力应负领导责任。建议由纳雍县人民政府对邱某进行谈话提醒处理。

6．赵某，纳雍县农业农村局党组成员、纳雍县农业综合执法大队大队长，负责全县农业综合行政执法工作（包括对农机车辆的行政执法），对全县农用车安全管理工作安排部署不全面，不具体，不深不细，指导督促利园街道办事处对农用车报废工作不力，与县交警部门共同推进变形拖拉机上路联合执法力度不够，对已经被注销证照的变形拖拉机非法上路等违法违规行为打击不力，对“8.06”事故中肇事车辆非法上路打击不力应负领导责任。建议由纳雍县人民政府对赵某进行谈话提醒处理。

（二）对事故有关责任单位的处理建议

1．纳雍县利园街道办事处党政主要负责人履行属地道路交通安全第一责任人职责落实不到位，尤其对履行农用车安全管理职责工作不力，对辖区道路交通安全宣传力度不够，未对辖区内农用车驾驶员开展宣传教育培训，对辖区内报废的农用车辆排查、整治不力，对达到报废的农用车未采取有效措施进行管理，导致辖区内鸡场村居民艾某驾驶已经报废的原号牌为贵06－6＊＊20变形拖拉机上路非法运输，导致事故的发生。建议责成纳雍县利园街道办事处向纳雍县人民政府作出深刻书面检查。

2．纳雍县宣慰街道办事处履行推进属地道路交通安全职责落实不到位，对辖区道路农用车安全管理重视程度、工作力度不够，组织相关职能部门在辖区坡脚沟至居仁路段对农用车路检路查工作力度不够，未及时对以上路段无牌无照农机车辆进行打击。建议责成纳雍县宣慰街道办事处向纳雍县人民政府作出深刻书面检查。

3．纳雍县公安局交通警察大队（以下简称纳雍县交警大队），对坡脚沟至居仁路段无牌无照变形拖拉机上路行驶打击力度不够，开展路检路查上路率、管事低，对艾某驾驶无号牌报废农用车违法上路行驶失管失控。建议责成纳雍县交警大队向纳雍县人民政府作出深刻书面检查。

4．纳雍县公安局居仁派出所在辖区坡脚沟至居仁路段开展路检路查上路率和管事率较低，对在该路段上行驶的失管失控车辆打击力度不够。建议责成纳雍县公安局居仁派出所向纳雍县公安局党委作出深刻书面检查。

5．纳雍县农业农村局对农用车安全管理工作安排部署不具体，指导督促利园街道办事处对农用车报废工作不力，与县交警部门共同推进变形拖拉机上路联合执法力度不够，对变形拖拉机非法上路违法违规行为打击不力。建议责成纳雍县农业农村局向纳雍县人民政府作出深刻书面检查。

七、事故防范措施建议

为深刻吸取本次事故教训，举一反三，进一步强化道路交通安全管理工作，有效防止类似事故的发生，特提出以下防范措施建议。

1．加大道路交通安全宣传力度。利园街道办事处、宣慰街道办事处、公安交警部门要加大对道路交通安全的宣传力度，增强驾驶员安全意识，规范驾驶员安全驾驶、文明驾驶行为。

2．加大农机排查整治力度工作。利园街道办事处、县农业农村局要加大对农机排查整治力度，要摸排清楚农机基本情况，建立台账，特别是对报废的农用车管控力度，对已经注销报废的农用车辆要及时督促车主履行报废程序，达到真报废，从源头上实行管控，杜绝报废农用车辆违法上路行驶。

3．加大道路运输检查力度。利园街道办事处、宣慰街道办事处、公安交警部门要高度重视道路交通安全工作，根据自身职能职责，加大路检路查力度，严厉打击报废车辆上路行驶的违法行为。

4．公安交警部门、农业农村部门要加大联合执法力度。公安交警部门、农业农村部门要加大联合开展上路检查力度，加大对农用车非法上路行驶力度，坚决杜绝达到报废农用车等非法车辆上路行驶。

5．加强道路运输事故典型案例警示教育力度。利园街道办事处、宣慰街道办事处、公安交警部门、农业农村部门要加大道路运输事故典型案例警示教育力度，举一反三，增强驾驶员安全意识，规范驾驶员安全驾驶、文明驾驶行为。

纳雍县宣慰街道办事处“8.06”道路运输事故调查组

2022年11月25日

扫一扫在手机打开当前页面