平凉市崆峒区金叶叶种植农民专业合作社“11·9”一般物体打击事故调查报告

2023年11月9日上午9时许，平凉市崆峒区金叶叶种植农民专业合作社在崆峒区安国镇颉沟村后虎社山沟植树期间，发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失**万元。

按照市安委会办公室《关于对平凉市崆峒区“11·9”一般事故查处实行挂牌督办的通知》（平安办督字〔2023〕15号）要求，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经崆峒区人民政府批准，成立了平凉市崆峒区金叶叶种植农民专业合作社“11·9”物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），事故调查组由区应急管理局主要负责人任组长，区公安分局、区林草局、区总工会、安国镇政府等相关单位组成，依法对事故原因开展调查、取证、分析、认定等工作，并邀请区纪委监委、区检察院派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、研判分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和事故责任，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出

问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，平凉市崆峒区金叶叶种植农民专业合作社“11·9”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事项目工程概况

1.平凉市崆峒区2023年度陇中地区生态保护和修复重点项目:

该项目由平凉市崆峒区林业和草原局负责建设，共9.705万亩，其中森林生态系统综合治理9.33万亩（人工林5.01万亩，退化林修复3.7万亩，封山育林0.62万亩）；草原生态系统综合治理0.375万亩，属人工种植修复，分布于全区17个乡镇1个国有林场，项目总投资**万元，为中央预算内投资。项目共分为25个标段（1-23标段为施工单位，24-25标段为监理单位），涉事项目为平凉市崆峒区2023年度陇中地区生态保护和修复重点项目第11标段，共划分为四个作业片区，施工方为平凉市崆峒区金叶叶种植农民专业合作社。

涉事工程地点：平凉市崆峒区安国镇。

建设内容：在安国镇境内完成人工造林3249亩、退化林修复2961亩。

施工合同签订日期:2023年9月21日，申请开工日期:2023年9月24日，计划竣工日期：2024年12月1日。

2.项目招投标情况:

平凉市崆峒区2023年度陇中地区生态保护和修复重点项目

第11标段建设单位为平凉市崆峒区林业和草原局，由甘肃重头工程咨询有限公司代理招标事宜。2023年9月15日在平凉市公共资源交易服务中心交易网开标，经评标专家评审，平凉市崆峒区金叶叶种植农民专业合作社中标，中标价**万元，中标通知书编号：20230821-****。

（二）事故发生及相关单位基本情况

1.发包单位：平凉市崆峒区林业和草原局（以下简称“区林草局”），**法定代表人：**安**；**类型：**区政府职能部门；**地址：**平凉市崆峒区双拥路9号；主要负责组织全区林业和草原生态保护修复和造林绿化等工作。

2.施工单位：平凉市崆峒区金叶叶种植农民专业合作社（以下简称“金叶叶合作社”）。**法定代表人：**李**；**类型：**农民专业合作社；**统一社会信用码：**93620802MA71C****；**住所：**甘肃省平凉市崆峒区安国镇白杨林村白杨林社；**成立日期：**2015年12月14日；**经营范围：**许可项目：草种生产经营；林木种子生产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：园林绿化工程施工；城市绿化管理；树木种植经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

金叶叶合作社持有区林草局颁发的林木种子生产经营许可证。许可证号：62080220****，有效期2021年9月13日至2026

年9月12日。

3.**监理单位：**永明项目管理有限公司，**法人：**张**；**类型：**有限责任公司（自然人投资或控股）；**统一社会信用码：**9161000073796****；**地址：**陕西省西咸新区沣西新城尚业路1309号总部经济园6号楼516室；**成立日期：**2002年05月27日；**营业期限：**长期；**经营范围：**一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；安全咨询服务；环保咨询服务；咨询策划服务；水利相关咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；生态恢复及生态保护服务；城市绿化管理；土地整治服务；生态资源监测；陆地管道运输；标准化服务；规划设计管理；文物文化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；国内货物运输代理；企业管理；公共事业管理服务；社会经济咨询服务；城乡市容管理；市政设施管理（除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程监理；工程造价咨询业务；公路工程监理；水利工程建设监理；水运工程监理；单建式人防工程监理；文物保护工程监理；石油、天然气管道储运；发电、输电、供电业务；建设工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（三）事故发生单位安全管理情况

金叶叶合作社安全生产主体责任未落实，未成立安全管理机构，未建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度、安全操作

规程，未按规定制定安全生产事故应急预案，未建立事故隐患排查台账，未对从业人员进行安全教育和培训。未落实《安全组织设计》中“进入施工现场必须戴安全帽”的规定，未为作业人员配备安全帽。

（四）监理单位安全管理情况

永明项目管理有限公司任命了1名总监理工程师和2名现场监理员负责平凉市崆峒区2023年度陇中地区生态保护和修复重点项目第11标段施工项目监理工作，2023年10月26日和27日分别向施工方金叶叶合作社下发了监理通知单，对施工安全注意事项进行了强调，提出施工区域禁止使用无人机吊运树苗，但在实际施工过程中对施工方使用无人机吊运树苗的行为未采取有效手段及时制止；未按照《安全组织设计》中“进入施工现场必须戴安全帽”的规定对作业工人，特别是对负责从无人机卸取树苗的童占存（死者）未佩戴安全帽的行为及时督促整改；下发的2份监理通知书未督促施工单位整改并书面回复，对施工区域缺乏有效安全管理措施。

（五）监管单位安全管理情况

平凉市崆峒区林业和草原局，能够贯彻落实国家和省、市、区关于安全生产的部署要求，开展本行业领域安全生产工作，该工程项目施工以来，先后召开3次施工推进会议，局长安**、分管负责人张**分别对项目安全生产工作进行了安排。区林草局与施工单位签订了《施工安全责任协议书》，采取分片包干的方式

确定专人负责施工项目质量和安全工作，督促属地乡镇、施工单位和监理单位落实施工安全责任。但在巡查检查中，未排查发现在复杂环境下使用无人机作业、作业工人未佩戴安全帽等安全隐患风险，也未及时督促施工单位整改落实。

平凉市崆峒区安国镇人民政府，能认真贯彻国家和省、市、区关于安全生产的决策部署，先后组织施工、监理单位以及村社干部召开了安全施工会议，和金叶叶合作社签订了《造林安全施工协议》，明确了安全监管责任，镇、村两级干部均对施工现场进行了安全检查，但未发现施工项目存在的安全隐患问题，对属地发生的生产安全事故失察。

（六）事故发生经过

2023 年 11 月 8 日下午 6 点左右，金叶叶合作社项目负责人王**联系持有无人机的王亚慧，二人口头约定由王**以每天**元的价格使用无人机帮助王伟在植树造林工程中运输树苗。

2023 年 11 月 9 日上午 8 时左右，平凉市崆峒区金叶叶种植农民专业合作社王**带领工人及王**在崆峒区安国镇颉沟村项目片区进行植树造林，王**对当日工作进行了安排并口头告知安全事项，安排无人机操作员王**试飞无人机运送了几趟树苗后，确定采用无人机运送树苗，随后去了别的作业区，现场由王**妻子张**负责管理。上午 9 时左右，王**操作无人机将树苗运送至指定地点附近，无人机叶片撞到山体，翻转一周后停转，跌落砸在施工现场负责从无人机上卸取树苗的工人童**头上，张**

和另一名工人赶到童**身边将无人机搬开，张**9 时 05 分，拨打 120 急救电话并向王**电话报告，9 时 20 分左右，王**和救护人员同时来到现场，医护人员对童**进行简单包扎后将其抬到路边，由救护车送往甘肃医学院附属医院抢救，14 时 20 分左右，童占存经抢救无效死亡。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.伤亡人员基本情况

童**，男，汉族，生于 1966 年 3 月 7 日，身份证号：6227011966**，甘肃平凉人，家住甘肃省平凉市崆峒区大寨乡白土村田庄社 35 号。

2.直接经济损失情况

本次事故造成 1 人死亡，直接经济损失**万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，金叶叶合作社员工张**及时拨打了 120 急救电话，并打电话向项目负责人王**报告了事故情况；王**赶往事发地点，并打电话向金叶叶合作社法人李**报告。9 时 15 分许，无人机操作员王**拨打了 110 报警电话。9 时 20 分左右，王**和救护人员同时来到现场，医护人员对童**进行简单包扎后将其抬到路边，由救护车送往甘肃医学院附属医院抢救，14 时 20 分左右，童**经抢救无效死亡。17 时 30 分左右，安国镇人民政府向区委区政府和区应急管理局上报了事故快报；17 时 50 分左右，

区应急管理局向区委区政府和市应急局报告了事故情况；18 时许，区林草局向区委区政府和区应急管理局上报了事故快报。

事故发生后，金叶叶合作社负责人法律意识淡薄，对事故报告流程不熟悉，造成了此次事故的迟报。

（二）事故善后处理情况

事故发生后，崆峒区委、区政府领导对该起事故高度重视，区政府迅速成立善后工作组，抽调区应急管理局、区公安分局等部门工作人员开展善后处置工作。2023 年 11 月 13 日，金叶叶合作社与死者亲属签署了赔偿协议书，由金叶叶合作社向童**家属支付**万元赔偿金。2023 年 11 月 16 日，死者安葬于平凉市崆峒区大寨乡白土村，家属情绪稳定。事故善后处置过程中未发生衍生、次生事故，未造成上访事件。

（三）事故应急处置情况评估

事故发生后，金叶叶合作社未按相关规定及时上报事故，存在迟报行为。其他相关部门接到报告后立即到达事故现场，积极协调妥善做好善后事宜。信息报送及时，事故应急处置快速、平稳，善后工作有序，无衍生、次生事故发生。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.作业人员童**自身安全意识淡薄，未与正在运行的无人机保持安全距离，且在作业过程中未佩戴安全帽，无人机失控坠落后砸伤其头部，致其受伤。

2.无人机操作员王**安全意识淡薄，在操作无人机过程中未对作业现场进行安全风险辨识，操作失误使无人机叶片碰撞到山体，无人机失控坠落后砸到童占存，导致事故发生。

（二）间接原因分析

1.金叶叶合作社安全生产主体责任未落实，在作业过程中未配备专职安全员现场履职，也没有安排专人负责指挥无人机作业；未督促施工作业人员佩戴安全帽；未在施工区域特别是无人机起飞和降落等危险区域设置警示标志；未依法对作业人员进行安全生产教育培训和安全技术交底，未对现场施工环境存在的危险因素进行辨识。

2.永明项目管理有限公司对施工安全监理不严格，安全生产管理职责落实不力；现场施工安全管理、隐患排查不到位，日常检查、巡查事故隐患不细致，未督促施工作业人员佩戴安全帽，未及时制止无人机在复杂环境下的冒险作业行为。

3.区林草局对涉事项目安全监管不力，未及时检查发现施工项目现场存在的安全隐患，未督促检查发现施工单位未为员工配备安全帽和作业人员教育培训不到位等问题。

4.安国镇人民政府未依法履行属地监管责任，隐患排查整治不深入，推动企业落实主体责任不力，致使企业安全管理措施未落实。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

金叶叶合作社，未严格落实安全生产主体责任，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未建立安全生产教育和培训档案；未开展日常安全隐患排查整治；未制定本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未为作业工人配备安全帽，在事故发生后未按时上报事故，存在迟报行为。以上行为分别违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[1]、第二十九条[2]、第四十一条[3]、第四十四条[4]、第四十五条[5]的规定。

（二）监理单位

永明项目管理有限公司，未认真履行监理职责，对现场施工安全监管不到位。对工人长期未佩戴安全帽的行为不管不顾，对施工单位违规使用无人机运输树苗的隐患风险未采取有效措施制止，也未向建设单位报告，致使安全隐患没有及时消除。

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十九条：生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

（三）有关监管部门

区林草局：作为该工程的建设单位及业务主管部门，未认真履行“三管三必须”职责，对行业领域内的生产经营单位安全生产监管失察，在日常巡查检查中，未发现施工现场存在的事故隐患，对监理公司下发的监理通知单没有督促施工方及时整改和回复。

安国镇人民政府：未依法履行属地监管责任，隐患排查整治不深入，推动企业落实主体责任不力，致使企业安全管理措施未落实，对事故发生负有属地监管责任。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.童**，男，群众，金叶叶合作社聘用工人。未按照施工规范要求佩戴安全帽，因其在事故中死亡，不再予以追究相关责任。

2.王**，男，群众，无人机操作员，在操作无人机过程中未对作业现场进行安全风险辨识，操作失误使无人机叶片碰撞到山体，导致事故发生。建议由金叶叶合作社进行处理，并报事故调查组备案。

3.王**，男，群众，金叶叶合作社陇东地区生态保护和修复重点项目第11标段颉沟村片区项目负责人，负责该片区安全生产工作，未取得安全管理资格证，未依法履行安全生产管理职责，未及时发现并消除事故隐患，对事故的发生负有主要领导责任。

违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[6]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[7]规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对其处上年年收入百分之四十五罚款的行政处罚。

4.李**，男，群众，金叶叶合作社法人，未依法履行安全生产管理职责，未及时督促、检查该项目的安全生产工作，及时发现并消除事故隐患，在事故发生后未按时上报事故，存在迟报行为，对事故发生负有重要领导责任，同时对事故迟报负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条[8]和第二十一条，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[9]之规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对其处上年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

5.任**，男，群众，永明项目管理有限公司现场监理员，负

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；
（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；
（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；
（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

责崆峒区2023年度陇中地区生态保护和环境修复重点项目第11标段安国镇颉沟村后虎社片区现场监理工作，未深入排查施工现场存在的安全隐患，未及时督促施工单位整改，造成事故发生，对事故发生负有主要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对其处上一年年收入百分之四十五罚款的行政处罚，同时由区住建局暂停其与安全生产有关的资格（建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证，证书编号:GS-JLHY(R)-12821）三个月。

6.路，男，群众，永明项目管理有限公司总监理工程师，负责平凉市崆峒区金叶叶种植农民专业合作社施工的崆峒区2023年度陇中地区生态保护和环境修复重点项目第11标段的监理工作。对施工方使用无人机吊运树苗没有及时督促整改，履行安全管理职责不力，造成事故发生，对事故发生负有重要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对其处上年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

（二）对有关责任单位的处理建议

1.平凉市崆峒区金叶叶种植农民专业合作社，该合作社未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未建立安全生产教育和培训档案；未开展日常安全隐患排查整治；未制定本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未严格落实安全生产主体责

任；未为工人发放安全帽。以上行为分别违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第二十九条、第四十一条、第四十四条、第四十五条的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[10]之规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对平凉市崆峒区金叶叶种植农民专业合作社处35万元罚款的行政处罚。

2.永明项目管理有限公司，该公司未按规定履行监理职责，下发监理通知单后未及时跟进施工单位整改落实情况，未及时纠正施工现场“三违”行为，致使发生事故。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对永明项目管理有限公司处31万元罚款的行政处罚。

对此次事故涉及的有关政府部门及公职人员移交纪检监察机关依法依规依纪进行处理，并将处理结果报事故调查组备案。

六、事故主要教训

经调查，这次事故充分暴露出**平凉市崆峒区金叶叶种植农民专业合作社**贯彻落实安全发展理念不牢，落实安全生产主体责任不严不实，落实安全管理制度不深不细。**永明项目管理有限公司**履行监理职责不到位，对施工现场缺乏有效安全管理。**平凉市崆**

[10]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；
（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；
（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；
（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

崆区林业和草原局未按规定认真履行“三管三必须”行业安全监管职责，未严格落实行业安全监管责任，对行业领域内的生产经营单位安全生产监管不细致。**平凉市崆峒区安国镇**未认真履行安全生产属地监管责任，对辖区内生产经营单位缺乏安全指导检查。

七、事故整改和防范措施

为全面贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，按照国务院安委会《关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的十五条措施》和甘肃省委、省政府《关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的实施意见》的要求，深刻汲取事故教训，强化企业安全生产主体责任落实，全面堵塞安全生产监督管理漏洞，提出以下整改和防范措施:

平凉市崆峒区金叶叶种植农民专业合作社要深刻汲取事故教训，牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念，遵守《中华人民共和国安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，全力构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，深入开展安全生产大排查、大整治。要狠抓从业人员安全教育培训。要加强对作业现场安全管理，严格按照行业操作规范施工作业，坚决杜绝违章指挥、违规作业、

违反劳动纪律的“三违”行为，确保安全生产。

永明项目管理有限公司要深刻汲取事故教训，在现场监理过程中不仅对质量要严格把控之外，更要牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念，要认真履行监理职责，督促施工单位落实安全生产责任，督促安全管理人员认真履职尽责，加强现场安全管理，及时发现并纠正存在的问题隐患，确保安全生产。

平凉市崆峒区林业和草原局要牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念，深刻汲取本次事故教训，按照“三管三必须”的原则，扎实开展本行业领域安全生产风险隐患排查，强化对一线作业的监督检查，加大对该建设项目的检查力度，尤其对施工环境复杂的地方加强管控，督促监理、施工单位履行安全生产管理职责；严肃处理各类施工违规行为，严格现场安全管理；加大事故隐患排查整治力度，确保项目施工安全。

平凉市崆峒区安国镇人民政府要严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，切实履行属地安全生产监督管理职责，深刻汲取“11·9”事故教训，会同行业主管部门，加强对辖区内生产经营单位的安全生产监督检查，及时发现和消除安全隐患，严防类似事故发生，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化，全力维护好人民群众生命财产安全。