北海市铁山港区营盘综合船厂“1•21”物体打击一般事故调查报告

2024-06-07 10:00 来源：铁山港区应急管理局 作者：铁山港区应急管理局

2024年1月21日12时左右，在北海市铁山港区营盘综合船厂区域内，北海市铁山港区友邦船舶制造有限公司和合浦家家废旧物资回收中心在拆解装
成北海市铁山港区友邦船舶制造有限公司1人死亡，直接经济损失约150万元。

为查清事故原因，吸取事故教训，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2024年1
盘镇政府牵头，区应急管理局、区司法局、区总工会、区公安分局等单位派员组成的北海市铁山港区营盘综合船厂“1·21” 事故调查组（以下简称事故

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、收集资料和综合分析，查明了事
认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。现将

一、事故基本情况

场勘查情况

船厂自2023年5月30日起租赁场地给北海市铁山港区友邦船舶制造有限公司用作船舶拆解和修理业务，租赁场地呈长方
制造有限公司收购了一艘报废的铁皮船在租赁场地内进行船舶拆解并将拆解下来的废金属出售给合浦家家废旧物资回收中心
属进行装运。

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

事故发生在北海市铁山港区营盘综合船厂区域内，现场有1辆型号徐工XE200DA履带挖掘机（夹木机），挖掘机（夹木机）大臂夹着1块废旧船板，挖掘机（夹木机）机身未见设置安全警示标志，作业区域未设置安全警示带（见图1-4）。









网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

情况

1.场地租赁单位：北海市铁山港区营盘综合船厂（以下简称营盘船厂），成立于1993年2月26日。公司统一社会信用代码：91450512272751836X；注本：550万元人民币；注册住所：铁山港区营盘镇居委会风门岭。

船厂经营范围主要有：建造船长各尺度木质渔业船舶；钢质船舶制造、修理；水产品[限于未经加工的农（渔）业品]收购销售（依法须经批准的项

2.船舶拆解单位：北海市铁山港区友邦船舶制造有限公司（以下简称友邦船舶制造公司），成立于2022年11月15日。公司统一社会信用代码：914表人：余敬本；注册资本：500万元人民币；注册住所：广西壮族自治区北海市铁山港区营盘镇营盘社区营盘村160号。

公司经营范围主要有：船舶制造；船舶修理；船舶拆除；船舶改装；船舶设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：娱乐船和运动船制造；娱乐船和运动船销售；水上运输设备销售；渔业机械销售；渔业机械制造；渔业机通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；商务代理代办服务；生产性废旧金属回收；再生资源销售；国内船舶代理（除依法须经批准的项目

3.废旧金属回收单位：合浦家家废旧物资回收中心（以下简称家家废旧回收中心），成立于2022年3月8日。公司统一社会信用代码：92450521MA强；注册住所：广西壮族自治区北海市合浦县廉州镇珠光农场第一生产队珠光农场罐头厂处。

公司经营范围主要有：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；非金属废料和碎屑加工处理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依

（三）合同签订情况

1.场地租赁合同：2023年5月30日营盘船厂与友邦船舶制造公司签订了《船厂场地租赁合同》，合同附《安全生产管理协议》，合同中明确了场地租

2.废旧金属拆解、销售和装运合同签订情况：友邦船舶制造公司与家家废旧回收中心未签订合同或者安全生产管理协议，仅口头约定友邦船舶制给家家废旧回收中心，废旧船板的装运工作由家家废旧回收中心负责。

二、事故经过及善后情况

（一）事故经过

2024年1月21日11:50，位于营盘船厂区域内，友邦船舶制造公司法人余敬本对家家废旧回收中心派遣的挖掘机（夹木机）驾驶员王秀建、货车司机建遂使用挖掘机（夹木机）夹住废旧船板装载上货车，货车司机何显栋和黎锦荣在旁边停好货车后在车上等待材料装运，余敬本自己则进入到挖掘机（料上的铜铝金属进行拆解。

12:20，王秀建驾驶挖掘机（夹木机）夹运剩余的废旧船板时，发现地面上的一块船板疑似压着一个人，王秀建立即下车查看，发现是余敬本被船王秀建立即报告公司老板黄家强并组织现场施救。

（二）人员伤亡情况

余敬本（死者），男，汉族，1982年12月21日生，身份证号码：4420001982******，身份证地址：广西北海市铁山港区******，生前系友邦船舶学证明（推断）书，余敬本死亡时间为2024年1月21日14时05分，死亡原因为开放性胸部损伤。

（三）应急救援处理情况

事故发生后，王秀建第一时间操作挖掘机（夹木机）将压着余敬本身上的船板移开，并会同货车司机何显栋、黎锦荣迅速组织救援，一边立即拨打营盘镇卫生院，同时电话向黄家强报告事故。因伤势较重，营盘镇卫生院随后将余敬本转送北海市人民医院抢救。14:05，余敬本经抢救无效死亡。

当天16:29，北海市铁山港区应急管理局接到营盘镇政府副镇长黄聪电话报告，随即将事故情况报告市应急管理局、区政府总值班室和区委区政府场勘察工作，要求事故涉及单位妥善保护事故现场以及相关证据，采取积极措施并督促事故发生单位妥善安排和处理死者家属有关事宜。

（四）善后处理情况

事故发生后，北海市铁山港区委、区政府高度重视，成立了事故调查组，稳妥细致指导开展善后处理工作，稳控死者家属情绪，维护社会大局稳下，友邦船舶制造公司、家家废旧回收中心与余敬本家属签订了《人民调解协议书》，共赔偿150万元。至此善后处理工作全部结束，事故没有造成社会

三、事故造成人员伤亡及直接经济损失

北海市铁山港区营盘综合船厂“1·21”物体打击一般事故造成1人死亡，直接经济损失约150万元人民币。

四、事故原因和性质

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

查及查阅资料，综合分析认定事故的直接原因：死者余敬本私自进入挖掘机（夹木机）作业区域被夹运过程中脱落的废旧

敬本思想麻痹，安全意识淡薄，自我保护意识差，不遵守安全生产规定，私自冒险进入挖掘机（夹木机）作业区域拆解铜铝事故发生的直接原因。

家家废旧回收中心负责人黄家强未依法履行安全生产管理职责，督促检查拆解装卸废旧船板作业现场安全生产工作缺失，未安排人员实施现场安全
实施有效监督和及时纠正；未保证安全生产所必需的资金投入，未对涉事挖掘机（夹木机）夹钩进行经常性维护、保养，并定期检测，保证其正常运转；
上设置“作业半径，禁止靠近”等明显的安全警示标志，未能向挖掘机（夹木机）施工区域外的人员发出警示提醒作用；安全教育培训流于形式、走过场
业。

间接原因分析：1.家家废旧回收中心负责人黄家强未依法履行安全生产管理职责，督促检查拆解装卸废旧船板作业现场安全生产工作缺失，未安排
入危险区域的行为实施有效监督和及时纠正。司机王秀建被家家废旧回收中心派遣到营盘船厂施工区域，直到事发，家家废旧回收中心负责人黄家强未
安排人员实施现场安全管理，未能对其他人员擅自冒险进入危险区域的行为实施有效监督和及时纠正。

2.未保证安全生产所必需的资金投入，未对涉事挖掘机（夹木机）夹钩进行经常性维护、保养，并定期检测，保证其正常运转。涉事挖掘机（夹木
损光滑（见图5），平时作业已数次出现废旧船板从夹钩脱落现象。驾驶员王秀建多次向黄家强反映，黄家强考虑夹钩能用则用，未投入资金购置新夹钩
保证夹钩的正常运转，直至事发当天，废旧船板从磨损光滑的夹钩中脱落，导致事故发生。



3.对挖掘机设备疏于管理，未在挖掘机（夹木机）机身上设置“作业半径，禁止靠近”等明显的安全警示标志，未能向挖掘机（夹木机）施工区
2024年1月16日进场后主要在事发区域从事废旧船板装运材料等工作，直至事发，挖掘机机身上仍未设置“作业半径，禁止靠近”等明显的安全警示标志
未能警示提醒挖掘机施工区域外的人员。

4.安全教育培训流于形式、走过场，从业人员未经安全生产教育和培训合格直接上岗作业。挖掘机（夹木机）驾驶员王秀建自2024年1月16日到事
位安全教育和培训，也未接受挖掘机（夹木机）作业安全技术交底，致使王秀建缺乏足够的安全意识和操作技能。

（三）事故性质

根据事故原因分析，北海市铁山港区营盘综合船厂“1·21”物体打击一般事故是一起生产安全责任事故，按照有关标准分级，属于**一般生产安全事**

六、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

1.黄家强，家家废旧回收中心负责人，未依法履行安全生产管理职责，督促检查拆解装卸废旧船板作业现场安全生产工作不到位，未安排人员实施
域的行为实施有效监督和及时纠正；未保证安全生产所必需的资金投入，未对涉事挖掘机（夹木机）夹钩进行经常性维护、保养，并定期检测，保证其正
机）机身上设置“作业半径，禁止靠近”等明显的安全警示标志，未能向挖掘机（夹木机）施工区域外的人员发出警示提醒作用；安全教育培训流于形式
接上岗作业，导致发生生产安全事故。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十八条、第二十一条第（四）项、第三十五条和第二十八条
于合浦家家废旧物资回收中心企业类型是个体工商户，建议由北海市铁山港区应急管理部门根据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十一条第（一）项的

2.王秀建，家家废旧回收中心挖掘机（夹木机）驾驶员，未严格落实岗位安全责任，安全风险意识不强，在作业前未认真观察周围环境，未设立
《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，对事故的发生负有直接责任，建议由合浦家家废旧物资回收中心按该公司有关规定对其进行处理。

3.余敬本，友邦船舶制造公司法人，思想麻痹、安全意识淡薄，自我保护意识差，违反作业区域禁止入内等有关规定，私自进入挖掘机（夹木机
事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中已经死亡，免于追究责任。

场地租赁单位签订了安全生产协议，对船舶拆除等经营活动进行统一管理和开展安全检查；事故发生后，积极全力救援，
的发生不负有责任。但为促进其进一步加强对内部的安全监督管理，提升同一作业区域发现问题解决问题的能力和水平，

，较好履行租赁场地安全管理与工程施工安全生产管理的合同义务，开展日常安全检查，对从业人员开展安全生产教育
故的发生不负有责任。基于其应对承租单位的安全管理统一协调、管理，为促进其不断规范外租项目安全管理工作，杜绝

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

七、事故教训及防范措施

（一）家家废旧回收中心要深刻吸取教训，全面落实安全生产主体责任，加强作业现场安全监管，健全、完善机械设备的维护、保养制度，并定期职，主动消除安全事故隐患。要进一步加强从业人员的安全教育，提高从业人员安全素质、增强职工的自我保护意识和能力。

（二）友邦船舶制造公司要举一反三，严格遵守场地租赁合同的各项条款，进一步落实安全生产主体责任，规范使用场所和设施、加强作业现场格遵守安全施工的规章制度和操作规程，不得违章作业。

（三）营盘船厂要更加严格履行对外租场地的安全生产管理责任，要将承包（承租）单位纳入本单位安全生产管理体系、严格资质审查、规范安检查、保障场所和设施设备完备以及督促开展应急培训演练，进一步加强统一组织、统一协调、统一管理，不断规范安全管理工作。

北海市铁山港区营盘综合船厂

“1·21”事故调查组

2024年5月20日

附件

《中华人民共和国安全生产法》等部分条款（摘录）

1.第二十一条第（四）项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；……”

2.第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业；……”

3.第三十五条：“生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。”

4.第四十八条：“两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理人员进行安全检查与协调。”

5.第五十七条：“从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防

6.《生产安全事故罚款处罚规定》第二十一条第（一）项：“个人经营的投资人未依照《中华人民共和国安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资发生生产安全事故的，依照下列规定对个人经营的投资人处以罚款：（一）发生一般事故的，处2万元以上5万元以下的罚款；……”

重点网站 中央部门网站 省（区、直辖市）政府网站 广西部门网站

主办单位：北海市铁山港区人民政府 承办单位：北海市铁山港区人民政府办公室

地址：广西北海市铁山港区行政中心 电话：0779-8610012

桂ICP备12007120-1号 网站标识码：4505120001

桂公网安备 45051202000002号

网站升级中

北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。