中国第四冶金建设有限责任公司（省道283线信宜松岭至荔枝岭段、信宜西江至高州石改造工程）“6·14”触电事故调查报告

发布时间：2016-01-12 08:36:43　　来源：高州市安全生产监督管理局　　字体【大 中 小】

中国第四冶金建设有限责任公司（省道283线信宜松岭至荔枝岭段、信宜西江至高州石板圩段路面改造工程）“6·14”触电事故调查报告

2015年6月14日14时30分左右，在高州市荷花镇荷花村委会秀川村，中国第四冶金建设有限责任公司（省道283线信宜松岭至荔枝岭段、信宜西江至高州石板圩段路面改造工程）的公路搅拌站的堆料位置，重型自卸车在卸沙的过程中，发生一起触电事故，造成1人死亡。直接经济损失约130万元。

事故发生后，荷花镇政府、市安监局、茂名高州供电局、茂名高州公路局等单位相关工作人员赶赴事故现场处置，并积极做好死者家属的安抚工

根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，高州市政府成立了由市安监局局长为组长，市人公安局、安监局、法制局、公路局、供电局、人社局、总工会、荷花镇政府等单位组成的高州市“6·14”安全事故调查组（以下简称事故调查组）开展事市人民检察院、市监察局派人参加事故调查工作。事故调查组委托供电部门专业人员到事故现场进行勘验。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将调查情况报告如下：

一、事故发生单位情况

中国第四冶金建设有限责任公司（以下简称四冶公司），住所：江西省贵溪市建设路436号，持有营业执照，注册号：360681010001348，是有股）；法定代表人：林铁生；成立日期：1989年11月28日；营业期限1989年11月28日至2040年5月10日；经营范围：主营：各类房屋建筑、机电安装、修装饰、钢结构、大型土石方、炉窑、消防、市政工程建设项目的施工、房地产开发*兼营：工程勘察设计、压力容器制作、设备供应、砼构件制作、运输修理、建筑施工材料租赁，承包境外房屋建筑、公路、冶炼、机电安装工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣需的劳务人员*。四冶公司还取得《安全生产许可证》，编号：（赣）JZ安许证字[2005]090003—2/18，许可范围：建筑施工，有效期：2014年2月12日

高州市中弘建设工程有限公司（以下简称中弘公司），住所：高州市荷花镇荷花村委会秀川村原滑石岭矿场旁，持有营业执照，注册号：4409责任公司（自然人独资）；法定代表人：周虎；成立日期：2015年4月30日；营业期限：长期；经营范围：土木建筑工程，水利工程，屋顶防水工程，安装工程，管道维修工程，桩基施工工程，园林绿化工程及施工；室内装潢及设计，建筑装潢；物业管理；加工、销售：混凝土；机械设备维修。（依经相关部门批准后方可开展经营活动。）

茂名市公路管理局负责省道283线信宜松岭至荔枝岭段、信宜西江至高州石板圩段路面改造工程BT项目，经茂名市人民政府同意，以建设-移交（BT）模式融资建设。经公开招标，确定四冶公司为省道283线信宜松岭至荔枝岭段、信宜西江至高州石板圩段路面改造工程BT项目的中标人。茂名市月14日与四冶公司签订了省道283线信宜松岭至荔枝岭段、信宜西江至高州石板圩段路面改造工程BT项目合同书。该改造工程共长约56.8公里，沿现向，自北向南分为二段，分别为：信宜松岭至荔枝岭段，长约24.8公里；信宜西江至高州石板段，长约32公里（其中，信宜市境内段长约6.3公里，高里）。由于施工的水泥混凝土浇筑量大，四冶公司需在高州市荷花镇荷花村委会秀川村设置混凝土搅拌站，故向周虎之子周子湘租用位于省道S283线地，其红线图四至范围均为空地，长约50米，宽约40米，面积约2000平方米。2015年2月5日，中弘公司与四冶公司省道S283线路面改造工程项目部签书，协议明确改造省道S283线的31.97公里路面所用的混凝土全部委托中弘公司加工生产，混凝土所用材料的水泥、碎石、河沙、减水剂等材料由四冶改造工程项目部采购运送到搅拌站内。搅拌站内的河沙从2015年6月9日开始由高州市石鼓镇三文田沙场供应，三文田沙场联系了挂靠茂名世捷开元汽车杨文的重型自卸车（车牌号粤K21392）进行运输。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2015年6月14日14时30分左右，车牌号粤K21392的重型自卸车司机宁富泳（死者，男，47岁，南塘中心坡人）在荷花村委会秀川村公路搅拌站内中，车厢触经搅拌站的十千伏安荷花线秀川支线066号杆T接入室二支线1号杆与2号杆之间的高压线，致车身带电，司机触电跌倒在车旁。四冶公司的工地点约十多米的地方修路,听到车轮胎爆炸漏气的声音后回头，看到宁富泳在地上躺着，运沙车车厢触高压线，苏龙超马上让人通知供电所停电，然后电后，苏龙超再和其他工人把躺在地上的宁富泳扛到其他平整的位置，约过了十分钟，荷花卫生院的救护车到场，医生检查后说宁富泳已经死亡了。

（二）事故救援情况

出事后，搅拌站内的多名人员都立即拨打了120和110，荷花卫生院的救护车约十分钟后到达搅拌站，医生检查后宣告宁富泳已经死亡。6月1局、荷花镇政府、茂名高州供电局、茂名高州公路局等单位相关工作人员赶到事故现场，并对现场目击人员和相关人员问话，了解事故发生情况，并抚工作。

善后处理情况。事故发生后，荷花镇政府召集四冶公司、中弘公司、运输车车主、死者家属等人员召开协调会议，要求尽快解决赔偿问题，维日达成赔偿协议，死者遗体已经处理。安监局向四冶公司发出了《现场处理措施决定书》，要求从即时起停止一切施工活动，并做好事故现场的安全防

三、事故造成的人员伤亡及经济损失

该起事故造成1人死亡，直接经济损失约130万元。

死者：宁富泳，男，汉族，1968年1月生，身份证号码：4409221968*******2，地址：广东省高州市南塘镇中心坡路坑村3号。

四、事故原因及事故性质

（一）直接原因

1、司机宁富泳没有对运输环境有正确的认知，违规操作，安全意识差，在未能确定高压线与车辆有足够的安全距离的情况下，驾驶重型自卸车使车厢触十千伏高压线致车身带电，拉车门时触电死亡；

2、四冶公司搅拌站选址错误，违反《电力设施保护条例及实施细则》的规定，在十千伏高压线下设置搅拌站；

（二）间接原因

四冶公司搅拌站未落实企业安全生产主体责任，料场管理人员不落实，人员不到位，也未开展经常性安全教育，安全管理混乱，明知高压线存在足够重视，没有设置安全警示标志，也没有设置防护栏，且在供电所发出隐患通知后拒不改正。

（三）事故性质

经调查认定，四冶公司触电事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理意见

1、司机宁富泳安全生产意识淡薄，自我保护意识差，没有对运输环境有正确的认知，违规操作，重型自卸车车厢触十千伏高压线致车身带电造触电死亡，是导致该起事故发生的直接责任者。鉴于其本人在该起事故中死亡，不再追究其责任。

2、四冶公司企业主要负责人、安全管理人员、从业人员未有落实安全生产责任制，对从业人员的安全教育不够。四冶公司未办理临时用地手续搅拌站料场的现场指挥人员，而且没有做好安全防护措施，企业安全生产管理混乱，未落实企业安全生产主体责任，导致该起事故发生，应对该起事《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条的规定“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款”；第九十二条的规定“生产经营单位的主要负责人未履行本法规责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款”。由市对四冶公司和主要负责人作出行政处罚。

六、事故防范和整改措施

针对这起事故暴露出的突出问题，为深刻吸取事故教训，有效防范类似事故再次发生，提出以下措施建议：

（一）要切实牢固树立和落实科学发展观。高州市政府要深刻吸取“6·14”触电事故教训，痛定思痛，举一反三，下大气力抓好安全生产工作。要的重大决策部署和中央、省领导同志的一系列重要指示，切实落实“党政同责，管行业必须管安全，管生产必须管安全，管生产经营必须管安全”的要一、生命至上的理念，正确处理安全与发展、安全与生产、安全与效益的关系，牢牢守住发展绝不能以牺牲生命为代价这条不能逾越的“红线”；要充分作的极端重要性和当前安全生产的严峻形势，高度警醒起来，以对党和人民高度负责的精神，全面加强各行业领域尤其是公路工程项目建设施工的安全经济飞速发展的今天，各行各业都在抓紧施工建设，要采取更加坚决、更加有力、更加有效的措施，促进各有关部门和各类生产经营单位搞好安全生产从基层基础抓起，全面提升企业的安全生产条件、安全保障能力和安全管理水平，全面提升政府及其有关部门的安全监管能力和水平，全面提升安全平。

（二）进一步加大安全生产大检查力度，深入开展隐患排查治理和督促检查。认真吸取“6·14”触电事故教训，强化行业监管和属地监管责任。规划建供电所立即组织辖区内生产经营单位开展安全生产隐患排查治理和督促检查。特别是公路局应加强对公路工程项目建设施工单位是否制定有关安全生训、检查、奖惩、事故报告、重点部位、设备设施、危险作业等管理制度；公路工程项目建设施工单位是否依法对从业人员进行安全生产教育和培训；培训合格的从业人员，不得上岗作业；特种作业人员应当经专门培训，取得特种作业操作资格证书，并持证上岗；公路工程项目建设施工单位是否在置、设备和设施上，设置安全警示标志，安全警示标志应当设置在明显位置，便于识别；公路工程项目建设施工单位作业区域内电源线路的设置，是否

标准；接、拉临时用电线路的，应当采取有效防护措施；电器设备应当安装漏电和过载保护装置。不能忽略临时施工作业场所的监管，杜绝走过场式的排查治理工作落到实处。

（三）四冶公司应加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，制定有效的安全生产措施，并对措施的落实情况进行检查，完善安全生产。应当明确安全生产管理人员，并对从业人员进行安全生产教育和培训。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。并建立生产安全对作业场所容易发生事故的部位、设施，明确责任人员，制定并落实防范和应急措施应当制定生产安全事故应急救援预案，有关负责人应当掌握应急救及本岗位的应急救援职责。

（四）其他行业主管部门、行政许可、管理部门要按照各自职能，落实责任，加强管理，确保安全。

附件：高州市“6·14”安全事故调查组人员签名表

高州市“6·14”安全事故调查组

2015年9月9日

高州市“6·14”安全事故调查组人员签名表

姓 名	单 位	职 务	签 名
吕 强	市安监局	局 长	
何兆茂	市政府	市府办副主任	
邱 严	市公安局	副局长	
陈小虎	荷花镇政府	副镇长	
谢 静	市法制局	副局长	
蔡茂仁	市安监局	副局长	
黄 勇	茂名高州公路局	副局长	
舒正发	茂名高州供电局	副局长	
潘思源	市人社局	副主任	
黄戈华	市总工会	副部长	
钟友明	市安委办	副主任	
黄凤莲	市信访局	副科级督查专员	
汤成涛	市安监局	执法大队队长	

苏倩玲	市安监局	执法大队副队长
赖明虎	市检察院（邀请）	副检察长
程 岳	市监察局（邀请）	副局长

适老化 无障碍服务
机关

版权所有：高州市人民政府 主办：高州市人民政府办公室 政府服务热线：06 12345

粤公网安备 44098102441048号 粤ICP备16116520号 网站标识码：4409810016

技术支持：广东网锋科技有限公司