佛山市三水区大塘镇潦南市场“6·16”高处坠落事故调查报告

佛山市三水区大塘镇潦南市场“6·16”高处坠落事故调查报告

2017年6月16日上午8时许，佛山市三水区大塘镇潦南市场潦南公寓出租屋装修工地发生一起高处坠落事故，造成装修工人阳恩瑜当场死亡。按告和调查处理条例》（国务院令第493号）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区安监局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复[2012]19号由区安监局、区监察局、区人社局、区公安分局、区总工会，区国土城建和水务局（住建）、区交通运输城管局（城管）、区发展规划和统计局（规（质监）、大塘镇政府等单位，组成事故调查组对事故进行调查。调查组通过调查取证和技术分析，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下:

一、基本概况

（一）项目建设方情况

名称：佛山市三水区大塘镇大塘工业园潦南公寓出租屋；负责人：黄宁新(身份证号：**********)、张如光（身份证号：**********）；

（二）项目施工方情况

名称：戴怡松施工队；负责人：戴怡松（身份证号：**********）；

（三）施工项目情况

佛山市三水区大塘镇潦南市场潦南公寓出租屋装修工程，装修面积约壹仟叁佰平方米。

二、事故发生经过和救援及善后处理情况

(一)事故发生经过

2017年6月16日上午8时左右，佛山市三水区大塘镇潦南市场潦南公寓出租屋装修工地正在进行施工，装修工人肖柏成听到楼下说有人坠落，就赶地外墙升降梯竖井内有人倒在地上，头部边上有大量血迹，后经证实此人是装修工地的工人阳恩瑜。

(二)事故救援情况

事故发生后，在场的其他人员立即拨打110、120请求救援，接报后，大塘镇政府、区安监局、区公安分局相关工作人员及时赶赴现场，了解相关小组，迅速开展调查和善后处理等工作。医护人员迅速到达现场进行抢救，后经医护人员证实，阳恩瑜已经当场死亡。

（三）采取的措施

大塘安监分局对佛山市三水区大塘镇潦南市场潦南公寓出租屋下达了《现场处理措施决定书》，责令戴怡松施工队立即暂时停止施工，围闭事放过”原则，查清事故的原因，举一反三，全面开展事故隐患排查和全员安全教育，并将整改措施和落实情况报有关部门，经复查验收后方可复工。

（四）善后处理情况

事故发生后，大塘镇政府、事故调查人员积极做好善后工作,经过努力双方达成谅解协议，事故赔偿工作已经结束。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）佛山市三水区大塘镇潦南市场出租公寓楼“6·16”高处坠落事故造成1人死亡，伤亡人员情况如下:

死者:阳恩瑜，男，汉族，1962年8月出生，身份证号码：**********。

（二）本次事故未造成直接经济损失。

四、事故发生的原因及事故性质

（一）现场和资料调查、询问情况

1、经查阅资料，潦南公寓出租屋装修工程项目建设方和项目施工方事先并未就该装修工程签订任何相关合同协议，双方在装修工程施工过程中理制度和操作规程，未对施工人员进行安全教育培训并建立安全培训档案。

2、经对潦南公寓出租屋负责人张如光、施工队负责人戴怡松、施工队工人肖体检、戴龙德、阳恩军、肖柏成进行询问调查，发现潦南公寓出租未制定安全生产规章制度；②未签订安全生产管理协议；③施工现场未派出安全管理人员。发现戴怡松施工队存在以下情况：①未制定安全生产规章未能提供相关教育培训档案；③未能提供现场管理隐患排查台账资料；④未做好现场安全防护措施；⑤施工队与施工工人未签订安全生产责任书。以认属实。

(二)事故发生的原因

1、直接原因

事故调查组经调查询问、现场勘查，认定此次事故的直接原因是：死者阳恩瑜在施工过程中安全意识不足，无证操作物料升降梯，未佩戴安全措施，失足跌落物料升降梯竖井导致当场死亡。

2、间接原因

戴怡松施工队未建立安全生产规章制度和操作规程，未对施工现场做好安全防护措施，未按要求对施工人员进行安全教育培训，对事故发生负有

大塘镇潦南市场潦南公寓出租屋在未办理施工许可报建的情况下，聘请无资质施工队进行施工，且未签订相关合同协议，未落实安全生产相关有责任。

（三）事故性质

根据调查情况,调查组认定,佛山市三水区大塘镇潦南市场“6.16”高处坠落事故属于一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）责任者的责任认定

1、阳恩瑜在施工过程中安全意识不足，无证操作物料升降梯，未佩戴安全帽，未做好相关防护措施，失足跌落物料升降梯竖井，对事故的发生

2、大塘镇潦南市场潦南公寓出租屋装修工程施工单位戴怡松施工队未落实安全生产主体责任，安全生产管理不到位，对事故的发生负有管理责

3、大塘镇潦南市场潦南公寓出租屋在未办理施工许可报建的情况下，聘请无资质施工队进行施工，未落实安全生产相关工作，对事故的发生负

（二）经调查分析，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)等法律法规的规定，对事故如下:

1、责任人阳恩瑜已经死亡，不再予以追究。

2、由区安监局依据《中华人民共和国安全生产法》和相关法律法规对戴怡松施工队负责人戴怡松进行行政处罚。

3、由区安监局依据《中华人民共和国安全生产法》和相关法律法规对大塘镇潦南市场潦南公寓出租屋负责人黄宁新、张如光进行行政处罚。

六、事故防范及整改措施

这起生产安全责任事故，充分暴露出相关单位和人员的安全生产主体责任不落实，从业人员安全意识淡薄，事故隐患排查治理不彻底。必须认实加强安全工作，采取有力措施，严防各类事故的发生。

（一）牢固树立红线意识，全面加强监管

大塘镇政府要严格落实属地监管责任，加强安全生产工作，组织开展建筑施工行业领域安全检查，严格执法，消除安全隐患。

（二）深刻吸取事故教训，督促企业落实主体责任

大塘镇政府和相关部门督促大塘镇潦南市场潦南公寓出租屋负责人黄宁新、张如光依法依规办理相关手续。督促企业必须严格执行《中华法》、《广东省安全生产条例》等法律法规，加强现场安全管理，落实企业主体责任。

大塘镇潦南市场“6.16”高处坠落事故调查组

2017年8月18日