珠海及力高空作业设备有限公司8•21一般事故调查报告

2021年8月21日18时30分许，位于珠海市唐家湾镇鸡山村交塘夏村口第五经济合作社厂房的珠海及力高空作业设备有限公司，在14米电动曲臂设备测试中发生一起人员受伤事故，事故造成1人重伤。

事故发生后，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》和《关于委托我市经济功能区管委会开展生产安全事故调查处理的通知》（珠府[2009]87号）的有关规定，经区管委会同意，2021年9月7日成立珠海及力高空作业设备有限公司"8•21"一般事故调查组，进行事故调查工作。

事故调查组按照"四不放过"和"科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效"的原则，通过现场调查、调查取证、查阅资料和对该公司相关人员进行了调查询问笔录等，查明了事故发生经过、原因、人员受伤等情况，认定了事故性质，对事故责任人提出了处理意见，同时提出了事故防范和整改措施建议，现将调查情况报告如下：

一、事故单位的基本情况

单位名称：珠海及力高空作业设备有限公司（以下简称：及力公司）

企业营业执照统一社会信用代码：91440400671395533N

住所：珠海市唐家湾镇鸡山村交塘夏村口第五经济合作社厂房

法定代表人：文某某

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

成立日期：2008年02月04日

登记机关：珠海市市场监督管理局

登记日期：2016年9月14日

该公司主要经营范围：包括桅杆式液压设备、剪叉式液压设备、起重机械设备、铝合金快装设备的设计、生产、销售、租赁、拆搭工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、事故发生经过和事故应急救援情况

2021年8月21日下午17时30分许，姜某某根据当天下午公司生产工作会议的安排，对GTBZ-14Z型14米电动曲臂设备试验测试，因事前GTBZ-14Z型14米电动曲臂设备存在刹车片磨损问题，8月21日上午姜某某已将GTBZ-14Z型14米电动曲臂设备和另一台同型设备的刹车片拆下来，在两台设备刹车片选好的、磨损较小的2套，安装到了GTBZ-14Z型14米电动曲臂设备上，该设备属于两轮驱动，刹车装置安装在驱动轮，下午测试前姜某某刚好碰到该公司平板货车司机冯某某，告知其协助测试设备，要冯某某驾驶平板货车到指定位置进行测试，8月21日下午17时30分许，冯某某、姜某某开始利用货车尾箱板的斜

坡度测试GTBZ-14Z型14米电动曲臂设备，因设备属电动力设备，自行爬上货车尾箱坡度板力度不够，需装在货车内的卷扬机牵引助力，冯某某在车厢内负责操作助力卷扬机牵引GTBZ-14Z型14米电动曲臂设备上车，姜某某在GTBZ-14Z型14米电动曲臂设备操作平台护栏内操作设备，测试程序为“GTBZ-14Z型14米电动曲臂设备在卷扬机助力下顺利上车、然后设备自行驱动顺利下车即为测试完成合格”。当日测试时设备上车顺利完成，18时30分许，姜某某自此操作GTBZ-14Z型14米电动曲臂设备下车，因货车尾箱板下斜坡较大，设备未能有效刹车，导致设备下坡时速度过快，斜坡与平路交叉过程中瞬间曲臂突然抖动，致使姜某某在操作平台护栏内被惯性抛出，被安全带挂在了距离地面约1.5米悬空挂住，姜某某被瞬间抖动力抛甩高度在下坠过程中被自身佩带的安全带勒伤，冯某某全程看到姜某某被抛出后，立即对设备断电并关闭应急开关，此时该公司员工周某某刚好经过测试点，随即抱住姜某某，与及时赶到的该公司法人文某某其他人员协力解开姜某某佩戴的安全绳和安全带，扶着姜某某在旁边坐下休息并检查发现其除右侧腰部皮肤擦伤外，未见其它部位受伤，经问询姜某某称胸腹部疼痛后，文某某安排公司司机开车将姜某某送去中大五院检查治疗。

唐家湾镇应急办2021年8月24日上午10时40分许接到及力公司事故报告，接报后镇监管站人员立即前往核实；2021年8

月24日下午区应急局接到镇应急办事故报告，接报后区应急局第一时间进行核实后上报该事故。

经评估，此次突发事故发生时间为8月21日18时30分，报告事故时间为8月24日10时40分许，及力公司未按法定时限报告该起事故。2021年8月29日姜某某出院。

区有关部门接报后处置工作及时有效、措施得当，应急救援指挥体系行之有效，处置过程中未发生次生事故和疫情防治事件。该起事故善后初期处理工作已进行完毕。

三、事故造成的人员受伤和直接经济损失

事故造成姜某某1人受伤，男，汉族，44岁，身份证号xxxxxxxxxxxxxxxxx，湖北省阳新县人。根据中山大学第五附属医院出具的《出院记录》记录，姜某某受伤情况为“1.脾破裂切除，2.左侧肋骨多发骨折，3.左侧胸腔少量血性积液，4.右肺挫裂伤”。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》等标准，核定这次事故到目前为止造成直接经济损失约六万元人民币。

四、事故调查情况

（一）经调查，及力公司，成立有安全生产管理机构，任命有安全生产、职业健康管理人员；建立有安全生产管理制度，逐级建立有安全生产责任制度，制定有安全生产操作制度（规程），编制有应急预案并及时开展演练，共建立23项管理制度，规章

制度经主要负责人签发落实实施；能有效资金投入和安全设备设施、安全防护用品有效实施落实；有开展从业人员安全生产教育培训并建立管理档案和特种作业人员管理档案资料，特种作业人员持证有效；开展有隐患排查治理，有组织定期、不定期安全生产督促检查；制定有相应安全生产工作检查方案、职业健康方案并落实；与从业人员签订有劳动合同并购买社保、保险。该公司对姜某某等有进行安全生产、职业健康教育培训，事故发生时姜某某按规定佩戴有安全帽、安全带。

（二）经调查，及力公司法定代表人、总经理、主要负责人文某某称，2021年8月21日下午18时30分发生事故后未及时报告的原因有两个：一个是因为姜某某的伤势原因不明确，当时已是22日凌晨3时许，想等待姜某某的检查结果出来以后看看什么情况，因伤情不明了所以没有报，二是因为对这事故报告的法律规定时限不是很了解，以为在24时之内报就可以了，姜某某检查结果出来后，直至2021年8月24日上午10时40分许该公司才进行事故报告，致使报告时间滞后法定限期63小时10分。

目前，及力公司员工姜某某已出院休养。

五、事故发生的原因分析和事故性质

（一）事故原因分析

姜某某在测试GTBZ-14Z型14米电动曲臂设备时，因货车尾箱板坡度较大，设备刹车滞后时间太长，未能有效刹车，下坡

过程中曲臂瞬间抖动幅度超出正常范围，导致姜某某在操作平台护栏内被惯性抛出，姜某某被抛出后坠落过程中被佩戴的安全带勒到是受伤的原因。

（二）事故性质

经调查认定，珠海及力高空作业设备有限公司“8•21”一般事故中主要负责人存在迟报行为；是一起生产安全非责任事故。

六、对事故责任人和责任单位的责任认定及处理建议

(一)对责任人员的责任认定及处理建议

文某某，及力公司法定代表人、总经理、主要负责人,其法律意识淡薄，2021 年 8 月 21 日下午 18 时 30 分发生事故后，直至 2021 年 8 月 24 日上午 10 时 40 分许进行事故报告，致使事故报告时间超过法定时限 63 小时 10 分，文某某作为及力公司法定代表人、总经理、主要负责人未按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》有关条款规定时限，依法及时报告事故，对此起事故迟报负有主要责任，建议区应急局依法追究其主要负责人责任。

(二)对责任单位的责任认定及处理建议

珠海及力高空作业设备有限公司，成立有安全生产管理机构，任命有安全生产、职业健康管理人员；建立有安全生产管理制度，逐级建立有安全生产责任制度，制定有安全生产操作制度（规程），编制有应急预案并及时开展演练，共建立 23 项管理制度，规章制度经主要负责人签发落实实施；能有效资金投入和安全设备设施、安全防护用品有效实施落实；有开展从业人员安全生产教育培训并建

立管理档案和特种作业人员管理档案资料，特种作业人员持证有效；开展有隐患排查治理，有组织定期、不定期安全生产督促检查；制定有相应安全生产工作检查方案、职业健康方案并落实；与从业人员签订有劳动合同并购买社保、保险。该公司对姜某某等有进行安全生产、职业健康教育培训，事故发生时姜某某按规定佩戴有安全帽、安全带。在该起事故未见主体责任不落实行为，对该起事故不负责任，建议不予追究责任。

七、事故防范和整改措施

(一) 珠海及力高空作业设备有限公司“8·21”一般事故，发生在“7·15”、“7·25”事故后，教训深刻，充分暴露出企业安全生产工作中存在的事故预判薄弱环节，必须按照“四不放过”的原则，督促安全生产主要负责人、管理人员切实落实生产安全岗位职责责任，必须吸取教训并督促管理人员进行“举一反三”的安全专题警示教育，深刻吸取事故教训、迟报教训，必须认真进行安全生产风险预判分析工作，针对性查找问题，最大限度预防和减少生产安全事故的发生，特别是针对临时性、测试实验性的工作，要认真排查、预判存在的风险，并落实好切实可行的预防措施，确保测试实验作业和安全生产工作安全稳定。

(二) 文某某。作为及力公司法定代表人、总经理、主要负责人，必须深刻吸取事故教训，举一反三的 做好本职工作，积极加强企业主要负责人安全生产管理学习,落实安全生产主要负责人责任制，必须积极贯彻落实国家安全生产方针、政策，必须及时认真学习国家法律法规和行业规章并落实，必须严格落实主要负责人职责，

严禁事故后发生迟报漏报。

珠海及力高空作业设备有限公司“8·21”
一般事故调查组
2021年10月25日

参照法律法规：

1.《中华人民共和国安全生产法》
2.《中华人民共和国合同法》
3.《中华人民共和国特种设备安全法》
4.《生产安全事故报告和调查处理条例》
5.《特种设备目录》
6.《企业职工伤亡事故分类标准》