“11·25”狮山宏钧玉机械伤害事故调查报告

2020年11月25日上午8时许，位于南海区狮山镇狮北兴业北路与横六路交界的佛山市宏钧玉纸业有限公司发生一起机械伤害事故，工人李小亮（男，汉族，湖南宜章人）进行包装作业时，被机器夹住无法移出，经由消防部门破拆后救出，已无生命体征。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“11·25”狮山宏钧玉机械伤害事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、狮山镇等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称: “11·25”狮山宏钧玉机械伤害事故。

（二）事故发生时间: 2020年11月25日上午8时许。

（三）事故发生地点: 南海区狮山镇狮北黄边村民小组“孖山牛角坑上下塘”自编3号的佛山市宏钧玉纸业有限公司内。

（四）事故单位: 佛山市宏钧玉纸业有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：约53.7万元。

调查组认定，“11·25”狮山宏钧玉机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

佛山市宏钧玉纸业有限公司（以下简称宏钧玉公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605MA54C71E5M；住所：佛山市南海区狮山镇狮北黄边村民小组“孖山牛角坑上下塘”自编3号厂房（住所申报）；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：全宏国；注册资本：人民币200万元；成立日期：2020年03月02日；营业期限：长期；经营范围：其他纸制品制造；贸易代理；其他化工产品批发（不含危险化学品）；其他农牧产品批发；建材批发；非金属矿及制品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）死者的基本情况

死者李小亮，男，汉族，1972年10月10日出生；住址：湖南省宜章县新华乡吾作塘村第3村民小组。

经查，死者李小亮是佛山市宏钧玉纸业有限公司的工人。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2020年11月25日上午8时许，位于南海区狮山镇狮北兴业北路与横六路交界的佛山市宏钧玉纸业有限公司，工人李小亮

上班后独自操作废纸打包机，在进行打包作业的过程中进入正在运行的打包机危险区域内，被打包机的液压传动架夹住。公司负责人全宏国发现后报警，李小亮经由消防部门破拆设备后移出，120医护人员确认其已无生命体征。

经120医院确诊，李小亮颈部及上半身被夹于机器内部，因颈、胸部挤压伤死亡，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

李小亮安全意识淡薄，在设备正在运行的情况下进入液压打包机危险区域内，被运作中的液压传动架挤压至死，是本起事故发生的直接原因。

（三）事故间接原因

宏钧玉公司未有效落实作业人员安全培训工作，未制定安全操作规程，未及时发现并制止作业人员进入正在运行的设备危险区域内的危险作业行为，安全管理不到位。

（四）企业主要负责人履职情况

佛山市宏钧玉纸业有限公司法定代表人全宏国未能督促、检查本企业的安全生产情况，未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未及时发现并制止工人的危险作业行为。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，狮山镇派出所、应急办等部门到场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事

故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。狮山镇启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。区、镇政府、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，狮山镇相关部门组织宏钧玉公司与死者家属进行赔偿事宜协商，双方签订《人民调解协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、对事故有关责任人的处理意见

（一）鉴于李小亮已在事故中死亡，建议不予处理。

（二）对佛山市宏钧玉纸业有限公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

（三）对佛山市宏钧玉纸业有限公司法定代表人全宏国，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位不重视安全生产，隐患排查不到位，作业区域安全防护设备不足，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措

施:

（一）生产经营单位要积极履行好安全生产主体责任，扎实开展安全生产教育培训工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能，提高自我保护能力，减少人为因素导致生产安全事故发生，防范安全生产事故的发生。

（二）区镇各级部门要重视安全生产各项工作，加大对安全生产工作的宣传力度，加强对企业开展员工安全生产教育培训的监管，督促企业认真落实员工的安全生产教育培训工作。

（三）政府各相关部门要严格落实相关措施，进一步明确强化执法的惩戒和威慑作用。各部门要强化本行业的安全监管，落实部门监管职责，加大监管力度，采用定期与不定期相结合的方式进行安全检查，强化巡查制度。要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业，及时发现和消除各类安全隐患。

“11·25”狮山宏钧玉机械伤害事故调查组

2021年1月5日