“5·24”桂城跌伤事故调查报告

2021年5月24日上午9时许，位于佛山市南海区桂城三山云禧园施工工地内，现场施工人员陆远华在离地面约1.5米高的操作架上进行首层柱子钢筋绑扎，后从架体上摔下受伤，附近工人发现陆远华摔伤后，马上将其送往南海区第二人民医院救治。

为查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“5·24”桂城跌伤事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、住建水利局、桂城街道等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称: “5·24”桂城跌伤事故。

（二）事故发生时间: 2021年5月24日9时许。

（三）事故发生地点: 佛山市南海区桂城三山云禧园施工工地内。

（四）事故单位: 中建二局第一建筑工程有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人重伤。

（六）直接经济损失：约100万元。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

中建二局第一建筑工程有限公司（以下简称中建二局一公司），《营业执照》统一社会信用代码：91110000104341301l；住所：北京市丰台区永定门外海户屯165号；类型：有限责任公司（法人独资）；法定代表人：温明；注册资本：人民币50000万元；成立日期：1988年06月10日；营业期限：1988年06月10日至长期；经营范围：承包各种通用工业与民用建筑施工及安装工程等；持有《建筑业企业资质证书》，编号：D111055019，有效期：至2021年12月31日；资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级；持有《安全生产许可证》，编号：（京）JZ安许证字[2019]110333，有效期：2019年12月12日至2022年12月11日。

（二）项目基本情况

涉事工程是佛山市保利云禧园项目BC区二标段土建及水电安装工程中的14座垃圾房工程，建设地址是佛山市南海区桂城街道三山科丰路以东，建设单位是佛山南海祁禹置业有限公司，施工单位是中建二局第一建筑工程有限公司，监理单位是广东重工建设监理有限公司，劳务分包单位是四川保华建筑劳务有限公司。

（三）伤者的基本情况

伤者陆远华，男，汉族，1985年1月24日出生；住址：贵州省黎平县肇兴镇归杩村六组。

经查，伤者陆远华是佛山市保利云禧园项目BC区二标段土建及水电安装工程的现场施工人员。陆远华于2021年3月9日开始接受三级教育培训，2021年3月10日进行健康检查，2021年3月14日完成三级教育培训后与四川保华建筑劳务有限公司签订《佛山市简易劳动合同》，于2021年3月16日接受《钢筋工程安全技术交底》，技术交底完成后进场施工。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2021年5月24日上午9时许，位于佛山市南海区桂城三山云禧园施工工地内，现场施工人员陆远华在离地面约1.5米高的操作架上进行首层柱子钢筋绑扎，后从架体上摔下受伤，附近工人发现陆远华摔伤后，马上将其送往南海区第二人民医院救治。

经确诊，陆远华为闭合性颅脑损伤特重型，多发颅骨骨折，多发面骨骨折，颅内感染，创伤性大脑水肿，睑缘结膜炎，肺部感染，创伤性蛛网膜下腔出血，肺挫伤，肝功能不全，中枢性尿崩症等症状，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故原因

陆远华未按要求正确佩戴安全帽，从离地面约1.5米高的操作架上摔落至地面，导致受伤，是本起事故发生的直接原因。

（三）事故性质

经过对事故的调查，分析事故的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第（四）项的规定，以及《生产安全事故统计报表制度》关于重伤的解释，确定陆远华为重伤，认定本起事故为一般生产安全责任事故。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，伤者陆远华由中建二局一公司项目管理人员自行送往南海区第二人民医院救治，未报110、120。

（二）事故善后处理情况

事故发生后，陆远华在南海区第二人民医院救治治疗至2021年8月1日，经家属要求，同日转院至广州三九脑科医院继续治疗至今。期间医疗费用均由中建二局一公司垫付，截止2021年12月23日，中建二局一公司项目部共支出医疗费、生活费、陪护费等费用约100万元。伤者家属已依法向南海区人力资源和社会保障局申请工伤认定，南海区人力资源和社会保障局于2021年11月10日作出《认定工伤决定书》，认定陆远华受到的事故伤害为工伤。

五、事故的责任认定及处理建议

（一）陆远华是佛山市保利云禧园项目BC区二标段土建及水电安装工程的现场施工人员，其未按要求正确佩戴安全帽，从离地面约1.5米高的操作架上摔落至地面，导致受伤事故发生，应由生产经营单位给予批评教育，但鉴于陆远华已因事故导致重

伤，建议不予处理。

（二）中建二局第一建筑工程有限公司，施工现场安全管理不到位，未及时提醒陆远华正确佩戴安全帽，导致陆远华在施工过程中受伤，对事故负有责任，但其已设置安全生产管理机构、制定各项安全生产规章制度、施工方案和安全操作规程，并落实了施工人员三级教育培训和安全技术交底。鉴于本次事故造成一人重伤，根据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十四条之规定，建议不予处罚。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，要认真吸取此次事故的惨痛教训，各单位应牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）督促事故单位迅速落实吸取经验教训“三个必须”工作要求，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；事故发生后，要求事故企业迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；事故企业事后要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到桂城街道进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（二）生产经营单位要积极履行好安全生产主体责任，严格落实施工现场人员管理，扎实开展安全生产教育培训和技术交底

工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能，提高自我保护能力，认真开展隐患排查工作，及时发现并消除事故隐患，减少人为因素导致生产安全事故发生，防范生产安全事故的发生。

（三）各镇街要加强现场施工监管工作，严格落实相关政策、措施，进一步加大监管力度，采用定期与不定期相结合的方式进行安全检查，强化巡查制度，切实保障施工建设安全。

（四）区镇各级部门要重视安全生产各项工作，加大对安全生产工作的宣传力度，营造浓厚的安全生产氛围，加强建设工程监管力度，督促施工方认真落实施工人员的安全生产教育培训工作。

“5·24”桂城跌伤事故调查组

2022年2月23日