和责任，提出了对事故责任者的处理意见和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）涉及单位概况

平果县园洲贸易有限公司（以下简称平果园洲公司）为事故单位，公司营业执照统一社会信用代码：91451023MA5NFG766W，公司类型：或控股），住所：平果县马头镇那厘社区江州屯一队155号，法定代表人：韩祖金，注册资本：壹拾万圆整，成立日期：2018年10月15日，营业卸、搬运服务；土石方平整；简易厂房施工；普通货物道路运输。

（二）相关人员情况

1. 潘*任，男，43岁，身份证号452624********1075，平果县果化镇那荣村**屯人，是平果县园洲贸易有限公司运输司机，为本次事故的死

2.韩*金，男，56岁，身份证号码452624********0052，平果县马头镇那厘社区**屯人，平果县园洲贸易有限公司法人代表。

（三）事故车辆情况

事故车辆为一台后八轮货车，为平果县园洲贸易有限公司所有，没有相关有效牌照。

（四）涉事单位相互关系

广西百合化工股份有限公司2014年因资金链断及债务问题等各种原因无法对外业务来往，为了对外业务来往，另成立平果嘉臻环保科技有限技公司），法人代表李桂靖，由嘉臻环保科技公司以租赁的形式用原公司的场地和生产线生产经营。2018年12月，平果县园洲贸易有限公司与嘉臻环保科技公司厂内的货物倒运、装、卸业务包括七水硫酸亚铁倒运业务由平果县园洲贸易有限公司承包，并签订安全管理协议为：平果园洲公司运输及人员的安全由本公司负责。

二、事故发生经过、现场处置和善后处理情况

（一）事故发生经过

2019年4月1日10时40分左右，百合化工公司报告，4月1日9时30分，平果县园洲贸易有限公司一名汽车驾驶员在广西百合化工股份有限公司中，因翻斗车厢未放平，撞到大门横梁，导致横梁坍塌，砸落到驾驶室，造成驾驶员重伤，送到平果县人民医院抢救，下午16时许抢救无效死亡。

（二）救援、现场处置情况

事故发生后，公司现场人员（梁*平）立即电话报告公司老板（韩*金），同时联系平果县人民医院120急救中心并报告县应急管理局。县委、全力做好抢救工作，把损害降至最低，举一反三，防止类似事故发生。未等120救护车未到达现场，公司老板韩*金等4个人用私家车将伤者潘*任洲贸易有限公司对事故发生区域进行警戒，禁止人员进入危险区域，保护事故现场，并报告给公安部门，随后龙居派出所民警到事故现场调查，16时许潘*任抢救无效死亡。

（三）事故善后处理

事故发生后，县委、县人民政府领导高度重视事故善后处理工作，平果县园洲贸易有限公司积极配合相关部门，做好死者潘*任相关善后处理属协商补偿事项，目前平果县园洲贸易有限公司和死者家属已签订补偿协议书，总共补偿金额为:人民币肆拾万元整（￥400000元）,并按协议约定

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

潘*任，男，43岁，身份证号码：452624********1075，平果县果化镇那荣村**屯人，在事故中死亡。

（二）直接经济损失情况

事故共造成直接经济损失约人民币49.2万元（其中：补偿死者家属40万元、车辆损失约5万元、仓库横梁坍塌维修费用约3万元、抢救费1.2万

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故直接原因

作业人员在百合化工公司3#仓库内倒运七水硫酸亚铁过程中，运输车辆出仓库时，由于疏忽大意没有确保车厢放平的情况下通过仓库大门（时车厢逐渐升起），车厢超过大门横梁，撞到大门横梁，导致横梁坍塌，砸落到驾驶室，造成驾驶员重伤，作业人员对运输作业的危险性认识不足工作不到位，造成了这起事故的发生。

（二）事故间接原因

平果县园洲贸易有限公司未落实安全生产主体责任，安全管理不到位。一是该公司在未建立安全生产规章制度和操作规程情况下擅自从事生共和国安全生产法》第四条、第十七条规定；二是该公司未对从业人员进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育培训，导致从业人员安全意国安全生产法》第二十五条规定；三是该公司未切实履行安全管理职责，未能及时发现从业人员违规作业并消除事故隐患，违反了《中华人民共定。以上三个方面的原因是造成该事故的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定，平果县园洲贸易有限公司“4•1”事故是一起一般车辆伤害生产安全责任事故。

五、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

（一）事故责任认定

1、平果县园洲贸易有限公司未落实安全生产主体责任，安全管理不到位。一是该公司在未建立安全生产规章制度和操作规程的情况下擅自从对从业人员进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育培训，导致从业人员安全意识淡薄；三是该公司未切实履行安全管理职责，未能及时发隐患。该公司对事故的发生负有责任。

2、死者潘*任由于疏忽大意没有确保车厢放平的情况下通过仓库大门（通过调出监控，发现车辆出仓门时车厢逐渐升起），车厢超过大门横塌，砸落到驾驶室，造成驾驶员重伤，作业人员对运输作业的危险性认识不足，安全意识淡薄，自身安全防护工作不到位，造成了这起事故。死者

（二）事故责任单位和责任人的处理建议

为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人员，根据事故调查情况，建议对这起事故的责任人、责任单位作如下处理：

1、死者潘*任由于疏忽大意没有确保车厢放平的情况下通过仓库大门（通过调出监控，发现车辆出仓门时车厢逐渐升起），车厢超过大门横塌，砸落到驾驶室，造成驾驶员重伤，作业人员对运输作业的危险性认识不足，安全意识淡薄，自身安全防护工作不到位，造成了这起事故。死者鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其事故责任。

2、韩*金，平果县园洲贸易有限公司法定代表人，未落实安全生产主体责任，安全管理不到位，对事故发生负有领导责任；未切实履行安全员违规作业并消除事故隐患，对事故的发生负有责任。建议由平果县应急管理局依据有关法律法规进行经济处罚。

3、平果县园洲贸易有限公司未落实安全生产主体责任，安全管理不到位。一是该公司未建立安全生产规章制度和操作规程下擅自从事生产经员进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育培训，导致从业人员安全意识淡薄；三是该公司未切实履行安全管理职责，未能及时发现从业人议由平果县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定，对平果县园洲贸易有限公司给予处罚。

六、事故防范和整改措施

针对平果县园洲贸易有限公司“4·1”事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，举一反三，严防类似事故的

（一）平果县园洲贸易有限公司要分析事故原因，深刻吸取事故教训，总结经验，要贯彻落实安全生产责任制，建立健全安全生产管理制
程，加强对作业过程的安全管理、现场监督，切实做好企业员工的安全教育培训等工作；要对厂内车辆行驶道路进行规划和安装必要的安全防护
维护保养，保证作业车辆在使用时符合国家有关标准要求，确保车辆作业时的安全。

（二）各生产经营单位要深刻吸取事故教训，贯彻落实安全生产责任制，建立健全安全生产管理制度，规范安全生产操作规程，严格执行有
过程的安全管理、现场监督、危险辨识、应急救援等方面的工作；同时企业的安全培训和教育工作要突出重点，制订完善的特种岗位管理制度和
企业员工的安全培训和教育工作，培训工作必须要有考核和记录。通过强化企业员工的安全意识，提升企业员工的操作技能，杜绝违规操作现象
的发生。

（三）各行业主管部门要进一步加大对企业日常监管和安全检查，对发现的问题督促企业整改落实到位，全面消除安全隐患，举一反三，从源

友情链接　广西互联网违法和不良信息举报中心　广西互联网辟谣平台

中央部门网站　省（区市）政府网站　广西各部门网站　广西各市网站

网站地图 主办：平果市人民政府办公室

电话：0776-5886045 仅受理网站建设维护相关事宜

邮箱：pgxfbxxg@163.com

桂公网安备 45102302000015号　桂ICP备07005526号

网站标识码：4510230004