遂平开发区今麦郎饮品遂平有限公司“6·23”一般机械伤害事故调查报告

遂平县政府事故调查组

2023年8月31日

目 录

一、事故的基本情况.....3
（一）事故发生企业基本情况.....3
（二）企业主要负责人的基本情况.....4
（三）事故发生8线的基本情况.....4
（四）事故发生的经过.....5
（五）抢救和善后情况.....5
（六）事故瞒报核查情况.....5
二、事故的原因和性质.....6
（一）事故直接原因.....6
（二）事故间接原因.....6
（三）事故性质.....6
三、对事故企业和责任人员的处理建议.....7
（一）建议免于责任追究人员.....7
（二）建议行政处罚的单位和个人.....7
四、事故防范和整改措施.....7

2023年6月23日10时18分，遂平县开发区今麦郎饮品遂平有限公司发生一起一般机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失100余万元。

2023年8月2日，遂平县应急管理局接到群众通过安全生产举报微信小程序举报：2023年6月23日10时18分，今麦郎饮品遂平有限公司饮品车间8线包装岗上箱机发生故障，纸箱无法到达包装机，张书礼去查看原因，上半身探至上箱机内导致头部及上半身卡到上箱机内，后经抢救无效张书礼死亡，今麦郎饮品遂平有限公司瞒报生产安全事故。

县应急管理局接到举报后，及时向县政府报告举报情况，县政府高度重视，依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定，成立了由县应急管理局牵头、县公安局、县科工信局、县总工会、县开发区为成员单位的事故调查组，同时邀请县纪委监委对事故调查组的工作进行监督。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过、原因、张书礼死亡情况。针对事故暴露出问题，总结分析了事故主要教训，提出了防范整改措施建议。

经调查组认定，今麦郎饮品遂平有限公司“6.23”一般机械伤害事故是一起违章作业造成的生产安全责任事故。

一、事故的基本情况

（一）事故发生企业基本情况。

今麦郎饮品遂平有限公司位于遂平县产业集聚区（开发区）内，法定代表人为陈成军（陈成军在今麦郎集团公司总部，不参与今麦郎饮品遂平有限公司的管理工作），统一社会代码：

91411728MA444XGNXP，注册资本20000万元，经营范围：包括生产（加工、销售）；饮料[瓶（桶）装饮用水类（包装饮用水）果汁及蔬菜汁类、茶饮料类、蛋白饮料类、其他饮料类]、食品用塑料包装容器工具等制品（塑料瓶、瓶胚、瓶盖）、厂房租赁、设备租赁。该厂始建于2017年，投产于2019年9月。目前，项目总投资10.5亿元，占地155亩，建筑面积6万平方米。现有8条生产线（其中2条饮料生产线，2条8100瓶/小时的纯净水线、1条9000瓶/小时的纯净水线、1条4000瓶/小时的5L纯净水线、1条3400瓶/小时的5L纯净水线，1条6000瓶/小时的凉白开无菌冷罐装生产线）。可年产120万吨纯净水及饮料产品，年销售收入可达8亿元，上交税收约2000万元，安排就业240余人。

（二）企业主要负责人的基本情况。

李强，男，汉族，本科，现年35岁，家住山东省济宁市鱼台县清河镇杨口村350号，2023年4月1日任今麦郎饮品遂平有限公司总经理，负责公司全面管理工作。

（三）事故发生8线的基本情况。

今麦郎饮品遂平有限公司8线为一个班组，共有员工22人，张书礼为线长，李瑞隆为预备线长，每班11人，两班倒；每班人员分工情况：线长1人，2个人上柸、上盖，2个人操作吹瓶机、灌装机，1个人操作杀菌机，2个人操作套标机，2个人操作包装机，1个人码垛。《包装机开机流程---生产时的安全》规定：13.设备运转时人员严禁把手伸入设备内部；14.设备损坏维修时，需要一人作业、一人监督，严禁设备运转中进行作业；15.进入机器内部，或者维修设备，必须要按急停按钮，保证机器设备断电停运，方可进一步操作。

（四）事故发生的经过。

2023年6月23日上午7：50分，8线线长张书礼安排各岗位交接班后，对岗位的安全生产方面提出了要求，各岗位操作人员各就各位后，张书礼安排8线预备线长李瑞隆去库里领稀释剂。当天，因8线包装机岗位操作员贾迎辉有事请假，线长张书礼就顶替贾迎辉上岗作业。

通过6月23日监控录像了解到，当天上午10:18分，张书礼发现8线包装机岗上纸箱歪斜，张书礼在没有按急停按钮或打开安全门让机器设备断电停运的情况下，用手扶正纸箱，上半身探至上箱机内导致头部及上半身卡到上箱机内。10:23分左右，杀菌机操作员赵苏珊看到生产线停运，他往前段操作岗查看，检查自己操作的杀菌机没有出现问题，然后就去包装机查看，发现张书礼在包装机上趴着，赵苏珊急忙打电话联系李瑞隆，李瑞隆（8线预备线长）跑到车间看到张书礼被夹在包装机上动不了了，10:29分李瑞隆拨打了120急救电话，并让其他人联系公司总经理汇报情况。

（五）抢救和善后情况。

总经理李强、厂长助理吴旭亮接到报告后及时赶到了现场，指挥人员施救。10:39分120急救车到达现场后，李瑞隆和其他员工将张书礼抬到急救车上，120急救车将张书礼拉到遂平县中医院进行抢救，后经抢救无效死亡。2023年6月25日今麦郎饮品遂平有限公司与张书礼家属达成事故赔偿协议，赔偿死者家属各类损失100余万元。

（六）事故瞒报核查情况。

2023年8月2日接群众举报之前，县应急管理局没有接到任

何单位和个人按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定上报事故情况。

经事故调查组调查，今麦郎饮品遂平有限公司“6·23”机械伤害事故发生后，该公司员工及时拨打120急救电话，并向负责人做了汇报，有关人员向县人社部门报了工伤保险，没有任何人员向县应急管理局报告公司发生了生产安全事故，该公司存在瞒报生产安全事故。

①《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

二、事故的原因和性质

事故调查组通过深入细致的调查询问、检查相关材料、现场勘查、查看监控视频分析认定事故报告、原因和性质如下：

（一）事故直接原因。

8线线长张书礼顶替包装机岗位操作人员上岗作业，没有按照《包装机开机流程》的安全操作规程要求处理故障，导致机械伤害事故发生，造成本人受伤后抢救无效死亡。

（二）事故间接原因。

企业安全生产主体责任落实不到位，安全生产管理制度、岗位操作规程落实有偏差，岗位风险的管控措施落实不力，安全生产现场管理存在短板，安全生产教育不到位，岗位操作人员安全意识淡薄，违规作业导致机械伤害事故发生。

（三）事故性质。

今麦郎饮品遂平有限公司“6·23”机械伤害事故是一起违章作业造成的生产安全责任事故，且为瞒报事故。

三、对事故企业和责任人员的处理建议

（一）建议免于责任追究人员。

张书礼，男，41岁，作为生产8线班长（线长），安全意识淡薄，本人违规作业，造成事故发生，因其在事故中死亡，不再追究本人责任。

（二）建议行政处罚的单位和个人。

1、今麦郎饮品遂平有限公司瞒报事故，建议县应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定给予行政处罚；

2、今麦郎饮品遂平有限公司总经理李强瞒报事故，建议县应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定给予行政处罚。

②《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的。

四、事故防范和整改措施

企业在生产过程中，存在机械伤害的风险较为突出，有针对性的引导员工避免不安全行为，是企业加强生产现场安全管理的有效措施。针对“6.23”机械伤害事故，提出以下防范和整改措施。

1、强化安全生产主体责任落实，认真汲取事故教训，举一反三，认真开展事故警示教育，特别是“反三违”教育，查找问题根源和安全生产薄弱环节，防范各类安全事故发生。

2、健全完善落实全员安全生产责任制，一级抓一级，层层抓落实，把全员安全生产责任制、安全管理制度、岗位操作规程落到实处。

3、加强员工安全生产教育培训，把安全管理制度、岗位操作规程、岗位风险辨识、“反三违”作为安全培训的重要内容，进一步提升员工的安全意识和防范技能。

4、加强作业现场安全管理，充分发挥班前会的管理作用，做到提示提醒到位；加大安全巡查的频次，及时排查消除隐患，确保安全生产。