# 钦州市钦南区东瑞建材水泥制品厂工人被碾压致死事故调查报告

发布日期： 2018-05-18 00:00

2018年3月24日上午9时50分左右，钦州市钦南区东瑞建材水泥制品厂（以下简称东瑞建材厂）发生工人在吊堆水泥管筒作业过程中被水泥管筒滚落碾压致死的事故（以下简称“3·24” 事故），造成1人当场死亡。

政府机构职能目录
依申请公开
基层政务公开标准目录
钦南区政府门户网站工作年度报表
政府信息公开平台
政府信息公开目录
政府信息公开事项目录

事故发生后，为查明事故原因、明确责任、吸取教训，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，钦南区人民政府成立了由区政府办、区监察委、区人社局、区总工会、区工信局、区住建局、区安监局、金窝工业园管委、沙埠镇政府等部门组成了“3·24”事故调查组。事故调查组严格按照“四不放过”和“依法依规、实事求是”的原则，对该事故展开调查。事故调查组通过现场勘查和多方取证， 查清了事故发生的经过、 原因和性质，现将调查情况报告如下:

一、事故基本概况

（一）事故发生地点位于钦南区黎合江工业集中区东瑞建材厂内（该水泥制品厂使用场地系租赁广西远方矿业有限公司的场地），于2015年底建成投产，该厂由法人代表人邓瑞光负责日常生产经营性工作，经营范围：水泥制品生产及销售，共有工人11人。

（二）死者名叫钟锋华，男，33岁，钦州市钦南区沙埠镇泥桥村委江口村人，系东瑞建材厂工人。

二、事故发生经过及救援情况