当前位置：首页 > 政府信息公开 > 重点领域信

# “1.05

2021-01-25 17:20　来源：龙圩区应急管理局

2021年1月5日晚上22时许，龙圩镇宕儿
程中，操作不当，被塌陷的石粉埋压受伤，
故报告和调查处理条例》及有关法律法规的
理。调查组由区府办、区应急局、区公安分
原则，对事故现场进行勘查取证和相关人员
对事故负责人的初步处理意见和整改预防措

**一、事故概述**

（一）事故发生时间：2021年1月5日22

（二）事故发生地点：龙圩镇宕儿冲石

（三）事故发生单位：龙圩镇宕儿冲石

（四）事故类别：中毒与窒息（窒息）

（五）伤亡情况：死亡1人

死者身份情况：陈**，男，汉族，身份

（六）直接经济损失：约90万元

**二、事故发生单位基本情况**

龙圩镇宕儿冲石场营业执照统一社会信
荣基房屋；投资人：张海华，经营范围：建

**三、事故发生经过及应急救援情况**

据调查了解，2021年1月5日，宕儿冲石
业工人共有3人，分别是陈*财（死者）、李*
业，另外有1名铲车司机负责铲料作业，把石
粉，有结块的现象，铲车把石粉铲到投料口
21:40分左右，陈*财用手机微信语音打给不
满在料斗上面的一部分石粉铲走，之后李*林
起警戒作用），陈*财则直接站到横梁里料斗
内石粉出现了松动现象，李*林叫陈*财快走
财被陷进了料斗下面，周围的石粉覆盖过来，
赶紧叫来了李*政、卢*远和严*新等人过来帮
到了他身体还是暖暖的，有微弱的呼吸，李*
陈*财做心脏复苏救治，23时左右将伤者送
等候，经过大概一个小时的抢救，因抢救无

事故发生后，宕儿冲石场将事故情况于
局执法人员立即赶赴宕儿冲石场了解事故相
府做好事故调查工作，同时要求企业做好与

通过双方协商，参照相关规定，2021年

**四、事故原因分析及事故性质**

（一）事故直接原因分析

经调查分析认定，事故发生的直接原因
料口警戒线（横梁）内冒险作业，石粉塌陷

（二）事故间接原因分析

（1）宕儿冲石场没有组织制定洗沙线的
全生产责任制，制定了安全生产规章制度和
与操作规程，在管理上有漏洞，工人不懂得

（2）宕儿冲石场没能对洗沙线从业人员
度和操作规程，没能掌握本岗位的安全操作

作业的工人，上岗前均没有进行过安全生产

实。

（3）作业人员陈[illegible]财在工作过程中缺乏

理，不应该拿铁锹进入料斗内直接戳料。

经调查认定，宕儿冲石场“1.05死亡事故

洗沙线没有完善相关管理制度，没有制定洗

生产知识，没能熟悉有关的安全生产规章制

**五、事故责任认定和处理建议**

（三）事故责任认定

综上所述，宕儿冲石场的行为违反了《

反了《中华人民共和国安全生产法》第五十

（四） 处理建议

1.建议宕儿冲石场依照本单位规章制度和

梧州市龙圩区应急管理局。

2.建议由梧州市龙圩区应急管理局根据

**六、事故整改和防范措施**

宕儿冲石场“1.05”生产安全事故的发生，

度不完善，安全保障措施落实不到位，从业

生，防患于未然，应做好以下方面的工作：

事故发生的主观原因和客观原因，针对事故

作，提高从业人员的安全知识和操作技能，

行检查，做好安全防范措施，消除事故隐患。

（二）宕儿冲石场要切实履行好安全生

产管理制度和操作规程，石场主要责任人和

工作的有效运行。

（三）宕儿冲石场在生产经营过程中要

（四）宕儿冲石场必须对从业人员进行

止和纠正生产过程中违章指挥，违章作业，

网站地图 地址：广西梧州市龙圩区龙圩镇政贤路18号

主办：梧州市龙圩区人民政府办公室 电话：0774-2722188

桂公网安备 45040602000012号 桂ICP备15002087号 网站标识码：4504060001