

循环园区广西力合城市

2022-09-13 15:58　来源：龙圩区应急管理局

2022年8月8日上午11:04，位于梧州循环
间内，一名工人在清理铁屑时由于被卷入滚轴
例》及有关法律法规的规定，经龙圩区人民政
查组），负责对事故进行调查处理。调查组由
态环境局相关部门人员组成，调查组按照“四
生产专家进行技术分析，现已查明了事故发生
情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2022年8月8日上

（二）事故发生地点：广西力合城市矿产

（三）事故发生单位：力合公司2#生产线

（四）事故类别：机械伤害

（五）伤亡情况：死亡1人

死者身份情况：

陈**，男，汉族，身份证号码：*******

原住址：福建省**********，广西力合城

（六）直接经济损失：约122万元

二、事故[illegible]经过及应急救援情况

2022年8月8日上午11:04，选铁车间工人

把陈元焕拉出来抢救，随后经120人员11:45确

发生事故后，陈**立即停止选铁生产线的

接到事故报告后，园区管委会、公安、应

通过双方协商，参照相关规定，陈**与死

三、事故原因分析

根据调查了解，力合公司创建于2013年2

环保企业。出事故的地点是2#生产线选铁车间

固废。选铁车间为力合公司的独立车间，主要

正常，产生的钢铁冶炼渣也不正常，导致选铁

赁合同，并签订了租赁外包安全协议。此次事

（一）事故直接原因分析

经调查分析认定，事故发生的直接原因为

皮带输送机内杂物被卷入，被滚轴挤压头部，

（二）事故间接原因分析

1、陈**作为力合公司2#生产线选铁车间

2、力合公司未对承包租赁人陈**的安全

四、事故性质和责任认定

经调查认定，循环园区广西力合城市矿产

本单位的安全生产状况，未及时排查生产安全

员安全意识淡薄，在作业过程中没有遵守本单

综上所述，承包租赁人陈**的行为违反了

排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管

发生负有责任。

力合公司违反了《中华人民共和国安全生

期进行安全检查，发现问题的，应当及时督促

从业人员陈**违反了《中华人民共和国安

训，取得相应资格，方可上岗作业；及第五十

规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用

五、处理建议

1、建议由梧州市龙圩区应急管理局根据

2、建议由梧州市龙圩区应急管理局根据

罚。(另案处理)

六、事故整改和防范措施

循环园区广西力合城市矿产再生资源科技

包租赁人的安全管理不到位，安全管理制度不

技能，冒险作业。为防止类似事故的发生，防

（一）承包租赁人要从这起事故中认真吸

露出来的问题，严格落实安全生产主体责任，

识和操作技能，防止违章作业，冒险作业现象
施，消除事故隐患。

（二）承包租赁人在生产经营过程中要加
本质安全，完善安全防护设施，增加安全警示

（三）承包租赁人要开展针对性的安全教
必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训

（四）力合公司要深刻吸取事故教训，将
要纳入本单位安全生产的统一协调、管理，定
规章制度，狠抓各项安全生产责任制的落实，