关于南庄圣陶居建材有限公司“6.07”生产安全事故的调查报告

发布时间： 2015-09-23 17:53:42

来源：禅城区安全生产监督管理局

2015年6月7日9点40分左右，位于佛山市禅城区南庄镇贺丰威东、村头开发区内的佛山市禅城区圣陶居建材有限公司A仓库发生一起高处坠落事故，事故造成一人当场死亡。事故发生后，禅城区安监局经区政府授权，于2015年6月11日组成事故调查组并负责牵头事故调查组调查。

一、事故发生单位概况

（一）佛山市禅城区圣陶居建材有限公司，位于佛山市禅城区南庄镇贺丰威东、村头开发区（自编8号厂房之一），成立于2009年8月，经

营范围：制造、加工、销售：抛光砖；销售：陶瓷制品。法定代表人：霍润权。

（二）胡绵富，男，52岁，湖南宁远人，在南庄无资质承接建筑维修施工，手下有6名工人。

二、事故经过和救援情况

2014年11月19日佛山市禅城区圣陶居建材有限公司曾与无施工资质的包工头胡绵富签订了约1400平方的搭棚工程，工程已完成并结算，由于佛山市禅城区圣陶居建材有限公司A号仓库漏雨，公司打电话叫胡绵富来维修仓库顶棚，2015年6月7日胡绵富安排了三名工人维修该公司A号仓库天棚，期间发生了高处坠落事故。

此次维修佛山市禅城区圣陶居建材有限公司A号仓库天棚工程，胡绵富派出3名工人负责维修，由佛山市禅城区圣陶居建材有限公司按每人每天250元支付工钱给胡绵富，胡绵富支付每名工人每天200元。

2015年6月7日早上7点，胡绵富安排的三名工人胡友良（死者）、胡解清、胡绵龙开始维修佛山市禅城区圣陶居建材有限公司A号仓库的天棚瓦面，三名工人分散在天棚施工，大约9点40分左右，死者胡友良于A号仓库30-31号柱之间处从高约8米的天棚坠落到地面，经120急救人员证实，该名工人当场死亡。

事故发生后，区公安分局城南派出所、区安全生产监管局南庄分局等单位的领导和相关人员先后赶赴现场组织救援，进行事故调查取证。

三、事故造成的人员伤亡情况和初步估算的经济损失

此次事故造成1人死亡，死者:胡友良，男，汉族，系包工头胡绵富的远房堂叔。该起事故造成直接经济损失约为105万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因。

从事发现场勘验来看，佛山市禅城区圣陶居建材有限公司A号仓库发生的事故，死者胡友良在施工过程中，未踩到支撑塑料瓦面的钢梁上，塑料瓦面破裂，导致胡友良高处坠落死亡。

1.胡友良（死者）未经安全培训，不具备高空作业资质，安全意识淡薄，思想麻痹，进入施工现场没有做好安全防护措施，造成施工过程中高处坠落，是该起事故发生的直接原因。

2.胡绵富，无资质承揽建筑维修工程，没有为高空作业的工人提供安全保护装置，未对施工人员进行必要的安全培训，未对施工现场进行安全管理，安排无建筑施工资质和高空作业证的人员进行施工， 是该起事故发生的间接原因。

3、佛山市禅城区圣陶居建材有限公司聘请无资质人员对建筑物进行维修施工，未对施工过程进行有效的安全监管，是该起事故发生的间接原因。

（二）事故的性质认定。

经事故调查组调查，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，一致认为该起事故属于一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定及处理建议

（一）事故责任的认定。

1.胡友良（死者）安全意识淡薄，思想麻痹，未经安全培训，不具备高空作业资质，未及时发现和消除现场的生产安全隐患，导致发生事故,对这起事故负直接责任。

2.胡绵富，无资质承揽建筑维修工程，没有为高空作业的工人提供安全保护装置，未对施工人员进行必要的安全培训，未对施工现场进行安全管理，安排无建筑施工资质和高空作业证的人员进行施工，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十七条规定：“生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动”，以及第十八条第（五）项规定:“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”，对该起事故发生负有责任。

3.佛山市禅城区圣陶居建材有限公司聘请无资质人员对建筑物进行维修施工,违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款规定：“生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或个人。”的规定，导致发生事故，对事故发生负有责任。

（二）处理建议。

1.鉴于对事故负有直接责任的胡友良已在事故中死亡，故不追究其责任。

2.建议区安全生产监督管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，对负有事故责任的胡绵富、佛山市禅城区圣陶居建材有限公司立案查处。

六、事故防范和整改措施

禅城区安监局南庄分局要督促加强对辖区企业高空作业的安全生产监督管理工作，监督企业负责人落实企业的安全生产主体责任，举一反三，杜绝无资质施工和未经培训上岗的行为，防止类似事故的发生。

扫一扫在手机打开当前页



【TOP】【打印页面】【关闭页面】