惠东“2·18”较大事故调查报告及处理结果公布

信息来源：广东省应急管理厅 | 时间：2022-06-24 | 作者： 字体：

近日，惠州市政府批复惠东县华业铸造厂“2·18”电弧炉爆炸事故调查报告，认定惠东县华业铸造厂“2·18”电弧炉爆炸事故是一起较
事故。

经调查，导致事故的直接原因是，惠东县华业铸造厂在更换炉壁纯氧枪作业期间，氧枪被2号电弧炉内1500余摄氏度
枪铜质喷头与钢管连接部分的强度性能下降；更换完成后，作业人员打开氧枪冷却水阀门通水，冷却水在枪身高温状态下
水压力（0.6兆帕）相互叠加作用下，铜质喷头脱离枪身，并与冷却水先后高速喷射进入高温钢水内部，冷却水与高温钢
炉中初始爆炸，炉体相关水冷件被爆炸损坏，大量冷却水进入炉内引发二次爆炸，导致在现场作业的3名人员死亡。

事故调查报告指出了华业铸造厂存在的问题，主要包括：安全风险辨识管控不到位，更换炉壁纯氧枪作业期间在炉
业，更换作业完成后启用前未按要求检查水冷件的完好性；事故隐患排查整改不到位，对电炉设备监控系统的故障报警处
不到位，未经审批拆卸安装炉壁纯氧枪作业，作业时未安排专门人员进行现场安全管理；安全教育培训不到位，安排未取
节后复工复产安全生产“六个一”工作流于形式；未履行金属冶炼建设项目主体责任，技改建设项目安全设施设计完成后，
申请；同时，还存在不如实报告事故伤亡人数、未严格依法执行劳动工时制度。事故调查报告指出惠州市应急管理局、惠
资源和社会保障局、惠东县科技工业和信息化局，以及惠东县政府和多祝镇党委、政府在履行安全监管职责方面存在一定

公安机关依法对华业铸造厂4名涉嫌犯罪的有关责任人采取了强制措施，并移送司法机关依法追究刑事责任。具体包
林纯设、副总经理王清玲、总经理助理陈斌。

相关部门依法对华业铸造厂及有关责任人进行行政处罚，并将华业铸造厂纳入联合惩戒“黑名单”管理。

纪检监察机关对事故属地党委政府、有关监管部门公职人员共16人予以追责问责，具体如下：陈国强，惠州市应急管
正程，惠州市应急管理局副局长，给予批评教育处理。冯仕杰，原惠东县常务副县长，给予党内严重警告、政务记大过处
执法监督和工矿安全监管科科长，给予诫勉处理。蔡佩洲，惠东县应急管理局局长，给予党内严重警告处分。林旭焱，原
党内严重警告、政务降级处分。林树脉，惠东县多祝镇镇长，给予党内严重警告处分。周惠标，惠东县应急管理局副局长，给予党内
大过处分。丘伟华，惠东县应急管理局副局长，给予党内严重警告处分。魏永胜，惠东县应急管理局工矿商贸执法监督股股长，给
分。郑火明，惠东县人力资源和社会保障局四级调研员，谈话提醒。张新添，惠东县人力资源和社会保障局执法大队队长，责令检查
科技工业和信息化局副局长，给予诫勉处理。郭修智，惠东县科技工业和信息化局产业技术股负责人，给予党内警告处分。张雪峰，
长，给予党内严重警告、政务记大过处分。曾雁平，惠东县多祝镇应急办负责人，给予党内严重警告处分。

事故调查报告提出了事故防范和整改措施建议，强调各县（区）、市有关部门要深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和
固树立安全发展理念，深刻吸取事故惨痛教训，拧紧安全生产责任链条，强化钢铁冶金企业安全管理，督促落实企业安全生产主体责

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020) 83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

安全设施“三同时”检查，加大安全生产执法力量建设，加强和改进突发事件信息处置工作，守稳守牢安全底线，坚决防范类似事故再次

相关链接

国务院部门网站 | 各省区市应急管理部门网站 | 本省政府机构网站 | 本省各市

关于本站 | 网站地图 | 联系我们 | 隐私保护 | 版权声明

主办单位：广东省应急管理厅 技术支持：广东南方网络信息科技有限公司
版权所有：广东省应急管理厅 粤ICP备05070829号 粤公网安备44010402001160号
网站标识码：4400000078 地址：广州市建设大马路19号 电话：020-83137111
邮政编码：510060 未经书面授权禁止复制或建立镜像
建议使用1024×768分辨率 IE9.0以上版本浏览器

政府网站找错

阻碍民营经济发展壮大问题线索征集

应急管理部“安全生产举报”微信小程序

广东应急门户

广东应急管理厅抖音号

广东应急快手

@国务院 我来说

国务院 "互联网+督查"

12350 安全生产投诉举报电话

我要咨询

(020)83139395 厅直属机关纪委监督举报电话

智能机器人