韶关市新丰县应急管理局政府信息公开

索引号：	11440233MB2D29677X/2023-00068	分类：	
发布机构：	韶关市新丰县应急管理局	成文日期：	2023-10-19
名称：	新丰誉桦中纤板有限公司 “4·19”一般事故调查报告		
文号：		发布日期：	2023-10-19
主题词：			

新丰誉桦中纤板有限公司 “4•19”一般事故调查报告

发布日期：2023-10-19 浏览次数：358

2023年4月19日晚22时35分左右，新丰誉桦中纤板有限公司在生产过程中，发生一起机械伤害事，造成1人死亡。

事故发生后，新丰县委、县政府高度重视，立即组织召开了“4·19”事故现场警示会议，县委、政府领导同志先后作出重要指示，要求认真查明事故原因，依法依规严肃处理，并举一反三，深刻汲教训，认真开展隐患排查、消除安全隐患，加强企业安全生产监管，进一步落实企业主体责任，章人民群众生命财产安全，保持全县安全生产工作的平稳态势。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493）及《广东省安全生产条例》等有关法律法规规定，新丰县人民政府成立了以副县长谢**为组长，立急管理局、丰城街道办事处、县公安局、县工信局、县总工会等单位人员组成的事故调查组对事进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现勘查、调查取证，基本查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和有关责任人员的处理建议，并对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故相关防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

企业名称：新丰誉桦中纤板有限公司；住所：新丰县丰城街道******；主要负责人：郭**；类：有限责任公司；统一社会信用代码：9144023366645*****；组成形式：自然人投资或控股；成日期：2007年08月23日；经营范围：一般项目：人造板制造；人造板销售；初级农产品收购。余依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）。

（二）事故发生相关人员信息情况

1、黄**（死者），男，39岁，汉族，1984年04月11日出生，身份证号码：D23319840411****，住址：新丰县丰城街道文体西路*号；新丰誉桦中纤板有限公司刨花板车间砂及锯切线工人。

2、郭**，男，45岁，身份证号码：36242719780527****，是新丰誉桦中纤板有限公司的安全产主要负责人。

3、邱**，男，45岁，身份证号码：36210119781223****，是新丰誉桦中纤板有限公司的安全产管理人员。

二、直接经济损失情况

经调查统计，事故造成直接经济损失约人民币130万元。

三、事故发生经过和救援善后处理情况及行业监管情况

（一）事故发生经过

2023年4月19日22时35分左右，刨花板车间砂光段锯切线工人黄**与其他2名作业人员在刨花板生车间锯切段进行刨花板锯切作业，违反操作规程，未将设备调至为急停状态，擅自进入锯切机下清理锯切机切下的边条杂物，不慎被锯切机与边条护栏挤压造成机械伤害，当场死亡。

（二）事故救援与善后情况

事故发生后，现场的2名作业人员立即按下急停开关，并立即拨打120急救电话和110报警电话，报告丰城街道办事处。同时，立即拨打电话告知公司安全管理人员邱**，22时45分许，邱**从公司赶到达事故现场后，立即告知企业主要负责人郭**（当时在广州出差，接电后立即驾车赶回公），并立即加入抢救工作当中。23时许，120急救车和110到达现场，经急救医生抢救30分钟后认定黄**已无生命体征，当场宣告死亡，随后于次日凌晨1时许被送往新丰县殡仪馆。

（三）应急处置情况

2023年4月19日晚23时35分，新丰县应急管理局值班领导接到县委办电话通知后，立即组织工作员前往事故现场，开展相关调查工作，核实该事故应属生产安全事故后，新丰县应急管理局立即启动急信息报送流程，向新丰县人民政府和韶关市应急管理局报告事故情况。

（四）事故善后事宜

目前，死者家属与新丰誉桦中纤板有限公司已达成赔偿和谅解协议，死者遗体已经火化。

（五）行业监管情况。

1、丰城街道办事处：2023年以来开展了1次安全生产执法检查工作，针对消防设施和现场施工条件进行检查，暂未发现相关隐患，未下发隐患整改文书。

2、县应急管理局：2023年以来开展了3次安全生产执法检查，针对粉尘涉爆、应急预案备案等开展了检查，未发现相关隐患，发出现场检查文书3份。

四、事故发生的原因及性质

（一）事故直接原因

黄**安全意识淡薄，违反操作规程，在锯切设备未处急停状态的情况下，冒险作业,进入锯切机下用手清理锯切机切下的边条杂物，不慎被锯切机与边条护栏挤压致死，导致事故的发生。

（二）事故间接原因

新丰誉桦中纤板有限公司未落实安全生产教育和培训计划；未在有较大危险因素的生产经营场所有关设施、设备上设置明显的安全警示标志；未履行本单位安全生产工作职责，没有完善安全保护措施，督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度及安全操作规程；作业现场安全管理不到位，未及时发现并制止员工的违规作业行为，是导致事故的发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定，该起事故属于作业人员安全意识淡薄、违反操作规程，公司安全管理不到位导致的设生产安全事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议免于追究责任的人员

黄**（死者），男，新丰誉桦中纤板有限公司的操作工人，在清理车间边条杂物时违反操作规，对事故发生具有直接责任。鉴于其在事故中已死亡，建议免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的人员

1、郭**，男，新丰誉桦中纤板有限公司安全生产主要负责人，未落实安全生产教育和培训计划；在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志，隐患排查治理工作未落实到位，对此次事故负有领导责任，《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项之规定，对事故负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》**“第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……”**的规定，建议由新丰县应急管理局依法给予行政处罚。

2、邱**，男，新丰誉桦中纤板有限公司安全生产管理人员。未能及时发现生产过程中存在的事故隐患，未在相关生产经营场所张贴警示牌，风险辨识和隐患排查流于形式，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》**“第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期整改，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；……”**的规定，建议由新丰县应急管理局依法给予行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的单位

新丰誉桦中纤板有限公司，安全生产主体责任落实不到位，对从业人员教育培训不到位，未严格规定从业人员执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未及时发现并消除事故隐患，对“4·19”一般事故发生负有主要责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第四十一条、第四十四条第一款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定:**“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……”**建议新丰县应急管理局依法给予行政处罚。

六、整改措施及建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，落实整改措施，消除事故隐患，杜绝事故再次发生，各有关单位须贯彻落实以下整改要求：

（一）强化企业安全生产主体责任落实。新丰誉桦中纤板有限公司要严格按照法律法规要求，严格落实企业安全生产主体责任，从严开展员工安全培训教育，持续提升员工安全生产意识和岗位操作技能，着重关注涉事机器同岗位其他操作人员的心理健康，必要时开展一定的心理疏导和干预。在全范围要深入开展安全隐患风险辨识工作，建立健全安全风险管控机制，认真落实隐患排查治理，严防各类事故发生。

（二）落实监管责任，加强监督检查。丰城街道办事处作为属地政府、县应急管理局要按照属地管理要求和“三个必须”的原则，进一步厘清工作职能职责，强化安全监管责任落实；加大执法检查

度，加大安全生产违法违规行为事前处罚力度；对检查出的问题隐患必须要求企业在整改到位的基础上举一反三，全覆盖排查治理隐患；要深入开展重大事故隐患专项排查整治2023行动，坚决防范生产安全事故发生。

韶关市新丰县誉桦中纤板有限公司

“4·19”一般事故调查组（代章）

2023年9月4日