# 中山三角高平村新二1队“7·6”一般机械伤害事故调查报告

编制单位：中山三角高平村新二1队“7·6”一般机械伤害事故调查组

编制时间：2025年9月3日

2025年7月6日，位于三角镇高平村新二1队田地，发生一起生产安全事故，事故造成一人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》及国家有关法律法规的规定，中山市人民政府批准成立了由中山市应急管理局牵头，市公安局、总工会、三角镇人民政府等有关部门组成的中山三角高平村新二1队“7·6”一般机械伤害事故案调查组（以下简称事故调查组），开展相关的事故调查工作，并邀请市纪委监委派员参加。事故有关情况如下:

经调查认定，中山三角高平村新二1队“7·6”一般机械伤害事故是一起因生产经营单位未落实安全生产主体责任造成的一般生产安全责任事故。

事故调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，提出了对事故单位及有关责任人员的处理建议和整改措施，现将事故有关情况报告如下:

**一、事故基本情况**

（一）涉事单位及人员基本情况

1.事故单位信息

冯某某，性别：男，民族：汉族，出生日期：19**年**月**日，居民身份证号码：**********，住址：广东省中山市三角镇**********。

2.中山市三角镇花言茶语饮品店的基本信息

中山市三角镇花言茶语饮品店，统一社会信用代码：92442000MACL5RANOG，经营者：李某某（实际经营者：吴某某，梁某某），类型：个体工商户，成立日期：2023年05月31日，注册资本：无，核准日期：2024年04月12日登记机关：中山市市场监督管理局，登记状态：存续（在营、开业、在册），住所：中山市三角镇进源路108号之二，经营范围：一般项目：外卖递送服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

3.死者身份信息

冯某某，性别：男，民族：汉族，出生日期：19**年**月**日，居民身份证号码：**********，住址：广东省中山市三角镇**********。

**二、事故经过**

中山市三角镇花言茶语饮品店因店铺排水不畅存在积水，其实际经营者之一梁某某通过微信联系冯某某，让其在中山市三角镇花言茶语饮品店后挖一条排水沟解决排水问题，双方约定工价500元。7月6日12时许，冯某某施工结束在驾驶挖掘机撤离施工现场途经田地附近水泥路的斜坡时发生侧翻，挖掘机压到冯某某身上。村民黄某甲发现

事故并报警,同村人员拨打了120急救电话，经医护人员现场抢救无效确认冯某某死亡。

## 三、事故原因分析

（一）直接原因

冯某某驾驶挖掘机途经田地附近水泥路的斜坡时发生侧翻，挖掘机压到冯某某身上，导致事故的发生。

（二）生产经营单位未落实安全生产职责情况

1.冯某某未采取技术、管理措施，及时发现并消除其本人未佩戴安全头盔及安全带驾驶挖掘机的事故隐患。

2.中山市三角镇花言茶语饮品店将涉事挖沟工作发包给冯某某，未与冯某某签订安全生产管理协议，对冯某某的工作安全管理不到位，未能发现冯某某未佩戴头盔及安全带操作挖掘机进行作业的生产安全事故隐患。

## 四、对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

经调查认定，冯某某未采取技术、管理措施，及时发现并消除其本人未佩戴安全头盔及安全带驾驶挖掘机,导致事故发生，对事故的发生负有责任，是事故责任单位。为吸取教训，教育和惩戒有关事故责任单位，根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规规定，建议对中山三角高平村新二1队“7·6”一般机械伤害事故的事故单位和有关责任人作出如下处理:

对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.冯某某未采取技术、管理措施，及时发现并消除其本人未佩戴安全头盔及安全带驾驶挖掘机的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，导致发生生产安全事故，对本次事故负有责任。鉴于冯某某在该事故中已死亡，建议免予责任追究。

2.中山市三角镇花言茶语饮品店的违法行为，建议由三角镇人民政府依法处理。

3.梁某某可能存在未经批准擅自改变土地用途的违法行为，建议由三角镇人民政府进一步调查处理。

**五、事故整改和防范措施**

（一）中山市三角镇花言茶语饮品店

强化生产经营单位主体责任落实严格落实安全防护措施，组织全体员工（含临时用工、外包人员）开展安全生产法律法规、设备操作规程、应急处置技能等专题培训，坚决制止作业人员违规操作行为；加强在建工程的安全检查和隐患排查，做到整改闭环，杜绝类似事故的发生。

（二）三角镇政府

三角镇一是要深入推进安全生产治本攻坚三年行动和“隐患排查治理年”行动，扎实开展事故隐患排查治理，推动重大事故隐患动态清零。对辖区内生产经营单位（尤其是餐饮、小型加工、建筑施工等领域）开展“拉网式”安全生产专项检查，重点排查设备操作规范、人员安全防护等问题。二是要突出抓好重点行业领域事故风险防范，

尤其是要对发生事故的领域进行深入分析，及时召开事故警示教育现场会或专题会议，督促指导辖区内相关主体深刻汲取教训，举一反三，严抓防风险、控事故各项工作措施的落实。三是要强化督导执法，落实行业监管责任。加大执法检查力度，对违法违规行为依法从严处理，形成监管震慑。

中山三角高平村新二1队

“7·6”

一般机械伤害事故调查组

2025年9月3日