华润新能源（容县）风能有限责任公司“4.24”生产安全一般事故调查报告

2018-09-10 17:00 来源：容县安全生产监督管理局 作者：容县安全生产监督管理局

2018年4月24日17时许，华润新能源（容县）风能有限责任公司项目承包单位中海瑞元电力工程有限公六胜村工地施工过程中，铲车侧翻，驾驶员（马克峰）受重伤，经送黎村中心卫生院抢救无效死亡。为查清因，分清事故责任，容县人民政府成立了由县安监、公安、经贸、人社、总工会组成的事故调查组，并邀请参加对上述事故依法进行了调查。

一、事故发生经过和事故救援情况

2018年4月24日16时50分左右，华润新能源（容县）风能有限责任公司的第三期黎村风力发电项目临时员马克峰在驾驶柳工ZL50CN轮式机械铲车进行开路施工过程中发生铲车侧翻，驾驶员马克峰被夹压在侧翻的室里，事故发生后，附近作业的工友把马克峰从驾驶室里救出来放在路面上，当时伤者鼻和手脚多处流血，难，现场抢救人员打电话上报黎村镇政府、派出所和120急救中心。黎村镇中心卫生院医护人员赶到将伤者救，终因伤势过重，于2018年4月24日19时15分抢救无效死亡。

二、事故造成人员的伤亡和直接经济损失

事故造成马克峰一人死亡，死者马克峰住址河北省河间市时村乡，定州市建顺建筑工程有限公司员工，瑞元电力工程有限公司临时聘请承接项目工程开路的员工。

事故造成直接经济损失8000元。

三、事故发生的原因和事故性质

1. 事故性质：这是一起生产安全责任一般事故。排除刑事性质案件。

2. 事故原因分析:

①事故当天天气环境恶劣。②根据现场勘查情况分析，马克峰在往上坡方向清理路面土石过程中，由于当，右边靠山轮胎倒车时倒上凸出路面1.2米左右高的石块造成机械严重倾斜失衡而向左侧翻，机械侧翻时受压变形，驾驶员马克峰被严重压伤，造成机械侧翻事故。以上两点是造成事故的直接原因，也是事故的主

容县安监局

2018年9月6日

公开属性：主动公开

政府网站找错

网站地图 | 联系我们

主办单位：玉林市应急管理局

ICP备案号： 桂ICP备19004324号-1 桂公网安备45090202000259号 网站标识码：4509000011

党政机关