广西
贺州
富川瑶族
自治县人民政府
www.gxfc.gov.cn
GVANGJSIH HOCOUH FUCONH YAUZCUZ SWCIYEN YINZMINZ CWNGF

华润水泥（富川）有限公司 “6.4”事故调查报告

2019-07-04 17:25　来源：富川瑶族自治县应急管理局

2019年6月4日，富川瑶族自治县应急管理局（县应急局）接到华润水泥（富川）有限公司电话报告称：2019年6
在当班过程中突发疾病死亡。

接到报案后，富川瑶族自治县人民政府（下称县人民政府）对事故高度重视，立即落实人员进行初核。经过初步核实后，县
事故调查组，后经调查查清了事故具体情况，认定了事故性质。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）调查组成立情况

调查组组长由县人民政府分管领导担任，副组长由富川瑶族自治县人民政府办公室（下称县政府办）对应县政府分管领导工
委分管领导担任，成员由县人社局、县经贸局、县总工会、县卫健局、县公安局、白沙镇人民政府、白沙镇派出所、县应急局等

（二）企业的基本情况

华润水泥于2008年2月成立，是香港华润（集团）有限公司旗下——华润水泥控股有限公司的全资子公司。公司年产水泥
地区最大的水泥生产企业及现代化环保型的花园式工厂。位于富川瑶族自治县白沙镇，距贺州市约40公里，距富川县城约15公里。

（三）事故事件概述

2019年6月4日夜班（0:00—8:00），储运部石粉工段巡检班长何*雄在当班过程中突发疾病工亡，事故造成1人死亡。

（四）死者的基本情况

死者何*雄为广西贺州市钟山县人，男，49岁,身份证号码4524271970……，2011年1月入职华润水泥（富川）有限公司，系粉工段巡检班长。

二、事故发生情况

（一）事故经过

2019年6月4日，李*伟、何*雄和李*三人为储运部石粉工段夜班当班人员，按规定与上一班次交接完毕后，三人各自分工开车及放料工作，巡检班长何*雄负责物料输送及现场设备巡检工作，李*伟负责中控操作。01:30左右，巡检班长何*雄嘱咐李杰多关对吐渣皮带、石灰石输送皮带进行巡检；06:00，李*装完石粉运输车并搞完卫生后，发现何*雄负责巡检的区域照明灯未关，责任人，于是李*立即用通信工具联系中控员李*伟；06: 24，中控操作员李*伟多次用对讲机、电话联系何*雄，未见其回应，于是通知巡检地点查找何*雄；07:15，李*查找至2#石粉立磨选粉机平台时发现何*雄，见其失去知觉仰躺在巡检通道上，随即李*用电话向

（二）事故报告及应急处置

1. 华润水泥（富川）有限公司当班调度员杨*接到汇报电话后，立即赶到现场了解情况，拨打120救援电话，同时向部门领导领导进行了逐级汇报，同时做好现场警戒工作，启动突发事件应急响应。

2. 07:40 ，公司总经理吴*波、高级经理覃*飞到达事发现场，组织各级人员开展各项应急救援工作。

3. 07: 45，华润水泥公司安全环保部负责人麦*柱将该事故向县应急局、广西贺州华润循环经济产业示范区管理委员会、公安

4. 07:50，富川县人民医院120医护人员到达现场，并核实事发员工已死亡，诊断该员工死亡原因属心源性猝死。

5. 08:20，富川县白沙镇派出所到达事发现场，进行调查取证工作，排除触电、外伤等原因造成的死亡。

三、“6•4”事故的原因及性质

根据富川瑶族自治县人民医院出具的居民死亡医学证明书、白沙镇派出所的现场调查记录、县应急局询问笔录，综合认定华故的主要是何建雄身体突发心源性猝死所导致。

根据事故造成的原因，认定华润水泥（富川）有限公司“6·4”事故是一起非责任的突发心源性猝死的工亡事故。

四、“6•4”事故责任认定及处理建议

根据对“6·4”事故的调查，鉴于事故发生主要是死者何*雄突发心源性猝死造成的，事故发生后，华润水泥（富川）有限公司心救护车辆来急救，并配合相关工作，尽到了义务，不承担事故责任。

五、事故后的防范措施

“6·4”事故造成一人病亡，为了吸取这一教训，杜绝今后类似事故的发生，各乡镇人民政府，有关单位要积极督促职业健康体检，加强对社会公众、用人单位和从业人员有关劳动保障、医疗体检方面的宣传，通过大力宣传医疗保障相关法律法规树立安全健康可持续发展观念，推动全社会安全生产形势持续稳定向好。

调查组成员签字：



2019年7月2日

富川瑶族自治县"6.4"事故调查组

富川瑶族自治县安全生产委员会办公室 4511230010142

调查组人员签字：