# 广西华润红水河水泥有限公司“4·2”一般机械伤害事故调查报告

发布时间：2024-06-05 11:40 来源： 宾阳县应急管理局

2024年4月2日上午9时30分许，广西华润红水河水泥有限公司骨料2号生产线发生一起一般机械伤害事故，事故造成一人受伤，伤者后治无效死亡，直接经济损失150万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，县政府批准成立润红水河水泥有限公司“4·2”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县应急局牵头，县政府办、县经信局局、县人社局、县总工会、县公安局、黎塘镇政府派员参加，全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复的现场勘查、查阅资料、调查明了事故经过、原因、人员伤亡，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任方的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训故防范和整改措施建议。

**（一）事故发生经过及救援情况**

2024年4月2日上午约9：30，在广西华润红水河水泥有限公司骨料工段作业人员罗文林在清理未运行的骨料2号生产线6#皮带尾部周边时，发现6#皮带导料槽尾部挡胶损坏，随即找来工具，拆除皮带尾部护栏，爬上骨料2号生产线6#皮带，更换挡胶。在其更换过程中骨线在运行预警后运行作业，将正在皮带上更换挡胶的罗文林带入导料槽。事故发生后 ，现场人员张经荣立即跑至皮带旁拉停拉绳开关林救出，当时罗文林意识清醒，之后矿业部副经理吴敏、张经荣、黄剑等人于9时53分将其送往南宁市第九人民医院救治。

接到事故报告后，时任县人民政府县长梁展凡作出重要批示，县委常委、县人民政府副县长谢欢、宾阳县应急管理局、宾阳县经济贸易局、黎塘镇人民政府（黎塘工管委）等相关人员先后赶赴事发现场了解事故情况，指导协调事故善后等各项工作。

经评估在广西华润红水河水泥有限公司“4·2”一般机械伤害事故应急处置中，各有关部门报告及时、处置得当。同时积极开展对死者赔付等善后工作，没有发生群体性事件。

**（二）事故有关单位基本情况**

项目发包单位：广西华润红水河水泥有限公司，统一社会信用代码：91450100732229580L，成立于2001年，公司位于广西宾阳县黎东路268号。主要以水泥制品制造；水泥制品销售；新型建筑材料制造等为主要业务。

项目承包单位：润加物业服务（深圳）有限公司南宁分公司，统一社会信用代码：91450100576826083M，成立于2011年，公司位自治区南宁市青秀区民族大道136-2号南宁华润中心西写字楼7层。主要以体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；各类工程建宅室内装饰装修；高危险性体育运动（游泳）；食品经营；保健食品销售；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：凭总公司授权开展经营活动（含物业管理）等为主要业务。

人员承包单位：广西欢创人力资源有限公司，统一社会信用代码为91450103MA5KX6N82X，成立于2016年，公司位于南宁市青秀区111号南宁国际旅游中心2号楼5层509室。主要以劳务派遣服务；邮政基本服务（邮政企业及其委托企业）；邮件寄递服务；职业中介服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）等为主要业务

**（三）项目合同签订情况**

2023年3月1日广西华润红水河水泥有限公司（甲方）与润加物业服务（深圳）有限公司南宁分公司（乙方）签订了《2023年-2024年包合同》（合同有效期从2023年3月1日起至2025年2月28日止），由润加物业服务（深圳）有限公司南宁分公司为广西华润红水河水提供食堂综合服务、行政部保洁绿化服务、水泵房管人员综合服务、矿山部守山综合服务等外包作业。同时签订了《安全协议》，明确向乙方提供作业过程中的便利，协助乙方做好安全生产管理，向乙方介绍现场的状况、注意事项；乙方对自己员工负有完全安全管理责乙方应组织人员对作业区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态等内容。

2023年1月6日润加物业服务（深圳）有限公司南宁分公司（甲方）与广西欢创人力资源有限公司（乙方）签订了《人员外包服务合同效期从2023年1月1日起至2024年11月23日止 ），由乙方为甲方管理的华润水泥宾阳红水河后勤服务项目提供人员外包服务。合同约相关法律法规和甲方规章制度对乙方外包服务进行监督；甲方对乙方服务人员的职业道德规范、工作任务、技能培训、应达到的工作要意的安全事项、应遵守的各项纪律等，享有监督的权利等内容。

**（四）事故人员基本情况**

罗文林，男，57岁，住址：广西宾阳县黎塘镇 ，就职于广西欢创人力资源有限公司。

二、人员伤亡情况

事故造成罗文林受伤，在南宁市第九人民医院救治过程中，因伤情恶化，经医院救治无效死亡。

三、事故原因及性质

**（一）事故直接原因**

罗文林安全意识淡薄，超出工作职责范围擅自进行导料槽挡板维修作业，因生产线皮带转动将罗文林带入导料槽导致受伤后死亡。

**（二）事故间接原因**

1.润加物业服务（深圳）有限公司南宁分公司对外包作业人员现场安全管理缺失，未能安排安全管理人员在作业现场监管及时消除外包
擅自作业的隐患；安全教育培训不到位，未能根据《安全协议》要求组织并开展对外包作业人员日常安全培训，导致外包作业人员安全
薄，产生违规违章作业行为。

2.广西华润红水河水泥有限公司骨料运维岗管理人员张经荣在骨料2号生产线巡检过程中履行岗位职责不到位，未能及时发现并纠正相
骨料2号生产线违规作业的不安全行为。

**（三）事故性质**

事故调查组经调查认定，广西华润红水河水泥有限公司“4·2”一般机械伤害事故是一起由于作业人员擅自进行作业导致的一般生产安
故。

四、相关单位和人员存在问题及处理建议

**（一）建议免于追究责任的人员**

罗文林，安全意识淡薄，超出工作职责范围越过防护擅自进行作业，对此事故负有主要责任，鉴于罗文林因事故已死亡，免于追究其责

**（二）相关单位存在问题及处理建议**

润加物业服务（深圳）有限公司南宁分公司安全生产主体责任落实存在漏洞，对承包的项目作业现场安全监督、管理不到位，对外包作
全教育培训不到位。对事故发生负有责任，建议由宾阳县应急管理局按照相关规定处理。

**（三）相关人员存在问题及处理建议**

1.廖富云，润加物业服务（深圳）有限公司南宁分公司项目负责人。履行主要负责人安全管理职责不到位，未有效督促、检查项目的安
作，未及时消除外包作业人员超范围擅自作业的生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。建议由宾阳县应急管理局按照相关规定处

2.张经荣，广西华润红水河水泥有限公司骨料运维岗管理人员，履行骨料运维岗职责不到位，未及时纠正相关方人员的不安全行为，对
生负有责任。建议由广西华润红水河水泥有限公司按照公司有关规定处理。

五、事故防范和整改措施建议

（一）润加物业服务（深圳）有限公司南宁分公司，要举一反三，深刻吸取事故教训，根据《安全生产法》的要求及签订的《安全协议
安全责任落实本单位的安全责任，加强对施工现场的安全生产管理，及时检查承包项目的安全生产工作并及时消除外包作业人员超范围
的生产安全事故隐患；强化安全教育培训，通过班前教育、日常警示教育培训等形式努力提高外包作业人员的安全生产意识，确保外包
按照相关规定作业，防范生产安全事故发生。

（二）广西华润红水河水泥有限公司要着力提升企业本质安全，进一步摸排易发生事故作业面（点）监控死角，完善监控设施设备，及
除作业人员违规操作的生产安全事故隐患；强化外包作业人员安全生产教育，提升作业人员安全生产意识，严防违规违章作业。

广西华润红水河水泥有限

一般机械伤害

打印　分享：

主办：宾阳县人民政府办公室　技术管理：宾阳县科学技术和数据局　运营管理：中共宾阳县委员会宣传部
办公地址：广西壮族自治区南宁市宾阳县宾州镇金城路70号　政务网电话：0771-8258932　网警备案号45012302000001
桂公网安备 45012602000028号　桂ICP备19002913号-1　政府网站标识码：4501260001

