索引号	11330324MB1665469T/2025-1010530876	主题分类	其他
组配分类	乡镇部门文件	发布机构	县应急管理局
成文日期	2025-12-25	公开方式	主动公开
其他信息			

永嘉桥头温州市蓬勃针织纽扣有限公司“7·17”一般触电事故调查报告

发布日期：2026-04-13 浏览次数：379 来源：永嘉县应急管理局 字体：[大 中 小]

2025年7月17日,位于永嘉县桥头镇外垟头工业区的温州市蓬勃针织纽扣有限公司发生一起一般触电事故，造成1人死亡。事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》等法律法规规定，经县政府授权，县应急管理局牵头，组织县纪委县监委、县公安局、县总工会等单位人员组成永嘉桥头温州市蓬勃针织纽扣有限公司“7·17”一般触电事故调查组，并邀请县人民检察院派员一起对该起事故进行调查，同时邀请电气专家组赴事故现场进行勘查、分析。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合技术分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定，温州市蓬勃针织纽扣有限公司“7·17”一般触电事故是一起因员工安全意识不足、违规作业，生产经营单位安全生产责任落实不到位而导致的一般生产安全责任事故。报告对有关责任人员及责任单位处理建议：1、温州市蓬勃针织纽扣有限公司从业人员未经专门的安全作业培训，未取得相应资格进行特种作业；对从业人员安全生产教育和培训不到位；对安全生产事故隐患排查不到位，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，对该起事故的发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条、第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十四条第一款的规定，建议县应急管理局依法予以行政处罚。2、温州市蓬勃针织纽扣有限公司法定代表人、主要负责人林某某履行安全生产职责不到位，落实全员安全生产责任制不到位，未逐级签订安全生产责任书；未及时发现并消除生产安全事故隐患，导致该起事故发生，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（一）项、第（五）项的规定，建议县应急管理局依法予以行政处罚。