索引号：	11330522MB1861291F/2025-1010322989	成文日期：	2025-09-05
公开方式：	主动公开	公开时限：	长期公开
文件编号：		发布机构：	长兴县应急管理局

长兴吕山湖州伊杰机械有限公司“7•1”一般起重伤害事故调查报告

发布日期：2025-12-08 11:14

长兴吕山湖州伊杰机械有限公司“7·1”一般起重伤害事故调查报告

2025年7月1日9时18分，长兴县吕山乡工业集中区湖州伊杰机械有限公司焊接车间内发生一起起事故，共造成1人死亡，直接经济损失约190万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第49《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）有关规定，经长兴县人授权，成立由县应急管理局牵头，县监委、县公安局、县总工会、县人力资源和社会保障局、吕山政府等单位组成长兴吕山湖州伊杰机械有限公司“7·1”一般起重伤害事故调查组（以下简称事故调查依法开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过问、查阅台账资料、收集相关书证、物证等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理意见和事故防范及整改议。现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

湖州伊杰机械有限公司，统一社会信用代码：91330522MA2D5A779L，公司成立于2020年11月1公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，注册地址位于浙江省湖州市长兴县吕山乡工业集中区

代表人为*红星（挂名法人），主要负责人为*潇杰（负责公司全面工作），经营范围包括一般项目：电气设备制造；机械零件、零部件加工；金属结构制造；物业管理；建筑工程用机械制造；通用设备（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；环境监测专用仪器仪表制造（除依法须经批准的项外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依[illegible]项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（二）事故相关设备情况

事故起重机：桥式起重机。设备类别：桥式起重机；设备品种：电动单梁起重机；型号18.8m A3；设备代码：417041249202000867；单位内部编号：2号；额定起重量：2.8t，工作设备不属于特种设备。

（三）相关人员情况

1.*潇杰，男，31岁，身份证号：33042119******4411，籍贯：浙江嘉善，系湖州伊杰机[illegible]经理、主要负责人。

2.*永其，男，52岁，身份证号：33042119******4411，籍贯：浙江嘉善，系湖州伊杰机械有限公全管理员。

二、事故经过及善后情况

2025年7月1日9时许，湖州伊杰机械有限公司焊接工*诗华根据公司日常工作安排，在焊接车间焊接工作。事后查看现场监控视频发现，9时18分，*诗华使用起重机将焊接的工件吊运到工位后，保起重机上吊钩锁链与工件完全脱离的情况下，背对工件站在起重机回位路径上，且与被吊工件未够的安全距离，操作起重机回位时，未脱离的吊钩锁链拉倒工件压在其身上。12时41分，叉车工*将物件时发现有人被压在工件下，立即通知班组长*辉，现场人员同时拨打120急救电话并展开救援，分120急救人员到达现场，后将伤者运往长兴县中医院，后经抢救无效死亡。

2025年7月2日，在吕山乡人民政府的协调下，湖州伊杰机械有限公司与死者家属达成调解，并签调解协议书。

三、人员伤亡及直接经济损失情况

经调查认定，此次事故共造成1人死亡，直接经济损失约190万元。

死者：*诗华，男，49岁，身份证号：33052219******331X，籍贯：浙江长兴，系湖州伊杰机械司焊接工。

四、事故原因及性质认定

（一）直接原因

*诗华违反起重机安全操作规程，在未确保吊钩锁链与工件完全脱离下，背对工件站在起重机回上，且与被吊工件未保持足够的安全距离等违规情况下操作起重机回位，吊钩锁链拉倒工件致使其受死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.湖州伊杰机械有限公司未严格落实安全生产主体责任，未督促、落实从业人员严格执行作业安规程；现场管理不严格，未及时发现并制止工人违章冒险作业行为，消除生产安全事故隐患。

2.湖州伊杰机械有限公司主要负责人*潇杰，未有效实施本单位起重机安全操作规程；未有效检位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

微信
无障碍
分享

3.湖州伊杰机械有限公司安全管理员*永其，未严格落实现场管理，未及时发现工人违章作业行为时消除生产安全事故隐患。

（三）事故性质认定

经事故调查组分析认定：该起事故是一起一般起重伤害生产安全责任事故。

五、对事故责任单位和人员的处理意见和建议

（一）免于追究责任人员

*诗华，湖州伊杰机械有限公司焊接工，安全意识淡薄，违章作业，对事故的发生负有直接责任，鉴于其本人已在事故中死亡，故建议不予追究责任。

（二）行政处罚建议

1.湖州伊杰机械有限公司未严格落实安全生产主体责任，未督促、落实从业人员严格执行起重机安全操作规程；现场管理不严格，未及时发现并制止工人违章冒险作业行为，消除生产安全事故隐患，对事故发生负有主要责任。建议由县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）等法律法规的有关规定予以处罚。

2.*潇杰，湖州伊杰机械有限公司总经理、主要负责人，未依法全面履行安全生产管理职责，未督促落实本单位起重机安全操作规程；未有效检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有主要领导责任。建议由县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）等法律法规的有关规定处理。

（三）建议企业处理人员

湖州伊杰机械有限公司安全管理员*永其，未严格落实现场管理，未及时发现工人违章作业行为消除生产安全事故隐患。建议由湖州伊杰机械有限公司根据企业规章制度的规定给予处理。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，针对本次事故暴露出来的问题，举一反三，严格落实各项安全生产责任防范类似事故再次发生，现提出以下防范和整改措施建议：

（一）湖州伊杰机械有限公司应进一步落实安全生产主体责任，严格落实企业安全管理制度，在安装、动火等危险作业时，按要求安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，认真开展作业场所危险因素分析，采取技术和管理措施，及时消除生产安全事故隐患。加强对从业人员的安全教育培训，督促从业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程，杜绝类似事故再次发生。

（二）长兴县吕山乡人民政府应进一步加强对辖区施工企业、作业场所的安全监管，督促企业落实安全生产主体责任，加强安全管理，确保生产安全。

（三）相关行业主管部门应进一步加强对管辖范围内企业的日常监管，针对该起事故，督促企业安全责任意识，提升本质安全水平。

微信
无障碍
分享

长兴吕山湖州伊杰机械有限公司

一般起重伤害事故

2025年8月22日

微信

无障碍

分享

扫一扫在手机打开当前页

【打印此页】【