广西玉林市鸿森混凝土有限公司“5.15”生产安全一般事故调查报告

2018-10-19 18:00 来源：容县安全生产监督管理局 作者：容县安全生产监督管理局

2018年5月15日23时35分左右，广西玉林市鸿森混凝土有限公司在容县容州镇厢西社区幸福家园商住小上混凝土灌浆作业时，灌浆车（又称混凝土输送车）输送臂碰到工地上空的高压线路，造成一名施工人员触后送容县人民医院抢救无效死亡。为查清事故原因，分清事故责任，根据《生产安全事故报告和调查处理条规定，容县人民政府于5月21日成立事故调查组，对该事故展开调查，现将事故调查情况汇报如下：

一、事故单位概况

广西玉林市昭阳塑胶制品有限公司开发的幸福家园商住小区项目位于容县容州镇城西路龙晶花园后背入右，该项目施工单位分别是广西鲁艺建筑工程有限公司和华润混凝土（容县）有限公司，其中华润混凝土（限公司负责项目的混凝土施工，华润混凝土（容县）有限公司于2018年4月28日与广西玉林市鸿森混凝土有施工合作协议和安全协议，由广西玉林市鸿森混凝土有限公司对该项目负责具体施工。广西玉林市鸿森混凝司是一家自然人投资的有限责任公司，公司位于广西北流市新圩镇宋村，主要经营混凝土生产、销售：砂、灰、水泥、钢筋、砖瓦等建筑材料。工商注册号：450904000105608。

二、事故发生经过和救援情况

2018年5月15日早上，华润混凝土（容县）有限公司（以下简称华润公司）指派广西玉林鸿森混凝土有下简称鸿森公司）到容县容州镇厢西社区幸福家园商住小区进行混凝土灌浆施工，鸿森公司安排吴某某、叶远友三名操作人员接下午班。18时左右，他们准时接班开工，工作到23时左右，工地施工基本结束，待水车泵车之后，吴某某开始操作泵车，陈远友站在离泵车两米远一处的积水上面，吴某某操作泵车将泵车输送管开始回收臂架的时候，臂架前端有胶管部分靠近高压线的时候，臂架前端被高压线吸了过去，根据操作工吴

述：当时我操作的无线电操作台失控了，看见臂架和高压线碰在一起产生了火花，我马上跑到一边，看见泵始燃烧，同时陈远友被触倒在地上，臂架碰到高压线大约十多秒后高压线跳闸停电了。叶某某看见停电了，远友拉出来，马上进行胸口按压，同时叶某某还打给120，过了十几分钟后，救护车到达现场将陈远友送容抢救，但终因伤势过重抢救无效死亡。事故发生后，容县电力公司供电所副所长立即赶到事发现场进行相关力公司安全监察部主任打110报警并向县安监局报告。县安监局、容厢派出所、县住建局分别派人到现场善电力公司确认：华润一辆灌浆车在容县龙晶花园后背（幸福家园）建筑工地上施工，灌浆车操作人员在操作展臂过程中操作不当碰触到架设于18米杆上的10KV线路（工业二线），造成其中一名操作人员触电死亡。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成陈远友一人死亡。陈远友，男，27岁，家住广西北流市新圩镇，广西玉林鸿森混凝土有限公司

事故造成直接经济损失1200元。

四、事故性质

这是一起由生产经济单位在生产施工过程中发生的事故，是一起生产安全责任一般事故。

容县安全生产监督管理局

2018年10月19日

公开属性：主动公开

政府网站找错

网站地图 | 联系我们

主办单位：玉林市应急管理局

ICP备案号： 桂ICP备19004324号-1 桂公网安备45090202000259号 网站标识码：4509000011