岑溪市新鸿基陶瓷有限公司“10.13”事故调查报告

2015-02-02 09:50 来源：岑溪市安全生产监督管理局 作者：广西梧州岑溪市人民政府门户网站

岑溪市新鸿基陶瓷有限公司
“10.13”事故调查报告

2014年10月13日6时，岑溪市新鸿基陶瓷有限公司生产厂区发生一起事故，1名工人被叉车撞伤至死事故造成直接经济损失约200万。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定以及《岑溪民政府办公室关于成立岑溪市新鸿基陶瓷有限公司“10.13”事故调查组的通知》（岑政办发[2014]108要求，事故调查组按照“四不放过”以及依法依规、实事求是、注重实效的原则，对事故进行调查。经调现已查明了事故发生的经过、原因，认定了事故的性质和责任，提出了对事故责任单位和相关责任人的处议。同时针对事故原因及存在问题，提出了事故防范和整改建议，现报告如下：

一、岑溪市新鸿基陶瓷有限公司的基本情况

岑溪市新鸿基陶瓷有限公司位于岑溪市归义镇思塘村（思荔工业园区内），法定代表人：黎富华，注本：捌佰万元人民币，实办资本：捌佰万元人民币，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经围：建筑陶瓷生产、销售;企业员工300人，公司年产值约1.2亿元。

二、事故发生的经过及救援情况

2014年10月13日早上6时40分左右，岑溪市新鸿基陶瓷有限公司当班保安梁波新，擅自驾驶停放在亭附近的叉车（叉车钥匙插在叉车电源锁上）往公司大门方向行驶，在保安亭附近与骑自行车相向而行的谭坚保相遇时操作不当，叉车突然失控将谭坚保撞到保安亭的铁柱上，谭坚保被夹在铁柱与叉车之间，叉动停下后梁波新立即下车，与另一名保安徐邦明及正好路过此处的原料车间班长谢德祥一起将叉车推开坚保扶坐在地上，随后谢德祥打120电话求救。7点40分左右，救护车到达现场，此时谭坚保的呼吸十分弱，经医护人员现场抢救十多分钟无效后死亡。

三、事故的善后处理情况

接报告后，岑溪市公安局归义派出所、归义镇政府、岑溪市安监局、岑溪市质量技术监督局等单位到事故现场。立即开展调查事故的基本情况，指导企业做好事故善后及相关的安全工作，同时迅速向上级汇报事故的真实情况；2014年10月17日，死亡人员的赔付工作完成。

四、事故发生的原因及事故性质

（一）事故发生的直接原因

岑溪市新鸿基陶瓷有限公司保安梁波新，安全意识淡薄，上班时间，擅离岗位，在没有特种设备操作情况下擅自操作叉车，违规操作导致事故发生。

（二）事故发生的间接原因

（1）岑溪市新鸿基陶瓷有限公司对叉车的管理混乱，没有严格对照《特种设备安全法》的有关内容使用和管理。

（2）岑溪市新鸿基陶瓷有限公司没有认真落实企业安全生产主体责任，主要表现有，员工安全意识薄，擅离职守，厂内车辆管理混乱。

（三）事故性质

经调查认定，岑溪市新鸿基陶瓷有限公司“10.13”事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定

（一）岑溪市新鸿基陶瓷有限公司保安梁波新，擅离职守、违章违规操作叉车，在事故中负直接责任

（二）岑溪市新鸿基陶瓷有限公司生产厂长叶均文、专职安全员何柱湛、叉车班班长陈发新没有认真安全生产监督职责，安全防范措施不力对员工的安全教育不足，在事故中负管理责任。（三）岑溪市新鸿瓷有限公司法人、董事长黎富华。没有认真落实执行安全生产管理制度，安全生产管理不到位。在事故中导责任。

六、对事故单位的处理建议

（一）直接责任人梁波新，在事故中涉嫌构成犯罪由司法机关依法追究其刑事责任。

（二）建议岑溪市新鸿基陶瓷有限公司对该公司法人、董事长黎富华，生产厂长叶均文、专职安全员湛、叉车班班长陈发新按照公司有关规章制度进行处理。

（三）建议岑溪市安全生产监督管理局对岑溪市新鸿基陶瓷有限公司董事长黎富华进行约见警示教育

（四）建议岑溪市安全生产监督管理局依照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和处理条例》等相关法律法规和行政法规规定，对岑溪市新鸿基陶瓷有限公司给予行政处罚。

七、整改意见

（一）岑溪市新鸿基陶瓷有限公司要吸取事故教训，对乱堆乱放、通道被挤占、特种设备使用管理不等安全隐患立即进行整改。

（二）岑溪市新鸿基陶瓷有限公司要全面落实企业安全生产主体责任，全面执行安全生产标准化的要求，确保生产安全。

（三）归义镇政府及行业主管部门要落实一岗双责，切实加强企业安全生产工作，加大检查力度，确全生产。

岑溪市新鸿基陶瓷有限公司“10.13

故调查组

二0一四年十一月二十五

政府网站找错
主办：岑溪市人民政府办公室　承办单位：岑溪市政务服务监督管理办公室
桂公网安备 45048102000007号 桂ICP备18011069号 网站标识码 ：4504810001
网站地图