抚州崇仁农业现代示范园建设项目（二期）“2025•3•21”坠落事故调查报告

发布日期： 2026-05-26 15:16

经核查，2025年3月21日11时40分许，崇仁县农业现代示范园建设项目（二期）发生一起作业人员坠落事故，造成1名作业人员接经济损失约8.53万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《江西省安全生产条例》以省生产安全事故报告和调查评估办法》等有关法规规定，市人民政府批准成立由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市住建局县人民政府等有关单位人员组成的抚州崇仁农业现代示范园建设项目（二期）“2025·3·21”事故调查组（以下简称事故调查组），对故开展提级调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、问综合研判，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，查清了相关企业安全生产方面存在的不了事故信息报告情况，深刻总结了事故主要教训，并针对事故暴露的突出问题，提出了针对性的事故防范措施建议。

经调查认定，抚州崇仁农业现代示范园建设项目（二期）“2025·3·21”坠落事故是一起因作业人员个人安全意识不强，施工单现场安全管理不到位导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）建设项目基本情况

崇仁县农业现代示范园建设项目（二期）于2023年11月开始施工建设，2025年9月竣工。该项目总投资预算20000万元，总建筑34210.54㎡，主要建设内容有：1#综合办公楼四层3362.04㎡，2#宿舍食堂四层3196.06㎡，3#厂房一层8150.72㎡，4#厂房一层㎡，5#厂房一层10459.4㎡，8#门卫15㎡，9#门卫15㎡，原浆、罐装等加工器材、设备的采购和安装以及连廊、水电、绿化等附属发时，1#、2#楼主体结构已完工，内外墙粉刷工作已结束；3#、5#楼主体结构已完工，墙体砌筑完成20%-50%；4#楼主体框架结工，外脚手架已全部拆除；8#、9#门卫室全部完工。

（二）相关企业基本情况

1.建设单位：崇仁县农投农业发展有限公司，统一社会信用代码：91361024MA360DJ63E，法定代表人：吴省高，成立日期：月26日，注册资本：78000万元，注册地址：江西省抚州市崇仁县郭圩乡贯桥村贯桥组，经营范围：许可项目：水产养殖，餐饮服务养，建设工程施工，城市生活垃圾经营性服务，道路货物运输（不含危险货物），旅游业务，住宿服务，非煤矿山矿产资源开采，食（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可准）。

2.施工单位：江西森灏建设有限公司，统一社会信用代码：91361002MA3AC4796N，法定代表人：汤宇阳，成立日期：2021日，注册资本：20000万元，注册地址：江西省抚州市崇仁县巴山镇宝水新区崇仁一中新校区C13幢-C15幢店铺，经营范围：许可项建筑和市政基础设施项目工程总承包，各类工程建设活动，消防设施工程施工，建筑物拆除作业（爆破作业除外），住宅室内装饰装

保护工程施工，特种设备安装改造修理，建筑智能化工程施工，建设工程设计，建筑劳务分包，电力设施承装、承修、承试，体育场营（不含高危险性体育运动）。

据调查，江西森灏建设有限公司为崇仁县城市发展投资集团有限公司全资控股子公司，崇仁县城市发展投资集团有限公司负责江设有限公司的经营管理工作。

3.监理单位：江西恒信项目管理有限公司，统一社会信用代码：91360100727789161L，法定代表人：何建平，注册时间：200 30日，注册资本：1000万元，注册地址：江西省南昌市高新区京东大道673号，经营范围：工程监理服务，招投标代理，政府采购代 技术咨询，工程造价咨询服务，工程审计咨询服务，工程项目管理，城市规划服务，工程勘察设计，建设装饰设计，工程检测，建筑 工，餐饮，住宿。

（三）事故发生经过

2025年3月21日8时许，江西森灏建设有限公司开始对崇仁县农业现代示范园建设项目（二期）4#楼二次结构（构造柱、圈梁） 土浇筑作业，机械工刘**负责在移动脚手架下方观察混凝土输送管是否正常工作。11时40分许，混凝土输送管发生堵塞，刘**立即爬 手架（约1.8米高）查看输送管堵塞情况，协助作业人员排除故障，而后泵车输送管突然摆动导致刘**失稳从移动脚手架上跳下来，刘 地后感觉足跟疼痛无法站立，现场人员立即将其送往崇仁县人民医院治疗，经诊断其双足跟骨骨折。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

经事故调查组核实，本次事故造成1人受伤，直接经济损失约8.53万元。受伤人员基本信息如下：

刘**，男，户籍地址：抚州市崇仁县孙坊镇，身份证号码：362525********4512，经抚州市劳动能力鉴定委员会鉴定为伤残（玖

二、事故应急处置和报告情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，班组长廖**立即向项目土建技术员戴**电话报告事故信息，戴**收到事故信息报告后分别向安全员王*与项目经理汤 告事故信息，随后戴**赶到现场与廖**一起将刘**送往崇仁县人民医院治疗。

（二）医疗救治情况

3月21日12时许，刘**被送至崇仁县人民医院治疗，医院检查诊断为“右跟骨粉碎性骨折，左跟骨骨折”。3月22日上午，根据家 求，转至抚州市妇幼保健院治疗。3月25日上午，抚州市妇幼保健院检查刘**伤情未及预期严重后转回至崇仁县人民医院治疗。3月2 在崇仁县人民医院接受足部手术。4月13日，办理出院手续。出院后，刘**遵医嘱居家静养，医疗费共2.23万元。

（三）善后处置情况

事故发生后，江西森灏建设有限公司积极开展医疗救治及善后处置工作。2025年8月29日，根据抚州市劳动能力鉴定委员会出具 定结论书（抚劳鉴字〔2025〕845号），鉴定刘**伤残程度为伤残（玖）级。经过双方沟通协商，江西森灏建设有限公司向刘**赔偿 （已支付到位），整个过程没有发生有较大影响的社会不稳定性事件。

（四）事故信息报告情况

事故发生后，现场人员廖**立即向项目土建技术员戴**电话报告，戴**收到信息后立即向安全员王*与项目经理汤**电话报告，汤 了解事故情况后当天下午向潘**报告事故信息，相关人员未向崇仁县住房和城乡建设局报告该事故信息，江西森灏建设有限公司瞒报 信息。

（五）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员反应迅速，廖**、戴**在报告事故情况后及时将刘**送到崇仁县人民医院救治，现场应急处置及时；江西 有限公司积极开展善后处置工作，整个过程中没有发生有较大社会影响的不稳定事件。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

刘**个人安全意识不强，在移动脚手架上协助作业人员排除泵车输送管堵塞故障过程中意外坠落，是造成本次事故的直接原因。

（二）间接原因分析

江西森灏建设有限公司对作业现场隐患排查治理不彻底，未能有效防范现场安全风险。

（三）其他可能原因排除

经调查询问，刘**当日未饮酒，未服用感冒类嗜睡犯困药物。同时，通过现场勘查、询问和调阅相关资料综合分析，排除人为故可能。

四、事故暴露出的主要问题

（一）对生产安全事故认识有差距。江西森灏建设有限公司实际负责人潘**以及项目经理汤**在收到事故信息后，认为该事故仅个人足跟骨骨折，故未将该事故认定为生产安全事故。

（二）江西森灏建设有限公司瞒报事故信息。江西森灏建设有限公司在收到事故信息报告后，未向崇仁县住房和城乡建设局报告息，瞒报了该事故信息。

五、相关处理建议

（一）对事故相关人员处理建议

刘**，男，个人安全意识不强，在移动脚手架上协助作业人员排除泵车输送管堵塞故障过程中意外坠落，对事故发生负有直接责其在本次事故中受伤，建议不予追究其责任。

（二）对事故相关企业及人员处理建议

1.汤**，男，江西森灏建设有限公司法定代表人，负责崇仁县农业现代示范园建设项目（二期），接到事故报告后未向崇仁县住建设局报告事故信息，建议由崇仁县住房和城乡建设局对其进行处理。

2.江西森灏建设有限公司。对作业现场隐患排查治理不彻底，未能有效防范现场安全风险，对事故发生负有责任，建议由崇仁县局依据有关规定对其进行处理。

其他相关公职人员现正在处理中。

六、事故防范和整改措施建议

（一）坚持举一反三，强化部门监管效能。崇仁县各部门要以本次事故为深刻警示，坚持举一反三、标本兼治，进一步压实安全任，提升监管精准度和实效性。聚焦重点行业、重点领域、重点企业及关键作业环节，加大监督检查频次和力度，严厉打击各类安全违规行为，切实筑牢安全生产监管防线，推动辖区及行业领域安全生产形势持续稳定向好。

（二）强化现场安全管控，筑牢安全作业防线。崇仁县各部门要督促各生产经营单位全面排查梳理各类作业环节、作业流程中存风险点，建立风险分级管控清单，明确管控责任、管控措施和管控时限，实现安全风险闭环管理。进一步加强现场作业组织管理，健全监督检查机制，制止各类不安全作业行为。

（三）深化安全教育培训，提升全员安全素养。崇仁县各部门及属地乡镇要加强安全生产宣传培训工作，通过媒体宣传、线下宣警示、海报张贴等方式，广泛普及安全生产法律法规和安全操作知识，提升全民安全防范意识。加强对生产经营单位教育培训工作的导，督促企业落实培训主体责任，切实提升企业安全管理人员和从业人员的风险防范意识，减少不安全行为，从源头减少安全隐患。

（四）夯实企业主体责任，堵塞信息报告漏洞。各生产经营单位要深刻汲取本次事故教训，坚持举一反三、以案为鉴，切实提高政治站位，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规要求，健全完善事故报告管理确报告责任、流程和时限，坚决杜绝迟报、漏报、瞒报等行为。

上一篇：抚州南城“1·6”较大道路交通事故调查报告

下一篇：抚州市应急管理局公开招聘工作人员公告

适老化
无障碍服务

版权所有：抚州市应急管理局 地址：江西省抚州市临川区仙溪路与站前北路交叉口西（抚州客运中心站旁）
联系电话：0794-8287480　邮政编码：344000

网站标识码：3610000004　赣ICP备20010227号 赣公网安备 36100202000153号