临翔博尚山东安联消防工程有限公司“2.26”车辆伤害一般事故调查报告

临沧市临翔区人民政府事故调查组

2025 年 4 月 25 日

目 录

一、事故基本情况 …… 2
（一）事故发生单位及相关单位概况…… 2
（二）事故发生单位安全管理情况…… 7
（三）事故发生经过……8
（四）事故现场情况……9
（五）人员伤亡和直接经济损失情况…… 9
二、事故应急处置及评估情况…… 9
（一）事故信息接报及响应情况…… 9
（二）事故现场应急处置情况……10
（三）医疗救治和善后情况……11
（四）事故应急处置评估……11
三、事故原因分析…… 12
（一）直接原因分析…… 11
（二）事故相关检验检测和鉴定情况…… 12
（三）其他可能因素排除…… 13
（四）间接原因分析…… 13
四、有关责任单位存在的主要问题……13
（一）事故单位…… 13
（二）有关监管部门…… 14
（三）地方党委政府…… 14
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议……15
六、事故主要教训…… 16
七、事故整改和防范措施…… 17

临翔博尚山东安联消防工程有限公司“2.26”车辆伤害一般事故调查报告

2025年2月26日13时许，临清高速公路项目王家寨隧道左幅入口4.24公里处，在开展隧道内道路标线标识巡检过程中，发生一起车辆伤害一般事故，导致1人死亡，1人受伤。事故直接经济损失约173万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，2025年3月5日，成立了由区委常委、区人民政府常务副区长杨学华为组长，区应急管理局局长商冲为副组长，市公安局临翔分局、区交通运输局、区总工会组成的临翔博尚山东安联消防工程有限公司“2.26”车辆伤害一般事故调查组（以下简称事故调查组），依法开展事故调查取证。

事故调查组严格按照有关法律法规的规定和事故查处“四不放过”的原则，事故调查组通过现场勘查、调查取证、查阅资料，询问有关当事人、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡、直接经济损失情况和事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经事故调查组调查认定，临翔博尚山东安联消防工程有限公

司“2.26”车辆伤害一般事故，是一起与生产经营有关的预备性或者收尾性活动中，生产经营单位安全生产主体责任落实不到位造成的一般生产安全责任事故，现将调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位情况

临清高速公路工程建设单位为云南临沧临清高速公路有限公司[1]，是一家负责云南临沧（临翔）至清水河高速公路项目建设、运营和管理的项目公司，项目建设管理模式为PPP模式，从事公路管理养护、建设工程设计、建设工程施工等业务。

2.施工总承包单位情况

2018年11月1日云南临沧临清高速公路有限公司[1]与云南云岭高速公路交通科技有限公司[2]签订临沧临翔至清水河高速公路一期工程孟定段K127+000-K156+546.353交通安全设施及机电工程施工总承包合同协议书。云南临沧临清高速公路有限公司[1]接受云南云岭高速公路交通科技有限公司[2]作为项目的承包人。

2019年6月21日云南临沧临清高速公路有限公司[1]与云南

[1] 云南临沧临清高速公路有限公司成立于2016年6月23日，法定代表人：刘某文。经营范围：许可项目：公路管理与养护；建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工程管理服务；租房租赁；机械设备租赁；非居住地地产租赁；土地使用权租赁；充电控制设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

云岭高速公路交通科技有限公司[2]签订临沧临翔至清水河高速公路交通安全设施及机电工程施工总承包合同补充协议书，编号：LQSGZCB-5。云南临沧临清高速公路有限公司[1]接受云南云岭高速公路交通科技有限公司[2]交通安全设施及机电工程施工总承包第 5 合同段的合同谈判响应文件。

云南云岭高速公路交通科技有限公司[2]是一家从事省内外各等级新建公路交安、机电、消防、环保、电子、电力与智能化等交通工程项目的实施及已建公路相关改造工程的实施；交通科技研究、开发及技术咨询；交通工程设备、建筑材料、装饰材料及机电产品的研发、生产及计算机相关技术的集成研发与应用；新产品、新技术的引进和推广应用的高新技术企业。单位资质情

---

[2] 云南云岭高速公路交通科技有限公司成立于 2006 年 11 月 13 日，法定代表人：刘某，类型：有限责任公司，经营范围：许可项目，建设工程施工，人防工程防护设备安装，发电业务、输电业务、供(配)电业务，建筑智能化系统设计、公路管理与养护，第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，通用航空服务，飞行训练。(依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：工程管理服务，物联网应用服务，工程技术服务(规划管理，勘察、设计、监理除外)，技术服务、技术开发。技术咨询，技术交流、技术转让、技术推广，太阳能发电技术服务，安全咨询服务，安全系统监控服务，环保咨询服务，节能管理服务，消防技术服务，云计算设备销售，互联网数据服务，互联网安全服务，云计算设备制造，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，信息技术咨询服务，大数据服务，数据处理和存储支持服务，租赁服务(不含许可类租赁服务)，供应链管理服务，计算机及通讯设备租赁，软件开发，软件销售，输变配电监测控制设备制造，通信设备制造，输配电及控制设备制造，智能控制系集成，智能输配电及控制设备销售，建筑材科销售，建筑装饰材料销售，机械设备销售，机械电气设备销售，新兴能源技术研发，新能源原动设备制造，金属制品销售，交通设施维修，交通安全、管制专用设备制造；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售，光通信设备销售，交压器、整流器和电感器制造，发电机及发电机组销售，网络设备销售，电线，电缆经营，电力电子元器件销售，集成电路销售，计算器设备销售，工业控制计算机及系统制造，计算机软硬件及辅助设备零售，显示器件销售，信总安全设备制造，信息安全设备销售，数字视额监控系统销售，环境监测专用仪器仪表销售，消防等。

况：1.安全生产许可证编号：（云）JZ安许证字〔2009〕，许可范围：建筑施工，有效期：2024年03月11日至2027年03月11日至2027年03月31日;资质类别及等级:公路交通工程(公路安全设施）专业承包壹级、公路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级，有效期：至2028年12月22日。

3.承包单位

2020年11月23云南云岭高速公路交通科技有限公司与云南省交通科学研究院有限公司[3]签订临沧临翔至清水河高速公路交通安全设施及机电工程施工总承包项目隧道机电工程（K0+000¯K42+600、K84+000¯K156+482.65）专业分包合同协议书，编号：JK-S01-YLJD-202011-工程-发-002。云南云岭高速公路交通科技有限公司将项目隧道机电工程通过专业分包的方式委托给云南省交通科学研究院有限公司实施。

云南省交通科学研究院有限公司是一家从事交通工程建设、

---

[3] 云南省交通科学研究院有限公司成立于2002年3月14日，法定代表人：杨某，类型；有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：交通运输工程及前沿技术研究，交通信息工程与控制研究，载运工具运用工程研究，交通工程、交通技术、交通信息、业务技能、综合交通运输咨询、汽车运用技术咨询；云技术、互联网+、大数据信息服务平台的开发应用，信息系统集成服务，交通工程质量检测技术咨询、汽车安全技术检测，车辆技术检测，环境监测、交通运输职业资格、技能培训；交通运输安全培训，机动车环保定期检测，热喷涂技术咨询和技术服务，汽车质量检测，电子与智能化工程、市政公用工程、安防工程等的设计和施工及工程咨询，公路工程与设施试验检测及安全评价，交通运输安全技术服务，通信工程施工、机电安装工程施工、交通安全设施施工、交通工程通信、监控、收费综合、高等级公路养护工程、消防设施工程、建筑智能化工程、环保工程、水利水电机电设备安装工程、混凝土预制构件、钢结构工程、预应力工程，无损检测工程专业承包；交通设备的租赁；节能技术的研究及推广；交通工程设备；仓储物流服务、建筑材料、装饰材料及机电产品的研发、生产、销售及计算机相关技术的集成研发与应用，网林绿化。(依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

养护、信息化、环保、检测、监理、咨询以及机动车检测、事故车辆鉴定等领域的高新技术企业。单位资质情况：1.安全生产许可证编号：（云）JZ安许证字〔2025〕010191，许可范围：建筑施工，有效期：至2027年03月31日，2.建筑业企业资质证书编号：D253028192，资质类别及等级：消防设施工程专业承包壹级，机电工程施工总承包贰级，有效期：至2025年11月04日，3.建筑业企业资质证书编号：D153091959，资质类别及等级：公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级、公路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级；有效期：至2028年12月22日。

4.劳务分包单位情况

2023年8月10日云南省交通科学研究院有限公司与山东安联消防工程有限公司[4]签订临清高速公路隧道机电工程项目王家寨隧道机电工程劳务施工2标合同，合同编号：JK-S02-ZNGS-202307-劳务-发-005。云南省交通科学研究院有限公司委托山东安联消防工程有限公司实施临清高速公路隧道机电工程项目王家寨隧道机电工程施工。

2023年11月14日云南云岭高速公路交通科技有限公司与临沧祥泰劳务服务有限公司[5]签订临清高(K15+300-K31+600段)

---

[4] 山东安联消防工程有限公司成立于2003年3月19日，法定代表人：汪某，类型；有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围：消防设施工程，建筑工程，公路工程，电子与智能化工程，建筑机电安装工程，施工劳务分包，检测服务，安全技术咨询，建筑消防设施的维护保养检测，消防设备、电了产品、环保设备、节能设备的技术开发、安装、销售；批发、零售；消防器材。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

及已通车段隧道反光漆(大亮山隧道、大兴乡隧道)、彩色停车位(孟定服务区内)、防落网工程、标志版面信息调整及突起路标交通安全设施工程劳务施工合同包劳务合作协议，合同编号：JK-S01-YLJD-202311-劳务-发-047。临沧祥泰劳务服务有限公司[5]为云南云岭高速公路交通科技有限公司提供劳务作业，接受云南云岭高速公路交通科技有限公司管理，共同协作完成施工任务。

山东安联消防工程有限公司是一家专业提供电子与智能化工程、高速公路三大系统工程（专业分包高速公路收费、监控、通讯三大系统集成工程）、隧道机电工程施工（专业分包隧道通风、照明、供配电、监控、消防系统工程）、建筑消防工程（可承担建筑高度100米及以下、建筑面积五万平方米及以下的房屋建筑、易燃、可燃液体和可燃气体生产、储存装置等消防设施工程的施工）及技术服务的高新技术企业。单位资质情况：1.安全生产许可证编号：（鲁）JZ安许证字〔2017〕010111，许可范围：建筑施工，有效期：2023年10月15日至2026年12月26

[5] 临沧祥泰劳务服务有限公司成立于2016年10月27日，法定代表人：张某祥，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围：许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工，地质灾害治理工程施工，建设工程监理；住宅室内装饰装修;公路管理与养护，餐饮服务，道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:劳务服务(不含劳务派遣)，园林绿化工程施工，土石方工程施工；对外承包工程，金属门窗工程施工，住宅水电安装维护服务，建筑工程机械与设备租赁，建筑材料销售，建筑装饰材料销售;门窗销售；日用百货销售，交通及公共管理用金属标牌制造，交通及公共管理用标牌销售，照明器具销售;五金产品零售，电线、电缆经营，装卸搬运，普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

日，2.建筑业企业资质证书编号：D237030978，资质类别及等级：消防设施工程专业承包贰级，有效期：至2028年12月04日。3.建筑业企业资质证书编号：D337030975，资质类别及等级：施工劳务不分等级；有效期：至2029年01月24日。

临沧祥泰劳务服务有限公司，成立于2016年10月27日，法定代表人：张某祥，统一社会信用代码：91530902MA6K829A4C，单位资质情况：1.安全生产许可证编号：（云）JZ安许证字〔2022〕703020，许可范围：建筑施工，有效期：2022年10月26日至2025年10月26日。2.建筑业企业资质证书编号：D353627751，资质类别及等级：劳务不分等级，有效期：至2027 年03月10日。

（二）事故发生单位安全管理情况

山东安联消防工程有限公司承接临清高速公路隧道机电工程项目王家寨隧道机电工程劳务施工后，成立了临清高速公路隧道机电工程项目王家寨隧道机电工程劳务施工项目部，经山东安联消防工程有限公司法定代表人汪某签署法人授权委托书，委托周某克为山东安联消防工程有限公司代理人，负责临清高速公路隧道机电工程项目王家寨隧道机电工程劳务施工项目管理。

项目部成立了以周某克为第一责任人的安全生产管理机构，配备了1名建筑施工企业专职安全员，建立了各岗位安全职责，安全标准化管理，制定安全管理制度和日常安全管理措施，管理

人员和一线施工人员实施全覆盖的“三级安全教育”、操作技能培训及进入施工现场管理制度，制定了安全教育培训制度，定期开展安全生产宣传教育，制定消防应急及紧急事态处置措施。现场负责人、专职安全管理人员和专职安全员持有“三类人员”考核合格证书。

存在问题：1.未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。2.未组织建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度。3.生产经营单位安全生产主体责任落实不到位，与其他单位在同一作业区域进行交叉施工，没有签订安全生产管理协议。

（三）事故发生经过

2025年2月26日9时许，阮某朋、欧阳某红、杨某良和李某红四人受临沧祥泰公司安排到王家寨隧道巡查2024年底施工时遗漏的标线情况，同时检查凸起标和轮廓标有没有损坏及测量工程量，阮某朋带队驾车从勐托方向进入王家寨左幅隧道到达南美隧道出口后，开展回检工作。12点左右，四人巡检到左幅隧道入口4.24公里处准备下班，此时，阮某朋和欧阳某红站在云S**066小型货车的前方，周某克驾驶鲁A**2U8面包车也巡检到事故地点，周某克由于疲劳驾驶，注意力不集中，导致其驾驶的鲁A**2U8面包车追尾停放在该地点的云S**066小型货车。在车辆撞击力下，将云S**066小型货车向前推移了大约5米左右，

导致站在小型货车前方的阮某朋和欧阳某红二人被撞倒地，阮某朋被卡在小型货车车底下，欧阳某红被撞倒在小型货车车辆前面。

（四）事故现场情况

事故现场道路为双车道，云 S**066 小型货车位于在南美往勐托方向右侧车道，鲁 A**2U8 面包车位于左侧车道，鲁 A**2U8 面包车副驾驶位置撞在云 S**066 小型货车的尾部左侧，隧道两侧摆放着沟盖板、隧道右侧的照明灯照明正常，事故现场视线良好，作业现场摆放着安全提示标志（锥桶）。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

死者：阮某朋，男，傣族，57 岁，家庭住址：云南省临沧市云县爱华镇，系临沧祥泰劳务服务有限公司巡检人员。

伤者：欧阳某红，男，汉族，51 岁，家庭住址：云南省临沧市临翔区凤翔街道办事处，系临沧祥泰劳务服务有限公司巡检人员。

2.直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡、1 人受伤，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115 号）有关规定进行测算，经核事故调查组认定，事故造成直接经济损失约为 173 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年2月26日13时55分、14时02分，区应急管理局分别接到云南省交通科学研究院、博尚镇报告：2月26日13时许，山东安联消防工程有限公司周某克驾驶车牌号为鲁A**2U8的面包车在临清高速公路K25+700米处，与停放在隧道内的车牌号云S**066的小货车相撞，造成临沧祥泰劳务服务有限公司巡检人员阮某朋死亡、欧阳某红受伤的事故，伤者已送往医院救治，生命体征平稳，无生命危险。接报后，区委、区政府高度重视，区委主要领导第一时间作出指示，要求迅速做好人员抢救、家属安抚、舆情监管及事故调查处置等工作。博尚镇人民政府、博尚镇派出所、区应急管理局、区交通运输局等主要负责人立即赶赴事故现场，维护现场秩序，督促配合企业做好善后处理工作，同时开展事故调查。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，周某克于12时14分和12时17分两次拨打120急救电话，并向云南省交通科学研究院、山东安联消防工程有限公司报告事故情况。云南省交通科学研究院佘某明接到报告后将情况汇报给项目公司和母公司，并于13时55分向区应急管理局报告事故情况。临沧祥泰劳务服务有限公司李某红在事故发生后，拨打110报警，并向公司现场负责人徐某升报告，徐某升

接到电话后，安排进行现场救援，用装载机把云S**066的小货车抬起来，将阮某朋从车辆底部拖出来，经120现场抢救，阮某朋经抢救无效死亡，伤者欧阳某红被送往临沧市人民医院青华医院进行治疗。

（三）医疗救治和善后情况

救治情况：事故发生后，欧阳某红送往临沧市人民医院青华医院进行治疗，被诊断为：左胫、腓骨下段粉碎性骨折；左小腿肌肉损伤(腓骨短肌及踇长屈肌、趾长伸肌损伤)：左侧胫距、距腓韧带损伤；肺挫伤；右小腿皮肤裂伤缝合术后；L1右侧横突骨折；肋骨骨折(左11前肋裂折)。欧阳某红于2025年2月26日至3月18日在关节及运动医学科住院治疗，共住院20天，现已出院回家休养。

善后处理情况：阮某朋经120现场急救无效宣布死亡后，遗体当日被运回耿马县孟定镇家中，并于2025年2月28日安葬。山东安联消防工程有限公司与阮某朋家属于2月28日签订赔偿协议，签订谅解书,家属情绪稳定。

（四）事故应急处置评估

此次事故应急响应迅速、救援处置得当，各相关部门现场处置到位，未造成次生灾害和衍生事故；信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报的情况；事故相关单位积极主动配合事故调查和相关善后、赔偿等工作。经评估，本次事故应急处置及时、科学、

有效，未引发社会不稳定事件。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

周某克作为山东安联消防工程公司委托的安全管理负责人，未制定安全巡检方案，在驾驶车辆行驶过程中疲劳驾驶、精力不集中、未严控车速是事故发生的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.当事人检验鉴定情况

委托临沧市公安司法鉴定中心对驾驶员周某克血液中是否含有乙醇成分及其含量（检材编号：LCGASF-JC-LH-2024-045），检验结果为:送检检材中未检出乙醇成分。鉴定书编号为:临(公)司（鉴）字〔2025〕045号。

2.车辆技术检验鉴定情况

委托云南云通司法鉴定中心对鲁A**2U8号小型普通客车及云S**066号轻型仓栅式货车进行鉴定。经对鲁A**2U8号车进行检验鉴定，结论为：该车发生事故时转向系、制动系、照明信号装置、行驶系功能有效，未见机械故障，车速不能鉴定。鉴定书编号为：云通司鉴中心〔2025〕车鉴字第802号。经对云S**066号车进行检验鉴定，结论为：该车发生事故时转向系、制动系、照明信号装置、行驶系功能有效，未见机械故障，车速不能鉴定。鉴定书编号为：云通司鉴中心〔2025〕车鉴字第803号。

（三）其他可能因素排除

经公安机关侦查，排除人为故意伤害、突发灾害因素影响。

（四）间接原因分析

山东安联消防工程有限公司：1.未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，没有对从业人员进行隐患排查治理技能教育和培训，没有对照风险管控清单，对风险点和风险管控措施落实情况进行排查。2.未建立健全并落实生产安全隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。3.生产经营单位安全生产主体责任未落实，山东安联消防工程有限公司和临沧祥泰劳务服务有限公司在同一作业区域进行交叉施工，未签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调是事故发生的间接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

山东安联消防工程有限公司：1.未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对从业人员进行事故隐患排查治理技能教育和培训，对照风险管控清单，对风险点和风险管控措施落实情况进行排查。对存在重大风险的场所、环节、部位的隐患排查、治理、记录、通报、报告等重点环节的程序、方法和标准不完善，没有明确和细化隐患排查的事项、内容

和频次，并将责任逐一分解落实，推动全员参与自主排查隐患。2.未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。3.生产经营单位安全生产主体责任落实不到位，与其他单位在同一作业区域进行交叉施工，没有签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。4.未签订2025年安全生产责任书并组织落实，没有将事故隐患排查治理纳入全员安全生产责任制并加强考核，未健全从主要负责人到一线岗位员工覆盖所有管理和操作岗位的安全生产责任制，明确企业所有人员承担的安全生产责任，未对企业安全管理人员、重点岗位、班组和一线从业人员严格落实主体责任。

（二）有关监管部门

区交通运输局对山东安联消防工程有限公司定期、不定期，重点时段进行安全生产检查，年初签订《安全生产责任书》落实相关会议精神及安全生产相关要求，履行了行业安全监管职责。

（三）地方党委政府

博尚镇政府对辖区内重点项目及企业在年初签订《安全生产责任书》，组织安全生产分管领导及相关站所人员定期、不定期，重点时段对辖区内企业进行检查、巡查、督促企业落实安全隐患问题排查，明确相关人员监督整改，履行了属地安全监管职责。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

1.对事故有关责任人员的刑事责任处理建议

周某克，男，46岁。山东安联消防工程公司委托的安全管理负责人，是本单位安全生产的第一责任人，对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。未履行安全管理负责人的职责：未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未组织制定并落实事故隐患排查治理制度，没有将事故隐患排查治理纳入全员安全生产责任制并加强考核。在驾驶车辆行驶过程中疲劳驾驶、精力不集中，未严控车速导致事故发生，对事故发生负有直接责任。涉嫌犯罪，建议由临沧市公安局临翔分局依法追究其刑事责任。

2.对事故有关责任人员的行政处罚建议

任某桥，男，44岁。山东安联消防工程公司的安全生产管理人员，没有按照《隧道施工9条规定》制定安全巡检方案，对隧道可能遇到的风险分析预判不足，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任”，建议由区应急管理局对山东安联消防工程有限公司安全生产管理人员任某桥

进行行政处罚。

3.对事故有关责任单位的行政处罚建议

山东安联消防工程公司，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，对从业人员进行事故隐患排查治理技能教育和培训，对照风险管控清单，对风险点和风险管控措施落实情况进行排查，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。生产经营单位安全生产主体责任落实不到位，与其他单位在同一作业区域进行交叉施工，没有签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款”，建议由区应急管理局对山东安联消防工程公司进行行政处罚。

六、事故主要教训

对于2025年2月26日山东安联消防工程公司发生的车辆伤害一般事故，给企业带来了很大的压力和影响，也给企业敲响了安全警钟，这次事故暴露出企业安全基础工作不扎实，安全管理不到位，未认真履行安全生产主体责任；安全教育责任不落实，

安全隐患排查整治不彻底，一线员工生产作业安全防范意识不强，未层层落实安全责任制；安全生产规章制度不落实，对员工未严格落实安全生产责任制的行为，没有按照规定进行处理；企业“生命至上、安全第一”的意识不强，对安全发展理念理解不深不透，安全意识比较淡薄；对安全生产工作的重要性认识不足，没有正确处理安全与发展、安全与效益的关系，重工程进度、轻安全生产，重施工作业、轻交通安全，在安全教育、施工组织、风险管控和监督检查等方面存在疏忽和松懈思想，一定程度上放松了对公路工程建设施工特别是安全保通工作的管控。

七、事故整改和防范措施

为汲取此次事故的教训，防止类似事故再次发生，针对这次事故所暴露出的问题，提出以下事故防范和整改措施。

（一）深刻反思警醒，树牢安全发展理念。各乡（镇）街道、各部门要坚持人民至上、生命至上，严格落实安全生产“三个必须”的相关规定，增强做好安全生产工作的责任感和紧迫感，进一步提高安全生产的政治意识和责任意识，督促落实行业监管责任、企业主体责任，进一步加大对辖区企业的监督检查力度，督促企业开展隐患排查治理工作，把各类安全隐患消灭在萌芽之中，坚决杜绝类似事故再次发生。

（二）严格落实生产经营单位安全生产主体责任。山东安联消防工程有限公司要按照签订的安全生产合同全面履行安全生

产职责，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，确保安全生产。

（三）加强建成未运行路段现场安全管理。一是做好进入建成段的车辆驾驶人员安全管理，对需进入建成段的施工车辆，必须证照齐全，对驾驶员进行驾驶安全教育培训工作，严禁超速驾驶、疲劳驾驶。机动车载人不得超过核定人数，禁止货运机动车载人。二是合理划分施工区域及行车区，尽量减少施工区域与行车区域重叠。进入建成段作业必须按规定、标准划分作业区域，设置安全提醒、警示类标志标牌，作业人员必须配备反光背心、安全帽等劳动防护用品，相关施工机械、车辆外缘设置明显的反光标志，进入隧道内施工作业的车辆必须靠右停并开启双闪警示灯。

（四）持续开展安全生产治本攻坚三年行动，深入开展隐患排查整治工作。各负有安全生产监督管理职责的部门要针对此次事故中所暴露出企业安全管理问题，以开展安全生产治本攻坚三年行动为契机，深入开展安全生产重大隐患排查整治专项活动，加大执法检查力度，强化问效问责，对整改措施不落实、重大风险隐患拖延不改以及检查过程中发现的各类违法违规行为，依法依规严肃处理，对相关责任人严厉追责问责，不断加强和改进安全生产工作，为经济社会发展营造良的安全环境。