广西贵港市永铭木业有限公司“10•5” 一般机械伤害事故调查报告

2023-12-04 09:40 来源：港南区应急管理局

2023年10月5日11时50分许，位于港南区新塘镇三平村三平屯的广西贵港市永铭木业有限公司（以下简称“永铭木业”）发生一起机械伤害一名工人死亡。

依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，并根据港南区人民政府办公室《港南区关于成立广西贵港市永铭木业有限公司“10·5”机械伤害一般事故调查组的通知》要求（以下简称“10·5”事故），由港南区应急局、港南公安工信局、区人社局、区总工会、区林业局、新塘镇人民政府、新塘派出所等部门和单位抽调人员组成了调查组。事故调查组下设技术组、管理组和调查工作坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，开展对“10·5”事故进行调查。经过事故现场勘察、取证、核实等工作，发生的原因，现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

永铭木业于2022年11月15日成立，营业执照统一社会信用代码：91450803MAA7REW43X（1-1），注册资本伍拾万圆整，法定代表人：黄某某册住所设在广西壮族自治区贵港市港南区新塘镇某某房屋，该公司经营范围主要范围一般项目：木材加工；木材销售；木材收购；人造板制造；售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）死者基本情况

姚某某，男，55岁，系港南区新塘镇某某村人，身份证号：45**********15，系永铭木业工人。

二、事故发生经过和事故救援情况

(一)事故发生时间：2023年10月5日11时50分许。

(二)事故发生地点：永铭木业打圆车间。

(三)事故发生现场：



（二）事故发生及救援情况：2023年10月5日11时50分许，永铭木业打圆车间，姚某某操作打圆机将速生桉原木输送进滚筒中，因原木上的了滚筒，无法正常输送，姚某某就用约70厘米长的木棍去撬原木，但是没有掌握好力量，造成身体失去重心前倾进滚筒里，被转动着的滚筒卷扯挤

在现场的工人姚某某见状大声呼救，永铭木业老板之一苏某某听见呼喊也赶到大圆机旁，两人将姚某某拉出滚筒，马上用车拉姚某某送至贵医院抢救。6日姚某某因伤情过重，抢救无效死亡。

姚某某的死亡原因为：1、严重多发伤（颌面部、脑部、左上肢毁损伤、脑部闭合性损伤）；2、呼吸循环衰竭。

三、事故发生的原因和事故分析

经过对事故现场及对有关人员的调查取证，确认了事故原因和事故性质。

（一）直接原因

姚某某安全意识淡薄，自我防护意识差，在未停机的情况用棍子撬圆木，身体重心失稳被转动着的滚筒卷扯挤夹致伤。

（二）间接原因

永铭木业缺少安全防护设施，对从业人员安全教育针对性不足，对姚某某的违章行为没有及时发现并采取有效防范措施，导致事故发生。

（三）事故性质：经事故调查取证、核实，调查组一致认为：“10·5”事故，是由于有关责任人员安全意识淡薄，责任单位安全管理不到位般生产安全责任事故。

四、事故责任的认定及对事故责任人的处理建议

（一）姚某某安全意识淡薄，违反操作规程导致事故发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条“从业人员在作业过程中，应实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”、第五十八条“从业人员应当接受安全和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力”的有关规定。对“10·5”事故发生，负该起事责任。鉴于姚某某已经死亡，建议免予追究责任。

（二）永铭木业缺少安全防护设施，对从业人员安全教育针对性不足，对姚某某的违章行为没有及时发现并采取有效防范措施，导致事故发了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施”。对“10·5”事故发生负有管理责任。建议港南区应急管理局依照对永铭木业给予行政处罚。

四、事故防范和整改措施

1、企业负责人要严格履行安全生产第一责任人责任，对本单位安全负总责。

2、永铭木业应建立健全安全生产责任制，制定完善技术操作规程，规范作业人员行为。

3、完善各个岗位的安全防护装置，加强安全检查，及时发现并清除安全隐患。

4、加强教育培训，提高从业人员安全意识，严格按照操作规程作业，坚决制止和纠正违章作业的行为。

广西贵港市永铭木业有限公司

“10·5”事故调查组

2023年11月30日

网站地图 联系我们

主办：广西贵港市港南区人民政府　承办单位：港南区大数据发展和政务局

桂公网安备 45080302000124　桂ICP备14006736号-1　网站标识码：4508030001