府谷县国能榆林能源有限责任公司
郭家湾煤矿分公司“1·23”事故调查报告

2024年1月23日14时59分，国能榆林能源有限责任公司郭家湾煤矿分公司（以下简称郭家湾煤矿）发生一起其他伤害类事故，造成1人死亡，直接经济损失328.3万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，要求彻查事故原因，妥善做好善后工作，举一反三，防止此类事故发生，对事故相关单位和责任人员依法依规严肃处理。依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，2024年1月24日，府谷县人民政府批准成立了由府谷县应急管理局牵头、县纪委监委、政府办、公安局、能源局、总工会、人社局、大昌汗镇政府、专家组有关负责同志组成事故调查组，负责开展事故调查工作。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、分析和技术论证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

一、事故性质

经事故调查组及专家组认定：国能榆林能源有限责任公司郭

家湾煤矿分公司“1·23”事故为一起一般生产安全责任事故。

二、单位概况

郭家湾煤矿位于陕西省府谷县大昌汗镇。井田面积116.9 平方公里，矿井保有储量11.3亿吨，剩余可采储量为5.9亿吨。矿井全区或局部可采煤层7层，主采煤层4^{-2}煤、4^{-3}煤、5^{-1}煤、5^{-2}煤，属于近水平煤层，采用斜井开拓布置方式，中央分列式通风方式，机械抽出式通风方法，采用单一走向长壁一次采全高采煤方法，综合机械化采煤工艺，采用连采机和综掘机掘进方式。设计生产能力为800万吨/年，配套1000万吨/年的选煤厂，矿井于2009年3月4日开始筹建，2015年10月转入联合试运转，2018年8月正式投产，证照齐全。公司现有员工930人，机构设置为9科室15区队1部2站。

三、基本情况

（一）事故经过

2024年1月23日8时，郭家湾煤矿电水暖队召开完班前会后正常上班，上午11时左右，班长杜某某安排谢某某、王某、乔某、刘某对地面暖风机房进行更换窗网、除冰、打扫卫生。14点40分左右，在机房外打扫卫生的刘某透过窗户看到谢某某在6#暖风机房内地面躺着，随即打开房门进入暖风机房内查看，见其头部受伤有血，叫喊谢某某无应答，随后跑到暖风机配电室叫来正在打扫卫生的王某、乔某帮忙施救，并电话汇报给班长杜某某、跟班队长王某某，同时叫来矿医务人员刘某某包扎伤口。王

某某到达现场后立刻向神木市大柳塔人民医院求救，现场作业人员王某、乔某、刘某及医务人员刘某某将谢某某抬到王某某的私家车上立即送往医院，中途与救护车相遇后将受伤人员转至救护车上送往神木市大柳塔人民医院抢救。19:59分王某某向矿调度室汇报，谢某某经抢救无效死亡。

（二）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员情况

谢某某，男，陕西神木人，系郭家湾煤矿电水暖队检修工。

2.直接经济损失情况

本次事故的直接经济损失约328.3万元。

四、事故原因分析

（一）直接原因

谢某某在除冰作业时未佩戴劳动防护用品（安全帽、防滑鞋等），不慎仰面滑倒，后脑部撞到墙角处的尖锐的冰凌上，导致颅脑出血昏迷是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.企业未能够对暖风机房存在的安全风险进行辨识，并制定安全风险管控措施。

2.企业未及时发现暖风机房存在的安全隐患，对已形成的冰堆未及时处理；对综合值班记录上发现的安全隐患未及时整改及闭环。

3.企业生产安全主要负责人、安全管理人员虽然对安全工作

有安排、有部署，但没有落实到位，导致安全隐患一直存在。

4.员工安全意识不强，在进行危险作业时未对自身工作环境中存在的安全风险进行辨识并做好防护，导致事故的发生。

5.企业存在安全管理缺陷，安全管理制度员工学习不深不实，未能提供基层员工对《安全管理制度》汇编的学习记录。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员（1人）

谢某某，鉴于其已在事故中死亡，免予追究责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议（16人）

对府谷县郭家湾煤矿的相关责任人员，1人处上一年度年收入40%的经济处罚；1人处上一年度年收入35%的经济处罚；4人处上一年度年收入30%的经济处罚；2人处上一年度年收入25%的经济处罚；6人处上一年度年收入20%的经济处罚；2人由府谷县纪委监委给予其政务处理。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

对郭家湾煤矿，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款之规定，处以行政罚款。

六、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，举一反三防止事故的发生，各相关部门和企业要做到以下几点：

（一）提高政治站位。认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神，结合煤矿自身实际制定切实可行的煤矿防范

措施，把各项工作抓严抓实抓细，坚决杜绝遏制伤亡事故再次发生。

（二）深刻吸取事故教训，建立健全并落实系统化安全管。

该起事故的发生，反映出郭家湾煤矿安全管理存在漏洞和薄弱环节，要深刻吸取事故教训，举一反三，认真开展安全风险研判和隐患排查治理工作，及时消除安全隐患；制定重大风险管控方案，确定管控重点，明确管控责任，监督落实到位。确保职工对作业流程、风险辨识及应急处置入脑入心，真正把安全工作落到实处。

（三）加强作业现场安全管理和安全培训教育。一要深刻吸取本次事故教训，举一反三，认真组织开展安全隐患大排查，对排查出的隐患要求整改落实到位；制定合理、有效、实用的安全管理制度，并严格执行，确保现场职工安全作业。二要定期组织开展煤矿安全培训教育，建立职工培训教育长效机制，增强职工自保、互保、联保安全意识和危险辨识以及应急处置能力，全面提升职工队伍素质能力。坚决杜绝违章指挥、违章作业；坚决做到不安全不作业的安全意识。

（四）强化检维修作业安全管理和增加安全生产投入。制定合理的安全防范措施。建立健全设备检修等安全管理制度及操作规程，严格落实办理各项作业证制度。在作业危险盲区安装监测监控设备，保证全矿监控无死角。

（五）切实压实企业全员全岗位责任制的落实。企业应对全

员全岗位责任制进行全面的梳理和完善，找出未能严格落实的原因，加强对全员全岗位责任制落实情况的考核，并将考核结果与晋升、薪酬等关联起来，严格执行并落实“安全一票否决”。