安庆锦程物业管理有限公司“2019.5.25”抢险救灾意外伤亡事件调查报告

接省应急厅平台转办事故举报：2019年5月25日，安庆锦程物业管理有限公司一员工在景湖嘉苑小区触电，经抢救无效于当日死亡。根据《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过）《生产安全事故报告和调查处理条例》《关于实行一般安全生产事故查处挂牌督办和提级调查的通知》（庆安全〔2015〕13号）要求，经市政府同意，2022年2月23日，成立了由市纪委监委、市应急局、市公安局、市总工会、市人社局、市住建局、安庆经开区管委会等部门单位人员组成的安庆锦程物业管理有限公司“2019.5.25”亡人事件调查组，全面负责事件调查工作。调查组严格按照“四不放过”和坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事件发生的经过、原因和人员伤亡情况，认定了事件性质，同时提出了防范措施建议。

一、事件基本情况

（一）涉事单位情况

安庆锦程物业管理有限公司（以下简称“锦程物业公司”），公司类型：有限责任公司；注册地：安徽省安庆市开发区美格明居小区1号楼104室；法定代表人：琚长新；注册资本：伍

拾万圆整；成立日期：2005年07月29日；经营范围：物业管理;社区服务;商业房屋租赁业务;场地租赁;房地产居间代理服务;市场营销策划;企业形象策划;室内装潢工程施工;绿化工程施工及养护;保洁服务。统一社会信用代码：9134080077739350lD。

（二）伤亡人员情况

胡李顶，男，1984年11月15日生，身份证号：340811198411l5****，户籍地：安徽省安庆市迎江区龙狮桥乡任店村曙明组14号,事发时任锦程物业公司景湖嘉苑小区物业负责人，在此次事件中不慎触电，经抢救无效死亡。

（三）事发当天天气情况

据安庆市气象局发布的气象信息专报（〔2019〕26期）记录：2019年5月25日我市遭遇强降水，从25日5时开始，截止20时，全市有173个气象站降水量超过50毫米，其中105个超过100毫米。除岳西中北部、潜山北部及桐城西北部为中雨或大雨外，其余各地均为暴雨、大暴雨或特大暴雨。截止20时，安庆城区降水全部超过100毫米，降水分布不均，沿江地区普遍超过200毫米。

据安庆市气象局发布的气象信息专报（〔2019〕27期）记录：本轮强降水从5月25日5时开始，截止26日8时，全市各地累计降水量均超过50毫米。安庆城区沿江一带特大暴雨，中北部全为大暴雨。累计降水超过300毫米的气象站有3个，

最大山口乡 341 毫米，石化一中 332.8 毫米，海口镇 319.5 毫米。

二、事件发生经过、善后处置和信息报送情况

（一）事件发生经过

2019 年 5 月 25 日上午，安庆市突降特大暴雨，全市受灾严重。锦程物业公司所辖景湖嘉苑小区非机动车车库积水较深，为保护小区业主人身财产安全，小区物业负责人胡李顶安排了一台潜水泵对车库进行抽水，到了中午雨势变大，车库进水越来越严重，胡李顶又调来一台潜水泵，当时发现电源线不够长，胡李顶返回办公室取来电插排，准备接线时接到公司总经理张伟平电话，告知美格明居小区机动车车库内涝情况更严重，让胡李顶到美格明居小区去支援抢险救灾。上午十时许，在完成对美格明居小区支援后，胡李顶返回景湖嘉苑小区进行排水作业。据安庆经开区同安派出所接处警情况登记表记录，2019 年 5 月 25 日下午 15 时 50 分左右，接 110 指令称景湖嘉苑 6 栋车库有人触电，已经通知 120，16 时 02 分民警到达现场。下午四点多张伟平接到公司副经理王芳电话，得知胡李顶触电后立即赶到现场，当时公安部门和社区人员已在现场，到现场后张伟平和公司另一名职工汪海在确认车库电源开关断开后，下水把胡李顶打捞起来抬到空置场地，胡李顶当时一只手拿着螺丝刀，另一只手拿着插排，没有穿戴雨靴和绝缘手套。小区一名业主（116 医院护士长）对其进行心肺复苏，120 救护车到达现场后，

民警将胡李顶抬上救护车送往市立医院新院区进行抢救，后经抢救无效死亡。





（二）善后处置情况

胡李顶触电事件发生以后，锦程物业公司积极参与救治，安抚和慰问胡李顶的家属；满足家属要求，并积极申报工伤赔偿，通过工伤赔偿一次性工亡补助金785020元，丧葬补助金33963.48元。2019年5月28日，锦程物业公司考虑到胡李顶生前为公司工作多年，一直勤勤恳恳、任劳任怨工作，一次性补偿慰问金800000元，并与家属签订了协议书。

（三）信息报送情况

2019年5月25日19时许，锦程物业公司总经理张伟平电话向市住建局物业科杨波副科长报告了胡李顶触电事件情况。5月29日，安庆经开区国土规划建设局印发了《关于景湖嘉苑小区5.25触电事故的通报》（安开建字〔2019〕127号），抄送市住建局和安庆经开区安委会，经开区安环局未收到收文提醒，故未作收文处理，直至2021年12月底市应急局到安庆经开区核查事故举报时才知晓情况。

三、事件原因分析及性质认定

（一）直接原因

景湖嘉苑小区非机动车车库因特大暴雨造成严重积水，电插排接通后形成了漏电带电的危险作业环境，造成胡李顶触电。

（二）间接原因

安庆锦程物业公司在组织抢险救灾时未根据实际情况采取有效的安全防护措施，用电作业未安排专人监护。

（三）事件性质

调查组认定：安庆锦程物业管理有限公司“5.25”事件是一起在抢险救灾过程中发生的人员不慎触电导致死亡的意外事

件。

四、处理建议

依据《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）第二十二条“在事故调查过程中，经事故调查组认定不属于生产安全事故的，由负责组织事故调查的单位提出，经负责事故调查的人民政府批准，终止生产安全事故调查。如需进行其他调查的，事故调查组应当做好有关移交工作”的规定，建议由市应急管理局请示市政府终止事故调查工作。

五、防范整改措施

安庆锦程物业管理有限公司“5.25”事件虽然不是安全生产事故，但也暴露出企业、行业主管部门和属地在履行安全生产职责上还存在一些薄弱环节。为深刻吸取此次事件教训，举一反三，进一步加强物业企业安全管理，提出如下防范及整改措施:

1.安庆锦程物业管理有限公司要严格落实安全生产主体责任，加强用电作业的安全管理，建立健全危险作业安全操作规程，完善各项安全管理制度；要加大隐患排查整治力度，消除物业管理过程中存在的各类安全隐患；要加强对全体人员的安全教育培训，将安全操作、防护技能作为培训重点，做到人人尽知、人人尽会；要建立暴雨等恶劣天气应急预案并开展演练，提高突发事件应急处置能力。

2.市住建部门要进一步深化安全生产专项整治三年行动，深入开展风险管控和隐患排查治理工作，强化物业企业执法检

查力度，加强危险作业安全监管，严肃查处违章指挥、违规操作、违反劳动纪律等行为。要将相关安全生产法律法规的宣传教育情况作为执法检查重点内容，督促各物业企业加强对从业人员的安全技能和法律法规教育培训，及时准确上报事故信息，严防类似事件再次发生。

3.安庆经开区管委会及相关部门要及时梳理辖区内物业企业安全管理情况，加大监督检查频次，检查内容要做到全覆盖无死角，对发现的风险隐患要坚决跟踪督促整改到位，形成闭环；经开区安环局要进一步履行安全生产综合监管职责，完善收文处理程序，加强和行业主管部门的沟通协调，及时掌握各类突发事件信息并依法依规上报；要加强相关安全生产法律法规的宣传普及力度，形成浓厚的安全生产社会氛围，做到促一方发展、保一方平安。

安庆锦程物业管理有限公司“5.25”抢险救灾
意外伤亡事件调查组