湖北恒奎汽车零部件有限公司“5.9” 一般机械伤害事故调查报告

索引号	
011437144/2025-41529	
主题分类	
安全生产监管	
发布日期	
2020年10月09日	
发布机构	
湖北恒奎汽车零部件有限公司 “5.9”一般事故调查组	
文号	
无	

2020年5月9日，湖北恒奎汽车零部件有限公司铸造车间进行汽车配件铸造加工时发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失98.2万元（不含事故处罚）。

事故发生后，十堰市郧阳区区委、区政府高度重视，立即安排区应急管理局、十堰高新技术产业园区管理委员会（茶店镇）等相关单位负责人赶往现场组织事故应急救援和现场处置工作。十堰市委、市政府主要领导先后作出批示，要求安全生产措施必须坚决落实到位；区委、区政府主要领导要求，尽快查明事故原因，安抚家属，妥处善后事宜。

按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第 354 号）的规定和十堰市安委会办公室《关于对郧阳区湖北恒奎汽车零部件有限公司“5.9”事故查处的督办函》的要求，6月7日，十堰市郧阳区政府依法批准成立了湖北恒奎汽车零部件有限公司“5.9”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组由区应急管理局牵头，区纪委监察委、区公安局、区总工会、区科学技术和经济信息化局、十堰高新技术产业园区管理委员会（茶店镇）等单位派员参加，同时邀请区人民检察院派员参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证和综合分析，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因 及暴露出的问题，提出了事故防范及整改措施。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位及相关单位情况

1、湖北恒奎汽车零部件有限公司（以下简称恒奎公司），统一社会信用代码：91420304MA492ABD7C，类型：有限责任公司（自然人投资或控股，分别由党政有和周成强两大股东合作投资），住所：十堰市郧阳经济开发区二道坡村二组，法定代表人：党政有，注册资本：肆佰万圆整，成立日期：2017年12月08日，营业期限：2017年12月08日至2037年12月07日，经营范围：主要为汽车零部件制造、销售；铸件产品加工、销售；

恒奎公司现有员工280人，内设生产运营部、综合管理部、技术质量部、装备部四个管理部门和铸造车间、清理车间、加工车间三个生产车间，设执行董事1名，总经理1名，执行董事由法人代表党政有担任，总经理由张富斌担任①，

————————

①恒奎公司文件《2020年度聘任职务的通知》（恒奎司发[2020]04号）。

并全面负责公司生产经营工作，主抓综合管理部、装备部等工作；副总经理张俊海负责生产、销售、消防、安全、基建等以及各车间日常生产工作；李小龙任生产运营部部长；党政有兼任铸造车间主任；王大波任铸造车间副主任；胡九州任铸造车间主管。按照恒奎公司管理职能划分①：生产运营部管理职能为安全、生产、营销、消防、基建、制芯工部管控等；铸造车间管理职能为生产组织，过程检验、过程产品标识与防护、设备维护与保养等。

2017年12月11日，恒奎公司成立了安全生产委员会（以下简称：安委会）②,将安委会办公室设在生产部，总经理张富斌为安委会主任（安全生产第一责任人），副总经理张俊海为安委会副主任（安全生产第二责任人），李小龙兼任安全生产委员会办公室主任负责日常工作，周志彬任安全检查员。经查，周志彬安全生产管理证件已过有效期（有效期：2016年11月23日至2019年11月22日）。

2、十堰拓弛工贸有限公司（以下简称拓弛公司），统一社会信用代码：91420304058134204A，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：郧县经济开发区二道坡村2组，法定代表人：王大波，注册资本：壹仟万圆整，成立日期：2012年12月21日，营业期限：2012年12月21日

————————

①恒奎公司文件《关于公司内部部门管理职能划分的通知》（恒奎司发[2019]06号）。

②恒奎公司文件《关于成立安全生产委员会的通知》（恒奎司发[2017]04号）。

至2032年12月20日，经营范围：汽车零部件加工、销售；汽车（不含九座以下乘用车）五金交电、化工产品（不含危险化学品和剧毒化学品）建筑材料、钢材、劳保用品销售。

2012年公司成立前购买郧县（郧阳区）长岭经济开发区（茶店镇）二道坡村二组的土地，建设办公楼、厂房和购买汽车零部件加工设施设备，但未进行实体生产运营。

3、郧县凯霖汽车零部件有限公司（以下简称凯霖公司），统一社会信用代码：91420304557013001Y,类型：有限责任

公司（自然人投资或控股），住所：十堰市郧阳区谭家湾镇谭家湾村三组219号，法定代表人：刘战忠，注册资本叁仟万圆整，成立日期：2010年06月10日，营业期限：2010年06年10月至2020年06月09日，经营范围：汽车零部件生产、销售；铸件产品加工、购销；汽车（不含品牌汽车、不含九座以下乘用车）、其它零部件、钢材、农业机械销售。

（二）厂房、设备及人员派遣合同签订情况

1、凯霖公司与拓驰公司的办公楼、厂房、设备租赁情况。2013年6月因公司发展，凯霖公司与拓驰公司签订协议，将谭家湾镇老厂区业务整体搬迁入拓驰公司位于长岭经济开发区（茶店镇）二道坡村二组的办公楼、厂房及机械设备进行汽车零部件生产、加工，经营至2017年12月。后因经营不善，致企业亏损、拖欠工人医疗、养老金等，凯霖公司将长岭经济开发区（茶店镇）厂区业务重新回迁到谭家湾镇老厂区，经营汽车轮毂、汽车支架2个品种，搬迁回老厂区

后重新招录工人23人进行汽车零部件生产、加工。

2、恒奎公司与拓驰公司的办公楼、厂房、设备租赁情况。2017年12月，凯霖公司生产经营业务回迁至谭家湾镇后，2017年12月8日恒奎公司与拓驰公司分别签订了厂房及办公楼租赁合同①和机械加工设备租赁合同②，拓驰公司将坐落在郧县（郧阳区）经济开发区二道坡村二组的现有厂房和办公楼建筑面积约为24821.16平方米租赁给恒奎公司使用，租赁期自2017年12月8日至2037年12月7日止，租赁期20年，年租金人民币壹佰贰拾万圆整（120万元）。机械加工设备租赁期自2017年12月8日起至2037年3月24日止，期限贰拾年，年租金人民币壹佰万圆整（100万元）。合计人民币贰佰贰拾万圆整（220万元）。

经查，租赁期间拓驰公司未与恒奎公司签订专门的安全生产协议，未在租赁合同中明确各自的安全生产管理职责。

3、恒奎公司与凯霖公司劳务人员派遣情况。2017年12月11日恒奎公司与凯霖公司签订劳务派遣协议书③，约定凯霖公司将原在长岭经济开发区（茶店镇）拓驰公司厂区从事生产的200名工人派遣到恒奎公司进行汽车零部件生产加工，派遣期自2017年12月8日起至2027年12月7日止。协议明确了恒奎公司对派遣员工上岗前进行三级安全教育

————————

①拓驰公司与恒奎公司签订厂房及办公楼租赁合同第二条第一款、第三条。

②拓驰公司与恒奎公司签订机械加工设备租赁合同第四条。

③恒奎公司与凯霖公司劳务派遣合作协议书第一条、第三条。

和工作岗位所必须的技能培训教育，凯霖公司根据恒奎公司劳务派遣岗位对派遣员工进行相应的安全教育。派遣员工每月的劳动报酬、社会保险费、派遣管理服务费等由凯霖公司出具合法劳务发票，到恒奎公司财务结算收取后3日内支付给派遣工人，劳动合同由凯霖公司负责签订，并负责派遣员工劳动人事档案的建立和管理。同时约定，派遣员工发生工伤（或工亡）事故，凯霖公司按《工伤保险条例》的规定到保险经办机构报销费用，报销后应由用人单位承担的费用由恒奎公司承担。

（三）事故车间情况

1、车间布局情况。此次发生事故的地点是恒奎公司铸造车间，该车间现有熔炼设备系统5套、造型系统（ZZ416、ZZ418）2条（附件平面图）、落砂及砂处理系统1套、清理打磨系统1套、制芯机2部、起重设备1套（11台行车和4台浇注葫芦、2台吊运葫芦组成）。事故发生前车间主任是党政有，主持车间全面工作，车间副主任是王大波、张志潘，车间主管胡九州，工艺员白调群。车间生产施行两班制（白班和夜班），每班分为四个班组，其中白班由车间副主任王大波、主管胡九州负责，四个班组分别是A班组2吨炉熔化班，负责2吨炉熔化工作，班长周志军，工人4人；B班组1吨炉熔化班，负责1吨炉熔化工作，班长王家贵，工人8人；C班组造型班和浇铸班，负责型腔造型和浇铸工作，班长分别为陶根德、郑全清，工人7人；D班组砸货班，负责砸货、清皮带、添加煤粉、白土（土面）等工作，班长李思明，工人7人（分别是彭秀学、吴安文、江吉成、王作成、黄循荣、王永红、李学军）。

2、工艺流程情况。首先将生铁、废钢等主辅料按照工艺配比熔炼成铁水，然后经“416”和“418”两条造型线进行浇铸造型，冷却形成铸件经过落砂机，由鳞板带传送至砸（崩）货区，由砸（崩）货工用“液压除浇冒口机”除浇口，清除包围铸件外层的废砂，铸件清理干净后由叉车运送至清理车间进一步打砂处理。其鳞板带上砸（崩）货余下的废砂传至鳞板带头部位置，装满砂斗后（容量约1立方米）由吊砂工清理运走。

3、吊砂工王作成岗位情况。吊砂工（王作成）岗位位于铸造车间鳞板带头部位置，是铸造车间生产工艺最后一道工序，车间安排每班（白班）工人1人。吊砂工工作内容是将“416”和“418”造型线生产的铸件上表层的废（余）砂除掉，废砂经传输大部分掉落至鳞板带下，少部分废砂传输到鳞板带头部砂斗里。因废砂传输量小砂斗积攒缓慢，吊砂工同时兼顾鳞板带上由“416”和“418”两条造型线生产的铸件正常输送至崩货区，若发生铸件堆积过多或者是掉出卡住鳞板带，吊砂工就用自制铁勾子（3米和1米各一根）勾开铸件，保证设备正常运行。吊砂工工作范围自“416”落砂机尾部至鳞板带头部之间，中间是“418”及落砂机生产线和砸（崩）货区。吊砂工岗位工作职责一是负责把鳞板带当班出来的旧砂清理干净；二是负责巡检当班鳞板带是否有铸件和碎铁被卡住；三是负责清理当班工作场地卫生；四是负责清理当班滚筒内部粘连的型砂；五是负责捡拾鳞板带下掉落的铸件及浇冒口。

（四）行业监管情况

按照《安全生产法》①《区委办、区政府办关于区科学

技术和经济信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（郧办文[2019]17号）②和《区安委会关于区安委会成员单位安全生产工作职责》的通知（郧安发[2020]5号）③之规定，区科学技术和经济信息化局履行协调指导工业行业管理和安全生产管理职责。区科学技术和经济信息化局于 2020 年4月 1日印发了《关于调整局领导班子成员分工的通知》（郧科经党字[2020]3号）及附件《关于调整股室负责人及工作人员的通知》④，明确党组成员王定前负责安全生产并联系安全生产股等工作。2020年4月8日印发了《郧————————

①《安全生产法》第九条第一款：县级以上地方各级人民政府有关部门依照本法和其他有关法律、法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

②郧阳区委、区政府办公室关于印发《十堰市郧阳区科学技术和经济信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》第四条第二项：……会同有关部门指导相关领域加强安全生产、质量管理等工作。第五条第八项第二款：……指导工业和信息化企业贯彻落实安全生产法律法规；督促工业和信息化企业抓好安全生产管理工作。

③十堰市郧阳区安委会关于印发《郧阳区安委会成员单位安全生产工作职责》第十七项第4条：指导工业行业加强安全生产管理工作。……。第5条：指导重点行业排查治理隐患，……。第17条：……，承担区工业（治金）安全生产专业委员会办公室的日常工作。

④区科学技术和经济信息化局文件《关于调整领导班子成员工作分工的通知》(郧科经党字[2020]3号）及附件《关于调整股室负责人及工作人员分工的通知》。

《郧阳区科学技术和经济信息化局关于调整安全生产领导小组的通知》①，领导小组组长由局主要领导担任，对全区工业行业安全生产工作负总责，是本单位职责范围内安全生产管理第一责任人，副组长由各分管领导担任，对分管职责范围内安全生产工作具体负责，领导小组下设办公室，办公室设在安全生产股，赵守军同志为安全生产股负责人，负责日常具体工作。明确王定前同志兼任办公室主任并分管安全生产工作，负责办公室、安全生产股及分管职责范围内的安全生产管理工作。

(五)属地监管情况

按照《安全生产法》②之规定，十堰市高新技术产业园区（郧阳经济开发区）管理委员会（茶店镇）负安全生产属地监管职责。十堰市高新技术产业园区（郧阳经济开发区）管理委员会（茶店镇）于2019 年 2月23日印发了《关于调整安全生产管理委员会组成人员及职责分工的通知》（郧开管发[2019]3号）③调整了安全生产管理委员会的组成人员，主任是区党工委书记、茶店镇党委书记黎永刚，第一副主任是区党工委委员、茶店镇党委副书记董会祥，副主任是

————————

①区科学技术和经济信息化局2020年4月8日文件《关于调整安全生产领导小组的通知》。②《安全生产法》第八条第三款：……，乡、镇人民政府以及街道办事处、开发区管理机构等地方人民政府的派出机关应当按照职责，加强对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

③十堰市郧阳经济开发区管理委员会2019年2月23日文件《关于调整安全生产管理委员会组成人员及职责分工的通知》（郧开管发[2019]3号）。

区党工委委员、武装部部长王平兴，开发区安委会副主任由党政领导成员兼任并对各自分管范围内的安全工作负责，安全管理委员会下设办公室，由区党工委委员、武装部长王平兴负责指导办公室日常工作。经济开发区安全生产委员会下设七个安全组，其中工矿企业组组长由区党工委委员、管委会副主任王义辉担任，具体负责工业生产企业安全生产等工作。

二、事故发生经过、信息报告、应急救援和善后处置情

况

（一）事故发生经过及后果

2020年5月9日8时，铸造车间操作工王作成与燕士国等人在上班期间未经公司和车间安排边工作边到车间内货场卸生铁“挣外快”（共17车，每车34吨左右），每隔半小时返回岗位清理废砂一次（鳞板带传输废砂量小砂斗积攒缓慢），11时前卸8车，然后到公司食堂吃饭，饭后过半小时又接着卸2车，13时左右王作成返回吊砂工作岗位，燕士

国等人继续卸货。15时30分铸造车间主管胡九州巡查至鳞板带尾部时看见王作成1人在鳞板带尾部吊砂岗看“砂斗”（工作状态），胡九州接着又到其它岗位巡查。16时左右熔化班组工人王家贵把铁水运到浇涛台上时看见挤压线设备不动了，就顺着生产线过去查看机器设备，走到鳞板带台阶下地坑看到一个人斜卡在两个皮带机接口处。与此同时，铸造车间工人张富强给副主任王大波报告：“铸造车间送沙皮带不动了已停机”，王大波就跑到装备部喊机械维修工李军桥维修，李军桥到故障现场发现送沙皮带尾轮漏沙，就喊上2名女铲沙工下到地坑铲沙，李军桥下到地坑检查故障原因时看见王家贵也在现场，并发现1号皮带机尾轮处卡了一个人，头部露在皮带机上面，下半身被铁砂掩埋，脸部看不清，于是李军桥就反身上到防护栏平台喊车间主任。燕士国等人卸完货，返回工作岗位途中，听到有人喊“有人掉下去了”，就走到铸造生产线地坑，看到地坑内有人卡在皮带上，下去走近一看是王作成，人呈竖着（站立）状态，胸部以下卡在皮带上，眼睛半睁半不睁，右手握拳举在头边，左手垂直握拳向下，没有外伤流血，初步判断已无生命体征。

（二）应急救援情况

事故发生后，装备维修工李军桥向车间主任党政有报告了事故情况，党政有立即组织员工一起赶往事发地点，连同已在现场的李军桥、燕士国、王家贵等人实施救援。党政有指挥李军桥反转皮带，燕士国、王家贵、王大波帮助一起拉，将王作成拉出来后放在地坑里，发现人已没有生命体征，就将王作成由地坑抬到车间地面上，同时指挥燕士国和王家贵将王作成抬到车间空压机房处用水进行

清洗，清洗完后党政有又让大家再次确认王作成到底还有没有生命体征。确定没有生命体征后找来了一套新工作服给王作成换上，并用单子裹好放在空压机房外面两个木板上。处理完毕后与郧阳区殡仪馆电话联系，郧阳殡仪馆派车将王作成接到殡仪馆存放。期间，公司、车间主要领导和负责人均未拨打“120”急救电话，也未拨打“110”报警电话。

（三）事故信息报告情况

事故发生后，公司维修工李军桥立即向铸造车间主任党政有、副主任王大波、车间主管胡九州口头报告了事故信息。党政有接到报告后向总经理张富斌电话报告了事故信息。

23时37分，恒奎公司总经理张富斌向十堰高新区管委会（茶店镇）值班室电话报告了事故信息。经查，行业主管部门区科技经信局未有接到事故报告。

5月10日0时14分，十堰高新区管委会（茶店镇）分别向区委办、区应急管理局书面传真报告了事故信息。

接到事故报告后，区委办公室以《郧阳区发电》向市委总值班室报告了事故信息。区应急管理局向市应急管理局书面传真报告了事故信息，并通过事故直报系统进行了上报。

（四）事故善后处置情况

接到事故报告后，区应急管理局主要负责人立即带领有

关人员赶赴事故现场指导事故善后处置工作，十堰高新区（茶店镇）及相关部门积极协调，参与事故善后处置。恒奎公司在事故发生后立即通知死者家属并将家属安置在宾馆进行安抚，同时与死者家属就事故赔偿及善后处置开展协商，经郧阳区专业人民调解委员会主持调解，于2020年5月11日达成协议，由凯霖公司赔偿王作成抢救费、停尸冷冻费、丧葬费、一次性工亡补助金、被抚养人生活费、精神抚慰金等共计人民币玖拾陆万圆整（96万元）。死者已于5月11日在郧阳区殡仪馆火化后送回老家安葬，社会舆情稳定。

（五）事故伤亡及直接经济损失情况

死者王作成，男，汉族，1971年8月1日出生，住在湖北省郧县（郧阳区）城关镇城北东路菜园70号，2016年10月26日与凯霖公司签订了劳动合同，以劳务派遣形式安排到恒奎公司铸造车间从事吊砂岗位操作工。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）事故直接经济损失98万元整（不含事故处罚）。

三、事故的原因、责任认定及事故性质

（一）直接原因

经现场查看和对事故现场分析，铸造车间吊砂工王作成在清理鳞板带铸件和清砂过程中因个人操作不当跌入鳞板

带下1号皮带尾轮处挤压致死，是发生事故的直接原因。

（二）管理原因

1、恒奎公司企业安全生产主体责任不落实。

（1）车间现场管理混乱①，王作成上班工作岗位为吊砂工，上班期间违反劳动纪律擅自去车间边卸货边工作，卸完

————————

①《安全生产法》第二十二条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……，（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；……。

货后又返回岗位继续操作，在此期间车间负责人班组长无人问津，下午3时30分车间主管胡九州在车间巡查时看见王作成在鳞板带尾部看砂斗，直至王作成卷入皮带机导致设备停责机才发现王作成卡在皮带上挤压死亡，事故发生时车间负责人、安全管理人员均不在现场。

（2）安全责任制不明确①，恒奎公司未建立企业内部安全生产管理责任体系，未根据岗位实际明确各工作岗位的责任人员、责任范围，未制定岗位职责并悬挂在工作岗位。

（3）安全生产规章制度和操作规程未建立②，主要表现在安全生产管理制度制订不切实际，未根据企业实际制定切实可行的规章制度和操作规程，也未悬挂张贴在操作岗位。

（4）未按规定制订安全教育培训计划③，未组织员工进

————————

①《安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，……。第十八条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；……。第十九条：生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。

②《安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

③《安全生产法》第十八条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……，（三）组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划，……。第二十五条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未以安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。……。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

行安全教育。对员工的教育培训只是流于口头说教、班前喊

话，未建立安全生产教育培训档案，日常安全教育培训情况未按规定如实记录，缺乏系统性安全教育培训。

（5）隐患排查不彻底流于形式，公司和车间组织的安全生产检查及隐患排查走过场，未对重点设备重点部位和危险区域查清事故隐患，建立隐患台账①，车间管理人员虽然每天在巡查，但发现问题和隐患少，安全隐患排查形同虚设。

（6）未制定安全生产应急救援预案②，未组织生产安全事故应急救援演练。

（7）安全防护设施不到位，未采取技术措施，消除安全隐患，主要表现在鳞板带和地下皮带之间无安全防护，无安全警示标志③。

2、拓驰公司将经营场房及设备租赁后未组织安全生产统一协调管理，未签订专门的安全协议。

3、凯霖公司对派遣人员的安全教育和管理未落实④。

————————

①《安全生产法》第三十八条：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。……。

②《生产安全事故应急条例》第五条第二款：生产经营单位应当针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布。《安全生产法》第十八条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，……。

③《安全生产法》第三十二条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

④《安全生产法》第二十五条：……。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

4、行业管理责任落实不到位。

区科技和经信局成立了安全生产领导小组，明确有工作职责和领导分工，并定期召开会议研究部署安全生产工作，及时传达上级政府和相关关于安全生产工作的指示精神及工作安排，制定了《郧阳区科学技术和经济信息化局2020年度安全生产监督检查计划》和《工业企业户户走到工作方

案》。2020年4月29日虽然组织人员对恒奎公司开展检查，但在检查时未针对企业存在的问题和隐患下达执法文书，只是对企业主要负责人和分管安全生产领导进行安全生产口头教育和提醒，安全检查流于形式。

5、属地管理责任落实不到位。

十堰高新技术产业园区（郧阳经济开发区）管理委员会

（茶店镇），2019年2月23日调整了安全生产管理委员会组成人员及职责分工，明确工作职责，下设七个安全组抓好安全生产工作。2020年3月12日下发了《关于在复工复产企业落实“三员三长”疫情防控责任体系的通知》（十高管发[2020]3号），明确十堰高新区企业复工复产防控责任“服务员”为王义辉。2020年3月2日、4月7日、5月2日王义辉等人分别对恒奎公司开展检查，但检查内容单一，整改措施简单，现场检查未能及时发现企业存在的安全隐患和突出问题。

（三）事故性质

经调查认定，湖北恒奎汽车零部件有限公司“5.9”一

般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员处理建议

1、免于责任追究人员

王作成，男，湖北恒奎汽车零部件有限公司铸造车间工人，工作中因操作不当跌入机械设备挤压致死，对本次事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于责任追究。

2、给予责任追究人员

（1）周志彬，男，36岁，湖北恒奎汽车零部件有限公司安全员，未认真履行安全管理责任，未认真组织作业人员进行安全教育培训，未认真开展生产安全事故隐患排查、巡

查和检查工作，对该事故负有直接管理责任，建议由恒奎公

司依据内部管理规章予以处理。

（2）胡九州，男，29岁，湖北恒奎汽车零部件有限公司铸造车间主管，对车间安全生产检查、隐患排查不认真不彻底，对员工违反劳动纪律管理不严，日常安全巡查未能及时发现问题，对员工上岗情况不清，车间管理涣散，对该事故负有直接管理责任，建议由恒奎公司依据内部管理规章予以处理。

（3）党政有，男，54岁，湖北恒奎汽车零部件有限公司铸造车间主任主持车间全面工作，对车间安全生产管理不严，组织落实安全生产教育培训、安全生产规章制度和操作规程不力，隐患排查不认真不彻底，对该事故发生负主要管理责任，建议由恒奎公司依据内部管理规定予以处理。

（4）李小龙，男，44岁，湖北恒奎汽车零部件有限公司生产运营部长兼安委会办公室主任，在督促公司落实安全生产责任制，加强安全生产教育培训、完善安全生产规章制度和操作规程、排查生产安全事故隐患方面缺乏严格管理，对事故发生负有直接管理责任，建议由恒奎公司依据内部管理规定进予以处理。

（5）张俊海，男，52岁，中共党员，湖北恒奎汽车零部件有限公司副总经理分管安全生产工作，未认真落实和执行《安全生产法》等法律法规之规定，特别是在加强企业安全生产过程中缺乏安全管理措施和手段，对该事故发生负有

直接领导责任，建议由恒奎公司依据内部管理规定予以处理。

3、建议给予行政处罚人员

张富斌，男，57岁，中共党员，湖北恒奎汽车零部件有限公司总经理，安全生产第一责任人主持公司全面工作，未依法履行生产经营单位主要负责人的安全生产工作职责，未切实加强企业安全生产管理工作，未按照《安全生产法》规定建立健全安全责任制、规章制度、操作规程以及组织制定、实施教育培训和事故应急预案等，对该事故发生负有重要领导责任。同时未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》在规定的时间内向相关部门进行事故信息报告。建议依

据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》有关规定，由应急管理部门予以行政处罚。

4、建议予以问责人员

（1）赵守军，男，41岁，区科技和经济信息化局安全生产股负责人，未严格落实安全生产监督检查职责，未能按照已制定的安全生产监督执法计划监督检查，对该事故发生负有监督管理责任。

（2）王定前，男，49岁，中共党员，区科技和经济信息化局党组成员，分管安全生产工作，对安全生产工作重视不够，组织安全生产检查口头交待的多安全提醒的多，安全生产管理和隐患排查发现问题的少，未能及时发现企业安全生产存在的违法违规问题，对该事故发生负有领导责任。

（3）王义辉，男，45岁，中共党员，十堰高新技术产业园区（郧阳经济开发区）管理委员会（茶店镇）党工委委员、副主任，分管工业企业安全生产工作，对分管工业企业组织安全生产现场检查和安全隐患排查治理不深入不彻底，监督检查不力，未及时发现企业存在的违法违规问题，对该事故发生负有领导责任。

以上人员，建议由区纪委监委按照干部管理权限，依照有关法律法规予以问责，并将处理情况报区安全生产委员会办公室备案。

（二）对事故责任单位处理建议

1、事故单位湖北恒奎汽车零部件有限公司，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法予以行政处罚。

2、十堰拓驰工贸有限公司未与承租单位签订专门的安全生产管理协议，未在租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，建议由应急管理部门依法予以行政处罚。

3、郧县凯霖汽车零部件有限公司未组织派遣员工岗前培训，建议作出书面检查并通报批评。

五、事故防范和整改措施

（一）恒奎公司要严格落实企业安全生产主体责任，加大企业安全生产管理工作力度。

恒奎公司要深刻吸取事故教训，举一反三，开展全员安

全警示教育，全面提高从业人员安全意识，依法落实企业主体责任，严格执行《安全生产法》《湖北省企业主体责任规定》等一系列法律法规和规章制度。一是要全面落实企业安全生产责任制，进一步完善企业内部安全生产责任制度和责任体系。二是要结合企业实际，完善和修订企业安全生产规章制度和安全技术操作规程，做到“一岗一规程、一岗一告知”。三是要加大对全员安全生产教育培训力度，落实企业三级教育制度，特别是企业管理人员、特种作业人员和危险作业岗位人员的培训，做到持证上岗。四是建立健全企业安全隐患排查治理制度，切实加强日常检查，强化安全生产隐患排查，加大对企业“三违”行为的监管，建立危险设备、危险区域、危险部位和危险源的管控，及时消除隐患。五是制定企业安全生产应急救援预案，并组织演练。六是强化企业安全生产现场管理，补齐安全防护设施，增设车间设备危险部位安全警示标志，做到操作规程上岗上墙。七是按照《生产安全事故报告和调查处理条例》及时加强信息报送。

（二）切实落实行业监管职责

区科学技术和经济信息化局要切实按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的工作要求，加强法律法规学习，提高对安全生产工作的重视，根据职责分工切实加强对工业企业安全生产工作的监督检查，突出做好企业安全生产主体责任的落实。对工业领域内安全生产监督检查、隐患排查和治理工作要做到及时发现隐患、及时采取措施、及时防范治理，要认真落实年度安全生产监督检查计划，切实加大对本行业企业日常监督检查力度和管理力度。

（三）切实落实属地管理责任

十堰高新技术产业园区（郧阳经济开发区）管理委员会（茶店镇）要认真履行属地管理职责，严格按照《安全生产法》《地方党政领导干部安全生产责任制规定》和《湖北省安全生产党政同责实施办法》的有关规定，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，切实坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”，认真履行对辖区生产经营单位安全生产监督检查职责，加大对安全生产的检查力度和频次，督促企业对隐患排查治理责任和措施的落实，切实贯彻落实上级政府和有关部门关于安全生产工作的一系列安排和部署，督促企业全面落实安全生产主体责任。

返回