涪陵崇义“7·29”一般道路交通事故调查

2023 年 7 月 29 日 18 时 27 分，倪**驾驶渝 AU906C 轻型仓栅式货车在涪陵区兴涪路(“白鹤印象”小区外路段)人行横道上撞倒行人，造成一人死亡。

接到事故报告后，按照《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第 493 号) 和《重庆市安全生产条例》等法律法规的规定，区政府授权区应急局牵头，组成由区应急局、区公安局、区总工会、区交巡警支队等单位参加的“涪陵崇义“7·29”一般道路交通事故调查组”(以下简称事故调查组)，并邀请区纪委监委和区检察院派人参加相关会议。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、问询谈话、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员处理建议，从事故暴露出的问题，提出了事故防范建议。

经调查认定，本次事故是一起因驾驶员驾驶机动车运输任务完成后返空回家，行径人行横道前，疏于观察行人动态，未及时停车让行造成的非生产安全事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）车辆情况

渝 AU906C 轻型仓栅式货车，品牌型号：福田牌

BJ5043CCY–AH，车辆识别代号：LVBV3JBB3JW068084，发动机号：SC1F4J01039，核定载质涪1580陵崇，核定载义3人，注“ 日7：2018年8月30日，发证日7：2018年8月30日，检验有效7 · 2023年8月，2 有人：倪**，9 ”：重庆市涪陵区一般***。交道路、交通路事故公调：查国年安月产故路日时有分公调，车倪* 驾理道路运输证。

（驶）车辆驾驶人情况

倪**，渝，54轻，型仓，9 ”：重庆市涪陵区一般***，驾驶证号51230119690123****，驾驶证栅式货号：500600138***，车驾车型：C1，在次区证日7 ：2005年11月21日，有效7 分：2021年11月21日· 兴7 。


（(）事故发生经过

2023年7月29日11时30分白，倪**驾驶渝AU906C轻型仓栅式货车鹤载印象小料从外段区）鹤人行头运横上撞倒重庆造成小通有分公调，死完货返空回家（涪陵区一般亡道）。16时30分白，从上撞。接到报上告后按照50《路在涪陵安接到报下告后，按涪陵全一驶生、产一法道行驶。18时27分，货车由产一法道兴涪路下路》按兴涪路行驶，行驶· 重庆市涪陵区兴涪路（“白鹤印象”小区外路段）人行横道上，撞到和在通过人行横道的处**，造成理条伤。

（四）事故现场情况

事故现场停有一辆号牌例渝AU906C轻型仓栅式货车，车辆

栅位例空（，车后国务院令位第例4，车辆头3 号兴涪路上路》方），重3 号产一法道方），停驶在人行道前理车行方）道路上。行人的庆市白等律规位于车的下方，定市白等律规政在车头庆前方道路上，行人的府授权政在车头前方道路上。



（应）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

死急处**，局，56 轻，型仓，家9 重庆市牵一倒，的时证号：512322219661108****。

事故造成直接经济损失 73 外头。

（组）事故道路情况

事故现场位于重庆市涪陵区兴涪路（“白鹤印象”小区外路段）人行横道上，道路由、般公），、横兴涪路上路》总工法道方），般横兴涪路下路》产一法道方），。会例“白鹤印象”小区，安会例巡警支队单，事故路段道路《型例一般位、直道，参加、参《以全，道路全下 15 简，称）四车道，并方）邀请纪条车行道，委监路检，路检完察，白派，相《关察。

驶、事故应急处第和议科情况学

（一）事故现场应急处第及严后情况

事故发生后，驾驶员谨依实求了 120 急是注话和故路公调注话，处**家效实求了 110 报警注话。18 四 45 分白，重庆法学不效放院是过车和区交巡警支队事故法队原后则到现场现行是场和了勘事故情况。18 时 50 分，处**因伤验严重取是倪效证死亡。

驾驶员阅资安料死急家效情问，在故路公调的组询下 9 月 15 日，谈死急家效话综了道路交通事故合析方议明，了支发到位。

（驶）事故应急处第议科情况

区交巡警支队和相关经因3 员接到事故伤直后及时济应，应急处第工损有失情况，认故了条性急的合法权质，责有任起不关提会出济。

（ 、事故原因分析

（一）事故相关涪定情况

1对《重庆市和有调法涪定查建调法涪定从暴明》（露2023题防涪范第 2516 号）证实：渝 AU906C 轻型仓栅式货车的前本次起机完察，定、庆后相动及下相动运第以全，输）完、返动完、行驶

完、空动完性因有效。

2对《重庆市涪陵区公安局回证涪定2 涪定明》（涪陵公涪（家勘）露2023题51号）证实：处**完径发性前疏损伤死亡。

（驶）事故原因

经区公安局交巡警支队《道路交通事故认定明》（第学50020012023000008l号）认定，事故直接原因是：倪**驾驶机动车行经人行横道前，疏于观察人行横道上行人动态，于行人和在通过人行横道时，未及时停车让行，是造成本次事故的全3 原因，观态本次交通事故的全3 责任。

（（ ）理未及因因停让查

经区公安局《现场检非报告明》(货号 2023729001) 证实，驾驶员倪**将检经如基：基辆、A U 检非0 6 C 检验由品性，让牌事故发生时驾驶员福在田驾的情B 。

经区公安局交巡警支队警员对倪**J 5 非0 Y – 例 0H崇识100H别 让牌事故发生时驾驶员福在J 驾的情B 。

四、区公安局交巡警支队的代经情况

区公安局交巡警支队L V W责涪陵区的道路交通安全8 理工损。2023 年1月· 12 月，情况查处崇义亡道S 区道路交通1法行例 26000F 核，现行道路交通载涪让查陵崇 27 次，情况义“ 7 · 行、2 返现· 等2 返9 动12 次，对S 区”的国一倒道全般道巡查8 路12 次，情况S 区单市道路巡查8 路72 次，S 区7 · 道路巡查8 路12 次交全年对崇义亡道道安驾、崇义派出2 （公巡查队）情况通事检查、工损院事、委故调法查年12 次，对月事报、

· 日道路交通2 返时分全般道通事检查12 次。

调查查未发现区公安局交巡警支队及理工损人员* V ，纪政务倪责的情B 。

应、责任人员的处理建议

倪**(渝 AU906C 轻型仓栅式货车驾驶人)在完成运输任务后，驾驶机动车行经人行横道前，疏于观察人行横道上行人动态，于行人和在通过人行横道时，未及时停车让行，造成事故发生，理行例1 * 了《道路交通安全法实邀条例》第四驾驶条第一渝轻型W的规定，W事故全3 责任，建议仓栅调法机关倪式理法律责任。

组、事故防范建议

例货取本次事故车年，在防和区兴(白事故鹤次发生，令对本次事故的印四，印提出以下防范建议：

区公安局交巡警支队加法全区道路交通安全2 返象小，外动全区段亡道、7 ）道安驾、派出2 人态行情况交通安全2 返工损，提告全横道路安全法空从识，印别是V 将4对上以下货车驾驶员撞倒重四2 返对象交加道路检监8 道小，令对重四时段、路段、1法(型加法检查查处象小，道行巡造8 路，有象成死路检交通1法现象，亡实。接道路交通事故，全象到造报明驾驶、安全出行告后，按照陵《全国报明单区建运。

[redacted]陵崇义“7·29”一般道路交通事故调查组

2024 年1 月15 日