洞合线（G330）347公里100米兰溪市上华街道衢江大桥路段“11·17”交通事故调查报告

兰溪市人民政府事故调查组

2023.11

2023年11月17日13时5分，洞合线（G330）347公里100米兰溪市上华街道衢江大桥路段发生一起轻型栏板货车与重型自卸货车相撞的交通事故，造成一人受伤后经抢救无效死亡。

事故发生后，经兰溪市人民政府批准，成立了由市应急管理局、市公安局、市交通运输局、市总工会、上华街道等单位组成的事故联合调查组，同时邀请市纪委监委、市检察院派员参加，根据《兰溪市人民政府关于实施生产安全事故报告和调查处理条例的有关事项的批复》（兰政发〔2007〕39号）要求，依法组织开展事故调查。

按照“四不放过”的要求和坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘查、调查取证、检验鉴定和综合分析，查明事故原因，认定事故性质，分清事故责任，并针对性提出事故防范整改措施。现将有关情况报告如下:

一、事故有关情况

（一）事故经过

2023年11月17日中午，刘某龙驾驶浙G**AR0号轻型栏板货车沿洞合线由金华方向往兰溪方向行驶，13时5分许，行驶至洞合线（G330）347公里100米兰溪市上华街道衢江大桥路段时，与前方吴某林驾驶的浙CL**05号重型自卸货车发生追尾碰撞，造成刘某龙受伤经医院抢救无效后于当日死亡及两车受损的道路交通事故。

（二）当事人情况

1.浙G**AR0号轻型栏板货车驾驶员：刘某龙，男，1964年6月2日出生，59岁，驾驶证号：522322********2310，档案编号：5223****6857，准驾车型：C1，初次领证日期：1989年3月21日，现住地：浙江省永康市东城街道九鼎路，考取机动车驾驶证以来共8起交通违法行为，均已处理。刘某龙在本次事故中受伤经医院抢救无效后死亡。

事故发生当日轨迹：刘某龙驾驶浙G**AR0号轻型栏板货车从永康出发，前往兰溪市同创机械有限公司送货，沿洞合线行驶至洞合线（G330）347公里100米兰溪市上华街道衢江大桥路段时，与前方吴某林驾驶的浙CL**05重型自卸货车发生追尾碰撞。

2.浙CL**05重型自卸货车驾驶员：吴某林，男，1980年8月1日出生，43岁，驾驶证号：522628********4618，档案编号：330****32612，准驾车型：B2，初次领证日期：2010年7月20日，现住地：浙江省兰溪市云山街道石埠岭村石埠岭村，考取驾驶证以来共13起违法行为，均已处理。

事故发生当日轨迹：吴某林驾驶浙CL**05重型自卸货车从灵洞装载泥土出发，前往建德卸货，行驶至洞合线（G330）347公里100米兰溪市上华街道衢江大桥路段时，被刘某龙驾驶的浙G**AR0号轻型栏板货车追尾。

（三）事故车辆情况

1.浙G**AR0号轻型栏板货车，所有人：兰溪市同创机械有

限公司，使用性质：非营运，检验有效期止2024年3月31日，有交强险，第三者100万元，座位险20万元，根据查询历史共1起违法记录，已处理。发生事故时车辆装载1060千克货物（核载830千克）。

2.浙CL**05号重型自卸货车，所有人：乐清市锦祥运输有限公司，使用性质：货运，检验有效期止2023年12月31日，有交强险，无商业险，根据查询历史共46条违法记录，均已处理。发生事故时车辆装载51140千克货物（核载15370千克）。

（四）事故交通环境

事故地点为洞合线（G330）347公里100米兰溪市上华街道衢江大桥路段，东西走向，西往建德方向，东往金华方向，衢江大桥中央有护栏隔离划分为双向四条车行道（单幅宽400厘米）及两条硬路肩（单幅宽300厘米）。

二、事故发生原因和性质认定

（一）事故原因

刘某龙驾驶超载的车辆（浙G**AR0号轻型栏板货车）在同车道行驶中未与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离，是造成事故的全部原因。

（二）事故性质认定

经事故调查组调查认定，该交通事故是一起生产经营性交通事故。

三、事故暴露的主要问题

（一）企业安全生产主体责任落实不到位

1.浙G**AR0号轻型栏板货车所有人为兰溪市同创机械有限公司，该公司未严格按照相关法律、法规和公司内部的规章制度，对其所有的车辆及驾驶员未进行有效管理，车辆驾驶员安全教育培训工作开展不到位，无台账记录。

2.浙CL**05号重型自卸货车所有人为乐清市锦祥运输有限公司，该公司未严格按照相关法律、法规，对其所有的涉事车辆及驾驶员未进行有效管理。

四、对事故有关单位及责任人的处理建议

建议市交通运输局对乐清市锦祥运输有限公司存在的违法行为进行调查处置。

五、事故防范和整改措施

（一）督促企业落实运输安全主体责任。公安交警、交通等部门要督促企业落实运输安全主体责任，按照“三机制”开展好交通安全管理，制定完善约束性措施，督促企业创建“无交通违法行为企业”，依法规范运输，同时做好企业驾驶员日常管理和宣传教育培训工作。

（二）强化联合整治，公安交警、交通等部门要强化联合执法力量，提高路面见警率和管事率。强化大型货车出行和事故发案特点的统计分析，对涉嫌超速、超载、非法改装、故意遮挡号牌、闯红灯等违法行为要从严处理。

（三）完善交通安全隐患动态排查治理机制，补齐隐患治理

短板。乡镇（街道）、公安交警、交通等部门要完善交通安全隐患动态排查治理机制，强化道路安全隐患治理。公安交警和交通部门要加强全时段货运车辆交通管理，严防发生重特大交通安全事故。