索 引 号：	000014349/2026-455774	**是否有效：**	是
发布机构：	县政府办公室	**发文日期：**	2026年04月07日
名　　称：	德江县某某山泉水厂“10·8”车辆伤害 一般生产安全事故调查报告		
文　　号：			

德江县某某山泉水厂“10·8”车辆伤害 一般生产安全事故调查报告

日期：2026-04-07 09:14:40　来源：德江县应急管理局　作者：德江县人民政府门户网　访问量：135次　字号：[小 中 大]　[我要打印]　[关闭]　*视力保护色：*

德江县某某山泉水厂“10·8”车辆伤害
一般生产安全事故

调

查

报

告

德江县某某山泉水厂“10·8”车辆伤害事故调查组

2025年10月

目　　录

一、事故基本情况
（一）事故企业基本情况..... 2
（二）死者情况
（三）肇事驾驶人情况
（四）肇事车辆情况
（五）事故道路、现场和天气情况
二、事故发生经过及应急处置情况.....4
（一）事故发生经过..... 4
（二）事故信息接报情况..... 4
（三）事故应急救援情况..... 4
（四）事故善后处置情况..... 4
（五）事故应急救援评估情况..... 4
三、伤亡人员及直接经济损失 5
（一）人员伤亡情况..... 5
（二）直接经济损失情况..... 5
四、事故直接原因和性质..... 5
（一）直接原因..... 5
（二）事故性质..... 5
五、有关责任单位存在的主要问题..... 5
（一）事故企业 5
（二）地方党委政府存在的主要问题..... 6
六、对有关责任人员和责任单位的处理建议..... 7
（一）建议承担民事赔偿责任人员..... 7
（二）对有关责任单位的处理建议..... 7
七、事故防范措施和整改建议..... 7

德江县某某山泉水厂“10·8”车辆伤害一般生产安全事故调查报告

2025年10月8日9时50分许，德江县某某镇某某村某某山泉水厂发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约60万元的一般生产安全事故。

事故发生后，县委、县政府主要领导高度重视，立即作出指示，要求全力做好事故救援和伤者救治工作，安排县应急管理局、县公安局、县工业和商务局、县水务局、某某镇等单位赶赴事故现场开展应急救援和善后处置工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定，县人民政府成立了由县应急局、公安局、工业和商务局、水务局、总工会、某某镇、纪委监委等单位组成的事故调查组，对该起事故进行调查。事故调查通过现场查看、查阅资料、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范施。经调查认定，**德江县某某山泉水厂“10·8”车辆伤害是一起一般生产安全责任事故**。

一、事故基本情况

（一）事故企业：德江县某某山泉水厂，个人独资企业，统一社会信用代码，91520626MA6HMDUO00,注册时间2019年4月日，经营范围：山泉水生产销售。水厂职工4人，为家庭式小作坊，年产值约40万元。投资人：陶某，土家族，初中文化，德江县某某镇某某村下某某组。

（二）死者，冉某某，男，1岁，德江县某某镇某某坝村某某组人。

（三）肇事驾驶人，孙某，男，土家族，小学文化，39岁，职业是德江县某某山泉厂送水工，户籍所在地：某某镇营盘村某某组，持C1型机动车驾驶证，有效期至2029年3月24日。

（四）肇事车辆，牌照贵DWX200，车辆类型为长安牌小型货车，检验有效期2026年2月19日；车辆所有人是孙学，2025年购买的车，在中国人民保险公司购买的保险，有效期2026年2月19日。

（五）事故现场和天气情况



图为：事故现场处

事故现场位于水厂生活区，地面平整宽度10米左右。事发时天气晴，视距良好。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年10月8日9时50分许，孙某在该厂猪圈处把放在贵DWX200长安小型货车上的两桶豆腐渣卸下后，驾车去仓库装水驶出约10米的巷道处时，右前轮将冉某某撞倒碾压头部致其死亡。

（二）事故信息接报情况

9时55分，某某镇接到德江县某某山泉水厂事故报告电话。

10时20分，县应急指挥部接到某某镇电话报告锶源山泉水厂发生死亡1人的事故；

10时23分，县应急指挥部电话上报县政府总值班室事故情况；

10时30分，县应急指挥部向市应急指挥部电话报告事故具体情况。

（三）事故应急救援情况

事故发生后，县应急、公安、工业和商务、枫香溪镇等单位立即赶赴现场指导开展救援工作。某某镇卫生院医生现场行救治，经抢救无效医生宣布死亡。

（四）事故善后处置情况

事故发生后，县委、县政府高度重视，明确由某某镇牵头，公安、应急、工业和商务配合，做好善后处置工作。经协于10月9日与死者家属达成赔付协议，死者家属情绪稳定，未发现网络舆情。

（五）事故应急救援评估情况

事故发生后，县应急、公安、某某镇等单位立即赶赴现场，开展救援和事故善后处置工作。在本次事故应急救援和善处置中县、乡两级联动，配合有力，善后事宜得到妥善处置，整个应急救援过程处置有序，未发生二次伤害事故。

三、伤亡人员及直接经济损失

（一）人员死亡情况

死者，冉某某，男，1岁，某某县某某镇某某村冉家坝组人。

（二）直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721—1986)进行计算，直接经济损失约60万元。

四、事故直接原因和性质

（一）直接原因

驾驶人孙某驾车过程中未注意观察前方路况，右车轮将冉星辰撞倒碾压头部致其死亡。

（二）间接原因

德江县某某山泉水厂未制定安全生产规章制度（车辆管理和使用制度、外来人员管理制度）；未建立安全生产教育培制度，未对从业人员进行安全教育培训。

（三）事故性质

事故调查组调查认定：该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、有关责任单位和责任人员存在的主要问题

（一）事故企业

德江县某某山泉水厂：未制定安全生产规章制度（车辆管理和使用制度、外来人员管理制度）；未建立安全生产教育训制度，未对从业人员进行安全教育培训。

（二）地方党委政府有关责任人员存在的主要问题

某某镇人民政府分管领导：未对辖区工贸企业安全生产工作进行安排部署、研究制定对策措施和安全检查未能达到全盖。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）孙某，男，土家族，小学文化，39岁，户籍所在地：某某镇某某村蚂蝗田组，是造成事故发生的直接原因，根《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定，建议由公安机关依法进行处理。

（二）德江县锶源山泉水厂主要负责人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（四）项和第十三条第二款之规定；建议由县应急管理局依法进行行政处罚。

（三）对有关责任人员的处理建议

某某镇人民政府分管领导，未按照《铜仁市党政领导干部安全生产责任制实施办法》第七条第（三）项：协助政府主负责人统筹推进本地安全生产工作，负责领导安全生产委员会日常工作，及时分析研判本地安全生产形势，研究制定对策施，安排部署具体工作；建议由镇党委对分管安全生产工作的副镇长进行约谈。

七、事故防范措施和整改建议

（一）深刻汲取事故教训，针对薄弱环节抓整改

德江县某某山泉水厂负责人要高度重视、高度警醒、高度负责，深刻吸取本次“10.8”事故教训，举一反三、引以为戒。要严格落实各项规章制度，针对薄弱环节制定切实可行的整改措施，坚决杜绝类似事故再发生。

（二）加强属地党委政府职责，严格落实企业主体责任

按照属地党委政府管理职责，强化工贸行业安全监管，督促企业及从业人员落实好安全管理职责，建立健全各项规章度，常态化开展排查和整治存在的安全隐患。

德江县某某山泉水厂“10·8”车辆伤害

一般生产安全事故调查组

2025年10月

上一篇： 德江县“4·2”一般道路交通事故调查报告

下一篇： 德江县某某汽车客运有限责任公司“3·5” 道路交通事故调查报告

相关信息

- 德江县**街道“2·21”一般道路交通事故整改和防范措施落实情况评估报告 2026-04-
- 德江县应急管理局 2026年度安全生产监督检查计划 2026-04-10
- 德江县某某大酒店建筑施工项目“6·5”坠落 事故调查报告 2026-04-
- 德江县某某出租汽车有限公司“3·25” 道路运输事故调查报告 2026-04-
- 德江县“4·2”一般道路交通事故调查报告 2026-04-

友情链接 | --中央及国家部委网站-- | --省政府及部门网站-- | --各市州人民政府网站-- | --其他网站--

主办：德江县人民政府 承办：德江县人民政府办公室 管理维护：德江县人民政府电子政务中心
电子邮箱：djxzfxxzx@126.com 联系电话：0856-8521227 通讯地址:贵州省德江县红旗南路109号
邮政编码:565200 政府网站标识码：5206260030 贵公网安备：52062602001001号
ICP备案号:黔ICP备18007428号 技术支持：**贵州多彩博虹科技有限公司**