# 上思县思阳镇北环路布透路红绿灯路口“5·8”一般道路交通事故调查报告

上思县人民政府事故调查组

2026年8月

# 目　录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生经过.....1
（二）事故道路情况及道路交通环境.....2
（三）人员伤亡和经济损失情况.....2
（四）事故相关车辆和驾驶人情况.....2
（五）事故企业相关情况.....4
二、事故应急处置和评估情况.....5
（一）事故信息接报和响应情况.....5
（二）事故善后处置及应急救援评估情况.....6
三、事故原因和性质.....6
（一）事故原因.....6
（二）事故性质.....7
四、对事故有关责任人员的处理建议.....7
（一）对黄*儒的处理建议.....7
（二）对韦*辉的处理建议.....8
五、事故整改和防范措施建议.....8
（一）加强道路交通安全宣传教育.....8
（二）认真落实道路交通安全工作措施.....8

# 上思县思阳镇北环路布透路红绿灯路口“5·8”一般道路交通事故调查报告

2026年5月8日15时07分许，在上思县思阳镇北环路布透路红绿灯路口发生一起重型半挂牵引车和一辆二轮电动自行车发生碰撞的道路交通事故，造成1人死亡及两车不同程度损坏。事故发生后，依据有关法律法规，上思县人民政府成立了事故调查组。调查组由县应急管理局牵头，县交通运输局、公安局、人民检察院、司法局、总工会、人力资源和社会保障局、思阳镇人民政府有关人员组成。同时邀请县纪委介入事故调查处理。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的工作原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，对事故责任单位和人员提出处理建议，并提出了整改和防范措施。

## 一、事故基本情况

### （一）事故发生经过

2026年5月8日15时07分许，黄*儒驾驶防城港N9076号二轮电动自行车搭乘苏*沿北环路由上思县思阳镇北环路往北布路方向左转弯行驶（由东往南，行驶速度10km/h），韦*辉驾驶桂P11076D号重型半挂牵引车牵引桂PA851挂号重型自卸半

挂车沿北环路由广元高速路口方向直线行驶（由东往西，行驶速度42km/h），双方行至上思县思阳镇北环路布透路红绿灯路口时，由于黄*儒驾车在前方机动车交通信号灯禁止左转弯情况下强行左转弯，侵占后方正常通行车辆的行驶路线，韦*辉驾车行经路口超过限速标志标明的行驶速度，发现险情后采取制动措施不及，致使货车头部前部与电动车左侧发生碰撞，造成黄*儒与苏*倒地受伤及双方车辆不同程度损坏的道路交通事故，苏*由120急救中心车辆送至上思县人民医院抢救治疗，2026年5月8日17时52分抢救无效死亡。

（二）事故道路情况及道路交通环境

事故现场位于上思县思阳镇北环路布透路红绿灯路口，该路口为“十”字路口，北环路呈东－西走向（东往上思县广元高速收费站方向，西往上思县华润水泥方向）。双向四车道，道路中心绿化带，施划有人行横道线、导向车道线、停止线、让行标志等，限速为40km/h，沥青路面，路面平直，路口设有机动车交通信号灯，未设置非机动车信号灯和人行横道信号灯，道路南侧路口通往上思县思阳镇北布路，道路北侧路口通往婆城屯。事故发生时为晴天，路表干燥。

（三）人员伤亡和经济损失情况

该起事故共造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》有关规定，经统计，直接经济损失77万元。

（四）事故相关车辆和人员情况

**1.防城港N9076电动自行车及驾驶员情况**

（1）防城港N9076电动自行车，所有人：凌宇新；品牌型号：爱玛TDR2055Z；制造厂名称：江苏爱玛车业科技有限公司；车架号：876221806135112；生产日期：2018年11月26日；注册日期：2019年3月13日；电机号：18B080364；车身颜色：红；电机功率：小于240kW；重量：90千克；号牌种类：正式车牌；车牌号码：防城港N9076；上牌站点：上思县公安局交通管理大队。

（2）人员情况：黄*儒，男，1958年6月23日出生，壮族，广西上思县叫安镇叫安村平利屯15号人，事发时驾驶防城港N9076电动自行车，身份证号：45**********18。

苏*，男，1964年3月20日出生，壮族，广西上思县叫安镇百包村那榄屯5号人，事发时搭乘防城港N9076电动自行车，身份证号：45**********35。

**2.桂P11076D号重型半挂牵引车、桂PA851挂号重型自卸半挂车及驾驶员情况**

（1）桂P11076D号重型半挂牵引车，所有人：防城港市桂海物流有限公司；品牌型号：三一牌/SYM42503S1BEV2；使用性质：货运；机动车状态：正常；登记住址：广西壮族自治区防城港市上思县思阳镇西华路7-3号；初次登记日期：2025年1月7日；检验有效期止：2027年1月31日；强制报废期止：2040年1月7日；最近定检日期：2025年11月20日。

（2）桂PA851挂号重型自卸半挂车，所有人：防城港市桂海物流有限公司；品牌型号：同强牌/LJL9403ZL；使用性质：货运；机动车状态：正常；登记住址：广西壮族自治区防城港市上思县思阳镇西华路7-3号；初次登记日期：2025年1月7日；检验有效期止：2027年1月31日；强制报废期止：2040年1月7日；最近定检日期：2025年11月20日。

（3）驾驶员：韦*辉，男，1995年11月9日出生，广西象州县马坪镇东岸村民委上龙保村17号人，事发时驾驶桂P11076D号重型半挂牵引车牵引桂PA851挂号重型自卸半挂车，机动车驾驶证号：45**********30，准驾车型：A2，初次领证日期：2019年9月19日，有效期止：2035年9月19日，发证机关：广西壮族自治区防城港市公安局交通警察支队，驾驶证状态：正常。

（五）事故涉及的企业相关情况

防城港市桂海物流有限公司成立于2024年5月20日，注册地址：广西壮族自治区防城港市上思县思阳镇西华路7-3号，法定代表人：付栋梁。类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；供应链管理服务；机械设备租赁；仓储设备租赁服

务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非金属矿及制品销售；石灰和石膏销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；水泥制品销售；建筑用钢筋产品销售；五金产品批发；轮胎销售；润滑油销售；轻质建筑材料销售；汽车装饰用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司持有《道路运输经营许可证》（桂交运管许可防字450621003317号），证件有效期至2028年7月31日，经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）。公司名下登记的车辆有30辆（包括发生事故的桂P11076D号重型半挂牵引车牵引桂PA851挂号重型自卸半挂车）。公司现有员工52人，其中管理人员7人（其中，专职安全员1人）、驾驶员45人。公司安全生产组织架构：法定代表人、组长付栋梁为安全生产第一责任人，副组长王永平为主要负责人；专职安全员为李连叶。公司建立有《安全生产组织机构岗位职责》《企业各岗位工作职责》《普货装载作业细则》《车辆动态监控值守管理制度》《山区道路普货运输安全管控规范》等各项安全生产管理制度，全体职工签订安全生产责任书，结合上思县本地运输实际，节假日、汛期等重点时段及每月组织驾驶员开展安全教育培训、职业道德再教育培训、安全隐患排查等工作，2026年组织安全教育学习培训7次，组织开展平时及节假日前后安全隐患排查整治和车辆维保工作，2026年排查整改桂P11076D号重型半挂牵引车牵引桂PA851挂号重型自卸半挂车

一般问题隐患7项，做到隐患动态清零。

## 二、事故应急处置和评估情况

（一）事故信息接报和响应情况

2026年5月8日15时19分，上思县公安局交通管理大队接到韦先生报警称：北环路四方山停车场路口发生交通事故，其驾驶的拖头车（桂P11076D号）与一名男子驾驶的二轮电车（防城港N9076）搭乘一名男子发生碰撞，该男子受伤，需要处理。接到报案后，上思县公安局交通管理大队于当日15时22分出警，15时30分许到达现场进行现场勘查、组织救援、疏导交通、安抚家属等相关工作；医疗部门于15时35分许到达现场开展救援，将受伤人员送至上思县人民医院抢救治疗，17时52分抢救无效死亡。

（二）事故善后处置及应急救援评估情况

事故发生后，我县相关职能部门和属地政府及时妥善做好事故善后处理工作，在事故处置过程中能按照各自职责密切配合、协调联动、应急处置，事故涉及的受伤人员均妥善处置和抢救。

经评估，本次事故应急处置指挥得当、分工明确、协调有序、及时有效，没有造成次生事故，事故应急处置较好。

## 三、事故原因和性质

**（一）事故原因**

（1）黄*儒安全意识淡薄，其驾车在机动车交通信号灯禁止

左转弯情况下强行左转弯，侵占后方正常通行车辆的行驶路线[1]，是导致事故发生的主要原因。

（2）韦*辉驾车行经路口超过限速标志标明的行驶速度[2]（超速10%以内），发现险情后采取制动措施不及，是导致事故的次要原因。

上思县公安局交通管理大队2026年6月18日出具的《道路交通事故认定书》（第450621120260000035号）认定：黄*儒承担此事故的主要责任，韦*辉承担此事故的次要责任，苏*在此事故中无责任。

经调查组现场勘查、查阅资料、调查取证、人员问询，本次事故直接原因为电动车闯红灯；防城港市桂海物流有限公司已建立并落实全员安全生产责任制、驾驶员安全教育、车辆动态监控、隐患排查等安全管理职责，企业安全管理行为与本次事故无因果关系，在此事故中无责。

**（二）事故性质**

经事故调查组调查认定，上思县北环路布透路红绿灯路口“5·8”道路交通事故是一起一般生产安全非责任事故。

## 四、对事故有关责任人员的处理建议

（一）对黄*儒的处理建议

---

[1] 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十八条第（四）项：非机动车通过有交通信号灯控制的交叉路口，应当按照下列规定通行：（四）遇有停止信号时，应当依次停在路口停止线以外。没有停止线的，停在路口以外。

[2] 《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款：机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。

黄*儒驾驶防城港N9076电动自行车搭乘苏*，在前方机动车交通信号灯禁止左转弯情况下强行左转弯，侵占后方正常通行车辆的行驶路线，与桂P11076 D号重型半挂牵引车牵引桂PA851挂号重型自卸半挂车发生碰撞，造成苏*死亡，涉嫌交通肇事罪，建议由县公安机关立案侦查。

（二）对韦*辉的处理建议

韦*辉驾车行经路口超过限速标志标明的行驶速度（超速10%以内），其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款：“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。”之规定，建议由县公安交管部门和防城港市桂海物流有限公司对韦*辉进行相应处理。

## 五、事故整改和防范措施建议

（一）加强道路交通安全宣传教育

思阳镇人民政府及交通运输、公安交管部门要汲取这起事故的经验教训，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的原则，进一步加强对群众的道路交通安全宣传教育，组织开展专项交通安全宣传教育活动，要以典型案例为切入点，对群众、相关从业人员针对性开展宣传教育、警示曝光等，充分发挥交通安全宣传的引导和警示功能，

切实增强广大交通参与者的交通安全意识、法治意识、文明意识。要持续督促防城港市桂海物流有限公司进一步加强对运输企业主要负责人和安全生产管理人员的培训，确保持安全资格证书上岗。

（二）认真落实道路交通安全工作措施

县交通运输、公安交管等部门要继续深入开展道路交通安全综合整治，查漏补缺、巩固提升，严厉查处各类道路交通违法行为。重点加强3个服务站等重点道路的动态交通管控，加大对各类车辆的执法力度，要把力量进一步下沉到路面一线，加大巡逻密度，坚持设立站点检查和流动巡查相结合，整治违法占道，严查车辆超限超载运输、车辆超速等重点交通违法行为。