绥阳镇“4.23”道路交通亡人事故深度调查报告

日期：2026-04-28 15:12:18 来源：凤冈县道路交通安全工作联席... 浏览量：125次 字号：[小 中 大] [关闭] 视力保护色：

2023年4月23日23时41分许，我县绥阳镇辖区S205凤鹿线发生一起亡人道路交通事故。事故发生后，绥阳镇人民政府、阳派出所及时开展事故救援、交通疏导、现场勘察、事故调查和善后处置工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《凤冈县人民政府办公室关于印发凤冈县道路交通事故深度调查工作机制的通知》号）的有关规定，迅速成立4.23交通事故深度调查组，开展事故倒查。调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事则，认真开展了事故倒查工作,通过事故现场实地勘察、查阅资料和调查询问等方式，查清了事故的经过、原因，认定了事故位及责任人提出了处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了相关防范措施，现将事故调查报告如下。

一、道路交通事故基本情况

2023年4月23日23时41分，当事人周某伦驾驶解放牌轻型栏板货车，从绥阳往凤冈方向行驶至凤鹿线 处时，在弯道会车向车道陈某刚行驶的重型自卸货车相撞，造成周某伦及其同车人员龙某桃受伤送医抢救无效死亡以及两车受损的道路交通事故

二、当事人情况

周某伦，男，汉族，住址：贵州省湄潭县西河镇，系事故车辆解放牌轻型栏板货车驾驶人。

陈某刚，男，汉族，住址：贵州省遵义市红花岗区忠庄镇，系重型自卸货车驾驶人。

龙某桃，女，汉族，住址：贵州省湄潭县西河镇，事故发生时乘坐解放牌轻型栏板货车。

三、现场道路情况、车辆信息、保险情况

现场位于S205凤鹿线，道路呈南北走向，南往凤冈县城方向，北往绥阳镇方向，道路为双向两车道，机非混合通行，有肩宽0.5M，道路西侧路肩外有干涸排水沟宽0.6M，排水沟外为土坎，道路东侧路肩上有波形护栏，护栏外为田土，弯道半径±3%，沥青路面，路面划有黄色中心实线、白色道路边缘线，事发时为夜间，无路灯照明，天气阴。

解放牌轻型栏板货车。车辆所有人：周某伦，初次登记日期为2022年8月16日，强制报废期止2037年8月16日，登记住所镇，车辆使用性质：非营运，核定载客2人，事发时实载2人，核定载质量1795KG，事发时实载0KG;保险情况：承保公司为中司，交强险及商业险齐全有效。

重型自卸货车，出厂日期为2019年12月23日，强制报废日期为2035年3月31日，车辆所有人：重庆君卓物流有限公司，年3月20日，检验有效期止2024年3月31日，登记住所：重庆市万盛经开区建新北路。车辆使用性质：货运，核定载客2人，载质量15770KG，事发时实载70140KG;车辆已在中国平安财产保险公司通报交强险，在中国渝互统筹公司投保商业险，交强

四、事故处理、善后处理情况及事故认定情况

本次道路交通事故调查处理由凤冈县公安局交警大队按照程序办理，死者已火化安葬，善后事宜正有序开展，死者亲属情况。

根据凤冈县交通警察大队道路交通事故认定书：当事人周某伦持“C1”型有效机动车驾驶证驾驶机动车上道路行驶，因作不当，致使该车辆侧滑失控驶向对向车道是造成此次事故的主要原因；当事人陈某刚持“B2”型有效机动车驾驶证驾驶机对向会车时避让措施不当是造成此次事故的次要原因。周某伦承担此次事故的主要责任；陈某刚承担此次事故的次要责任；

五、相关单位及人员履职情况

（一）绥阳镇人民政府

经查：绥阳镇人民政府于3、4月分别召开了会议对道路交通工作进行安排部署，开展了道路交通安全集中宣传、道路交通
节前的道路交通安全集中宣传等工作，党政领导代某飞、宗某、刘某分别带队在辖区带队开展了二、三轮摩托车专项整治、路
理段开展了隐患排查治理、督导村居等道路交通安全工作。“4.23”事故发生后及时赶赴现场协助现场处置，事后对接凤冈公
损毁的安防设施进行修复并安装了警示灯。

（二）绥阳镇金鸡村

金鸡村道路交通安全工作开展情况：1-4月均召开了工作会议，对道路交通安全工作进行了安排部署；在辖区开展了道路
作。

（三）绥阳派出所

经查：绥阳派出所3、4月分别于3月7日、3月24日、4月12日、4月17日和4月21日召开了5次所务会议对道路交通安全工
开展了交通安全宣传和路检路查工作，1-4月共查处各类交通违法行为377起，其中简易程序352起，一般程序22起。“4.23
赶赴现场开展现场初勘、抢救伤员等现场处置工作。

（四）交警大队二中队

事故发生接报后立即赶赴现场，依法开展勘察现场、调查询问、收集证据、现场保护、救治、交通疏导等工作。

（五）凤冈县公路管理段

S205（凤鹿线）由凤冈公路管理段进行管理，具体负责公路的管理养护及隐患的排查治理。经查：3月30日、3月31日、
安排部署道路交通安全专项整治工作，管理段党支部书记刘某会、副段长钱某才分别带队对所辖路段开展安全巡查。事发路段
“4.23”事故发生后立即安排人员对路面进行清理、对损毁的安防设施进行修复，事后会同绥阳镇人民政府在该路段安装了警

(六)贵州省交通运输综合行政执法二支队八大队

综合行政执法改革后，贵州省交通运输综合行政执法二支队八大队主要负责所辖高速路政执法及国、省干道的超限运输
属于其管辖范围。该大队于2023年1月2日制定了《超限运输车辆专项治理工作方案》并按要求开展了超限治理工作。“4.23
辖区政府、公路管理段清理事故路面、修复损毁的安防设施。

六、存在的问题及处理建议

（一）绥阳镇人民政府

本起事故涉事人、车均系外县户籍登记，绥阳镇对其无权管辖。但凤鹿线（涉及该镇）今年以来连续发生几起亡人道路交
领导对道路交通安全管理工作重视程度不够，基础工作薄弱，辖区道路交通隐患排查治理工作不到位等。建议由县安委办对绥
作责任人进行警示约谈，并在下次全县道路交通工作联席会议作表态发言。

（二）绥阳镇金鸡村

一是对本辖区驾驶人及车辆基础信息台账底数不清、情况不明；二是对辖区的道路交通安全日常劝导工作流于形式，台账
于应付工作；三是村支两委对道路交通安全管理工作极不重视，事发前两个多月，该村道路交通安全管理工作无村支两委负责
名临聘人员（被免职的前监委主任）代为临时负责。建议责成绥阳镇人民政府对相关责任人作出处理，并将处理情况书面上报

（三）贵州省交通运输综合行政执法二支队八大队

本起事故中重型自卸货车存在严重超载行为，虽然不是此次事故的主要原因，但其隐患不容忽视。因考虑安全及其它原因
勤务只停留在白天上班时段，而超限驾驶人则刻意躲避，存在勤务盲区。建议建立联合治超工作机制，加大治超力度，切实整

七、事故防范和整改措施

绥阳镇人民政府要认真吸取事故教训，落实安全监管责任，切实履行“党政同责，一岗双责”，加大对辖区道路交通隐患
检路查力度，严厉打击和整治各类交通违法行为，对发现的交通违法违规问题，立即采取强有力措施落实整改，确保隐患及时
运输车辆的通行秩序。进一步加大对辖区道路交通安全工作的监管督查力度，确保各项措施落到实处，确保辖区人民群众生命

凤冈县道路交通安

扫一扫在手机打开当前页面

打

上一篇： 凤冈县琊川镇“1.11”挖机侧翻事故调查报告

下一篇： 凤冈永和贵州龙兴旺农业开发有限公司“7·13”一般中毒和窒息事故调查报告

相关信息

- 凤冈县应急管理局行政执法事项目录（2026版）
- 关于征集贵州省应急管理系统集中整治突出问题线索的公告
- 凤冈县土溪镇“9.02”一般道路交通事故调查报告
- 凤冈县琊川镇“1.11”挖机侧翻事故调查报告
- 绥阳镇“4.23”道路交通亡人事故深度调查报告

--国家部委--

--各省市政府--

--本省市州政府--

--

党政机关

政府网站找错

凤冈县人民政府办公室主办 黔ICP备16003382号

地址：凤冈县龙泉街道政通路县人民政府大楼 联系方式：0851-25226681 政府网站标识码：5203270003 关于我们 | 隐私声明 | 版

贵公网安备52032702000188号 技术支持：贵州多彩博虹科技有限公司

建议您使用IE9及以上版本、Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站