仪征某园区机电四期项目“2•25”物体打击事故调查报告

发布时间：2023-06-16 14:25 访问量：1270

2023年2月25日11时30分许，仪征市某园区机电四期项目三楼西侧货梯旁，南侧一存放低压成套开关设备的房间内，发生一起物体打击事故。该起事故造成一人死亡，直接经济损失208万元人民币。

事故发生后，仪征市应急管理局负责人立即赶赴事故现场，组织调查人员开展先期调查核实、勘察现场、调查走访等工作，并向仪征市人民政府进行了报告。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，仪征市人民政府成立了由市应急局、公安局、总工会等部门组成的事故调查组，开展事故调查工作，事故调查组邀请了市纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将调查处理结果予以公布：

一、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1、直接原因

从业人员刘某在未掌握涉事手动液压叉车的安全操作技能，不了解涉事低压成套开关设备的重量等情况下，使用手动液压叉车拖曳转移该低压成套开关设备，从而导致该低压成套开关设备倾倒，致其伤亡。

2、间接原因

（1）劳务分包单位安徽某建设有限公司安全生产主体责任落实不到位，未对劳务人员的安全生产工作实施有效监管；风险辨识管控和隐患排查治理工作不到位，对手动液压叉车及其作业现场可能发生的事故风险未进行辨识，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；未对从业人员按照手动液压叉车岗位风险因素进行教育培训；未根据工作性质对从业人员进行安全培训，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。

（2）分包单位成都某科技股份有限公司安全生产主体责任落实不到位，未对劳务分包单位安徽某建设有限公司的安全生产工作实施有效监管，对承包单位的安全生产工作管理存在漏洞，未对劳务分包队伍实施动态监管、掌握劳务分包人员进出现场时间，致使未能及时发现劳务分包单位从业人员私自作业的行为；未对安徽某建设有限公司的从业人员根据工作性质进行安全培训，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。

（二）事故性质

经调查认定，这是一起生产安全责任事故，事故类型为物体打击事故，事故等级为一般事故。

二、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

刘某，在未掌握涉事手动液压叉车的安全操作技能，不了解涉事低压成套开关设备的重量等情况下，使用手动液压叉车拖曳转移该低压成套开关设备。对事故发生负有直接责任，因本人在事故中死亡，故建议不予追究。

(二)对事故有关责任人员及责任单位的行政处罚建议

1、对事故责任单位的处理意见

（1）安徽某建设有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十四条第一款的规定，对事故发生负有责任，建议由仪征市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定给予行政处罚。

（2）成都某科技股份有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十九条第二款的规定，对事故发生负有责任，建议由仪征市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定给予行政处罚。

2、对事故企业责任人员的处理建议

（1）李某，分包单位成都某科技股份有限公司在仪征市某园区机电四期工程的项目经理。未根据“三管三必须”的要求，严格落实管生产经营必须管安全的要求，切实履行安全生产管理职责，未对机电四期项目安全生产工作实施有效监管，对劳务分包单位施工班组私自作业的行为失察，对手动液压叉车存在的安全风险辨识管控不到位、安全培训教育不到位。建议成都某科技股份有限公司按照公司内部管理规定对其作出处理，并将处理结果上报事故调查组牵头单位备案。

（2）寻某，劳务分包单位安徽某建设有限公司在仪征市某园区机电四期工程的项目负责人。未根据“三管三必须”的要求，严格落实管生产经营必须管安全的要求，切实履行安全生产管理职责，对施工班组私自作业的行为失察，对手动液压叉车可能存在的安全风险辨识管控不到位、安全培训教育不到位。建议安徽某建设有限公司按照公司内部管理规定对其作出处理，并将处理结果上报事故调查组牵头单位备案。

三、事故主要教训

仪征市某园区机电四期项目部分从业人员安全意识不到位，不遵守安全操作规程和相关规章制度，造成生产安全事故的发生；涉事企业风险分析研判缺失，对施工主要工器具操作过程中的风险分析研判不到位；涉事企业隐患排查治理不到位，未及时发现消除事故隐患；涉事企业对项目从业人员培训教育不到位，未保证从业人员掌握本岗位安全操作规程上岗作业。

四、事故整改和防范措施

1、成都某科技股份有限公司，作为专业分包单位，应全面开展承接项目安全风险辨识管控，采取诸如对劳务分包人员实施动态监管，管住人；派专人对施工机械设备及工器具进行保管，管住物；强化施工现场安全巡查和隐患排查治理，管住现场等方式，有效防范劳务分包人员私自作业行为；应加强对劳务分包人员的安全教育培训，采取有效措施教育和督促劳务分包人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，杜绝类似事故再次发生。

2、安徽某建设有限公司，作为劳务分包单位，应坚决杜绝包而不管现象，加强对承接项目的安全管理，全面开展承接项目安全风险辨识管控，加强对施工人员的安全教育培训，增强施工人员安全意识。

3、仪征市某园区应进一步履行安全生产属地管理职责，督促生产经营单位全面落实安全生产主体责任，督促企业主要负责人主动履行安全生产管理职责，加大对安全生产事前违法行为的惩戒力度，倒逼生产经营单位履行法定职责，警醒和教育生产经营单位依法落实安全法定职责和各项事故防控措施，切实履行好安全生产主体责任。

“2•25”生产安全事故调查组

【打印此页】　【关闭窗口】

政府网站找错
适老化无障碍服务

主办单位：仪征市人民政府办公室
运行管理：仪征市大数据发展中心
版权所有：仪征市人民政府网站
政府网站标识码：3210810001
苏ICP备05004226号

违法和不良信息举报中心